يسار المسركات الكم

د. فتحى عبد القادر أستاذ الألات الكهربية . هندسة شبين الكوم

> للمحركات الكهربية أنواع متعددة .. قمنها المصركات التي تعصل على التيار المستمس مثل محرك التوالى ومحرك التوازي والمعرك المركب. والمعركات الشي تعمل على الثيار المتردد شلاشي الأوجه مشل المحرك الشاثيري قضص Squirrel Cage Induction السنجاب Motor وحلقـــات الانــــزلاق Slip Rings والمصرك التزامني -Synchro nous Motor بأنواعه المختلفة .. وتلك التي تعمل على التيار المتردد ذي الوجه النواحند مثل محرك الشوالي والمصرك التأثيري بأنواعه المختلفة.

ويرجع السبب في تعدد أنواع المحركات إلى أنه لا يوجد محرك منها يمكن أن نعتبره محركاً مثالياً يناسب جميع الاحمال ويعمل في كل الظروف ويفي بكل الاحتياجات بسعر مناسب وتكاليف تشغيله قليلة وحاجته للصيانة نادرة. وعلى ذلك ..قإن كل محرك يتم تصنيف تكون ك خواص محددة ومزايا وعيوب تختلف من نوع

ولكني نحدد نبوع وخواص المصرك المطلوب فإنثا يجب أن نصدد خواص الأداء وظمروف التشغيسل للحمسل المیکنانیکی الـذی سـوف یـدیره هـذا المحرك..مثل:

- درجة حرارة الوسط.

- معدلات زيادة وخفض الحمل على الحرك.


- معدلات توصيل وفصل المحرك. - درجة الحماية للمحرك. فيه المحرك: - منحنيات الأداء للمحركات.


- منحنيات الأداء للحمل الميكانيكي. وسوف تتتباول هذه البدراسة هبذه النقاط بشيء من التغصيل.. لتغيد ليس فقط عند اختيار المحرك وإنما أيضاً عند تشغيل الماكينات المختلفة لمعرفة الطرق المناسبة للتشغيل وضيط وصيانة وسائل التحكم في تشغيل أقل من الحمل الكامل له. المعدات التسي تعمل ببالمصركبات

وعشدسا يعمل المصرك ببالحمل

١ ـدرجة حرارة الـوسط الذى يعمل

شلاحظ أن المصركات الكهربية تصمم لتتحميل العمل في وسيط درجة حرارت ام وإذاكات درجة الحرارة أقبل من ٤ أم فياله يمكن تحميل المحرك بأكثر من الحمل الكامل له حسب درجة هذه الحرارة.. والعكس إذا كانت درجة صرارة الوسط أكبر من · ٤ م حيث يجب أن يعمل المحرك بحمل





الكامل، فإن حرارته تصل إلى درجة

تتسوقف على نسوع المواد العماراسة

المستخدمة داخل المحرك. وأكثر المواد

العازلة شيوعاً هي مواد من يوع

(Class B) الثي تتحمل حتى ٣٠ أم أو

من نوع (Class F) التي تتحمل حتى

۱۵۵ م.. أو من نوع (Class H) التي

ويقع الكثير من المهندسين في خطأ

شاثع عندما يفضلون المحرك المصنوع

من مواد عازلة (Class H) على المحرك

(Class F).. أو المعرك (Class F) على

المحرك (Class B). .. وذلك يسيب

الاعتقاد الخاطي، بأن المحرك Class)

(H يتحمل العمل في وسط درجة

حرارته مرتفعة عن ثلك الشي يتحطها

ای من (Class F) او (Class B).. ار

أن المحرك (Class H) يتحمل زيادة

الحمل عليه عن المحرك (Class F) أو

والحقيقة أن أياً من المصركات

(Class B) أر (Class B) أر

(H تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصى

قيمة (١٣٠ أو ١٥٥ أو ١٨٠ معلى

الترتيب) عندما يعمل عند الحمل

الكامل في وسط درجة حرارته ١٠ أم. أما

إذا زادت حرارة الوسط عن • غم أو زاد

الحمل عن الحمل الكامل.. فإن هذه

الأنواع الثلاثة سوف تصبح درجة

حرارتها اكثر من تلك التي يتحملها أي

.(Class B)

تتحمل حتى ٨٠ أم.

منهم وتكون درجة الخطورة متساوية على كل منهم ، أما ميرة المواد العازلة (Class H) عن المواد العازلة Class B) (B مشلاً، فإنها تعتبر ميرة للمصنع الذي ينتج المحرك حيث تكون كمية أسلاك النصاس والصلب السليكوني وبالتالي تكاليف المحرك (Class H)

ولهذا.. فإن الهندس لا يجب أن يضع في المواصفات التي يحددها عند المعالف التي يحددها عند المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف المعالف عندرجة القل مثل (Class B) المعالف عن درجة اقل مثل (Class B) المحرك عن درجة اقل مثل (Class B) المحرك وبالقال وزناً صغيراً وعزم للمحرك وبالقال وزناً صغيراً وعزم قصور ذاتي صغير.

والجدول رقم (١) يبين درجة العزل وأقصى درجة حرارة تتحملها عوازل المصرك حسب المواصفات القياسية الدولية (١- 34 IEC)

وعندما تكون درجة حرارة البوسط

• أم قبإن الارتفاع ف درجة حرارة

المحرك المسموح بها يمكن حسابها لكل

درجة عزل.. يطرح درجة حرارة الوسط

مضافاً إليها • أم كعامل أمان للمواد

العازلة من أقصى درجة حرارة تتحملها

المواد العازلة. ويوضح الشكل رقم (١)

هذه القيم للمواد العازلة المختلفة.

وعلى سبيل المثال، فإن أقضى درجة حرارة تتحملها درجة العسزل (Class) (B هي ٢٠١ م.. ويكون العسسى إرتفاع أو زيادة مسموح بها ق درجة حرارة المصرك منذ بدء حركته إلى ما بعد استقرار درجة الحرارة هو: ١٠٠٠ -كانت حرارة الوسط - يم قيان اقصى كانت حرارة الوسط - يم قيان اقصى زيادة مسموح بها في حرارة المحرك هي برادة مسموح بها في حرارة المحرك هي المها في حالة حرارة يمكن أن يصل المها في ٢١٠ م كعامل

وتتغير قيصة أقصسي إرتضاع في الحرارة بنغير درجة حيارة الوسط حيث تزيد هذه القيمة لكل المواد العازلة إذ انخفضت درجة حيارة الوسط، وتكون قيمة الزيادة في اقصى إرتفاع في درجة حرارة الوسط عن - أم والعكس، منام. ففي حالة (Class B) منالاً فإن النخفضت حرارة الوسط إلى منالاً فإن أقصى إرتفاع بيزيد من - ٨ م إلى [- ٨ + المسى ارتفاع بزيد من - ٨ م إلى [- ٨ + درجة حيارة مسموح بها شابتة وفيي درجة حيارة مسموح بها شابتة وفيي

ويمكن معرفة درجة حرارة المحرك بعدة طرق كما جاء أن المراصفة الدولية (IEC34-1)، وأهم هذه الطرق هي

حساب الارتفاع في درجة حرارة ملفات المحرك ذاتها من العلاقة التالية:

θ= {(R2 - R1)/ R1} (235 + θ1)

9: الأرتفاع في درجة الحرارة (م).
 10: درجة حرارة الوسط قبل تشغيل المحرك (م).

R1: مقاومة أي من ملفات المحرك. أو المقاومة بين أي من طرق المحرك قبل تشغيله حيث تكون درجة حرارته مساوية لدرجة حرارة الوسط.. وتقاس بجهاز الأومية.

R2: القاومة بين نفس الأطراف (التي تم فياس R1 بينها) بعد تشغيل المحرك لأى زمن وياى قيمة للحمل.. حيث تكون 9 هي الارتضاع في درجة الحرارة لهذا الزمن وهذا الحمل.

والرفم (235) هو رقم ثابت يستخدم ف حالة أسالاك النصاس.. ويتغير إلى (225) في حالة أسلاك الألومنيوم.

ويمكن حساب درجة حرارة المحرك يجمع(6+0). ويزيادة الزمن حتى ثبات 0 تقريباً. يمكن الاستدلال على حالة المحرك ومعرفة إمكانية زيادة الحمل عليه عن هذه القيمة أو خضض هذا الحمل.

٢ ـ معدلات زيادة وخفض الحمل على المحرك:

عندسا يعمل المصرك بحيث يكون بدون حمل لفترات معينة وبحمل كامل لفترات أخرى وبحمل مثوسط لفترات غيرها .. فإن درجة حرارة المعرك تكون أقل منها لو كان محملاً بالحمل الكامل طوال الموقمة.. ويكنون المصرك غير مستغل استفالالا كامالًا. وفي هذه الحالة فإن محركاً قدرشه أقل من قدرة هذا المصرك يمكن أن يدير هــذا الحمل بكفاءة . ويمعنى أخر.. فإنه إذا كان يتم تحميل الحصل الميكانيكي بالكنامل على المصرك طوال الوقت.، قبإن اختيار المحرك يتم بحيث تكون قدرته مساوية لقدرة هذا الحمل الميكانيكي. أما إذا كان الدمال الميكانيكي يتم تحميله على الممرك بقيم تختلف من وقت لأخر فيتم اختيار المحرك بحيث تكون قدرته أقل من أكبر قدرة للحمل الميكانيكي

وتحسب قدرة العرك من القرات مختلفة القيمة كما يل

 $P = \sqrt{(P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + ...)/(t_1 + t_2 + ...)}$

 P: قدرة المصرك الكهربسى المناسب للحمل الميكانيكي.

هP: قدرة المصرك عندمنا يعمل بحمل ميكانيكى معين (يمكن أن يكون أقل أو أكبر من P خلال فترة زمنية 11.

وهكذا باقي القدرات P2،P3.... عندما تستمر فترات زمنية 12 .13 كما ق الشكل رقم (٢) الذي فيــــــه = P1

(0 = 70, P2 = 70, P3 وتكون القدرة الناسية للمحرك (P = 47.4) وهي أصغر من كل من (P1, P2) وذلك لأن P3 كانت صغيرة وتساوى الصفر كمالة المحرك عند اللاحمل.

٣ ـ معدلات توصيل وفصل المحرك:

في البند السابق. كأن المحرك متصلاً بالنبع الكهربي وتتفع فيمة الحمل من فترة إلى اخسرى ..أما في هذا البند فيإن المحرك يتم توصيله وفصله من النبع. وتسمى طبيعة التشفيل هذه بان المحرك يصبح Multy Starting. اي تتكرر فيه عطية بدء الدوران. كما يحدث في محركات المساعد الكهربية.

يحدث في محردات المصاعد التهريب.
ونظراً لأن تيار بدء الدوران تكون
قيمته أضعاف ثيار الحمل الكامل
المسم عليه الحراك، فإن عملية بدء
الدوران شؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة
المحرك وخصوصاً أن معظم هذه
الأحمال (المصاعد) لا تستضدم أية

طريقة لإنقاص هذا التيار عند البده. ولهذا، يركب على المحرك محرك أخر يدير مروحة قوية لتبريده تتوقف قدرتها على عدد مرات تـوصيل وفصل المحرك في الساعة.

المحرد الساعة.
ويلاحظ أن مثل هذه الحالة تحدث
بدرجة أقل في حالة المخرطة الميكانيكية
التي يتم تشغيل وإيقاف الظرف فيها
بتوصيل وفصل المصرك الكهربي.
في درجة حرارة المصرك الأمر الذي
يتطلب - في مشل هذه المخسرطة إستخدام محرك كهربي ذي قدرة أكبر
من حاجة الحمل الميكانيكي ذاته.. بينما
باستخدام طريقة ميكانيكية لتشغيل
باستخدام ظريقة ميكانيكية الشغيل
الكهربي يكون ذا قدرة مساوية للقدرة
المكانيكية

رتعتبر عملية تكرار تـومسيل وفصل

جدول رقم (١): أقصى درجة حرارة تتحملها عوازل المحركات								
250	220	200	н	F	В	E	A	درجة العزل
250	220	200	180	155	130	120	105	اقصی درجة حرارة (۵م)

رقم (٢) : مواصفات رقم العشرات في درجة الحماية	جدول
رجة الحماية من تماس أو بخول أجسام غربية	رقم العشرات ،
ترجداية حماية.	y 0
حماية ضد مخول أجسام غربية ذات قطر أكبر من ٥ مم	1
حداية ضد دخول أجسام غربية ذات قطر أكبر من ١٢مم	
حماية ضد اجسام غربية ذات قطر اكبر من ٢٠٥٥.	
حماية ضد دخول أجسام غربية ذات قطر أكبر من امم.	
حماية ضد دخول الانبرية التي تترسب وتكون ضارة بالم	
دخول الاتربة ليس معنوعاً كلياً ولكن الاتربة يجب أن لا تدخل با	TASK BERGERSON FOR HELD
كون كنافية لعدم تشغيل المصرك بطريقة مناسبة كما إن الم	200
كون كاملة ضد مخول اجسام فريبة.	
حماية كاملة ضد دخول أي أثرية والعماية كاملة ضد د.	
بسام غريبة.	7-10-00-00-00

بدول رقم (٣): مواصفات رقم الأخاد في درجة الحماية	
درجة الحماية ضد دخول المياه	رقم الأحاد
لا توجد حماية.	0
ترجد حماية. المحرك يتحمل تساقط نقط المياه التي تسقط رأسياً عل المحرك.	1
الحرك يشعبل نقاط الباه التي تتساقط عليه رأسياً وأيضاً إذا حدث ميل المحرك بزاوية حتى ٥٠.	2
المحرك يتحدل تساقط المياه عليه رأسياً أو التي تسقط يميل يصفع زاوية مع المستوى الرأسي حتى ١٠.	3
المُحرك بِتَحِمَلُ المِياهِ التي تُرِشُ عليهِ مِنْ أَي إِنْجِاهِ.	4
المعرك يتحمل المياه التي تسلط عليه من خرطوم مياه في أي إنجاه.	5
المحرك يتحمل الباد التي تسلط عليه بشكل نافورة أوية -Powerful Wn) (ter Jet) من أي إنجاد	6
المحرك يتحمل أن يغمر في المياه حتى ضغط مياه محدود	7
المصرك يتحمل أن يغمس في الحياه طوال الوقت وتحت ظروف تشغيل يحفقها الصائع.	8



المصرف من أهم العبواسل التي تمثيل خطورة على المحركات الكهديبية والتي يجب تضاديها بقدر الإمكنان أو ريادة تبريد المصرك أو زيادة قندرته وهمو ما يتوقف على ظروف وطبيعة كل حالة.

 ٤ - درجة الحماية للمحرك الكهربي: بتم تقسيم درجة الحماية للمحركآت الكهربية التسى تعصل على جهد حتسى ٥٧٧، ك ف بتصميم الشكل المناسب لأوجه المصرك وصندوق أطرافه وكل الأجزاء الميكانيكية التمى تضمن هذه الحماية طبقاً للمواصفات القياسية (IEC 34 - 5). وتشمل:

أحماية الأشخاص عندلس المرك او الافتراپ مـن اي جزء فيــه.. وكذلــك الحماية من أن يمس الإنسان أي أجزاء دواره.. بما يعني أن أي جزء من جسم الإنمسان مثل البدأو الأصابع لا تستطيع أن تدخل داخل المصرك أو تصل إلى الأجزاء الدوارة به.. وأيضاً حماية المحرك من أن تمسمه أية أجسام غربية تدخل فيه.

ب ـ حماية المحرك سن دخول أية مياه

_ تطبيق فقط على الغسلاف الحاوي

وهذه المواصفات القياسية:

للمحرك والأجزاء الميكانيكية الخارجية حبث يتحدد بالتالى الطريقة التي تصنع بها هذه الأجراء حتمي تتحقق ألمواصفات النبي يجب الموصول إليهما عند الاستخدام.

ــ لا تحدد درجة حماية الحرك من تحطم أجزائه الميكانيكية عندما يتعرض لمفاطر الانفجار،

- تحدد الاختسارات اللازمة للتأكيد من وصول كل جزء إلى الدرجة المحددة له.

طريقة كتابة درجة الحصابة

تتكون درجة الحماية من حرفين ورقمن مثل IP54. الحرضان هما (IP) وهما اختصار لكلمتي International Protection أما البرقمان فأحدهما في خانة الأحاد والأخر ل خانة العشرات: - رقم العشرات بأخذ صفر أو واحد أو اثنين ويتزايد حتى رقم ٦. وهذا الرقم يحدد درجمة الحماية ممن تماس او دخول أجسام غربية للمحركات وهذه الدرجات مغصلة وموصفة في الجدول (T) , is

- أما رقم الأحاد.. فيأخذ صفر أو واحد أو اثنين ويقرايد حتى رقم ٨ . وهذا الرقم يحدد درجة الحماية من دخول المياه .. ويوضح الجدول رقم (٣) هذه الدرجات مفصلة وموصفة

اعتبارات تؤخذ عند إجراء الاختبارات البلازمة للشأكدمن سلامة درجة الحماية:

من المحركات وليست على كل محرك

_ يجب أن تجرئ الاختبارات على عينة رقمى(٤) و(٥). جديدة ويطبقة وكاملة الأجزاء

- يجب أن تكون المياه التي تجرى بها اختبارات الحماية مياه متجددة وخالية

3

4,5,6

من أية إضافات مثل مياه الشرب. _إذا كان رقم العشرات في درجة الحماية هو ١ أو ٢.. أو كسان رقسم - الاختيارات اللازمة الناكد من سلامة الأحاد هـ و ١ أو ٢ أو ٣ أو ٤. فـــان درجة الحماية.. هي اغتبارات لعينات الفحص والمعاينة بالنظر سوف يكون كافياً. وإنا حدث شك فتصرى الاختيارات الموضحية في الجدولين

العدد القادم: منحنيات الأداء للمحركات. . منحنيات الأداء للأحمال.

فتصات الغسلاف بقوة ٢٠

لفات الاختبار	of talls		
الحماية من دخول أجسام غربية	الحماية من التماس	رقم العشرات	
لاشجد الحثبارات	لاتوجد اختبارات	0	
أن Y تدخيل الكرة يحيث تمثل خطورة	تستخدم كرة صلية بقط بقوة ٥٠ نيوتن. ويجب ا على المحرك.	1	
	اختبار دخول اصابع ا یجری کما هو موصی	2	

نيبوش، ويجب أن لا تتدخيل الكرة بحيث تمثل خطورة على المحرك.	DIN 57470 - PART I	
٢,٥٥ مم ويضغط ية في فتحات بافي لا يدخل السلك داخل أجزاء		

يستخدم سلك صلب بقطر ١٠٠٥ مـم ويضغط به في فتحات
الغلاف بقوة ١ تيوتن - ويجب أن لا بعض السلك عاضل أجزاء
المصرك بحيث يمثل خطورة غرفة اختيار الاثرية كما
باغرامىغة DIN 40052

جدول رقم (٥): اختبار درجة الحماية من دخول المياه (اختيار للبواصفة المحددة في رقم الاحاد في درجة الحماية للمحرك)

مواضفات الاختيار	قم الأجاد
لا توجد لختبارات.	0
يجدة التثقيط كما هو موضح في الواصفة DIN 40053 PART 1.2	1.2
النبوبة اغياه اغتارجحة والرشاش حسب المواصفة	3.4
DIN 40053 PART 2,3	
تستخدم فونية رش المياه رقم ٦ حسب المواصفة DIN 40053 PART 4	5
الستخدم فونية رش اللياه رقم ١٢ حسب المراصقة DIN 40053 PART 4	6
يغمر المنحرك بالكامل في المياه بالشروط الثالية. - أن يكون مستوى المياه فوق أعلى نقطة في المجرك بمسافة لا تقل عن - 10 مم.	7
- الدفي نقطة في المحرك يجب أن تبعد عن المياه بما لا يقل عن متر	
ـ برجة جرارة الماه بجب أن لا تغتلف عن درجة حرارة المحرك ماكثر من أم وهذا الاختلاف يعكن تعديله إذا رأك اللجنة الفنية ذلك	
خصوصًا إذا كان الحرك يعمل ف هذا الاختبار. ويحب أن لا تتخلر الياه الحرك بدرجة تمش خطورة	
ابية تنظول بدرجه نمين خطورة بتم الانتفاق على الاختيارات بين الصنائح والسنتهلك بحيث لا يقبل السنوى عماجاء في رقم7 السابق.	8

250 A 011 250 100 A حكاكين فاصلة ١٦٠٠ أمبير ــة القاهـــرة للكه ٩ ش رسيتم - جياردن سيش - القاهيرة ב: לידורסי - שלש: וועזרסי

اختيبار المحركبات الكهربيبة (٢)

د. فتحى عبد القادر
 استاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

تتاولتا في العدد السابق براسة أربعة من العوامل التي تؤثر على اختيار المصركات الكهربية.. وفي هذا العدد نستكسل الدراسة بتناول كمل من متعنيات الأداء للمحركات الكهربية ومتحنيات الأداء للمحل الميكانيكي.

ه ـ منحنيات الأداء للمحركات الكهربية

ق عجالة نستطيع أن تلخّص الخواص والمواصفات التي يجب أن يتستع بها المحرك الكهربي المثال - في التال: ١ - شفه عند الشراء .. أقل ما يمكن. ٢ - كفاءته .. Efficiencyعلى ما يمكن حتى تقل تكاليف التشغيل Running

٣- تكاليف الصيانة له.. اقل ما يمكن. ٤- عمره الافتراضي.. طويل جداً. ٥- عزمه عند بدء الدوران.. عال. ٣- يشغل الحصل بسمعات مختلفة. بحيث يمكن تغيير السرعة بالية قيمة صغيرة وخسلال مدى كبير السرعة (كمثال من خوال ١٠٠ لفة/ دقيقة). حتى حوال ١٠ ألاف لفة/ دقيقة). ٧- سرعة الحرك عند القيمة المضبوط عليها .. تبقى كما هيى مهما نغير عزم الحمل بالزيادة أو النقصان.

الحمل بالزيادة أو النقصان. ٨- وسيلة التحكم في سرعة المحرك.. ثمنها قليل بالنسبة لثمن المحرك وتكاليف تشغيلها وصيانتها قليلة. ٩- معامل القدرة.. يساوى الواحد

 ا _ قيمة العزم.. عالية بالنسبة للأمير High Torque Per Ampere.
 ١١ _ يمكنه العمل على المسدر الكهربي المتاح سواءً كان شلاشي أو أحادى الأوجه بتيار مستمر أو متردد.

أنواع المحركات الكهربية :

وبالطبع .. فليس هناك نوع معدد من المحركات له كل الخواص السابقة .. ولكن لكل نوع مزايا هي جزء من هذه الخواص .. وعيوب هي عدم تحقيق باقي هذه الخواص.


ويمكن تقسيم أنواع المصركات الكهربية إلى الأنواع العامة التالية:

1 - محركات التيار المستمر DC Motors. وتستخمم عندما يكون الحمل في حاجبة للعميل عنبد سرعيات مختلفية ويحتاج لعزم بدء عالى. وهذه المحركات تعطى اكبر عــزم بدء عــن أي توع أخــر من المحركات _ يصل إلى حوالي خمسة أضعاف عزم الحمل الكامل وهمى أفضل المحركات التس يمكن التحكم في سرعتها بكفاءة ودقة وحساسية عالية ومدى كبير للتغير في السرعة.. والتكلفة الابتدائية وتكاليف النشغيل لمنظم السرعة فيها تكون أقل من أي نوع أخر من المحركات. وعلى فذا .. فإن محركات التيار المستمر تعطى أكبر عزم بده.. وتعتبر من أفضل المحركات من حيث تتظيم السرعة. أما عيـوبها الرئيسيـة فتتمثل في أن ثمنها أغلى من أي محرك الخر ونحتاج لصيانة متكررة.

ب ـ المحركات الترامنية Synchronous Motors

وهى أقضل المحركات التى تعطى سرعة شابت مهما تغير عزم الحصل ويمكنها أن تعمل بمعاسل قدرة متقدم Lead Power Factor. إلا أن عييها الرئيسي هو أنها أقل المحركات في عزم البدء والدي يحمل إلى حوالي ٢٠٪ من غزم الحمل الكامل

جـــالمحركات التباثيرية ثلاثية الأوجه 3 Phase Induction Motors وهــ أقـل المحركات ثعثاً وأقلها





حاجة الصيانة. إلا أن عيبها الرئيسي البرائيسي النها مازالت أعلى المحركات تكلفة من حبث التحكم في السرعة حيث يصل ثمن منظم السرعة إلى حبوالي أربعة امشال منظم السرعة في محركات التيار المستمر حبوالي ٢٠٪ فلط من ثمن ثمن المحركات التيار هو حاجتها إلى تحسين معامل قدرتها ويالد حل أن عزم البحد لها يحسل إلى حوالي ٢٠٪ عزم الحمل الكامل.

تتشابه هذه المحركات في مزاياها وعبوبها مع المحركات التأثيرية ذات اللاثة أوجه. إلا أن المحركات التأثيرية ذات اللاثة أوجه الواحد أعلى من حيث شدة التبار وأقل من حيث معامل القدرة وأكثر حاجة للصيانية من المحركات التأثيرية ذات الثلاثة أوجه. ولهذا قان

المحركات التأثيرية ذات النوجة الواحد تستخدم بدلاً من المحركات الشائيرية ذات الثلاثية أوجه فقيط عندما يكون المسدر الكهربي المتاح ذا وجه واحد ولا يوجد مصدر ثلاثي الأوجه. ويقع الكثيرون في خطا شائع عنديا يستخدمون محركات ثاثيرية ذات وجه واحد بدلاً من ذات الثلاثة أوجه رغم توفر المصدر الكهربي ثلاثي الأوجه. هدد المحركات العامسة Motors Motors:

وهي تشبه محركات التيار الممتمر التوالى. إلا أن العضو الثابت فيها مكون من رقائق الصلب السليكوني بدلاً من الحديث الصحت. ولهذا فإنها تعسل على مصدر التيار المستمر أو المردد. وعزم البده فيها علل جداً يزيد عن خمسة أضعاف عزم الحمل الكامل. وهي أعلى المحركات سرعة حيث يمكنها أن تصل إلى حوالي عشرة الآف لفة / أن تصل إلى حوالي عشرة الآف لفة / وعيوبها الرئيسية تتركز في تغير لويتها





مثل Hysteresis: وهي محركات مازالت Hysteresis: وهي محركات مازال على تحت التطوير واستخدامها مازال على نظاق ضيق جداً في القدرات الصغيرة. وأمم مزاياها، بساطة التركيب وندرة حاجتها للصيانة أما المحركات الخاصة من نوع Servo, Stepper في محركات أقبل من واحد حصان وتستخدم في وسائل التحكم المختلفة.

مقارضة بين ضواص المصركات المختلفة:

يوضح الشكل رقم (١) مقارنة بين خاصية عزم المجرك خلال فترة البدء لاكثر المحركات شيوعاً وهي: محركات التبار المستمر الشوازي والمركب المحركات التائيية شائية الأوجه وفي هذا الشكل افترضنا شدرة ضرح حصان. وكانت السرعة - الاكثر شيوعاً المام الذي تكون سرعة عالية (٠٠٠٠ لفة / دقيقة .. عدا المحركات ٥٠٤٠ لفة / دقيقة .. عدا المحركات ١٩٠٠ لفة / دقيقة .. عدا المحركات ١٩٠٠ لفة / دقيقة .. عدا الكامل لفة / دقيقة ويكون عزم الحمل الكامل ــ المحركات ١٩٠٠ لفة / دقيقة ــ حول ــ ١٩٠٠ لفة المحركات ١٩٠٠ لفة / دقيقة ــ حول ــ ١٩٠٠ لفة المحركات ١٩٠٠ لفة / دقيقة ــ حول للكامل الكامل المحرك العام ٢٠ ويزم الحمل الكامل الكامل

وفي هذا الشكل. تُجد أن عرم البده لمحرك التيار المستمر هو الأكبر نيوشن متر). يليه المصرك التأثيري شلاشي الأرجه (٢٠ نيونس متر) شم المحرك العام (٤٠ نيونس متر). وأقلها المصرك التزامني (٢ نيونس متر).

ويلاحظ أن محرك التيار الستمر من شوع التوالي يكاد يكون هو المصرك العام نفسه .

وقد وضعت في هذا الشكيل خواص المصرك الشزامنس السذى كنان قليبل الاستضدام كمصرك يقسوم بتشغيل الأحمال الميكانيكية .. وكمان يستخدم اكثر بدون حمل ميكانيكي ليقوم بتحسين معامل القدرة.. ولكن استذ بامه في تشغيل الأحمال الميكانيكية زاد في الأونة الأخيرة بعد ظهور مغيرات التردد لتغيير سرعة هذا المحرك. حيث يمكن أن هذه الحالة أن يعمل هـ ذا المحرك بأقبل تيار (معامل قدرة الوحدة) ويعطى بسهولة أكثر من المحرك الشأثرى قيمة عالية للعرزم بالنسبة للتيار.. وبالتالي كفاءة أعلى وقدرة خرج أكبر. ومن الخواص الهامة للمصركنات الكهربية .. قيمة التيار ومعدل تغيره مسع تغير الحمسل على المحرك. يموضح الشكيل رقم (٢) تغير تيار المصرك مع تغير قدرة الحمل على المحرك، وللمقارنة .. اعتبرنا قدرة خرج الحمل الكامل واحدة بقيمة ٥ حصان للأنواع المختلفة. ونسلاحظ أن محركات التيار المستمر تاخذ اقل تيار عند اللاحمل .. وبزيادة الحمل يزداد التيار زيادة خطية .. وعند الحمل الكامل بكون التيار أكبر من المصركات الأضرى التناثيرية والشزامنية لانها تكون ذات ثالاثنة أوجه ـ حيث تنقسم القدرة على الأوجه الثلاثة - والمحركات الشرامنية تكون تباراتها منخفضة عندما تعمل في تشغیل حمل میکانیکی.. حیث بکون معامل القدرة حبول الواحد الصحيح

وذلك لـزيبادة كفساءة المصرك.. أمنا

المركبات التأثيرية فإن تيبارها عنبذ

اللاحمل يكون كبيراً وذلك لصغر فيمة معامل القدرة، ثم يتزايد بمعدل بسيط مع زيادة الحمل لزيادة معامل القدرة،

يقع الكثير من المندسين ف حيرة عندما يجدون تيار هذه المصركات التناثيرية عند البلاحمل كبيرا بحيث يقترب من تيبار الحمل الكاميل .. وهي خواص طبيعية لهذه المحركات. وسوف نجد أن تيار اللاحمل يتراوح بين ٦٦ـ ٨٦٪ من قيمة تيار الحمل الكامل عندما تكون قدرة المصرك واحد حصان والنسية الصغيرة تكون للمحركات ذات السرعة العالية (٢٠٠٠ لفة/ دقيقة) أسا النسية الكبيرة فتكون للمحركات ذات السرعـــة المنطفـــــة (١٠٠٠ لفة / دقيقة). وكلما زادت قدرة المصرك عن الواحد حصان كلما انخفضت هذه النسبة حيث تاراوح بين ٣٠ _ ٥٤٪ عندما تكون قدرة المصرك ٢٥ حصان كما في الشكل رقم (٣). كما يــلاحظ أن سبة تيار اللاحمل إلى تيار الحمل الكامل تنزيد كلعاكنان وزن حديد الصلب السليكوني ــ وبالشالي و زن أسلاك النصاس ــ في المصرك قليلاً بالنسبة إلى قدرته رذلك في التصميمات الحديثة للمصركات حيث يقبل وزن المحرك لنفس القدرة .. ويتم ذلك بزيادة برجة التشبع المغشاطيسي ف الحديث

والذي يتبعه نقص معانعة المغنطة


Magnetising Reactance وبالتالي زيادة تيار السلاحمل، ويمكن الحصول على زيادة درجة التشبع في التصميمات الحديثة - برغم ما يسببه ذلك من زيادة درجة حرارة المحرك - باستخدام المواد العازلية الحديثة التي تتحمل درجات الحرارة العالية.


مقارنــة بين ضواص المصــركــات التأثيرية ذات الوجه الواحد:

يتم إنتاج المحركات التأثيرية ذات الموجه الواحد بانواع متعددة. والاختلاف الرئيسي بينها هو قيمة عزم بدء الحركة يوضح الشكل رقم عندما تكون قدرة الحمل الكامل لأي منها مساوية لنصف حصان وقد تم شلائي الأوجه بنقس القدرة (٥٠٠ للتأثيري ثلاثي الأوجه عن أي من انواع حصان) وذلك للتأكيد على مزايا المحركات التأثيرية ذات الوجه الواحد المحركات التأثيرية ذات الوجه الواحد ويتم حالياً في مصر إنتاج الواح من هذه المحركات في عدة مصانع - في القاهرة

وق الشكل رقم (٤) يعطى المنحنى رقم(١) للمحرك التأثيري ثلاثي الاوجه اكبر عزم بده (٢٠ كجم سم). يليه المصرك "Capacitor Start" ويمثله

 \Diamond





المنحنى رقم (٢) ويعطى عزم بدء (٠٠ كجم سم) ويستخدم فيه مكثف في حدود ٥٤ ميكروفاراد.. أما المصرك "Capacitor Start - Capacitor "Run فهو يعطى عزم بدء (٥ر٢٧ كجم م) كما في المنحنسي رقسم (٢ ويستصدم فيه مكافسان أحدهما ألأ ميكروفاراد دائم القوصيل والثائي ٢٠ ميكروف اراد ويوصل عند البدء فقط.. أما المحرك رقم (٤) فهو من نوع "Split Phase" وعزم البدء لـ في حدود (۲۰ كچم سم).. والمحرك رقم (٥) من توع "Capacitor Run" ويعطى عنزم بدء ف حدود (۱۵ کچم سم) ویستخدم فيبه مكثف ١٢ ميكسروف اراد موهسل باستمارار. . والمحارك رقم (٦) من الأنواع الحديثة ويستخدم في الغسالات الأوتوماتيكية ويتميىز بتحمله لتكبرار عمليات البيدء Multy Startingوعزم بده الدوران لــه يكـون منخفضاً عـن الأنواع الخمسة السابقة .. ولكن هذه النسبة الصغيرة للعزم تكنون مناسبة للحمسل لأن المصرك تكسون سرعتسه منخفضة (نصو ٥٠٠ أو ٣٧٥ لقة/ دقيقة) وبالثالي تكون العزوم عالية مع هـذه السرعة المتخفضية، وملقات هـذا

يوضح الجدول رقم (١) نسبة عزم بدء المدوران إلى عبزم الحمل الكناميل عند الحمل الكامل (عند سرعة ٠٠٠ ١٤٠٠

المصرك رقم (٢) على الرغم من أن المحرك رقم (*) عرم بدكه $^{-}$ 0 كجم سم.. أعلى من المحدرك رقم (*) والذي يبلغ ٣٠ كجم سم- وذلك لتاثير المكثف الذي يبؤدي إلى تحسين معاصل القدرة وزيادة العزوم وزيادة نسبة Torque) (Ampere/ ورغم مذا العيب الكبير (تيار البدء العالى) للمحرك رقم (٤) والذي يجطه لا يتحمل تكرار البدء في رُمن محدود - وكثيرًا ما تحترق ملفات البدء فيه _ إلا أن المصانع تنتجه بمعدل كبير وذك لقلبة تكاليف تصنيعه عين

الأثواع الأخرى من هذه المجموعة من

وبالاحظ أن تبار المحسرك رقم (٤) وتيار المحدك رقم (٢) يكونسار متساويين عنند الحمل الكنامل لأن أيساً منهما يتم فصـــل ملقات البـــــ عشد سرعته العالية ويعمل فقطعني ملفسات الدوران ولهذا فسإن مفحنيسات هلايين المحركين تشترك سبع منحشي المحرك رقم (٨) في الشكلين رقمي (٤) (٥) ف السرعات العالية بعد قصل ملفات البدء.. وكذلك المصرك رقم (٢) _ بعد فصل مكثـف البدء (٠ ميكروقاراد) في السرعات العالية - فإن منحنيات النيار والعزم لمه تقع على نفس منحنيات التيار والعنزم للمحرك رقم (٥) -شـكلي رقم (٤)، (٥) المصرك تكون مقسمة إلى اللاث مجموعات بنفس تقسيح ملفات المعركمات ثلاثية الأوجمه .. لذلك يطلق على هذا المصرك -Phase Wind - 3 - Phase Lil .ing - Single Phase Motor" المحرك رقم (V) "Shaded Pole" فهو أقل المحركات في عنزم البدء حيث يكون في حدود (٥ ر١٣ كجم سم ويعثل المُنحنى رقم (٨) عزم المصرك عندما تكون ملفات بدء المدوران مفصولة وملفات الدوران فقط صي الموصلة بالمصدر حيث يكون عزم بدء الدوران للمحرك صفراً ولا يستطيع المحرك أن

لغة / دقيقة)

كما يلاحظ أن المعرك رقم (٦) الذي

يستضدم ف الغسالات الأوتوماتيكية

يكون تياره لحظة البدء أقل نيار وتبقى

فيمته ثنابتة تقريبنا مع زينادة السرعة

لكي يتحصل تكرار البده. ويسلاحظ أن

هذا المعرك لا تحترق ملفاته إذا كنان

الحمل كبيراً وظل ساكناً .. أو تم إيقافه

بأينة وسيلة منع توصيلته إلى المصدر

الكهربسي. ويرجع ذلك إلى هذا الشكل

للتيار الذي يكون ثابتاً تقريباً مع تغير

السرعة عندما تكون الغسالة تعمل في

برامج الغسيل.. أما إذا كنانت الغسالة

تعمل في برنامج العصر Spinning فإن

ملقات المصرك في هذه الحالة ـــ والتي

تكون منفصلة عن ملفات حالة الغسيل

- تكون بنقس خواص المحرك رقم (°)

"Capacitor Run" وهي لا تتحمل بقاء

المحرك ساكنا إلا لفترة البدء الصغيرة

المعتادة .. لأن البدء (٥٦٧ أمبير) يكون

أعلى من تيار الحمل الكامل المصممة

عليه هذه الملقات ٥٠٥٠ أمبير ويكون

تيار البدء – ٥ ر١٢ أمبر – أعلى ن

المحرك رقم (٣) ويليه المحرك رقم (٤)

-١٤ أميير- ثمم المصدرك رقسم (٨)

-٢ر ١٥ أمبير - شم المصرك رقم (٣)

-٦٦ أمبير-. أما المصرك رقع (٤)

فيستحق الشآمل لأنثه بأخذ أكبر تيار

بدء -٢٢ أمبير.. يصل إلى ضعف تيار

للأشواع المختلفة من محركات البوجه الواحد ويمكن ملاحظة المزيد من الفروق الجوهرية بين الأنواع المختلفة للمحركات التأثيرية ذات السوجه الواحد مقارنة بالمحرك القاثيرى ثلاثى الأوجه ق الشكسل رقم (٥) السدّى بيين تغير التيار مع تغير السرعة خلال فترة بدء الدوران Run Up. وفي هذا الشكل نجد أن المصرك التاثيري ذا الثلاثة أوجه يكون تباره منخفضاً خلال فترة البدء کما یکون تیاره اقبل تیار (۲ر۱ امبیر)


Switchgears & Control

الوكيل الوهيد لشركة

FRAKC

إمكثفات وأجهزة إحسين معامل القدرة

١٦ ش شــمس الدين الذهبي – الجــولف – م. الجــديدة ت: ۲۹۰۸۵۰ و ۱۷۲۵۷۴ و ۲۹۰۸۵۲۰ فاکس: ۲۹۰۲۵۴ فاکس



منحنيات الأداء للحمل الميكانيكي

يعتبر الدرم سع المرعة للحصل الميكانيكي عاملاً أسساسياً في المتبار الميكانيكي عاملاً أسساسياً في المتبار المحمل بطال عند البدء، فإذا كان عزم عال عند البدء عزم الحرك أقبل من عزم الحرك أقبل من الدوران وسوف يبقي ساكناً، أما السرعة التي يدور بها المحرك مع الحمل بحسورة مستقرة، فهي السرعة الثني يكن عندها عزم المحرك مع الحمل يكن عندها عزم المحرك مساوياً لعزم المحرك التني عندها بنقاطع مندني عزم الحمل. التني عندها بنقاطع مندني

يُوضح الشكل رقم (٦) منحنيات أنواع مختلفة من الحمل الميكانيكي وكذلك قيمة العزم اللازم للحمل عندكل سرعة. وللمقارنة.. تم اختيار قيمة لعزم الحمل مقدارها (٥ نيبوتن متر) وهسي نفس القيمة للأنواع المختلفة عند سرعة السدوران المستقسرة (١٤٠٠ لفة/ دقيقة). يمثل المنحنى رقم (١) الحمل الذى يحتاج لأكبر عزم بده وأكبر عزوم ق السرعيات المنخفضية.. وكلما زادت السرعبة تقبص العزم البذى يحشاجه الحمل. ونجد أن العزم يتناسب عكسياً مع السرعة.. أي تكون قدرة الحمل ثابتة مع تغير السرعة. وهذا النوع من الأحمال مثل المضارط والات قطب المعادن ومساكينات التقسريز ومساكينات البنقشير وماكينات لف المرقائق ويمثل المنحشى رقم (٢) الحمل الذي يكون عزمله ثابثنا مهما تغيرت السرعة مثل الرواضع والأوتاش والمصناعد وسيبور الفقل ومساكيفات البشق والطلمجات ذات المكبس. أما المنحني رقم (٣) فهو يمثل حمل الجر مثل الترام والمترو ووسمائل النقل. ويعشل المشحشي رقسم (٤) حملًا بزيد عزمه بــزيادة السرعة زيادة خطية وهمو يمثمل المواحدات الكهربية ذات التغذية الخارجية. أما المنحنى رقم (٥) فيمثل حملاً بتــزايد عــزمه مــع مربــع السرعة .. وهو حمل مشهور باسم Fan Load ويمثل المراوح الهوائية بانواعها وطلميات الطرد المركزي والسقن وهذه المنحنيات يمكن القياس عليها واستنتاج شكل منحنى أي نوع أخر من الأحمال لتصديد المصرك الكهربى المناسب لتشغيلها.

ويالاصطان بعض أنواع الأحمال الميكانيكية تتغير فيها قيمة العزم ليس بتقير السرعة فقط.. ولكن أيضاً يتقير العزم مع مرور الوقت منذ بدء تشغيل الحمل.. مثل فسوا قسط الهواء ذات الكبس مع خزان للهواء وكذلك أجهزة التكييف والثلاجات الكهربية حيث يظل عزم الحمل عند الهذء ثابتاً مع زيادة

جدول رقم (١): نسبة عزم البده إلى عزم الحمل الكامل

Motor Type	Starting Full Loa Torque
Split Phase	1.2
Capacitor Start -	1777
Capacitor Run	1.5
Shaded Pole	0.4
3 Phase Motor	2.4
Capacitor Start	2
Capacitor Run	0.6
3 Phase Winding -	
Single Phase Motor	0.5


جدول رقم (٢): نسبة تيار البدء إلى تيار الحمل الكامل

Motor Type	Starting/ Full Load Current	
Split Phase	- 7.1	
Capacitor Start -		
Capacitor Run	5	
Shaded Pole	4.35	
3 Phase Motor	3.6	
Capacitor Start	3.55	
Capacitor Run	3	
3 Phase Winding - Single		
Phase Motor	1.12	

السرعة وبعد ثبات السرعة وكلما مسر الوقت يزداد الضغط وبالشاق يزداد العزم مع الزمن . ولهذا، فإن فعسل المحرك الكهربي في هذه الحالات شم إعادة تشغيله يجعل المصرك غير قادر على البحد والدوران ويجب خفض الضغط في خسزان الهواء أو الانتظار قليسلاً في حسالة أجهسزة التكييسة والثلاجيات حتى ينساب غاز القريون إلى مواسير الضغط المنخفض.

ويلاحظ أن مده الظاهرة تحدث إذا تمفصل أي جهاز تكبيف أو ثلاجه إذا كان المحرك دائراً وتم إعادة تشغيله بعد وقت قصح... وكذلك إذا استختمت أجهزة مثبتات الجهد ذات المرحل -Re lay Type Stablizers وعشدما لا يستطيع المصرك الدوران فبإن تيباره يكون عمالياً ومساوياً لتيار البدء ولا يتحمله المحرك.. ويقوم جهاز حماية المرك Over Load بقصل المرك.. واكن تكرار هذه العملية يبؤدي إلى تحميحن عوازل المصرك وضعفها واحتراق المصرك وتقع نفس المشكلة لأجهزة التكييف والثلاجات إذا استخدم مولد احتياطي يعمل أوتوصاتيكيا عند انقطاع التيار ويكون مضبوطأ بحيت يشغل الأحمال بعد زمين قلبل مين انقطاع التيار ، ويجب أن يضبط الزمن لإعادة تومميل التيار بحيث يكون كافيا - على الأقبل ١٥ دقيقة - حتى نضمين سلامة مثل هذه المعدات.

MOELLER M



٣٣ ش السبع بنات - المنشية - الإسكندرية ت و فاكس : ١٣/ ٤٨٤٥٧٥٤

التعرف على المحركات مجهولة البيانات

 د. فتحس عبد القادر أستاذ الآلات الكهربية - هندسة شبين الكوم

> عندما نجد محركًا كهربيًا لا ترجد عليه أية بيانات، أو نسريد أن تذكد من أن البيانات الموجودة على محرك ما هى بيانات صحيحة. فإنتنا نجتاج إلى أن نتعرف على نوعية هذا المحرك وأطراف تـوصيله والجهد المناسب لتشغيله وتيار الحمل الكناميل وقدرة الدخيل والخرج والكفاءة والسرعة ومعاصل القدرة عند الحمل الكنامل ورتبة المواد العارئة ودرجة الحماية.

> وسوف نتساول التعسوف على المصركات شلافية الأوجه من الشوع التأثيري Three Phase Induction ... كما يل:

۱ ـ التعرف على أطراف توصيل المحرك

إذا كانت درورتة، توصيل أطراف المحسرك المعتادة غير مسوجودة.. أو تسم إعادة لف المحرك وحدث شك في أن بدايات ونهايات ملقات الثلاثة أوجه موصلة بطريقة خطأ.. فإنشا تستطيع التعرف على بدايات ونهايات ملفات الثلاثة أوجه حيث نبدأ بالتعرف على طرق كل وجه باستضدام جهاز «اومياز» او «أفومياز» او لمبة اختبار او أية طريقة أخرى . وبهذا يصبح لدينا ستة أطراف كل اثنين منها بمثلان أحد الاوجه. ولكن صدًا لا يكفى. إذ يجب تحديد بعاية وتهاية كل وجه لأن المحرك إذا كان سيوصل ونجمة، Star مثلاً فإن بدايات الأوجمه الثلاثة توصل مع بعضها.. بينما توصل نهايات الاوجه بالمنبع. ولا يجب أن يموصل



تيار متغير ذي جهد صوالي ١٠٪ من بالمثبع نهاينة وجهين وبداينة الوجنه الشالث مشلاً .. وإنما يجب أن يومسل جهد الوجه للمصرك بعد أن يوصل أي بالمنبع نهايات أو بدايات ثلاثة حتى من طرق الوجه B إلى أي من طرق الوجه C. ونوصل جهاز «فولتميةر» ينشأ مجال مغناطيسي دائري منتظم بين الطرف الباقي من الوجه B Circular Rotating Field. وإذا كان المحرك سيومسل «دلثا» Delta فيجب والطرف الباقي من الوجه 0 . فإذا قرأ جهاز الفولتميتر، جهدًا صغيرًا جنًا ـ أيضًا أن تتقيد في التوصيل بالبدايات حوالي الصفر - كان توصيل الحوجه B والنهاسات ويلاحظ أن تعبير بمدايات مع النوجه C صحيصًا .. ويكون هذا الاوجه أو نهاياتها هو تعبير يعكننا من تعريف الأطراف الثلاثة المتناظرة والتي التوصيل كما ق الشكل رقم (١)، أما إذا قرأجهاز والضولتميتره جهدا يقترب تؤدى إلى تموزيع الملقات بحيث يكون بينها زاوية ٢٠ أ في القراغ. ويمكن أن من جهد الوجه A .. كان التوصيل خطأ ويعبر عنه الشكل رقم (٢) حيث يجب نسمى شلاثة أطراف البدايات أطراف تبديل طرفي الوجه B أو C. ويتكرار تهابات أو العكس، ولكن إذا تمت هذه النصربة مع تعذية الوجه B من تسمية بداية وجه منا فإنه يجب أن المنبع وتوصيل الوجه C مع الوجه A مع تحدد بداية الوجه الشائي والثالث بناء «الفسولتميةر» نتعسرف عني الأطسراف على هذه التسمية.

> ولمعرفة الأطراف المتشابهة للأوجه -بدايات ونهايات - نقوم يتوصيل طرقي أحد الأوجه وليكن الوجه A إلى منبح

المتشابهة للثلاثة أوجه.


ونلحظ أن السبب في قسراءة


التوصيل الصحيح .. يرجع إلى أن كلاً من الوجهين B و D تستنتج بهما قوة دافعة كهربية ED و DB متسارية وق اتجاه زمني ضد اتجاه جهد المنبع VA كما هـ و مين بالـرسـم الاتجاهـي ف الشكـل رقم (١) .. وتكـون قـراءة الفولتميار، هـي الغرق بين EB و و قساري وساوي وساوي .

أما التوصيل المبين في الشكل رقم (٢) فيجعل قراءة دالفولتميتر، هي مجموع EB و EB ويقترب من قيدة VA كما هيو مبين بالرسم الاتجاهي في الشكل رقم (٢). ويمعنى لخر.. يمكن القول بأن تبوصيل الوجهين B و B بالطريقة المبينة في الشكل رقم (١) على الوجه A. ولهذا تكون القوة الدافعة الكهربية المستنتجة به مصغره. أما التوصيل المبين في الشكل رقم (٢) فإنه يجعل الوجهين B و D يمثلان ملقا في نفس اتجاه الوجه A في الفراغ.. فتكون نفس اتجاه الوجه A في الفراغ.. فتكون تقريباً قدمة VA في المناوي تقريباً قدمة VA في المناوي تقريباً قدمة VA في المناوي

٢ التعرف على جهد التشغيل Rated Voltage

للتعرف على الجهد الدى يجب ان يعمل عليه المحرك التاثيرى ثلاثى الأوجه.. ضاخذ أولاً المصرك من الضوع في العضو المائر الملفوف Wound ... ونفصل أطراف العضو الدائر ليكون مفتوحًا Open Circuit ... ثم نوصل العضو الثابت ... سواءً كانت ملفاته ودلتاء أو ونجمة، .. إلى محول





متفر ثالائي الأجه Three Phase Variac مسع توصيسل افسولتميارا و «امبيرومتر» في الخط للمحرك كما في الشكل رقم (٢).. ثم نبدأ بجعل الجهد المسلط عنى المحدث صغيرًا وتسجل شراءتس والأمبيروماره ووالضولتمياره ..ثم نـزيد الجهد عـدة مرات بالتـدريج وفي كسل مسرة نسجسل قسراءتسي «الأمبير وميتر» و «الفولتميتر».. ونلاحظ أن المحرك لن يدور ويعتبر عند البلاحمل. ومن هذه النشائج نمرسم العلاقة بين التبار والجهد والذي يجب أنْ يِسَاخَدُ الشكل رقم (٤)، وفجد أنَّ التيار يبزداد خطيًا ببزيادة الجهد عند الجهود المنخفضة ثم يزداد بمعدل أكبر وبشكل منحني ق الجهود الاعلى وذلك لتشبع الحديد في المحرك. أما ريادة الجهد أعلى من ذلك فتؤدى إلى زيادة التيار بمعدل كبير جدًا الأمر الذي يمثل خطورة على المصرك إذا استمر زمنا طويلاً ويأخــــذ شكلاً خطيًا لتمام تشبع الحديد. ويمثل شكل صده العالاقة جزأين مستقيمين بيتهما جزء متحثى ــ اى يمثل ركبة Knee _ ويكون الجهد المناسب للتشغيل هو الجهد المقابل لمنتصف الركبة أو أعلى منه قليلاً حسب درجة تبريد المحرك وذلك كما في الشكل

ويبلاحظ أنه إذا تم زيادة الجهد بالتدريج حتى أعلى قبمة ممكنة من المصول المتغير Variac وكانت عبلاقة الثيار مع الجهد خطية وليس بها جرُّه منحتى في التهاية.. فبإن هذا يعنبي أن جهد تشغيل المصرك أكبر من أعلى قيمة حصلتا عليها من المحول المتغير -Vari 80 ويجب استخدام جهد أعلى من ذلك في هذه التجريسة. أسا إذا زاد التيار وبمعدل كبير في الجهود المتخفضة. فإن هذا يعنى أن جهد تشغيل المحرك

Rated Value

منخفض ويجب زيادته من البداية بمعبدلات صغيرة حشبي نحصبل على شكل الركبة للصلاقة بين التيار مع

بالتدريج ونسجل القراءات هبوطا بالجهد- وليس صحودًا حتى تبقى السرعة شابئة تقريباً. وفي هذه الحالة تختلف العبلاقة بين التيار والجهد عن حالة المحرك ذي العضو الدائر الملقوف حيث نجد أن التيار في منطقة الجهود النخلضة يكون عاليا بسبب انخفاض السرعة شم ينخفض بزيارة الجهد ويدخل في منطقة الجزء المنحنس الدالة على تشبح الحديث ثنع منطقة الخط الستقيم الدالة على تمام التشيع. ومن هذا الشكل للعلاقة بين التيار والجهد.. تستطيع تدديد الجهد المناسب لتشغيل المحرك حيث يكون في حنوالي منتصف منطقة الجزء المنحنى - شكل رقم (٤).



«الـواتميةر» بـالمحرك على مـا إذا كـان

موصلاً ونجمة، أو «بلشاء. فإذا كان

المصرك منوهسلا «تجمنة» فينوهسل

«الـواتميةر، بحيث يمـر في ملف تيـاره

ثيار وجه وليكن الوجه A. ويوصل ملف

الجهد إلى جهد نفس النوجه Aحيث

يومسل أحد طرق ملف الجهد بنفس

الطرف الموصل للث التيار والطرف

الثاني إلى نقطية التعادل -Neu

اralلمحرك أو للمنبع ويوصل جهازا

«الفولتميتر» و«الأمبيروميتر» –شكل

رقم (٥). أما إذا كان المصرك موصـالًا

ءدلتاء فيجب فتح أحد أوجه المصرك

وتوصيل ملف التيار «للواتميةر» ب


وتسوصيل ملف الجهد وجهازي

«الفولتميةر» و«الأمبيروميةر» - شكل


رقم (٦) - أو توصيل «الضولتميةر»

بكون هـ و الجهد الـ ذي سبق التعرف عليه في البند السابق، وقبل توصيل المحرك بالمنبع نقيس المقاومة بين أى طرفين سن أطراف المحسرك الشي ستـوصل للمنبع وتكون هـي Raعند درجة حرارة الوسط 6a .. ثم نقوم بتشغيل المحسرك وهمو بسدون حمل ونسجل قداءة والواتمية، ونضربها ق ثلاثة لتكون القدرة عند اللاحمل Po .. ونسجل قبراءة ءالأمبح ومثره ونصدد منها قيمة ثيار اللاحمل للوجه ليكون 01 . ثم نقوم بتحميل المحرك بأى حمل لفارة بسيطة شم نفصله وعلى الضور نقيس المقاومة بين الطرفين والتي زادت من Ra إلى Rb .. ونحسب ارتفاع درجة حرارة المصرك ضلال فترة تشغيس الحمل هنذه باستضعام العبلاقية البريناضية المرضحة في صقحة ٢٧ بالعدد رقم ٥٢ «الكهرباء العربية»، فإذا كنانت درجة المرارة قد ارتفعت بدرجة منخفضة دل ذلك على أن هذا الحمل منخفض .. أما إذا كنانت درجة الحرارة عبالية دل ذلك على أن الحمل كبير. وهكذا.. يمكن تحميل المصرك بحمل يجعل الزيادة في درجة الحرارة في حدود ٨٠ م عندما تكون المواد العازلة من النوع Class b وهي المستخدمة بكشرة في الوقت الحاضر في المحركات

والأجهـزة - شكل رقـم (٧) - سـواءً كان المحرك موصالًا وتجمة، أو ودلتاه Input Current (%) 260 Wound Rotor Type Squirrel Cage Type شكل رقم (٤): تغير تيار المحرك عند اللاحمل مع نغير الجهد



Applied Voltage (%) 78 88 98 106 110 129






الصغيرة والمتوسطة القدرة. أسا المحركات كبيرة القدرة أو المحركات ذات الاستخدام الخاص فتستخدم فيها مواد عازلة تتحمل أكثر من ذلك كما هو ممن في العدد رقم ٥٠.

ويلاحظ أنه يمكن الاستدلال على فوع المواد العازلة عندما ترتقع درجة حرارة المحرك وتظهر رائحة العازل حيث يمل أن درجة الحرارة هذه والتي يمكن قياسها هي اعلى قليلاً المواد العازلة ولا يجب أن تظهر هذه الرائحة بدرجة قوية أو لفترة طويلة لأن شفا يعنى إحداث إجهادات على المواد العازلة تؤدى إلى إضعافها خصوصاً في العازلة تؤدى إلى إضعافها خصوصاً في الحارات تعلى المواد العازلة تؤدى إلى إضعافها خصوصاً في الحدالة العارات العارا

كما يجب ملاحظة أن أقصى درجة حرارة يصل إليها المحرك تكرن بعد قترة تشغيل بالحمل لدة لا تقل عن ساعة للمحركات الاقبل من واحد حصان. أما المحركات الاكبر من ذلك فيجب أن يستمر زمن اختبار درجة الحرارة أكثر من ساعة حسب قدرة المحرك، ويعدد هذا الزمن ثبات درجة الحرارة تقريبًا مع مرور الوقت.

وهكذا.. بزيادة الحمل تدريجيا حتى تصل درجة الحرارة إلى أقصى قيمة تتحملها المواد العبازلة.. يمكن معرفة قيمة العمل الكامل، أما إذا كنائث الإمكانيات لا تسمح بتغيير الحمل على المحرك يسهبولة وشم تحميل المصرك بحمل ثابث القيمة ووصلت درجة حزارته مع هذا الحمل إلى أقبل مين اقصى درجة حرارة يمكن أن تتحملها المواد العازلة.. فإنه يمكن معرفة قيمة الحمل الكنامل لهذا المحرك من الشكل رقم (٨) والـذي تم استنشاجه نظريًا وعمليًا خصيصاً لهذا المقال. ونجد أن المحرك إذا كمان يعمل بمدون حمل فإن حرارته تــزداد بحوالي ٢٦م وإذا كــان محملا بحيث تصل النزيادة فدرجة الحرارة إلى • فُم ــ كَمَثَال ــ فإن ذلك يعنى أن هذا الحمل يضاظر ٧٢٪ من قيمة الحمل الكناميل وينالثاني يمكنن التعرف على قيمة الحصل الكاصل لهذا المحرك عقدما تكون المواد العازلة من نوعClass B حيث تكون أقصبي زيادة مسموحة في درجة الحرارة ٨٠م وذلك من الشكل رقم (٨). وعندما يتم تحميل المحرك بالحمل الكامل حيث ترتفع درجة المرارة إلى أقصى قيمة أمئة فإنه يعكن من قراءات اجهزة القياس معرفة قدرة الدخل عند الحمل الكنامل Pin وتيار الوجه للمحرك اوجهد الوجه V



المنافق المنافق مع المحرك الموصل «نجمة» أو «دلنا». المنافق مع المحرك الموصل «نجمة» أو «دلنا».

وسرعة المحرك n وكذلك مقاومة الوجه الكامل هي:η= Pout/Ph R. أما معامل القدرة عند الحمل الكامل

ومن نقائج القياس عند اللاحمل.. يمكن حساب مضاقيد الحديد Pi حيث. Pi= Po- 3lo²R

وتكون القدرة الكهربية في الثغرة الهواثية وP: ماكن من من من

Pg = Pin • Pi • 31 R وسن ثم: يكون عيزم المحرك عنيد الحمل الكامل T:

T=60 P₀ / (2xns)

حيث 10 هي سرعة النزامن. وتكون قدرة الخرج للمحرك عقد الحمل الكامل Post = 2xTru60 وتكون كشاءة المعرك 17 عقد الحمل

المعرك.. من شكل هذا الجسم يمكن الثعرف على درجة حماية المحرك (IP) وذلك وفقاً لما جاء بالدراسة السابقة أن أن العدد رقم ٥٢ «الكهربا» العربية».

تىكىن: pf = Pin / 3VI

وأخيراً.. قبات بمكن التعرف على

درجة الحماية للمحرك من شكل جسم

المحرك من حيث احشوائه على فتحات

تهوية وموقع وحجم مده الفتحات..

وما إذا كان مغلقا تماشا بدون جوانات

أو به جوانات كاوتش حول عصود

الدوران وصندوق الأطراف لمنع تسرب

المياه أو الغبار الدقيسق إلى داخل

حوامل كابلات من الصناج المندسية
من الصناج المبلغان
عرض: ٢٥ - ١٠٢٥ م
عرض: ٢٥ - ١٠٢٠ م
المسنع: برج العرب الجديدة - المنطقة الشائية - ت: ٤٩٠٧٦١٥

التحكم في سرعة المحركات الكهربية

١ - محركات التيار المستمسر

د. فتحى عبد القادر

أستاذ الألات الكهربية . هندسة شبين الكوم

تصنع المحركات الكهربية لتعمل عند سرعة دوران معينة تسمى بالمرعة المتنتة Paled Speed .. إلا أن العديد من الأحمال المكانيكية تحتاج العصل عند سرعات متعددة - تختلف قيمتها والمدى الذي تتغير فيه حسب تطلب الاحتقاظ بالسرعة عند القيمة الضبوطة عليها دون أي تغير إذا تغير عض الحمل. وأحمال لا يضيرها تغير الشرعة بعض الشيء.

وليس هناك أي محرك كهربسي يستطيع تلبية احتياجات تغيير سرعة الأحمال المختلفة إلا باستخدام وسيلة ما لتغيير السرعة، ولكني يتم التحكم في السرعة بطريقة شبه مثالية يجب توفر الشروط التالية:

۱ ــ اتساع مدى تغير السرعة .. مثلًا من ۱۰۰۰ – ۲۰۰۰ لقة / دقيقة.

التحكم في السرعة بحسساسية عالية
 كأن يكون المحرك يدور بسرعة
 الفق / دقيقة بينما السرعة
 الطلوبة ١٩٠٢ لغة / دقيقة

 ٦ ـ احتفاظ السرعة بالقيمة المضموطة عليها مهما تفير عزم الحمل.

المراد معدل تغير صرعة المصرك مع العزم AlVdT بصالت الجيدة عند أقل فيحة معكنة حتى يساعد في تحقيق الشرط السابق.. لأن يعض الطرق تزيد هذا المحدل مما يؤدي إلى تغير كبير في السرعة مع تغير عزم الحمل.

 عدم إنقاص العنزوم الطبيعية لبده الحركة والعنزم الاقصى للمصرك قبل استخدام وسيلة تغيير السرعة.

٦ - عدم إنقاص كفاءة المصرك نتيجة

لزيادة المفاقيد مما يضطرنا لإنقاص قيمة قدرة الحمل الكامل للمحرك Power Derating.

اقل قيمة ممكنة للقدرة المستهلكة أن
 وسيلة التحكم أن السرعة

٨ - أقبل قيمة ممكنة لثمن وسيلة التحكم ف السرعة .

 أقل قيمة ممكنة لتكاليف العميانة لوسيلة التحكم في السرعة.

وهذه الشروط يجب دراستها بعناية عند اختيار نوع المحرك الكهربي ونوع وسيلة تغيير السرعة التي تتناسب الحمل الذي يحتاج إلى تغيير السرعة

وسوف تنتاول أفسم الطرق المستضدمة في تغيير سرعة المعركات الكورية.


١ ـ محركات التيار المستمر

برغم وجود مشاكل عضو الشوحيد Commutator وارتقاع ثمن محركات التيار المستمر عن محركات التيار المتردد. إلا أن محركات الثيار المستمر مازالت حتى الأن تفضل على محركات النيار المتردد عندما يحتاج الحمل لدى واسع في تغيير السرعية غا تتميز به من رخمص ثمن وسيلمة التحكم في السرعمة والمدافظة على خواص المصرك بحالتها الجيدة من عمزم بدء عالٍ وكفاءة عمالية وقيمة صغيرة لمعدل تغير السرعمة مسع العزم وإمكانية تحميل المحرك بكامل قدرة الحمل الكامل.. وذلك على عكس ما بحدث مع محركات النيار المتردد حيث تكون وسيلة التحكم في السرعة غالية الثمن وتصل إلى اضعاف ثمن المحرك كما أن عزوم المحرك وكفاءته تتخفض ولا نستطيع تحميل الحبرك بحبله

> الكامسل. كما يظهر الأشر الضار للتواققيات Harmonics على كل مـن المحرك والشبكة الكهربية.

وللتحكم فاسرعة محركنات التيبار المستمر خبلال المدى البواسيع لتغير السرعة . تستخدم الطسرق الحديثة قنطرة توجيد محكومة "بالثايرستور" في دائرة المجال وقنطرة أخرى في دائرة عضر الاستنتاج Armature حيث أن المنبع المشاح بكون عادة منبع تيار متردد ويكون المعرك أن هذه الحالة من نوع التغذية المنفصلة -Separate Ex cited وبحيث يتم التحكم في أي من تيار الجال أوجهد عضو الاستنساح.. ويعكن استعمال ملقات مجال بالتوالي مع عضو الاستنتاج كمصرك مركب Compound Motor بشرط أن يكون مجالها معناكسنأ للمجنال البرثيم الأقطاب Differential Compound حتى تساعد في جعل سرعة المصرك

ثابته عند القيمة المضبوطة عليها مهما تغير عبزم الحمل.. حيث يكون معدل تغير السرعة مع العزم بأقل قيمة ممكنة عندما يكون التحكم بنظام الحلقة اللقترحة Open Loop. أسا إذا كان الحمل في حاجة لسرعة ثنابتة تماماً فإن التحكم يكون بنظام الطقة المغلقة Closed Loop_ وهو أكثر تكلفة ـ ويكون مجال علفات الشوالي مساعدا للمجال الرئيسي -Cumulative Com pound مما يزيد من عزم الحمل الكامل للمحرك ويجعل أكثر استجابة للتغير في غيرُم الحمل. وهشاك قبر في كبير بين ملفات الشوالي الثي تنوضع على نفس القطب البرئيسسي مجاورة للفسات التوازي وملفات الاقطاب المساعدة -n ter Poles أو ملقات التعبويض -Com pensated Windings التسى توصل بالشوالي مع عضو الاستنتاج وشوضع مع الاقطاب المرئيسية ويكون هدفها



ملاشاة الشرارة التي تحدث على عضو التوحيد بسبب مشكلة Commutation

يـوشـع الشكـل رقـم (١) توصيـل محرك تيار مستعسر وتغذيلة منفصلة، من منبع ثالاثي الأوجه خلال قنطرتي تــوحيد محكــومتين "بالشــابرستــور منظام الطقة المفتوحة Open Loop حيث يمكن التحكم أن تيبار ملفات المجال أا أو التحكم في جهد عضو الاستنتاج Va والتحكيم هنا يتيم بالتحكم في زاويسة إشعسال "الثابرستور" في كل من القنطرتين.. وهذه مي الطريقة الشائعة الاستخداد حالياً بعد أنْ كانت تستخدم قديما مقاومات بالشوال مع كنل من ملفات المجمال وعضمو الاستنشاج وكمان لها عيسوب كثيرة أهمهسا القسدرة الكبيرة المستهلكة في المفاومات وصعوبة الثحكم الأتوماتيكي فيها وزيادة معدل تغير السرعة مع العـرّم .. كما يستخدم في الوقت الحاضر قنطرتنا توحيد غير مكمومتين تتكونان من موحدات عادية تستخدم بعدها دواثر تقطيع Chopper للتحكم في تيبار المجال وتيبار عضو الاستنتاج لكي يتم التحكم في سرعة المحسرات وفي الشكسل رقسم (١).. استضدمت قنطرة توحيد رباعية الموحدات مسع دائرة المجسال بينما استضدمت قنطرة تبرحين سداسية الموحدات مع دائرة عضو الاستنتاج لأن ممانعة دائرة المجال أكبر من معانعة عضو الاستنتاج مما يساعد ف تنعيم التيار Smoothing في دائرة المجسال والأن تيار عضم الاستنتاج يجبالا يحتبوى عنى أى مركبة للتيبار المتردد حتى لا تـزداد مشاكل التـوحيد •Com mutation وتظهير الشرارة على عضبو الشوحيد.. وكذلك لأنه من المطلوب التحكم ف جهد عضو الاستنشاج بدقة وحساسية عالية حتى يتم الحصول على مندى كبير لتغير السرعنة بالندقنة والحساسية العالبة. وللتحكم في سرعة محرك التيار المستمس. يلاحظ أنه إذا

كان المصرك عند الجهد المقنن لعضو الاستنتاج Rated Va والتبار المقشن للمجال Rated If وكان محمالاً بحمله الكنامل .. كنائنت سرعته هي السرعة المقننة Rated Speed التي تدون على لوحة بيانات المعرك. وإذا انخفض عزم الحمل عن مده القيمة المقنئة فإن السرعة تزيد قليلا بشكل خط مستقيم ــ شكل رقم (٢) - وهددًا هو الخط الأساسي لتغير السرعة مع تغير العزم على المحرك. ولكي يعمل المحرك وحمله بسرعة أقل من ذلك يجب خَفْضِ الجهد Va لان السرعة تتناسب طردياً مع Va وعكسياً مع أا وبالطبع لا يمكن إنقاص السرعة عن القيمة المقننة بزيادة أَا بِدَلَّا مِنَ إِنقَاصِ Va لأَنَ أَا كَانْتِ بِأَكْبِر قيمة مقننة لها عند الخط الأساسي... وعندايه قيمـة للجهد Va نحصل على خط يوازى تقريباً الخط الاساسى .. وكلما انخفض Va انخفضت السرعة.

أما إذا كان الطلوب زيادة السرعة عن السرعة المقننة.. فإننا لا تستطيع زيادة Vaعن القيمة المقتنسة والذالك يجب إنقاص أأ.. ولكل قيمة تحصل على خط كما في الشكيل رقم (٢). ولنذلك ..فيإن وحدة التحكم في الشكيل رقيم (١) تشتمل على مفتاحين (a). (b) _ احدهما (a) للسرعات المنخفضية الأقبل مين السرعة المقنفة والثانسي (b) للسرعات المرتفعة عن السرعة المقتنـة .. كل منهما عبارة عن Potentiometer تتغير قيمة مقاومته فشؤدي إلى تغير زاوية إشعال والثايرستوره وبالنالي تغير نيار المجال أو جهد عضو الاستنتاج. وللعمل ق السرعات المفغفضة يجب أن يكون مفتاح السرعات المرتقعة (b) في بدايت جاعلاً ألم بقيمتها المقننة .. أسا إذا كان المقشاح (ط) في وضع أعلى من البدايـة فإن تيار المجال أا ينخفض وبالتال يزدادة اليعوض ال. ولا نستطيع تحميل المصرك بعيزم الحمل الكناميل في هذا الوضع لأن a سوف يرتفع عن القيمة المقننة. وثلاحظ أنبه في منطقة السرعات

0.5 Constant Va Constant If Constant If Constant If Constant If Constant Torque 0.5 0.5 1000 1500 2000 2500 3000 3000 4000 4500 5000 Speed (r.p.m.)

المنخفضة نستطيع تحميل المصرك حتى قيمة عزم الحصل الكامل لأن أما سوف يصل إلى قيمته المقتنة .. وتسمى هذه المنطقة احيانا بعنطقة العزم الثابت المحرك يعطى فيها عزماً ثابتاً ولكن المحرك يعطى فيها عزماً ثابتاً ولكن تتميل المحرك فيها حتى شابئة حاد المحمل الكامل وهي قيمة شابئة حاد البه سرعات المرتفعة المنطقة المدرعات المرتفعة تتسمى احياناً بعنطقة القدرة الشابئة تتسمى احياناً بعنطقة القدرة الشابئة تتسمى احياناً بعنطقة القدرة الشابئة تسمى احياناً بعنطقة القدرة الشابئة تتحميل المحرك حتى قيمة تحميله المحرك حتى قيمة عزم الحمل الكامل لأن نقص أما بقيمة عزم الحمل الكامل لأن نقص أما

القيعة التي يتعلها.
وإنا تصورنا حملاً ثابت العزم مع وإنا تصورنا حملاً ثابت العزم مع نغير السرعة هذا يكون نشغيله المثالي بمنظم السرعة هذا يكون عند البدء بجعل المفتاح (d) في بدايته Rated II وإيضاً المفتاح (a) في بدايته حتى يعطى اقل جهد Va. ثم نصرك المفتاح (a) في بدايته دي يعطى اقل جهد Va. ثم نصرك المفتاح (a) في بدايته دي يعطى اقل جهد Va. ثم نصرك المفتاح (a) في بدايته المرعة حتى

Constant If

بعوضة زيادة a عن القيمة المقنشة...

وهمو الأمس غير المرغوب لأن مضافيت


تصاس عضبو الاستنتاج تبزداد عما

بتحمله وترتفع الحرارة أيضا أكثر من

تصل إلى السرعة المقننة حديث يكون Va دوصل إلى القيمة المقننة ثم نترى المفتاح (a) عند هذا الدوضع ونصرك المفتاح (d) لينقص الله. وتستمر السرعة في الزيادة وعيننا على جهاز "الاميتر" الذي يقيس al لانه يختلف ثبعاً لقيمة عزم المعلى، ونستمر في زيادة السرعة إلى أن يصل al إلى القيمة المقننة... ولا تستطيع زيادة السرعة عن ذلك لان al المفننة.

والصودة بخفض السرعة.. يجب أن نبدا بريادة أا سن المقتاح (0) حتى يتناقص (18 لكى تنقص القاشيد وتتحسن الكفاءة.. أما إذا بدائيا بإنقاص ٧٥ فإن (18) سوف يبقى ثابتاً عند قيمته المرتفعة لثبوت العزم وثبوت أأ.. وللاستمرار أن خفض السرعة يتم زيادة أا متى تصمل إلى قيمتها المقتنة تم يترك عند هذا الوضع.. ويستخدم الفتاح (8) لإنقاص ٧٥ وثلاحظ أنه إذا كان المحرك يعمل بسرعة عالية وحدث قطع للتيار الكهرين من المنبع سواة قطع للتيار الكهرين من المنبع سواة كان القطع من خارج المسنع أو ننيجة

Rated Valand If



الكهرباء العربية العدد ٧٥

Constant Torque



لفصل أجهزة حماية المحرك بسبب زيادة الحمل أكثر من الالازم Over إشادة توصيل الكهرباء للمحرك والمقتاحان (a)(b)(أن وضبع السرعة إلا التقاحات (عاسوف يكون عاليا جداً وسوف يقوم جهاز -Over Gur جداً وسوف المحرك. يل بجب إعادة وضع المفتاحين (b)(a) إلى وضبع الصغر ثم زيادة السرعة بالتدريج المهرد سابقا.


وتبالاحظ من الشكل واتم (٢). أن المصرك إذا كان محسلاً بعزم الحسل الكامل فإننا لا تستطيع زيادة سرعته عن السرعة المقتلة حتى لا يزداد a عن القيمة المقنفة . أما إذا كنان العزم أقبل من عزم الحمل الكامل فإنشا تستطيع رَيادة السرعة عن القيمة المقننة.. وكلما قل العزم أمكن زيادة السرعة أكثر ـ كما بالشكيل رقم (٢) ــ الذي أعطيت فيه عدة أحمال ذات عنزم ثابت منع تغير السرعة .. ولهذا فإنه يجب دائماً متابعة قراءة التيار a عندما نقوم بزيادة السرعة.. ولانه عند زيادة السرعة يجب تحريك أي من المفتاحين (b), (a) ببطء يناسب استجابة المصرك لزيادة السرعة.. اما إذا تم تحريك المفتاح بسرعة.. فإن a سوف بزداد وقد يصل إلى قيم أعلى من القيمة المقتنة.. ولهذا يفضل دائما استخدام جهاز ءأميتره مح عضو الاستنشاج للاطعثشان على نيعة al. كما أنه بمشابعة ثيمة al مع تغير السرعة يمكن التعـرف على نــوع الحمل، قبإذا كان العزم ثابتياً مع تغير السرعة نجد أن aا يبقى ثابتاً في منطقة السرعات المنخفضة .. أما إذا كان العزم يتزايد بزيادة السرعة فبإن la يتزايد بزيادة السرعة بنقس معدل تزايد العزم في منطقية السرعات الأقبل من السرعية المقتتنة.. مع مالحظة أن هايتناسب مع العسريم الكلى للحمسل والاحتكساك التكانيكي ف الأجزاء الدوارة

ويوضع الشكل رقم (٣) تغير التيار la عدد تحميل المحرك بالأحمال ذات العزم الثابت.. حيث نجد أن la ثابتا ف منطقة السرعات المنطقضة لثبات الآلان العزم يتناسب طردياً مع كل من la.lf... وفي السرعات العالية يزداد la وتتوقف قيمته على قيمة عزم الحمل.

يوضح الشكل رقم (٤) تغير تيار المجال أأ مع تغير السرعة حيث يتضح ثبات أا عند القيمة المقننة خلال منطقة السرعات المنطقصة.. بينما يقل أأكما بالشكل في منطقة السرعات المرتقعة وتكون قيمة أأ أعلى كلما كان عسرم الحمل أقل.

أما تغير قدرة الخرج مع تغير السرعة فتكون كما أن الشكل رقم (*)... حيث لا يمكن الحصول على قدرة الحمل الكامل بينما يمكن الحصول عليها عند أى من المرعات المرتفعة. وتبعاً لتزايد قدرة الخرج تتزايد قدرة دخل المحرك كما في الشكل رقم (١) للحالات المختلفة لعزم الحمل، وتتفير كفاءة المحرك مسع المرعة وتتوقف على قيمة عزم الحمل كما في الشكل رقم (٧).. حيث نجد أنه في منطقة السرعات المرتفعة تكون الكاءة بأعلى قيمها وتقل بانخفاض المرعة وانخفاض عزم الحمل.

ونتغير قيمة القوة الدافعة الكهربية وتم (A).. حيث تتزايد بزيادة السرعة و منطقة السرعات المنخفضة وتبقى شابتة تقريباً قرب الجهد المقنن في منطقة السرعات المرتفعة وتقل كلما زاد عزم الحصل، وتتغير المفاقيد الكلية في المحرك مع تقيم السرعة كما في الشكل رقم (P) حيث نجد أن المفاقيد تشزايد بزيادة العزم على المحرك مما يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارته وتحسل إلى قيمة عالية مساوية لقيمتها عند الحصل الكامل عندما يكون العزم مساوياً لعزم الحصل الكامل في منطقة السرعات الحصل الحصل الحسل المناهدة السرعات




المنخفضة. أما في منطقة السرعات المرتفعة فيلاحظ أن أقصى مفاقيد ثقل عن تلك التي عند الحصل الكامل بالسرعة المفننة

وهكذا.. فقد استعرصت المم الخواص والثلاحظات للتحكم في سرعة محركات التيبار المستمر نات التغذية المنقصلة أو المحركات المركبة.. وهي اكشر إنواع محركات التيبار المست شيوعاً في الاستخدام حيث لا يغضل ان يكون المحرك من نوع التوازي.. وتتم زيادة السرعة بإنقاص تيار المجال بمقاوسة توصل على التوالى مع ملفات المجال أويتم خقض السرعنة بوضع مقاومة على التوالي مع عضو الاستنتاج لأن ذلك يؤدي إلى زبادة المقافيد في مقاومات التحكم خصوصاً المقبارمة التي توصل مع عضو الاستنتاج.. كما أن صده المضاومة تنودي إلى إساءة خواص المصرك حيث يبزداد ميل خط العرم مع السرعة مما يجعل سرعة المصرك تتغير مع تغير العازم بمعادل كبير.. كما أن هذه الطريقة التقليدية لتغيج سرعمة محرك التوازي لا تعطى مدى كبيراً لتغير السرعمة ولا تتمشع بالدقة والمساسية الكافية.. أما تغيير سرعة محركات الشوالي فيمكن بسائها

فيما بعد. وبالنسبة لمصركات التيار المستمسر ذات المغنساطي الدائم-Permanent Magnet DC Mo tors. فإن يتم التحكم في سرعتها عن طريق تغيع جهد عضو الاستنتاج ساستضدام نفس الأسلوب الموضح سابقاً ولكن بدون الجزء المستخدم مع تيار المجال أا لانه غير موجود... وبالقالى غان السرعات سوف تنحصر في منطقة السرعات المنخفضة فقبط دون إمكانية للحصول على سرعات مرتفعة.. رننوه منا إلى أن منذه المحركات ذات المغناطيس الداثم لا يجب استخدامها إطلاقا مع القدرات المتوسطة والكبيرة لأن المغتباطيس الدائم فيهنا يضعف بمرور الوقت نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحرك المعتبادة ونتيجة للمجال المضعف من عضو الاستنتاج أثناء التيارات العالية سواءً في البعدء أو في pds

> ف العدد القادم طرق التحكم في سرعة محركات التيار المتردد



التحكم فى سرعة المحركيات الكهربي

۲ - محركسات التيسار المتردد
 د فتحى عبدالقادر

أسناذ الألات الكهربية . هندسة شبين الكوم

تتنبوع محركسات التيسار المتردد بين انواع لحركات الثلاثة أوجه وأنواع المركات الوجه الواحد. نبدأ بأهم هذه الانواع وأكشرها شيرعًا في الاستخدام وهي المحركات الشاثيرية ذات الشلاثة Three Phase Induction Motors حيث تتركيز الطبرق البرتيسية للتحكم في السرعة بين:

١ - تغيير الجهد المسلط على المحرك: لتغيير السرعة عن طريق تغيير الجهد المسلط على المحسرات، تصبيح وسيلة النحكم في السرعة هي التي تقوم بتغيير الجهد.. ويقم ذلك بعدة طرق أهمها: استخدام معانعة حثية -Inductive Re actance متعددة الأطراف ___ أو استخدام والثايبرستوره كما في الشكل رقم (١). والممانعة الحثية تتكنون من ثلاثة ملغات متماثلة كل منها موضوع عنى قلب يشبه تمامًا القلب الحديدي المحول شلاثي الأوجه. أو يوضع كل ملف على قلب حديدى مستقل بشب القاب الحديدي لحول ذي وجه واحد وهذه المائعة أقبل تكلفية مماليق استغدم محول لخلف الجهد لنفس الهدف.. وذلك لأنَّ الملف يكونَ عليه نصو ٤٠٪ من جهد النوجه ف حالة المائعة بيتما يكون عليه ١٠٠٪ سن جهد الوجه ف حالة المحول.. وبالتالي تكون عدد لقاته وحجمه ومن ثم حجم النحساس والحديث والتكلف أعلى ف المحرل عنها في الممانعة. وإذا استخدمت مقاومات بدلا سن المانعات. قإن القدرة المققودة في هذه المضاوسات تكون كبيرة وتمثل عبيسا كبيرًا.

أما عفد استخدام والثايرستورو ... فإن التكلفة يجب أن تكون أقبل من أية طريقة أخبرى عندما تكون الأسعار حقيقية وغير مغال فيها. وتتميز هذه الطريقة أيضًا بانعدام القدرة المفقودة فيها تقربيا وكذلك مدى أوسع وأكثر ماسية لتغير السرعة. أما العيب البرئيسي لهذه الطبريقة فهبر تشويمه موجة جهد المحرك عن الموجه الجيبية مما يزيد مفاقيد المحرك ذاته إلى جانب سرعة تلف بعض المكنونات الالكارونية وحاجتها للصيانة.

ويلاحظ أنه يعكن استخدام أي من الطرق السابقة للتحكم ف السرعة في بدء الحركة Starting للمحرك.. أي أنه يمكن إنقاص تيارات المصرك عند البدء وإيصالها إلى فيم يتحملها المعرك.. كما يمكن استخدام هذه الطرق لعمل بدء ناعم Soft Starting للمصرك حيث ينقص عزم بدء المصرك إلى فيمة عزم بىدە الحمل ثىم يىزداد بالتدري ويتم البدء الناعم أوثوما تبكيًا بسهولة باستضدام والثابرستور،

والمكونات الالكترونية المختلفة ومن الشكل رقم (٢) تتضح إمكانية أي سن طرق خفض الجهد المسلط على المحسرك في تغيير السسرعة ... حيث يكون عزم المحرك كبيرًا عند الجهد المقتن (٧١) خلال كيل السرعات من الصفر وحتى سرعة الترامن (١٥٠٠ لفة / دنيقة).. بيما يتناقص كل منعنس العزم كلما انخفض الجهد إلى V2 حتى V5 ـ حيث يتناسب العزم عنداى سرعة مع مربع الجهد ـ ونجد أن العرب الأقصى للمحرك Maximum

 Reactance Control Firing Circuits b - Thyristor Control شكل رقم (١): تغيير جهد المحرك للتحكم في السرعة


> Torque يبقى عند نفس السرعة (۱۲۰۰ لفة / دقیقة) عند جسیع الجهود لهذا المحرك


وتتحدد السرعة الثي سوف بدور بها

الحمل عندأي جهد.. من تقاطع منحني عزم المحرك ومنحنى عرم الحمل. فإذا كان الحمل من نوع المراوح أو طلعوات الطرد المركزي فإن المنحنى يلخذ شكل Fan Load . أما إذا كان الحسل ذا عزم ٹابت Constant Torque Load _ مثل المصاعد والأوناش والمدرقلة - كالمبين بالشكل. قبإن هذين القوعين من الأجمال يعسلان عند سرعة n1 بقيمة (١٤٠٠ لفة/ دقيقة) عنبدما يكون الجهد ٧١. أما إذا اتخفض الجهد إلى ٧2 فيإن منحنى المصرك يتقاطع مع منحنى Fan عند السرعسة nn. وياستمرار خفض الجهد حتى ٧5 تنخفض السرعة حتى n5 كما بالشكل

ويلاحظ أن مدى تغير السرعة مع حمل Fan یکون کبیراً (۱۵۰۰ – ۱۲۰ لغة/ دقيقة) بينما إذا كان الحمل ثابث العزم فإن السرعــة تتفير من ١٤٠٠ إلى أكشر قليلاً من ١٢٠٠ لفة / دفيقة عند الجهد V3. لانه إذا انخفض الجهد لأقبل من V3 فسإن عمزم المحرك عضد أيسة سرعة يكون أقل صن عزم الحصل ولا يحدث تقاطع بين منحنى الحمل ومنحنى المحرك. بل إنه مع هذا الحمل الشابث العرزم.. فعند خفض الجهد عن V3 تتخفض سرعة المصرك إلى الصغر فورًا ولا يستطيع تشغيل الحمل.

ويوضح الشكل رقم (٢) مالاحظة مهمة.. وهي أن متحنى الحمل تقاطع مع منحقى المحرك عند الجهديـن V5 و٧4 عند أقل من سرعة العزم الأقصى.. وهناك خطأ شاشع بأن المصرك لا يستطيع أن يعمل عند أقبل من سرعة





العزم الأقصى. والصحيح أن الجهد إذا كان بالقيمة المقندة Rated فإن بستطيع تشغيل حمل مثل Fan بسرعة أقبل من سرعة العزم الأقصى وإكمن التيامة المقننة ولا يتحملها المحرك لفترة طويلة. آما أن حالة حمل Fan فإن المحرك بعمل عند المرعتين 6n و10 بصورة طبيعية لأن الجهد يكون قد انخفض بدرجة مناسبة لخفض التيار عن الفيمة المقننة.

ولهذا. فيإن طريقة خفض الجهد تكون أكثر استضدامًا وشيوعًا مع الأحمال من نسوع المراوح وطلمبات الطسرد المركسزى وطلمبات الأعماق والشفاطات، وهذه النوعية من الاحمال تتغير قدرة الخرج لها بدرجة كبيرة مع أي نغير بسيط في السرعة. لأن قدرة الخرج تتناسب مع مكمب السسرعة المرع - وغم أنه صغير - يكون كافيًا الاحسدان تغير كبير في كميسة الهواء أو كمية المياه.

٢ - تغيير عدد الأقطاب:

يمكسن تغيير السرعنة بتغيير عسدد الاقطاب.. لأن سرعة المصرك تقترب من سرعة التزامن ns التي تتغير بتغير عدد الاقطاب 2p حسب العسلاقية (ns = 120f / 2p).. وحيث أنَّ أهي تردد المنبع _ ويكون ثابتًا _ فإن تغير عدد الأقطاب يؤدي إلى تغير السرعـة. أسإذا زاد عدد الأقطاب إلى الضعف تتخفض السرعة إلى التصف. ويقال إن هذه الطريقة هي أبسط الطرق لتغيع السرعة لأن وسيلة التحكم في السرعة تكمون مجرد مفقاح بسيمط يعمدل توصيلات ملفات المحرك فقمط وتكون أقل الطرق تكلفة ولا تحتاج إلى صيانة تقريبًا. ورغم ذلك فإن هذه الطريقة -للأسف ـ لا تأخذ حقها ف جميع المراجع العلمية المتخصصة مما يسبب مشاكيل كثيرة للمهندس عنبد التعاميل معها ومع المصرك المجهـ زلها.. ولهذا فسوف تتناول هذه الطريقة بمزيد من


تستخدم هذه الطريقة مع المحركات المسعمة لتعطيبي عددًا معينًا معينًا من منتصف كل وجه بالإضافة إلى طرق بناية ونهاية الوجه ثم يعدل الترصيل لنفقش عدد الاقطاب إلى النصفة بناية معدل التصمة إلى الضعف. حيث تستخدم أم تطبي أو المحرك ذي الأربعة أقطاب ويعدل إلى أربعة أقطاب أو المحرك ذي يعدل إلى أربعة أقطاب أو المحرك ذي يعدل إلى أربعة أقطاب أو المحرك ذي يعدل إلى منه الطريقة تستخدم للحصول على سرعتين فقط، وقي بعض الحالات على سرعتين فقط، وقي بعض الحالات الخاصة يمكن عمل تعديل أخر


للحمدول على سرعة شالشة من نفس الملفات.

يوضح الشكل رقم (٣) الفكرة الأساسية لتغيير عدد الأقطاب بتعديل الموسيل للقات المرك. كما يوضح الشكل تعديل احد الأوجه حيث يتم توصيل نهاية مجموعة الثلاثة ملقات الأولى A2 ببداية المجموعة الثلاثة ملقات فنحصل على أربعة أتطاب وتكون بداية هذا الوجه 14 ونهايته A4 وللمصول على تطبين يتم تبديل أطراف المجموعة بالثناية فقط حيث توصل النهاية A2 بالثناية A4 وتكون بداية الوجه هي A1 ونهايته A3 ونهايته A3 ونهايته A3 ونهايته A3

وهذا الشكل _ رقم (٢) _ هو سا يشرح هذه الطريقة في المراجع العلمية... ولكن الأمر ليسس بهذه اليساطة.. فسوف نجد أن تطبيق هذا التعديل في التوصيل من أربعة أقطاب إلى قطبين لا يحقق الحصول على قطبين الأنسا الا تحصل على الأربعة الطاب من رجه واحد فقط بل من الثلاثة أوجه.. وكل وجه يتغير اتجاه تياره من الموجب إلى المسالب في وقت مختلف في الموجهين الاخرين. ريجب أن تحصل على الأربعة أقطاب في أي وقت، ويتضم ذلك من الاتجاه الواحد للتيار في مجموعة مجارى متجاورة تخص الثلاثة أوجه.. وتكون المهموعة التالية مختلفة عنها ف الاتجاه.. وهكذا حتسي بساقسي المجموعيات الأريع من المجارئ التي تعطى أربعة أقطاب كما في الشكل رقم (٤). ومن شكل موجات التيار وعند اللحظة الـزمنية 11 يكون تيـار الوجـه الأول A مــوجبًا أي دلخــلاً مــن بدايــة الوجه A وكذلك الوجه C. أما الوجه B فيكون سالبًا ويخرج القيار من بنداية الوجه B. وتحصل على أربعة أقطاب عند الزمن 11، وعند الزمن 12 ينعكس التيار أ. الوجه C ليصيح سالبًا وتحصل أيضًا على أربعة أقطاب.. وعند الزمن 13 يصبح تيار الموجه 8 موجبًا وتدصل أيضًا على أربعة أقطاب. وفلاحظ أن المجارى ذات الاتجاه الواحد تتصوك يمينًا عند الزمن 2ا عما كانت عليه عند الزمن 11. وعند الزمن 13 تتحرك نفس المجاري يمينا اكثر وهذا ما ينتج المجال المغناطيسي الدائري Rotating Field. وإذا تم عمل التعديل المبين في الشكل رقم (٣) للمصول على قطيين من أربعة

وإذا تم عمل التحديل المبين في الشكل رقم (٣) للحصول على قطبين من أربعة أقطاب تحدث عدد أقطاء، أولها أن ما المات الوجه في الأربعة أقطاب والقطبين تم توصيل نفس جهد المفيع إلى الملقات بنفس عدد اللقات واحدًا وفيذا لا يجب على يجب زيادة الجهد في السرعة المحابة على السرعة المحابة عن السرعة المخفضة المحابة عن السرعة المخفضة





حتى نحصل على أكبر قندرة ممكنة من المحرك ويتضح ذلك من المعادلـــة (Ë = 4.44 fØNK). فإذا كـان الجهد واحدًا فإن E تكون واحدة تقريباً ولكن عدد خطوط المجال @ للقطب تكون أكبر ف حالة القطبين عن الأربعة أقطاب عتدما تحتفظ بنفس كثافة المجال الغضاطيسسي للمحسافظة عثن قندرة المصرك لأن مساحة القطب ف حالة القطين تكون ضعف مساحة القطب في الأربعية اقطاب.. ولكين نظرًا لثيات أبعاد بباقى البدائرة المغناطيسينة فإن الزيادة في عدد خطوط المجال 6 لاتصل إلى الضعف بل تنزدادا بنسبــة ١٦٪.. و إذا كان عدد اللفات لكل وجه N ثابتًا فإن E وبالثالي جهد الوجمه يجب أن يزداد بنسبة ١٦٪ ف حالة القطبين عن الاربعة أقطاب أو يتم إنقاص عدد اللقبات أن حبالة القطيين عبن الأريعية

والخطأ الشائل هنو عدم بقناء عدد الاقطاب مساوياً للقطين عند أبية لحظة كما يظهر (٥).. حيث كما يظهر عدد الاقطاب ١ عند كنل سن يكون عدد الاقطاب ١ عند كنل سن الزعن 3 ، 12 كما يختلف عرض لخطة إلى Pole Spread من لحظة إلى أخاد عدد الاعلام عدد الخدد عدد الخدد عدد الخدد عدد الخداء إلى الخطة إلى الخداد عدد عدد الخداد الله عدد عدد الخداد عدد الخداد عدد الخداد عدد عدد الخداد الخداد عدد الخداد الخداد الخداد الخداد عدد الخداد الخداد عدد الخداد الخداد

والخطأ الثالث هو عدم تكون المجال الدائرى حيث تجدأن مجموعة المجارى المتجاورة فات الاتجاه الواحد للتجار تتحرك من لحظة إلى أخرى سرة يميناً وأخرى بعسارًا، بينما يجب أن تتحرك في اتجاه واحد بسرعة التزامن.

وللتغلب على هذه الأخطاء يجب أن يتم التعديل في عدد الأقطاب بالشروط التالية:

۱ ـ آن یکون انتشار ملفات الـوجه ش مجاری کـل قطـب Phase Spread بقیمهٔ ۲۰ آ رئیس ۲۰.

 " - أن تكون ملفات العضو الثابت للمحرك ملفوفة بطريقة جالبي ملف في المجرى Double Layer وهي طريقة لازمة لشعقيق الشرط الأول.

٧ - ضبط توصيل أجزاء ملفات كل وجه بحيث توصل بدايات ونهايات الاوجه إلى المنبع بشكل «نجمة» أو «دلقا» في حالة السرعة البطيئة». أما في السرعة الحالية في وصل المنبع إلى منتصف اللغات حتى بمر النيار في نصف الرجه في اتجاه وفي النصف النائي في الانجاه المضاد.


أ - ضبط توصيل أجزاء ملقات كل وجه بحيث يكون الجهد الواصل للملفات مناسبًا لإعطاء عزم يشاسب نوع الحمل الستخدم مع المحوك.


ولتوضيح هذه الشروط الأربعة...
اخذ عضو ثابت مكون من ١٣ مجرى بدلاً من ٢٦ مجرى في الأشكال من (٢)
إلى (٥) - اسبهولة بيان اللف من نوح
الله و (١٥) - اسبهولة بيان اللف من نوح
كون المحرك أربعة أقطاب تكون عدد
المجارى للقطب ٢ مشتطة على ١٨٠٠
كهربية.. فإذا كان المجرى واويتها ١٠٠
كل قطب فإن ملقات الوجه ١٠٠ في
بحيث تشغل مجرى واحدة في كل

قطب وفي الشكل رقم (٦) يكون انتشار الـوجه في كـل قطب ١٣٠ مـــا يجعل ملفات الوجه تشغل ٢ مجري في كل قطب وتتداخل ملفات وجه مع وجه أَصْرِ أَنْ مُفْسِ الْمُجِيرِي.. بِينَمَا كَانَ كُلُ وجه مستقلاً في المجاري في حالة انتضار ٠٠ أ.. وتكون بناية الأوج A,B,C ونهاياتها 'A',B',C وعند اللحظات الـزمنية t1',t2',t3 المبيتة في الشكل رقم (٤) . يكون اتجاه التيارات كما في الشكيل رقم (٦) حيث تكون التيارات لأسفل في المجاري 2,3,4,5 في الزمن 11.. وتقمرك يميناً عند الزمن 12.. ويمينا أكثر عند الزمن 3التشكل المجال الدائري. وبالاحظ أن المجربين 2,5 عند الزمن ال يكون في كل منهما جانب ملف تياره لأعلى وأخر ثياره لأسفل. وهذا لا يلاشي مجال المجرى ولكنه يحسن من جعل توزيع كثافة المجال بشكل جيبي، وفي فعدا الشكل تنشا الاربعة أقطاب بالشكل المعتاد.

ويوضح الشكل رقم (٧) التعديل الذي تم على الأربعة أقطاب في الشكل رقم (٦) للحصول على القطيين.. حيث تم تغذية كل وجه من المنتصف في النقاط الربية على وجه في التجاه وفي النصف في أي من اللحظات الزمنية 11,12,13 على مجموعة متجاورة من التيارات الأسفل وأخرى الاعلى لتشكل القطيين.. اهم ما يبين ها النهال الدائري، وقوصل بدايات بسينها النها تتصرك بميناً مع الزمين A,B,C ونهايات الأربية A,B,C ونها

جبيمها سع بعشها البعض حثني يصبح نصفا كلل وجه متصلين بالتوازي والأوجه الشلاشة متصلمة منجمة ، كما في الشكل رقع (٨). وهكذا تكون الشروط الشلاشة الأولى قك تمققت.. أما الشرط الراسع لجعل جهد الملقات مضاسبًا في كمل من السرعتين العالية والبطيئة.. فإنه يتحقق كما في الشكل رقم (٨) حيث نجد أن الحمل عندما يكون من نوع Fan فإنه يحتاج لعزم صغير في السرعة المتخفضة ولذلك يفضل خفض الجهد إلى نصف جهد السرعمة العاليمة.. حيث يكون الجهد ١٠٠ ف لنصف ملف الـوجه في المرعة المُنفقضة المبيئة (التوصيلة (a) وذلك بتوصيل نصفى كال وجه بالتوالي والأوجه موصلة انجمة الى منبع جهده ٢٨٠ف.. بينما ف السرعــة العــاليــة بالتوصيلة (c) كان جهد نصف الوجه - ٢٢ ف من نفس المنبع.. أمنا عندسا يكون الحمل مسن ثنوع Constant Torque مَانه يحتاج إلى نفس العـرّم العالى عند السرعة المنخفضة .. ولهذا يكون جهد نصف الوجه أكبر من حالة Fan حيث يكون ١٩٠ ف ويتم ذلك بترصيل نصفى الوجه بالثوالي وتوصل الأرجه دلتا إلى نفس التبع ٢٨٠ف كما ق التوصيلة (b) ويوضح الشكل (d) متحنيات عبزم المحرك وعبزوم الححل للترصيلات المختلفة a,b,c. ويلاحظ... أنه إذا كنان العمل Fan فإنه يعكن استخدام التـوصيلة (b) لتشغيل هـذا المعل عنبد السرعة المنخفضية.. إلا أن





لأن مقاقيد المصرك تقبل وبالتالي تنخفض صرارته وتتحسين الكفاءة ومعامل القدرة ويقم شوفير الطاقة الكهربية. أما التوصيلة (a) فياتها لا Constant لتشغيب الحمل Torque لا تمليع للسرعة المنخفضة لإن عزم المحرك أقبل من عزم الحمل.. وتصمم ملقات المصرك بحيث يكون جهد التصميم ٣٢٠ لنصف ملقات الوجه عند السرعة العالية.

ويسمى تعديل الأقطاب بهذا الأسلوب بطريقة Dahlander أو Pole Amplitude Modulation. ولكي يتم تعديل تنوصيل اللفات بسهبول الحصول على السرعتين فسإنه يتسم تصنيع هذه المحركات بحيث يستخدم المحرك إما مع حمل Fan أو مع حمل Constant Torque لأن الترصيسلات الداخلية من ملفات المصرك إلى روزته الترصيل تختلف لهذين النوعين سن الأحمال كما في الشكيل رقيم (٩). وفي حالة Fan Load توصل طفات الاوجه داخل المصرك بشكل «نجمة» وتـوصل بداية الأوج، W1.W1 الأورث كما بالشكل. أما منتصف الأوجه U2.V2.W2 فتوصل إلى الروزته أيضاً. وق حالة السرعة المتخفضة يوصل المنبع إلى الأطراف U1,V1,W1.. أما ق السرعة الحالية فتومسل الأطراف U1,V1,W1 ببعضها البعض بــواسطة كبارى ويوصل المنبع إلى الأطراف U2,V2,W2. وفي المسسرك المقاص بالحمل..Constant Torque يوصل الممرك في الداخل بشكل ءدلتاء وتوصل

الحسراف الخطسوط U1,V1,W1 إلى الروزته. كما توصل اطراف منتصف الأوجه U2,V2,W2 إلى السروزشة، وقل حالة السرعة المنفقضة أو العالمية ويوثبه المحرك منفس الاسلوب المقبع الى روزته المحرك الخاص بحمل Fan, بحمل Fan.

ويحدث لبس لكثير من المهندسين عندما يجدون أن روزت المحدرك تقليدية ذات سنة أطراف توجد بها كبارى لعمل نقطة «نجمة».. وعندما الكبارى ويقيسون المقاوسة بين الكبارى ويقيسون المقاوسة بين الأطراف السنة للروزنة ويجدون أنها تقيس مقاومة بسيطة بين كل الأطراف فيظنون أن المحرك حدث له خطأ قصر في ملفاته .. ولكن الملفات يمكن ان تكون سليمة مع هذه القياسات لأن للفات موصلة مع بعضها من الداخل بعيداً عن الروزنة بالشكل رقم (1).


والتعرف عني ما إذا كنان المدرك مجهزاً لحمل Fan لحما المحرف مجهزاً لحمل Torque أو لحمل Torque في تدرف في المدرك أو مسامة عني لموحة بيانات المدرك أو يستنتج من قدرة خرج المرك لكل من تكون النسبة بين قدرة خرج المرعة المخفضة حيث في هدود (١٠٢) أن حالة المحملة المخفضة في حدود (١٠٢) أن حالة Torque والمناحة أن أكثر الانبواع شيوعنا هو الخاص بحمل Torque ولكن بكفاءة منخفضة حمام ولكن بكفاءة منخفضة


LI LI LI LT 12 13 300 ON MINE WA -V2 M MI WING vi Low Speed High Speed (a) For Fan Loads L1 L2 L3 11 12 13 m Low Speed (b) For Constant Torque Loads شكل رقم (٩): توصيل الملفات إلى الروزيَّة والمنبع

> ويلاحظ أن هذه الطريقة التحكم ق السرعة عن طريق تغيير عدد الأقطاب تستخدم فقط مع المحركات التساتيرية لاثنية الأوجه من نوع Squirrel Cage ولا تصلح للاستخدام مع المحركات من نبوع Wound Rotor أو مسع المحركات التزامنية وذلك لأن التعديل يتم في عدد أقطاب العضو الثابت فقط. والعضو المناب عباشرة تبعاً لاتطاب العضو الثابت. أما العضو لاتطاب العضو الثابت.

الدائر من نوع Wound Rotor أو ق المحرك الذرامش قبل عدد اقطابه يبقى شابشا مهما تغير عدد اقطاب العضو الثابت. ولا ينشأ عزم مناسب في حالة اختلاف عدد اقطاب العضو الدائر عن العضو الثابت.

في العدد القادم طرق التحكم في السرعة بتغيير التردد





شكل رقم (٨): تعديل الملفات لضبط الجهد المناسب للسوعة وعزم الحمل

التحكم فى سرعة المحركات الكھربيـة بتفييــر التـــردد

د. فتحى عبدالقادر
 رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

الشكل رقم (٢).

امـــا بِـــزيـــادة التردد عـــن التردد

الأساسي.. قإن المفاقيد الحديدية تزداد

لأن مفاقيد التيارات الإعسارية Eddy

Current Losses تتناسب منع مربع

التردد.. ومفاقيد التعويض المغناطيسي

الترديد وعلى ذلك. فإن بزيادة التردد

عن التردد الاساسسي وياستمرار

المافظة على النسبة V/F = Constant

ترداد مفاقيد الحديد وتمثل خطورة على

المصرك كما في الشكل رقم (٢) المذي

يبين تغير مقاقيد الحديث ومفاقيد

النحاس ومجموع هذه المفاقيد لمرك ٢

حصان ذي اربعة أقطاب جهد وجه

المقتن ٢٢٠ ف وتربيه المقتن ٥٠ ذ/ث

حيث تكون مفاقيد الحديد عند اللاحمل

٨٠ وات ومضاقيد التصاس ١٢ وات..

وعندما يعصل المحرك على التردد المقتن

وبزيادة عزم الحمل حتى الحمل الكامل

تقل مفاقيد الحديد إلى ٦٠ وات وتزداد

مفاقيد النصاس إلى ٢٢٣ وات وبالتالي

تكون المفاقيد الكليبة ٢٨٢ وأن عنبد

الحمل الكامل وهي المفاقيد المقننة التي

لا يتحمل المحرك أكشر منها. وإذا عمل

V/F يكون جهد الوجه ٢٤٠ ف وتزداد

مفاقيت الحديد عند اللاحمل إلى ٦٧٧

وات وتؤدى إلى زيادة التيار ليغذي هذه

المفاقيد وبالتالى تنزداد مفاقيد النحاس

عند اللاحمل إلى ١٥.٤ وات. وعند زيادة

عزم الحمل إلى القيمة التبي يجب أن يتحملها المحرك ثقل مقاقيد الحديد إلى

١٤٤ وات وتزداد مضافيد النصاس إلى

المحرك على ١٠٠ ذارث مع ثبات النس

Hysteresis Losses تتناسب

أدى التطور المستمر في المكونيات الالكترونية إلى سهولة تغيم تردد الجهد المسلط على المحركات الكهربية. وقد كان العيب الرئيسي للمحركات التأثيرية هو صعوبة التحكم في السرعة المستمرات التيار المستمر عندما يحتاج الحملات التيار المستمر عندما يحتاج بيقة وحساسية ومدى كبر برغم أن محركات الثيار المستمر أغل شنا وأكثر محركات الثيار المستمر أغل شنا وأكثر حاجة للصيانة وأقصر عسرًا من المحركات التأثيرية.

ويثغيير التردد للمحركات التأثيرية يتم التحكم في سرعتها خلال مدى كبير وبدقة وحساسية عالية. لأن سرعة المحرك تقترب سن سرعة التزاسن التي تتناسب مع التردد. ويثم الحصول على تردد متغير باستضدام جهاز مغير الذي Frequency Converter الذي يتكون من جزئين ــشكل رقم (١) ــ الأول عبارة عن تنظرة توحيد Bridge Rectifier محكومة بالثايرستور ليتم التحكم في جهد التيار المستمر الخارج منها وبالتالي جهد التبار المتغير الذي يوصل للمحرك. و الشَّاني عبَّارة عن مقطع للتيار المستمر ليصوله إلى تيار متغیر Inverter حیث تکون کیل موجة عبارة عن نبضات يختلف عرضها الذي بمثل الزمن وارتقاعها الذي يمثل قيمة

الجهد كما بالشكل رقم (١). وهذا الأسلوب الحصول على صوحة تقترب من الشكل البيبي Sinusoida يسمى بالنيضات المعدلة العرض Pulse من الشكل Modulation. وللاقتراب أكثر من الشكل الجيبي .. يحدث تعديل لقيمة الجهد الذي يمثله ارتفاع النيضة بحيث يأخذ مستوين أو ثلاثة كما بالشكل.

و قيمة الجهد المناسب لكل تردد هي العلاقة الأساسية التى تحكم أداء المصرك وتحدد خواصه.. لأن تغير التردد يغير ممانعات المحرك وسالتال تياراته. فإذا سلط جهد V على ممانعة Reactance قیمتها X یمس بها تیبار قيمته V/X = ا .. وإذا انخفض التردد إلى النصف مثلاً.. فإن المانعة تتخفض إلى النصف ويبزداد التيار إلى الضعف إذا كان الجهد ثابشًا.. وحشى لايزداد القيار وبالتالي تزداد مفاقيد النحاس Copper Losses وتسؤدي إلى احتراق الملقسات يجب آن ينخفض الجهد إلى النصف حتى بيقى التيار ثابتًا. وهذه العالقة تعنى ثبات النسبة بين الجهد V إلى التردد V/F = Constant) F). وبشات الثيار ثبقى مفاقيد النجاس ثابتة عند القيمة التسى يتحملها المصرك وذلك يخفض التردد عن التردد الأساسى المسمم عليه المحرك -Base Frequen cy وتتخفض المفاقيد الحديدية Iron Losses باتخفياض التردد كما ق

١٠٨٢ وات وهمي أعلى بكتابر من التسي يتعملها المحرك (٢٨٣ وات).

يحديه المعرق (١٨١ و١٥). لهذا .. فعادة ما يتام تشغيل المحرك على جهد شابت يساوى الجهد المقشن المقنن. ويتم التشغيل على النسبة V/F المقنن. ويتم التشغيل على النسبة V/F التردد المقنن. وفي هذه الحالة تنخفض مفاقيد الحديد ومضافيد النجاس عند الترددات العالية مشكل رقم (٢).

ويقال إن منطقة الترديات المنطقة المرديات المنطقة المجال المغناطيسي الشابت Constant Flux الأقصى Maximum Torque وبالتسالي العرز وعرزم الحصل الكساسل Load الثابت. أما قدرة خرج المحل فإنها تترزايد في هذه المنطقة، وتسمسي بمنطقة المرتقعة بمنطقة القدرة المرتقعة بمنطقة القدرة المنطقة ا


و تتقير عزوم المصرك عند التردهات المختلفة وينخفض العسرم الاقصى المحرك وبالتالى عزم الحمل الكامل في التردهات المختلفة كما بالشكل رقم وبنخفض العزم الاقسى للمحرك وبالتالى عزم العمل الكامل في التردهات المختلفة ولا يبقى ثابتًا وذلك لأن المحرك لايكائي، ممانعة ومقاومة لكل المقط، بل يكائي، ممانعة ومقاومة لكل المقاومة الكل المتانعة بتغير التردد ونظل المقاومة الكل المانعة بتغير التردد ونظل المقاومة المنابعة بتغير التردد ونظل

Converter Inverter
Frequency Converter

V
Voltage Wave Form

The state of the state





شكل رقم (٣) : تغير مفاقيد المحرك عند ثبات الجهد في الترددات المرتفعة وثبات نسبة الجهد إلى التردد في الترددات المنخفضة

(V/F) لا يثبت التيار الذي يتناقص كلما التغفض الترددات المنخفضة حدثاً وذلك لـزيـادة نسبة المقارمة إلى المانعة التي تقصت كثيرًا. وتسمى هذه المشكلة بنائير مقارمة المدرك وفي الترددات المرتقعة لاتظهر هذه المشكلة لزيادة نسبة المانعة إلى المدرد العالية.

ربيع: الشكل رقم (٥) انخفاض تبار العمل الكامل في الترددات المنخفضة وانخفاضه بمعدل بسيط سريادة التردد عن التردد المرئيسسي. وبالاحظ تناقص تيار اللاحمل بزيادة التردد. ومن الشكل رقم (٦) بالحظ أن قدرة الحمل الكنامل لاتكون ثابشة عند الترددات المرتفعة بل تتناقص. وبالأحظ من الشكل رقم (٢) أن مقاقيد المحرك بهذا الأسلوب لتغير الجهد مع التردد ـ تكون منخفضة عن القيمة التي يتحملها المصرك وذلك عنسد زيادة أو خفيض التردد عين التردد البرئيسي -الأمر الذي يتيح إمكانية زيادة الجهد عن هذا المعدل إلى القيم التي تصل عندها مقاتيد المحرك إلى قيمة المضاقيد المقتنة (٢٨٢ وات في هذا المصرك) -وذلك للحصول على أكبر عزوم وقدرات

ممكنة من المحرف لهذا .. يجب زيادة الجهد عن هذا المحدل (V/F) ثابشة) في الترددات المنخفضة حيث نحافظ على شبات قيمة المجال المغناطيسي وبالتال المحزم الاقتصى المقتصن عند جميع الترددات المنخفضة .. وأيضًا يجب زيادة الجهد بدلاً مسن تثبيته عند الترددات المرتفعة يحيث لاتزداد المفاقيد عن المفاقيد المقتنة .

وقدوجدان هذه البزيادة فالجهد تكون بالعدل الموضح في الشكل رقم (٧) حيث بيدا الجهد عند التردد صغر بقيمة تساوى ١٠٪ من قيمة الجهد المقشن - بعدلا من الصفير - وبعض الأجهزة ترفع هذه القيمة إلى ٢٥٪ بشرط عدم الاستمرار في تشغيل المحرك عند النردد المنخفض ولكين فقط خلال فاترة تعجيل المصرك عند بسدء الدوران. أما منطقة الترددات المرتفعة فيجي قيها زيادة الجهد بحيث يزيد عن الجهد المقتن ينمو ٢٠/ عند ضعف التردد القنن (١٠٠ ذ/ث) بدلًا من تثبيت الجهد. وهنذه المعدلات لتغير الجهند يمكن التحكم فيها بسهولة لأن مغيرات التردد تشتمل على معالم دقيق Micro Processor يبمج حسب الحاجة،

ويـوضـــح الشكـل رقــم (٨) تغير

مفاقيد المحرك بتغير عنزم الحمل عند الترديات المختلف فيهذه النزيادة في الجهود حيث مازالت المفاقيد الكلية أقل من القيمة المقننة التي يتحملها المحرك. وإذا زاد الجهد عن ذلك فيخشسي على المحرك من زيادة التشبيع المغناطيسي عن المقنن عند الترديات المنخفضة كما يخشى على المحرك في الترديات المرتفعة من زيادة المفاقيد الميكانيكية.

Full Load Line

Speed (r.p.m.)

شكل رقم (٤) : تغير عزوم المحرك عند الفرددات المختلفة

ويهذا المعدل المطور لقيمة الجهد عند المرددات المقتلفة تتحسسن خواص المحرك كما بالاشكال ارقام (١٩) -(١٣). و يكون العزم الاقصسي ثابتنا عند جميع المرددات المنطقضة كما في الشكل رقم (١٠). ويسرفم ذلك فإنه يمكن زيادة فيهة عزم الحمل الكامل عند المرددات المنطقة كما في الشكل عند المرددات المنطقة كما في الشكل المقاقيد المقتشة. وفي المرددات المرتفعة زادت فيهم العزم الاقصسي وزادت فيهم عزم الحصل الكاسل عما كانت عليه في الشكل رقم (٤) حيث كان الجهد ثابناً المتابعة عند هديد.


ويتغير ثيار المصرك عند جعيم الترددات كما في الشكل رقسم (١٠) ويكون تيار الحمل الكامل أقبل بقليل من القيمة المفتفة. أما تيار البلاحمل فيكون عاليًا عند الترددت المنخفضة

ويتناقص بزيادة التردد. كما تتعير قدرة خرج المحرك كما في الشكل رقم (١١) حيث امكن تثبيت القيمة العظمي لقدرة الخرج وكذلك فيمة قدرة خرج الحمال الكامل عند القيمة المفننة وزيادتها عما كانت عليه في الشكل رقم (٧) عندماكان الجهد ثابتًا.


ونتغير كفاءة المصرك بنغير عزم الحمل عند الترددات المفتلفة كما في الشكل رقم (١٣) حيث تكون كفاءة المصل الكامل عالية عند الترددات المرتفعة بينما تتناقص عند الترددات المنطقضة، ويوضيح الشكل رقم (١٣) تغير معاصل القدرة للمصرك عند يكون معامل القدرة قريبًا من القيمة الترددات المالية، الملاحل بتنزايد معامل القدرة في الترددات المالية،

وياستغدام مغير التردد للتحكم في سرعة المصركات التاثيرية يالاحظ أن التحكم في السرعة يكاد يكون مثاليًا - حيث أصبح عدى تغير السرعة عريضًا جدًا — كما أن أي سرعة بينية مطلوبة بين أي سرعة بينية المطلوبة بالمساسية والدقة العالية.





شكل رقم (٥) : تغير تبارات بخل المحرك عند التريدات المختلفة



شكل رقم (٧): التغير التقليدي للجهد مع التردد والتغير بزيادة الجهد

 $\langle \rangle$

تساؤلات من الخبرة العملية ١ ــ ما هـ و عبد الإقطاب المناسب للمحـرك الذي يستخـدم معـه مغير تردد للتحكم في السرعة؟

يسرجع هنذا التساؤل إلى أن المصرك ذى القطبين يمكنه الدوران بسرعة قرب ٦٠٠٠ لف آ / دقيقة عند تاردد ١٠٠٠ ذ/ث والمصرك ذي الأربعية أقطاب يمكنه الدوران بنفس السرعة عند تردد ۲۰۰ فرات والمحرك ذي السنة اقطاب يدور بنفس السرعة عند شردد ۳۰۰ ذ/ث. وهكذا. ويمكن لمغير التردد أن يعطى بسهولة تسردنا بتراوح بين الصفر وأكثر من ٤٠٠ ذ/ث. وعلى ذلك فإن أي محرك يمكن أن يدور بإية سرعية .. قهل يقضيل محرك على أخبر عندما بخثلف عدد الأقطاب؛ والإجابة.. تعلم ، يقضل محرك على أخس ما طبيعة وحاجة الحمل.. وفي الشكل رقم (١٤) نجد أن عزم الحمسل الكنامل لا أربعة محركات (٢ و٤ و٦ و٨ أقطاب) يكون بنفس القيمة في السرعات الأعلى من نحو ٢٨٠٠ لغة / دقيقة _ أما في السَّرِعَـاتِ الْأَمْـلِ مُسَانِ الْلَحَـرِكَ دُي الأربعة أقطاب يتحمل عزم حمل ضعف ما يتحمله المصرك نو القطبين.. وكلما زاد عدد الأقطاب زادت قيمة العزم الذي يمكن تحميل على المحرك كما في

الشكل، وعلى ذلك. فيإذا كان عزم الحمل كبراً أن السرعات المنقفضة فيستخدم محرك بعدد اقطاب اكثر من اثنين حسب قيمة هذا العزم، أما إذا كان عزم الحمل صغيراً في السرعات المنقفضة ممثل الحمل المروحي. فيقضل استخدام معرك ذي قطين لان علاءته ومعامل قدرته تكون أكبر من ماقد الحد كان في السرعات العادة.

باقى المحركات في السرعات العالية. ٢ - منا هو المحرك المشاسب عشدما نستندل محرك تيار مستمن بمحرك شنافيرى معنه مغير تسوده بهدف التخلص من مشاكل محركات التيار المستمر وتكاليف صيانتها العالية؟ في هذه الحالة. إذا كان محرك الثيار

ن هذه الحالة. إذا كان محرك القياد المستصر نا سرعة مقنفة في حدود المستصر نا سرعة مقنفة في حدود المحرك القياد محرك تأثيرى نا أربعة اقطاب بنفس ألفرة. لأن قيم العملية القلابة. أما إذا كانت تكون واحدة في الحالتين. أما إذا كانت السرعة المقنفة في حدود ٢٠٠٠ لفة / لمحرك التيار المستمر فيكون القدرة. وإذا كان محرك التيار المستمر فيكون ذا سرعة بين سرعتين ترامينين للمحرك التاثيرى المحرك التيار المستمر فيكون المحرك التياري من محرك التياري المستمر فيكون المحرك التاثيري المحرك في من محرك التياري من مرعة قطيعين (ذا سرعة تراسن أعلى من سرعة قطيعين (ذا سرعة تراسن أعلى من سرعة تراسن أعلى من سرعة الكير من قدرة محرك التيار المستمر

حشى يعطى نفس عزم محرك التيار المستمر.. وتكون الـزيادة في قدرة المحرك التـأثيري عـن محرك التهار المستعر ينسية سرعة التزامن ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠ - أي مرة ولتصف قدرة محرك التيار المستمر - وعكنا يمكن حساب

Capper

قدرة الحرك البديل. ٣-إذا كان الحمل يعمل عشد سرعة ٣٠٠ لغة / دقيقة باستخدام محرك تأثيري ١٥٠٠ لغة / دقيقة مع صندوق تروس لخفض السرعة إل ٣٠٠ لفة / دقيقة. فهل يمكن الاستغناء عن صندوق التروس للتخلص من مشاكلته واستخدام مغير التردد لخفض سرعة المحرك إلى

4.4 لفة / يقبقة ?

هذا الاستبدال لا يمكن عمله [لا إذا
تم استبدال المحرك بأخر قدرته أكبر
بنسبة ١٥٠٠ – أي خسسة
اصعاف – وذلك لأن مندوق التروس
كان يزيد العزم بنسبة سرعة المحرك إلى
سرعة المحمل، أما باستخدام معير
يبقى العزم الذي يمكن أن يعطيه
سرعة المحرك المتنة (١٠٠٠ لفة /
سرعة المحرك المتنة (١٠٠٠ لفة /

 أصل يمكن استخدام المصرك التأثيري مع مغير التردد في المخارط والاستغناء عن صندوق التروس

لتغيير السرعة؟ مذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا إذا :

200

Perwer

40 |50 H;

Speed (r.p.m.)

شكل رقم (٨) : تغير مفاقيد المحرك بزيادة الجهد عن التقليدي

هذا الأمر لا يمكن تمقيقه إلا إذا تم استبدال المصرك بآخير ذي قدرة أعلى بنسبة سرعة المحرك إلى أقبل سرعة في المخرطة للأسباب السابقة.


 - هـل يمكن أن يعمل مغير التردد بحيث يعطني ثلاثة أوجه إذا فصل أحد خطوط دخل الثلاثة أوجه لمغير التردد؟


تعمل معظم مغيرات التردد في هذه الحالة لأن جهد الشلاتة أوجه أو الخطين يتحول أن جداية مداخل مغير التردد إلى تهار مستمر. ثم يقطع إلى الخطين سوف ينزداد بنسبة ٢٠٠٢. الخطين سوف ينزداد بنسبة ٢٠٠٣. مغير التردد مصممة لتحمل هذا التيار سوف ينخفض إلى تحول هذا التيار سوف ينخفض إلى تحول ٢٠٪.

 مل يمكن أن يعمل مغير التردد الذي يعطى ذلائة أوجه على منبع ذي وجه واحد؟

نعم يمكن ذلك في معظم أنواع مغربات الترديد مع سلاحظة أن جهد خط الشلاشة أوجه في الخرج سوف يساوى جهد ذخل الوجه الولحد المعظم مفيرات التردد تقبل العمل على منبع جهده أقل من الجهد المقنن بنيسة تصل إلى ٣٠٪.

٧ ـ هـل يمكن تشغيل محرك الـوجه





شكل رقم (١١) : تغير قدرات خُرج المحرك عند الترددات المختلفة بريادة الجهد

الواحد التأثيري على مغير التردد؟ في هذه الحالة يجب دراسة الموضوع بدقة لكل نوع من محركات الوجة الواحد.. حيث يعمل الشوع ذو القطب المُطْلِل Shaded Pole على مغير التردد بنفس الاسلوب الذي تعمل به معركات الشلانة أوجه .. أما النوع ذو الوجه الشطور Split Phase فسإنه إذا تسم تخفيض السرعة بخفض التردد عن - ٥ د/ث فإن مفتاح الطرد المركزي سوف يوصل ملفات البدء وسوف تحترق هذه الملفات ونفس المشكلة تحدث المصرك ذي مكثف البدء Čapacitor Start والمصرك ذي مكتف البدء مع مكثف دوران.. أما المحرك ذي مكشف الدوران Capacitor Run فإنه يحثاج إلى مكتَّف ذي سعة أكبر مع خفض التردد عن التردد المفنن.. كما يحتاج إلى مكثف ذي سعة أقل عند زيادة الأردد

٨ ـــ هل يجب الالتــزام بمعــدل تغير الجهد منع تغير التردد الموضح سابقًا؟

يتم الالتزام بهذا المعدل عند الحاجة لتحميل المصرك حتني أقصني فيمة ممكنة للعزم والقدرة وذلك عندما يتغير الحمل على المحرك.. أمنا إذا كان الحمل من نوع واجد مثل الحمل المروحي فإنه يحتاج إلى عدرم قليل في السرعات المنخفضة .. ويترابد العزم سع زيادة

السرعة. وفي هذه الحالثة يقضل خفض الجهد عن هذا المعدل في السرعات المنخفضة وذلك لتحسين كفاءة المحرك ومعامل القدرة


٩ ــ إذا كان محرك جهده ٢٠٠٠ ف يعمل على منبع "٣٨٠ أف باستخدام محول لرفع هذا الجهد. ، هل يمكن عام مغير التردد في هسنده

نعم.. إذ أن مغير التردد _ جهد ٢٨٠ ف يوضع قبل المجرك ويعمل بنفس الاسلوب كما أو كنان المحرك والمحول وحدة واحدة تمثل محرك

١٠ ـ عند استخدام مغير التردد م المحرك القاتيرى ثلاثني الأوجه.. هل يحتاج المحرك لوسيلية بدء الحركة مُثل مُقتاح نُجِمة ﴿ دُلتَا أَو ممانعات

لا يحتاج المعرك لوسيلة بدء الحركة لأثنه بيبدآ السدوران بازدد منخفض يتزايد إلى التردد المطلوب أتسوماتيكيّما بمعدل تزايد يتم تحديده حسب الرغبة تبغا لقدرة المصرك وعازم القصور الذاتي للمحرك والحمل.. وذلك باختيار قيب زمن النسار ، Acceleration Time ويتم زيادة التَّردد مع الـزمــن بمعدل خطسي ثابت. ويعض الأجهزة ينزيد فيها التردد بمنحنى على شكبل حرف (S) وذلك لإحداث بدء ناعم

١١ ـ ضل يقوم مغير التردد بحماسة



شكل رقم (١٢): تغير كفاءة الصحرك عند الترددات المختلفة بزيادة الجهد

المحرك من بعض المشاكل مثل زمادة

كل جهاز يجب أن يكون سزودًا بالحماية من زيادة النيار عن القيمة المقننة للجهاز ذاته .. ومعظم الأجهزة تتيح إمكانية تغيير قيسة أقصى تيار سب تيار المعرك ذات.. اما حَمايةً المحرك من أية مشاكل أضرى فتتكفل بها أجهزة أخرى


١٢ ـ مـا هي الإمكـانيات الإضــافية التي يوفرها مغير التردد؟

تختلف هذه الأمكانيات ح الجهارُ. وهذه الإمكائبات مثل: إيقاف المصرك باستضنام الفرملية الذاتيية بالثيار المستمر _ إيقاف المصرك ببإنقاص السرعة تدريجينا بإنقناص التردد (Jog) ـــ إمكانيـــة إلغاء سرعــة معينة أو مدى معين للسرعة لا يجب أن يدور بها المصرك حيث يحدث رنين ميكانيكس يسبب اهتزازات ميكانيكية عالبة - اختيار قيمة التردد الاساسى حسب ما هو مقتن للمحرك ــ عكس اتجاه الحوان للمحرك ــ تثبيت جهد الخرج عند قيمة معينة مهما تغير جهد الدخال ف حدود معيشة - تغيير معبدل تغير الجهد منع التُردد وثلث طبأنا لطبيعية الحمل. وحديثًا تقوم بعض الاجهزة بتحسين خواص المصرك لكي يعطى أكبر عزم ممكن باقل تيار حتى تتحسن الكفاءة ومعامل القدرة

للمحرك وذلك بطريقة تسمى توجيه المجال المغناطيسي Field Oriented Control كما أن بعض الأجهزة الحديثة تشعر بقيمة العزم الميك انيكي المسلط على المصرك لتعطس جهدًا للمصرك يتأسب هذا العرّم وهذا الحمل. وعلى سبيل المثال إذا كان عزم الحمل صغيرًا فإن هـ ذه الأجهزة تعطى جهدًا صغيرًا للمحوك وإذا زاد العزم يزداد الجهد. ١٣ ـ ما هي عيوب مفير التردد؟

تتمشل أهمم عيوب مغير النردد في ارتفاع الثمن الذي يصل إلى نحو أربعة أمثال تمن المجرك تفسه .. وكنان منذ تمر عشر سنوات ف حدود خمسة عشر شعف ثمن المصرك. وهو في هيوط مستمر مسع زيادة التطبور في مكونات المغير. واما العيب الثانسي فهو وجود توافقيات في جهد خرج المغير تؤدي إلى زيادة مضافيه المصرك ورضع درجة حرارته مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تحميل المصرك بحمل اقصاه أقبل من القيمة المقتشة للمحرك حيث تصل إلى نص ٢٠٪.. ومنع التطور ف هنده المغيرات تتحسسن الموجة أكشر وتقارب نسبة التحميل من الحمل الكامل للمجرك..

في العدد القادم: التحكم في السرعة مع توجيه المجال المغناطيسي



Full Load Line Speed [r.p.m.] شَكَل رقم (١٣) : تغير معامل قدرة دخَل المحرك عند الترددات المختلفة بزيادة الجهد

الكهرباء العربية والعدد ٥٩

التحكم في سرعة المحركات الكهربية مع توجيـه المِجال المُناطيـــى

د. فتحى عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الألات الكهربية ، هندسة شبين الكوم

اللاحمل وتتزايد بزيادة الحصل على

المحرك وتصل إلى ١٠ عند أقصسي

ونظرأ لأن هده الزاوية تتغير بتغير

الحمل في محركات التيارالمتردد وببلقي

شابئة عند أفضل قيمة لها - ٠ ٩ - ڧ

محركات التيار المستعـر _ قإن تيـار

عضس الاستنشاج في محركنات التيبار

المستمر يتزايد من الصقر خطياً بتزايد

الحسل. وفي محركسات التيمار المتردد

يكون التيار عالياً عند الأحمال الصغيرة

ويتزايد بليم أكثر مع زيادة الحمل كما

في الشكل رقم (٢).. وهذا سايعبر عنه

بأن قيمة العزم للأميع /Torque

Ampere في محركات التيسار المتردد

تكون منخفضة عنها في محركات التيار

المستمر .. ولهذا تستخدم عدة منظومات

الزيادة قيمة العازم للأميير في محركات

التيار المتردد وذلك بجعسل المزاويسة

الضراغية بين مجال العضو الشابت

ومجال العضبو الدائر ٩٠ باستصرار

وعند أي تيمة للحمل على المحرك... وهو

مايسمي بالتحكم بتعجيه المجال

المغناطيسي Field Oriented Control

أو التحكم الاتجامي Vector Control

والمذى يؤدى إلى إنقاص نيار المصرك

وتحسين الكفاءة وزيادة قدرة الخرج.

وسوف نوضح ذلك لكبل من المحركات

أولا: التحكم بتوجيه المجال

في المحركات التزامنية

بنتج المجال المغضاطيسي للمضو

الترامنية والمحركات التأثيرية

تخلقف المحركات الكهربية في إمكانية وسهولة التحكم في سرعتها .. حيث تكون محركات التيارالستمر هي الأكثر سهولة ف التحكم بأقل التكاليف عن محركات التيار المتردد .. ولكن العيبوب البرئيسية لمصركبات التيبار المستمر تتركز فالرنفاع ثمنها وتكاليف صيانتها ولهذا فقد بذلك محاولات متعددة في صورة بحوث تطبيقية لجعل محركات التيار المتردد تسابلة للتحكم في سرعتها بندقة وحساسينة عالينة خلال مدى كبير للتغير في السرعة... وتــم ذلك باستضدام مغيرات التردد Frequency Converters التبي يتناقسس ثننها باستمرار مع التطور المطردفي الصناعات الالكترونية.. المذي أدي إلى التغلب عني مشكلة صعوبة التحكم أن سرعة هذه المحركات .. ولكن بقى عيب رئيسي فيها مقبارنة بمصركات التيبار نمسر تمشل في زيسادة التيسارات بالنسبة للعزم الذي يعطيه المصرك. مسايقال سن كفاءة المصرك ومعامل القدرة. وبمعنى أخر.. بالحظ أن العزم T الـذي يعطيــه أي محرك مهما كـان نوعه يتقاسب سع كل من مجال العضو الثابت Φs مجال العضو الدائر Φr جيب تمام الزواية الزمنية بين مجال العضو الشابت ومجال العضسو الدائر-Cos0 _ جيب الـزوايــة الفراغيــة بين مجال العضمو اثثابت ومجال العضمو الدائر Sinβ. أي أن Sinβ. الدائر Sin β).. ومجال العضس الشابت يتناسب مع تيار العضو الثابث . ومجال العضو الداثر يتناسب مع تيار العضو الدائر، وفي محركات التيار

بين المجالين مساوية للصفر لأن المجال نا تـــج من تبار مســتمر من الصفر وبالشالي تكون Case أقل من الواحد الصحيح مما يعقم زيادة أي منΦr أو Φr بزيادة التيار لتحافظ على التيار المستمر فتكون Sin β=1 .. بينما

ويتضع من الشكل رقم (١) الزاوية تكون قريبة من الصفر عند

ثابت القيمة ويناظر المجال المغناطيسم من أقطاب محركات النيار المستمر. أما العضو الشابت في المصرك الشرامشي فينتج عنه مجال دائري تقوقف سرعته على تردد المنهم. وهذا المجال الدائري صومجال لأقطاب تسدور في الضراغ.. ويمكسن تصريسع دورانها أو إبطساؤه سزيادة التردد أو إنضاصة . كما يمكن تقديمها أو تسأخيرها ببده موجسة التيار مبكراً أو شاخيرها .. وذلك تبعاً لوقت

إشعال وحدات الثابرستور في المفح

ومئ السدائرة المكنافشة للمصرك النزامني ورسم المنجهات الموضح في الشكل رقم (٢).. نجد أن المحرك النزامني عندما يعمل بحيث يكون ثيار العضو الثابت s متقدمًا عن الجهد V بـزاريـة 0− الشكــل رقــم (٣ب)-ويإضافة هبوط الجهد في مقاومة عضو الاستنتاج lara وهبوط الجهد في الممانعة التزامنية a Xa على الضوة السعافعة الكهربية Eo تحصل على جهد المتبع V... وتكون Ea مثقدمة عن اتجاه مجال الأقطاب Φ الناتج من ثيار الأقطاب ا بزاوية ٦٠ .. كما يتقدم الجهد ٧عن E

ويلاحظ أن المجال المغناطي للعضو الشابت ٥٥ يكون في اتجاه تياره al.. والمزاوية بينه وبين مجال العضو الدائر أقبل من ٩٠٪ بمقدار (δ+δ)رهذا هـ العيب الرئيسـ حيث يفضل أن تكون شـــذه الزاوية ٩٠ "بين المجالين .. ولكى يحدث قلك يجب أن

المستمر تكون الزوايسة الزمنية فتكون 1=θ Cos θ.. أما في بعض أنواع محركات التيار المتردد فإنθ تكون أكبر نفس العزم .. كما أن الزاوية الفراغية β تكون ٩٠ درجــة داشا في محركات نقلβ عن ٩٠ ل حالة محركات التيار المتردد مما يؤدى إلى زيادة أخرى يجب تحقيقها فالمجالات والتيارات للمحافظة على نفس العزم.

اختلاف الـزاوية الفراغيـة ف محركات التيار المستمر عن محركنات النيبار المتردد حيست يصنع محور مجال أقطاب العضو الثابت راوية في الفراغ مع محور أقطاب العضو الداثر مقدارها ٩٠ .. وتكون جميع الأقطاب ثابتة في الفراغ ولاتدور. أما في محركات التيار المتغير فإن الأقطاب الناتجة من كل من العضو الشابث والعضو الدائر تدور بسرعة تسمى سرعة التزامن سواة كان المحرك من النوع النزامني -Synchro nous أو من النوع الناثيري Induc ion- ودائما تـ وجد زاويــة فراغيــة بين مدور أقطاب العضو الشابت ومحور أقطاب العضو الدائر أقل من ٩٠ وهدده المزاوية الفراغية معروضة في الممركات النزامنية باسم زاوية الحمل Load Angle .. ومعسروف أن هسده

Three Phase Induction Motor شَكَل رقم (١) ؛ الزاوية القراغية بين مجال العضو الثابت ومجال العضو الدائر فىمحركات التيار المستمر والمتريد



يثأخر هابزارية ($\delta+\theta$).

كعا أتنا نجدان عزم المصرك عند تباراةا بساوى تماماً نفس العزم إذا كان a أ في انجاء Ea ولكن بقيمة أقبل مقدارها(la Cos (0+ð) مقدارها أنه بتحليل التيار ذا إلى مركبتين إحداهما في اتجاه وهي التي تنتج العرم.. والثانية Sin (θ+δ) ءا لاتنتج عــزما ولهذا يجب ملاشاتها حتى بقل a اوتتحسن خواص المحرك، وفي الشيكل رقم (٣جـ) إذا كان التيار ١٥ متاخراً عن الجهد بزاوية ٥ .. ضانه يتاخر عن Eه بزاوية (δ−θ) وتكون مركبة النيار في انجاء قط هيءا Cos (θ-δ) المركبة التسي تحدث العـزم - أمـا المركبـة Sin (θ-δ) ها فيجب سلاشاتها لتحسين ذواص المدك

وفي الشكل رقم (٧٤) يكون التيار في اتجاه مثالى - في اتجاه Ea - ولاتوجد له مركبة عصودية على هذا الاتجاه .. ويكون التيار متأخراً عن ٧ بزاوية ٦ مساويــة للزاويــة بين ٧ وEa. وهذا الوضع هو مايجب تحقيقه عند أي تردد وعند أي قيمة لعزم الحمل. ولكن.. ماذا يحدث في هميذا الموضع إذا كمان عمرم الحمل ثابتا ويقوم الجهاز بالمصافظة على أن يكون اتجاه ها في اتجاه Ea. وتم انقاص تيار مجال العضو الدائر ١٢؟ في هذه الحالة سوف ثقل En. وحيث أن جهد المنبع الثابتاً فإن كـالاً من هبوط الجهد la ra و la Xs سوف يزداد وهذا یعنی زیادهٔ sl. أی أنه إذا تقسص ا يعوضه البالزيادة بنفس الأسلوب الذي كنان يتم مع محركنات الثيبار المستمير كما كان الهدف من هده

ولكن.. كيف نحافظ على بقاء الزاوية بين مجال العضسو الثسابست ومجال العضو الدائر عند ٩٠ عند أية قيمة للحمسل؟ بسل وعنسد أي تسردد لازم الحصول على سرعة معيثة؟

هذاك عدة طرق لنحقيق ذلك ... ففي الشكل رقم (٤)نجد أن محور الدوران المحرك يركب به جنزه خارج جسم المصرك يسمسي Encoder.. يعطسي نبضات كهربية Pulses يتم التعرف منها على موضع أقطاب العضو الدائر .. وهذا الجزء تموجد منه عدة أنمواع مثل النوع الذي يعمل بتأثير ضوء لمبة يركب في مكان ثابت ويتحرك أمام هذا الضوء قرص مثبت في محور الدوران به ثقوب تقع امام اقطاب العضو المدائر.. وعند وصول الثقب لموضع ضموه اللمبة يمر الضوء عبر ثقب القسرص إلى الجهمة الثنانية منبه ليسلط على صمام ثننائي ضوئی Photo Diode او ترانىزستور ضربتي Photo Transistor فتحدث نبضة كهربية تستخدم لثعيبن موضع أقطاب العضو الدائر وبالتالي تحديد زمن بدء تيارات العضو الثابت بميث يصنع مجال العضو الثابت زاوية - ٩ مع مجال العضو الداثر۔

ويوجد Encoder من تسوع أخبر يستخدم المجال المغناطيسي بدلاً من النسوء حيث يثبت بالقرص شريحة صديدية رقيقة تكمل الدائرة المغناطيسية لملف ثابت في الفراغ بدلاً من اللمبة والترانيزستور الضوئي .. وتحدث نفس النبضة الكهربية الدالة على موضع أقطاب العضو الدائر.

ولكي يتم تحديد زمن بدء تيارات العضو الشابت.. فبالحظ أنه إذا أردنا إمرار تيار معين بزاوية زمنية معينة في كل وجه من أوجه العضو الثابث.. فيجب أن نصدد أولاً قيمة كل مقاومة

(c) Lag Power Factor

التوار وتنفير الزاوية بين المصالين عن الخارج من المغير Inverter.. كما تذهب ٩٠ .. وتقسوم إشسارة محول التيسار تتبجية الحساسات أبغسأ كتبغسات وإشارة Encoderبتعديل الزاوية إلى الإشعال شايرستورات المغير في الزمن المحسوب لتحديد زمنن تيار كل وجه وبالتنالى زمن ومنوضع مجال العضنو

وعلى ذلك.. فسيان Encoder يقسوم

بعملية تغذية خلفية Feed Back

للمنظومة وبالتبالى يحدد موضع مجال

أقطاب العضو الشابت لتبقى دائما

مسانعة زاويـة ٩٠° مع مجال العضـو

ولكن.. ماهس قيمة عزم المصرك؟

هناك خطأ شائع يقبول إن عزم المحرك

يتحدد بتحديد قيمة أمر العزم Torque Command – شکل رقم (٤) – پمثل

مانحدد به أي جهد أساسيي ·Refer

ence Voltage ڨ أي دائرة تحكـــم ..

وبمزيادة قيمة أمر العنزم يمزيد جهد

المحرك وتباره وبالثالي عنزمه وهذا كله

خطأ لأن العرزم الذى يعطيه المصرك

يحدده الحمل الميكاتيكس فقمط ومهما

زاد او نقم جهد الممرك يبقى عنزم

المحرك مساوياً لعزم الحمل، ولنو كان

عزم الحمل ثابتًا مثلًا ثم زاد الجهد.

فبإن التيبار ومجال العضو الشابت

سوف بزدادان ولكن تتغير الزاوية بين

مجال العضسو الثابت ومجال العضو

الدائر بحيث يبقى عنزم المحرك شابتأ

وعلى ذلك .. فالمذي يحدث في همذه

المنظومة إذا زاد عنزم الحمل أن يقوم

جهاز نياس الحزم-Torque Trans

ducerالذي يركب على محور الدوران


لثبات عزم الحمل

وحديثاً .. تم أيضًا الاستغناء عن Encoder بحسباب قيمة المزاريية بين المجالين ببدلًا من قيباسها بواس Encoder وذلك حتى يتم الاستغناء عن هذا الجزء الميكانيكي الكهدبي لمشاكل الصيانة الملازمة له .. وتصبح المنظومة ن هذه الحالة بدون حساسات -Sen .soriess

ولكسى تشم كسل صذه العطيسات المسابية بدقنة خصوصا وأنها تجرى باستمرار طوال فترة تشغيل المحرك -أي والمحرك مموصل سالمليع الكهمريي On Line _ قبإن ذلك يتطلب معرفة جميع مقباومات ومصائعات المصرك .. ليس ققط مرة واحدة خلال بداية تشغيل المنظومة .. ولكن يجب قياسها دائكا وباستمرار لأنها تتفير بتغير عزم وسرعة وجهد المحرك، ولهذا يتم قياسها بالحساب من قياسات تجرى على المصرك وهنو On Line.. وكذلك بالاستعانة ببيائات المحرك التى تغذى المنظومة مرة واحدة عند التشغيل لأول مرة مع أي محرك. ويمكن الاستفادة من معرفة قيمة Ea وزاريتها بالقياس بواسطة ملف صغير Search Coil لكل وجه أو حساب هذه القيم عندما تكون المنظومة بدون حساسات.

وهذه المنظومة مع تعقيدها الشديد ال العمليات الحسابية وبرمجتها .. إلا أن معالجتها تتم بسرعة عبالية جداً وذلك للتطمور فاسرعة الحاسيسات الدقيقة ووجود بدائل للثايرستور أكثر استهابة وتتحمل العمل بترددات عالية

سروف أن الشايسستور والمع التقليدي يتحمل ترددات حتى ١ ك هرتىز .. والثايىرستور مىن توخ GTO يتحمل حشى ٢ ك هرئز .. والترانزستور من نبوخ MCT يتحمل خنسي ١٠٠ مرتز.. والترانزستور من نوع TbJ أو IGBT فیتمیل ۲۰ ك هـــرت والترانيزستور من نوع MOSFET يتحمل حتسى ١٠٠٠ ك هرتز. بين المحرك والحمل بقياس عزم الحمل وقيمة كل ممانعة شم نحسب الجهد الملازم لإمرار التيار المطلبوب بقيمت الجديد وإعطاء إشارة كهربية بـذلك وزمنه .. حيث تذهب هذه النتيجة وهي إشارة أمر العزم -Torque Com كتبضات لإشعال ثايسستورات دائرة mand التبي تعتبر كتغسنية خلفيسة التوحيد Converter– شكل رقم (٤) ــ للمنظومة ليعالج النزيادة في العنزم وذلك لتحديد قيمة جهد التيار المستمر يتعديل قيم الجهود والتيارات والزوايا الزمنية للتيارات ويالتالي يحافظ على الذى يؤثر على قيمة جهد التيار المتغير بقاء المزاوية بين مجال العضو الشابت والعضو الدائر ٩٠ .. إلا أنبه يفضل الاستعاضــة عن جهــاز قياس العــزم-لأنه جـزء ميكانيكي كهربــى يحتاج إلى 10000 صيانة ومشاكك كثيرة - باستضدام محول تيار Current Transducer يعبر عن قيمة تيار المصرك. وبالتالي (a) Equivalent Circuit (b) Lead Power Factor Current -alle-



Ea i,

(d) Ideal Power Factor

شَكَل رقم (٣) : الدائرة المكافئة ورسم المتجهات للمحرك الترامني



ثانياً: التحكم بتوجيه المجال في المحركات التأثيرية

بجب أن تتحقق نفس الأهداف التي تحققت بتنوجيه المجنال في المحركنات التزامنية بتوجيه المجال فالمصركات التناثيبة .. إلا أن هشاك اختبلافيات جوهريسة بين المصركين تنؤدي إلى سعوبة الحسابات أكثر في المصركات التأثيرية لأن الأقطاب في العضو الداثر في المحمرك التزامني يكنون موضعها ثابتآ بالنسبة لجسم العضو الدائر آما في المحرك الثاثيري فإن اقطاب العضو الدائر تندور بالنسبة لجسم العضن الداش بسرعة تتوقف على قيمة الانزلاق Slip التي تتغير يتغير الحمل .. وبالنالي فسان ای Encoder پسرکپ علی عمسود الدوران لايستطيع تحديد موضع أقطاب العضو الدائر مباشرة .. ولكن بمعرفة السرعة-بالقياس او بالمساب- ومعرفة التردد وعدد أقطاب وزمن التشغيل يمكن حسماب موضع أقطاب العضو الدائر . كما أن عدد اقطاب العضو الدائر. ف المصرك التسأثيري تستنتج مسن أقطاب العضسو الثالث . أما في الممرك التزامنسي.. فإن أقطاب العضو الدائر تكون مستقلة عن أقطاب العضو الثابث.. ولهذا فإنه إذا تم تقديم أو تاخير أقطاب العضو الثابت في المعرك التماثيري فإن أقطاب العضو الدائر تتبعها تقديما وتأخيرًا .. فكيف إذن يتحقى ترجيسه مجسال العضو الشابت في المصرك الشأثيري بحيث يصنع زاوية ٩٠ مع اتجاه مجال العضو الدائسر وتكون أقل من ٠٠ أن المحسرك التاثيري العسادي بدون توجيه للمجال؟

تجدان منعنسي التعويسق المغتاطيسيي Hysteresis Loop الرقبائق حديث العضو البدائر يكون ذا عسرض أو انساع معين يجعسل تغير أقطاب العضو الدائر يتنأخبر يزمن يعادل زاوية زمنية تساوى عرض منحنى التعويق المغشاطيسي وبمعنى

أَخْر.. فإنْ كثافة مجال العضو الدائر B لاتكون في نفس الاتجاه الـزمني لشدة مجال العضو الدائر H .. بل تتأخر عنها بزاوية تساوى عبرض منحنى التعويق المغناطيسي . كما أنّ ثابت الزمن Time Constant للمضمو المدائر بدؤدي إلى تأخر Hللعضو النائر عن H للعضو الثابت مما يضيف تاخرا ثانيا لكثافة مجال العضو الدائر B. وهذا التأخر كله يتبح إمكانية تحريك أقطاب العضس الثابت تقديما وتساخيرا دون أن تتمكن أقطاب العضو الدائر من اللحاق بها في نفس اللحظة. ويذلك تتمكن من إيجاد الزاوية ٩٠ والمحافظة عنى قيمتها عند أى سرعية وأية حمل .. بعملينات قفيرُ لمجال العضو الثابت تتم بسرعة عالية

وتتضع قيمة الزاوية بين المجالين ل غاروف التشغيل المختلفة المحرك التأثيري من الدائرة المكافئة ورسم المتجهات المحرك ق الشكل رقم (٥).. حيث يكون اتجاه مجال العضو الثابت عΦف اتجاه تيار المغنطــة الله ويكون اتجاه مجال العضو الدائر Ф في اتجاه تيار العضو الدائر2ا أو 12 .. والزاوية بين ٩٠،٩٥ لاتساوي ٩٠ . ولكسي تكون ٩٠ بجب أن يكسون2ا في اتجاه الشوة الدافعة الكهربية للعضو الدائر Ee وهو مالا يتحقق أبدًا في الحالة المستقرة Steady State للمحرك لوجود مقاومة وممانعة للعضو البداش، ولكن تتحقق فقط في المالات الانتقالية Transient للمحارك وذلك بتقطيع التبار إلى نبضات عرضها صغير بحيث تتكون نصف الموجسة من مجموعية من

ويلاحظ أن تيار العضو الشابت في هذه الحالة يتكون من ثيار المغنطة Im في اتجاه مجال العضو الثابت.. وتسمى هـذه المركبة باسـم أمر المجال Flux Command. والتيار الثنائس هنو التيار 2' المقاطر لتيار العضو الدائرة! عندما يكون في اتجاه E2.. ويسمى هذا التيار باسم مركبة العزم أو أمر العزم .Torque Command

وفي الأحوال العمادية - بدون تحوجيه المجال-تكون السزاوية بين Φr.Φs صغيرة عنىد بندء دوران المحسرك شم تتزايد كلما زادت السرعية ، لهذا .. فإنه يمكن زيادة عزم بدء الدرران للمحرك بأكثر من ٢٠٠٪ مع توجيه المجال عن عنزم البدء بدون تسوجيه المصال وتتناقص هذه الزيادة مع زيادة سرعة الممرك حيبث تصل زيادة عبزم الحمل الكامل مع تـوجيه المجال إلى ٢٠٪ من عنزم الحمل الكنامل بندون تنوجينه

التحكم في السرعة مع التحكم المباشر في العزم


يعتبر هذا الأسلوب هـ و الأحدث من نوعه للتمكم في سرعة محركات التيار المتردد بتغيير التردد مع توجيه المجال المغناطيسسي لتصبح الزاوية الضراعية بين مجال العضو الشابت والعضو الدائر ٩٠ الحصول على أكبر قيمة لتسبة العزم إلى الأمبير.. وبالشال تحسين كافساءة المحرك وزيسادة عمزوم البدء وقدرة خرج المحرك.

وهذا التحكم المباشر في العزم Direct Torque Control يهدف إلى تحقيــق نفس الأهداف والمزايا التي تحصل غليها بتحقيس تسوجيسه المجسال المغناطيسي التي سبق الإشارة إليها في المحركنات الشزامنيسة والمصركنات الثاثيرية .. إلا أن هذا الأسلسوب DTC أبسط كثيرا من الأسلوب السابق لأنه أصبح بدون Encoder لقياس موضع العضبو الندائر ويدون جهباز قيباس سرعة العضو الدائر .. ويقوم بإجراء حسابات حالة المحرك بسدقة عالية لانه يقوم بمقارنة الحالة القطية للمحرك مم المالة المسوية ويعدل أزمنة الشوصيل والقصل في المغير Inverter بمرعة عالية .. وذلك بفضل التوصل لمعالج إشسارات رقمي Digital Signal

Processor يعمسل بيرامسنج تقسوم بتمديث حسابات صالة المحرك باستمرار بعدد من المرات يصل إلى - & الف مرة أن الثانية الواحدة. ونتيجة لهذا التحديث المشمر في حسابات حالة المحرك ومقارنتها بحالته الفطية .. فيإن المنظومة تقوم باستمرار باختيار أفضل عمليات فصل وثوصيل أن المغير Inverter. وتستطيع أن تستجيب وتتضاعل سع أينة تغيرات سريعة أو مفاجئة في الحصل الميكانيكي للمصرك أو أية تغيرات في جهد المنبع

الكهربي الرئيسي. وتقوم منظومة DTC بالتحك وضبط قيمة مركبة المجال-Flux Com ponent ومركبة العزم -Tarque Com ponent لتيار العضو الثابت في المحرك تبعأ لقيمة عنزم الحمسل والسرعنة

يبين الشكسل رقم (V) الأجسزاء الرئيسية لجهاز بمنظوسة التحكم الباشر في العزم.. وفيه يقم قياس تيار خطين من الخطوط الثلاثة للمحرك.. كما يتم قياس جهد أو تيار خط التيار الستمسر والتعسرف عنى أوضساع التوصيل والفصل في المغير. ويتم تغذيبة الجهاز ف يجلية تشغيلته لأول مرة مع المحرك ببيانات المحرك المقننة من جهد وثيار وسرعة وتردد وقدرة خرج . ويقوم الجهاز بالعمل مع المحدث معرة واحدة -في أول معرة-للتعرف على مضاومات وممانعات ومعناميلات المصرك وهنذا التشغييل يسمى Auto Calibration او Param eters Identification . ومكذا.. تكتمل بيبانات النصوذج الريباضي للمصرك Adaptive Motor Model . وهسر مقارن العسرم Torque Comparator ومقارن المصال Flux Comparator تصدر أوامر الفصل والتوصيل في المغير



شكل رقم (٥) : الدائرة المكافئة ورسم المتجهات للمحرك التأثيري

تساؤلات عملية

 ١ - مل توجد بالسوق المحلى أجهرة تعمل بمنظومة التحكم في السرعة مع توجيه المجال المغناطيسي؟

- نعم شوجد اجهزة من إنشاج شركات متعددة عالمية تعمل بمنظومة شوجيه المجال بطريقة الشحكم المباشر في العزم DTC .. وأخرى تعمل بطريقة التحكم الانجامي Vector Control ... كما يوجد نوع ثالث يغير سرعة المحركات يتغير التردد ولكت يغير صن قبسة المجال فقط دون أن يغير اتجاد المجال ويسمى التحكم في هذه الحالة بالتحكم القياسي Scalar Control.

٢ - ما هي الفروق الجوهرية بين الأشواع الشلافة لأجهزة التحكم في السرعة يتغير التردد؟

- أبسط هذه الأنبواع هني مغير التردد القياسي Scalar ويطلق عليه عادة Frequency Converter . وقد سيسق دراسة هذا النوع في العندد السابق من «الكهرباء العربية» .. وهو يعتبر مجرد منبع متغير التردد بجهود تناسب كل تردد .. ولتشغيله مع أي محرك فإننا لانعرف الجهاز بأية بيانات عن المحرك . ولكن فقط يجب أن يكون تيار المصرك مناسبا لاكبر تينار يتحمله الجهاز . ويمكن تشغيل أي محرك بقيارات أقل دون أن نصدل أي شيء في الجهاز بل يمكن تشغيل أكثر من محرك على الجهاز بشرط أن يتحسل الجهاز مجموع تيارات هذه المحركات. وتتركيزعيوب فسذا النسوع في عدم تحسين خواص الأداء للمحرك عن حالة عمل المصرك منع المنبسع الكهتريسي العادي .. يبل إن خواص المصرك تسوء يعض الشيء لوجود توافقيات. وفي هذا النوع تتكون موجة الجهد بمنظومة ـــل عـــــرض النيضــة Pulse Width Modulation

أما النوع الثانسي من هذه الأجهزة والمزود بمنظومة توجيه المجال بطريقة Vector Control .. فقیه یجب تعریف الجهاز بكل بيبانات المحرك بدقسة مثل التيبار والسرعبة والقدرة عنبد الحصل الكناصل والجهد والتردد المقنس، ولا يمكن تشخيـل آكثر مــن محرك في نفس الوقت على الجهان وإذا أريد استبدال المعرك بآخر.. يجب تعريف الجهاز ببياتات المحرك الجديد. ويتميز هذا القوع بآنه يحسن خواص المحرك عن ثلك التي تكون مسع التشغيل عني المنبع الكهربي العادى .. حيث يقل التيار وتتحسس الكشاءة ومعسامس القندرة ويزداد عزم الحمل الكامل الذي يمكن تحميله على المحرك كما يسزداد عزم بدء الدوران. وفي هـذا النوع أيضــاً تنكون موجلة الجهد عادة بمنظومة تعديل

عرض النبضة PWM.

ويحق ق النبوع الثالث - التحكم المياشر ف العيزم DTO - مزايا النوع الثانى ولكنه يفضله ف أنه أكثر بساطة في التشغيل وإسرع استجبابة للتغيرات المعرك السرعة الملوية يعقة عالية تقل نسبة الخطأ فيها إلى ١٠٠٪. وهناك اختلاف جوهرى عن النوع الثانى يتمثل في أن موجه الجهد لخرج الجهاز توميل وفصل لوحدات ترافزستور من نوع IGBT.

٣- ما هي قيمة الجهد عند الترددات المختلفة للأنواع الثلاثة من هذه الأجهزة؟

في النوع الأول"Scaler" تكون النسبة ثابتة بن البهد والتردد = V/F التحددات الأقبل من الترددات الأقبل من الترددات الأقبل من المن قبل قبلاً عن ذلك تبعاً أنوع المحل من حيث احتياجه إلى عسزم كبير أو صغير عند هدده الترددات المرتفعة نظل قيمة الجهد المقنن أو تزيد قليلاً كما سبق بيانه أن المحرية.

آما في الفوعين الثاني والثالث.. فإن تيار المغنطة Flux Command يجب أن يكون ثابتا عند قيمته المقننة خلال جميع الترددات الأقل من التردد المقتن وذلك حينما يحشاج الحمل لعنزم كبير مساو لعرزم الحمل الكامل كلال هذه الفترة. إما إذا كان الحمل يحتاج لعزم منخفض مثل الحمل المروحي.. قبإن مركبة تيار المغنطة يجب أن تقل بمعدل يناسب كل نوع من الأحمال الميكانيكية على المحرك، وخلال الترددات الأعلى من التردد المقنئ يجب أن يتناقص تيار المغنطة حشى لاتزداد مضاقيد الحدي وبالتالى مفاقيد نصاس العضو الثابت للمحرك، ويشاطّر معدل التناقص هذا مثيله في تيار المجال لمصركات التيار المستمر عندما تعمل بسرعة أعلى من السرعة المقتنة .. كما يثاقار أيضاً معدل تناقبص تياو المفتطة عفد الترددات المُرتفعة في الأجهزة من الشوع الأول

اما تيار العزم Torque Command الما تيار العزم فإنه يقترب من الصغير عند السلاحمل لجميع الترددات ويشرايد خطياً معدل زيادة عضرم الحصل. إلا أن معدل الزيادة الخطية تكون قليلة في السرعات المنطقضية وكبيرة في السرعات العالمية لتعويض نقص تيار المغنطة، والتيار للمحرك يساوى الجذر التربيعي لمحموع مربع تيار المغنطة ومربع

تيار العزم.

غ ــ هــل يمكــن أن يعمــل الجهــاز
 بطريقة خــاطئــة تؤدى إلى إســاءة
 خواص المحرك؟

-النوع الأول-ذو المجال القياس "Scaler" - لابعمل بطريقة خاطئة مادام جهده وقدرث مقاسبين لجهد وقدرة المحرك ويمكن استبدال المحرك الكبير بــاخـــر صـغير أن بمجمــوعـــة محركمات صغيرة مجموع قمدراتها تساوى قدرة الجهاز. أما في النوعين الثاني" Vector Control" والثالث "DTC" فإن الجهاز يمكن أن يعمل بطريقة خاطئة تؤدى إلى زيادة التيار ونقص الكفاءة ومعاسل القدرة وعزوم المحرك .. وذلك إذا حدث خطأ في إعطاء بيأنات المحرك للجهاز واكثر البيانات ماسية لهذا الشطأ هى سرعة المترك المقننة التي يجب إعطاؤها بالضبط كما هو مدون بلوحة بيانات المحرك. وإذا كنان الخطأ كبيرا قبإن الجهاز سنوف يغصل نتيجة زيادة التيار -Over Cur rent. ولهذا .. فسإن هذيسن التوعين مسن الأجهزة لايعمل أي منهما على أكثر من محرف واحد

مـكيف نستدل على أن الجهـاز من النوع الذاني أو النـوع الذالث يعمل بطريقة صحيحة؟

- أبسط طريقة لدلك. في تشغيل المصرك من المنبع العصادي - * ٥ تبدأ إلى النبية - وقياس سرعت وتياره عندما يقل المصرك الكامل أو القال المصرك من الجهاز والمحرك عندما المحرك من الجهاز كان يعمل على المنبع العادي .. ثم قياس التيار والمحرك محملًا بنفس الحصل حيث يجب أن يكون هذا التبار أقل من التيار في حالة التشغيل على المنبع العادي ويلاحظ هنا.. أن نفص التبار العادي ويلاحظ هنا.. أن نفص التبار العادي ويلاحظ هنا.. أن نفص التبار العادي ويلاحظ هنا.. أن نفص التبار

يكن محدوداً جسداً وفع ملحوظ إذا كان المعرك عند اللاحمل.. لأن المجالين يكونان متعامدين عند اللاحمال.. سرواء عمل المصرك التاثيري على المنبع العادن أو مسع أي مسن الجهازين.


٦ ــ هل يعمل أى جهاز على أى من المحركين التزامني أو التأثيري؟

_ يعمل النوع الأول على أي مسن المصركين بدون أي مشاكل .. أما النوعين الثاني و الشالث فيعملان فقط على نموع واحمد مسن المصركمات لأن بسابات الجهاز لخواص الأداه للممرك الشزامتي تختلف عن حساب خواص الأداء للمحرك التأثيري . وهذه الخواص يتم حسابها باستعرار طوال فترة تشغيل المحرك لتصحيح قيم تيار المجال وثيمار العزم. ونظراً لأن بعض الاجهنزة منزودة ببرامسج حسابات المصرك التزامني وبراسج حسابات المحرك التأثيري .. فيجب اختيار توع المحرك من خيارات الجهاز .. كما أن بعض الأجهزة الحديثة سزودة بخيار خر يتيـح تشغيل الجهـاز بـ Scalar" ."DTC " al Control"

٧ ــ هل تكون شروط اختيار عدد اقطاب المحرك ــ أو شروط استبدال محرك التيار المستمر بمحـرك يعمل بهذا الإسلـــوب .. أو شروط تغييم محرك سرعة واحدة معه صندوق تروس بمحرك يعمل بهذا الإسلوب .. شي نفس الشروط عندما يعمل المحرك مع جهاز من النوعين الثاني أو الثالث؟

-نعم تنطبق نفس الشروط.

العدد القادم: البدء الناعم وموفرات الطاقة



البيدء الناعم للمحركات الكهربية

Soft Starting

د. فتحى عبد القادر
 رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية - هندسة شبين الكوم

قديماً.. كانت عمليات بدء الدوران على المصركات الكهربية تقم بهدف إنقاص تيار المحرك إلى قيمة تتحملها ملفات _ لأن تيار البدء في المحركات الثاثيرية يزيد على خمسة أضعاف تيار الحمل الكامل بينما يزداد نبار البدء عن عشرين ضعف تيار الحمل الكامل في محركات التيار المستمر. وكان يتم إنقاص التيار على مرحلتين أو شلاث وكنانت تحدث صدمنات ميكناتيكينة مفساجقة على معور دوران المحسرك والحصل وكذلك على وسيلة الربط الميكانيكية بين المحرك والحصل سواء كانت مباشرة أو باستضدام تروس أو سيور.. مما كان يستلزم زيادة هجم محور الدوران والتروس والسيور،

ومع النظور الكبير في تصنيع المكونات الالكثرونية. أصبح من السبل التحكم في تيار بدء المدركات بعدل على مرحلتين أو قلاث مراحل. بل بالقيمة المطلوبة. ليس للثيار فقط وإنما أيضًا للعزم وبمعدل تغير يناسب طبيعة كل حمل بحيث لا يتؤدي إلى أية وصدحات ميكاليكية أو كهربية. وتستقدم لذلك حاليًا اجهزة تسمى باجهزة البدء النام Soft Starters والمدرك كما توصل بين المنبع الكهربي والمدرك كما الشكل رقم (١).. ولهذا فيأن طرق في المدرك تعابر طرق بدء قياسية Hard Starting

ويحقق استخدام جهاز البدء الذاعم المزايا التالية:

عرايا التالية: ١ __إنقـاص مخاطــر الصحمـــات ال

الميكانيكية على محور الدوران لكل من المحرك والحصل وكذلك على تروس أو سيور النقل من المحرك إلى الحمل مما يزيد من عمرها.

 ٢ ـ إنقاص تيار البدء إلى قيمة تتحملها ملقات المحرك.

٦ ـ المحافظة على ثبات جهد الشبكة
 الكهربية لأن ثيار اليده العالى يؤدى إلى
 خفض جهد الشبكة مما يسبب مشاكل
 لنقية الأحمال.

 إنقاص المفاطر الناتجة عن تيار البدء العالى في محول التوزيع الذي يعمل عليه المحرك.


 ترفير الطاقة الكهربية خلال فترات البدء - ويمكن ليعض أجهزة البدء الناعم توفير الطاقة طوال فترات تشغيل المحدك.

 إنقاص مخاطر التموج في زيادة ونقص التيار والجهد للأحمال والشبكة عند تشغيل الكياسات الترددية.

٧ _ استضام مساحة مقطع صغیر
 الکابلات التصلة من الشبکة إلى

۸ ــ باستفدام طریقة بدء بعفتاح (نجمة / دلتا) نحتاج إلى كابلين كل منهما ثلاثة اطراف من المحرك حتى المفتاح.. ولكن باستخدام جهاز البدء

٩ _ إنقاص الصدمات الهيدروليكية على
 كل من الطلعبة والأشابيب الشي تنقل
 السوائل.



 ١٠ منع الصدمات الفجائية أثناء رفع الأحمال بالاوناش.

۱۱ _ منع تحرك أو انسكاب المواد التي تنقل بواسطة سيور نقل.


 أدرًا ما يحتاج جهاز البدء الناعم للصيانة.. لأنه لايحتوى على أجزاء متحركة.


ويرجع حدوث البدء القاسمي وما يتبعه من صدمات ميكانيكية وكهربية... إلى أنه عند توصيل المصرك بالنبع الكهريسي ينشأ قورًا عزم من المحرك يكون أكبر بكثير مسن العذم السذى يمتاجه الحمل.. وبالتالي ننشأ قوة دفع تعجل دوران الحمل تتبعها صدمات ميكانيكية.. ويكون التيار الكهرسي بقيمة عالية فجائية تسبب تذبيذيات كهربية في الجهود والتيارات.

وأكثر الطرق استضداماً أن بدء دوران المصركات الناثيرية ثالاثية الأطوار في التوصيل المباشر Direct On Line للمحركات صغيرة القدرة.. ومفتاح (نجمة / دائمًا) للمحركات

متوسطة القدرة.. ومحول أوتو · Auto مناسعة المحافية Transformer Magnetising Reac مغناطيسية المحسود المحافظ المحسود المحافظ المح

التيار المبينة في الشكل رقم (٣). وياستخدام عملية البدء الناعم.. يتم ضبط الجهد بحيث تكون قيم تيارات الممرك عند البدء بالقدر الكافي فقط لأن تعطى المحرك عزمًا يساوى عزم الحمل عند البدء.. وهذه القيم - بالطبع - لن تؤدى إلى دوران المحرك والحمل ولكنها





السرعة التي تحدث عندها الكفاءة العظمي تزداد قاليلاً عن مثيلتها المحركات الأكبر الدرة.. وتقل اليلأ للقدرات الأقل، ولأبة قدرة تكون سرعة أقحى كفاءة ثابتة اقبيمة

كما بالحظ أن أقمى كغاءة لا تحدث عند أقل تيارات الصحوك الآن أقل مفاقيد تعني أقل منجموع لمفاقيد aron Losses حصيد للحصيرك ومفاقيد نداس اللفات Copper Losses .. وكلما زاد التيار مع زيادة عزم الحمل زادت مقاقبيد النحاس ولكن تنقص مفاتيد الحديد ولهذا فإن أقل مفاقيد لا تكون عند أقل تيارات وقد وجد أن أقص معامل قدرة Max. Power Factor يحدث أيضاً عند سارعة ثابتة لكل محرك _ كانت ١٤٠٠لفة/دقيقة المحرك ٢ حصال _ وهي أقل من سرعة أقصى كفاءة للمعرك. كما في الشكل رقم (٢).


ويوضح الشكل رقم (٢) تغيير ثيار مخل المصرك مع تخير عزم الحمل عند جهود مضتلفة. وبالاحظ أن تبار المصرك عندما يكون بدون حمل أو بحمل خفيف _ يقل كلما لنخفض الجهد على للحرك. وهذا ما يشير إلى تنضيل شقض الجهد عندما يكون العزم تبليلاً حبث يقل الثيار فثقل مفاقيد النحاس كما ثقل مغَاقيد المديد. ولكن.. إذا كان للحرك يحمل كبير مساو للحمل الكامل أو قربيًا سنه.. قائه بشقض الجهد يزداد الثيار إلى اثيمة أكبر من تيار الحمل الكامل مما يسبب زيادة سقاتيد النحاس واحتراق ملقات للحرك أي أنه كلما زاد عزم الحتل على للصرك وجب أن يكون الجهد كبيرًا. وعد أي عزم. نحد أن أقصى كفاءة تحدث عد جهد معين ويكون التبار منخفضًا. وغدد تقسي العزم يحدث أقصى معامل قدرة عد جهد أقل من جهد أقصى كفاءة.. ويكون التيار أعلى لأن قدرة الدخل تكون أعلى

ويوضح الشكل رقم (٤) تضير تيار العضو الدائر بشغير عزم الحمل عند جهود مختلفة .. والذي يختلف عن تيار نخل الحرك ــ حيث يتزاد تيار العضو الدائر بضفض الجهد سبواءً كافت العبزوم مرتضعة او منففضة _ حتى ينشئ مجالاً من العضو النائر يعوض خفض سجال العضو الثابت مع خفض الجهد وعد عزم ثابت تحدث أقمسي كفاءة عند جهد معين. والكن أقصى معامل قدرة يحدث عند الجهد الأقل بتيار أعلى كما كان مع تيار دخل للحرك

وأما مفاتيد الحديد. فإنها ثقل مع زيادة العزم عند أي جهد للقص القوة الدانمعة الكهربية ومجال العضو الثابت. وتتزايد مفاتيد الحديد بزيادة الجهد كما في الشكل رقم (٥). ولكن نحصل على التصبي كفاءة عند كلّ عزم ــ لتـوفيـر أكبر قــدر ممكن من الطاقة الكهربية _ يجب أن يكون الجهد منخفضا عند العزوم الصغيرة ويتسزايد مع زيادة عسزم العسمل. وعندها تكون الفاقيد الحديدية بالقيم الواقعة على خط الكفاءة العظمى.. أما خط معامل القدرة العظمي فيحدث لنفس العزم عند جهد أقل وتكون مفاقيد الحديد أقل أسا تغير مجموع مفاقيد تحاس العضو الثابث والعضو الدائر فيوضحه الشكل رقم (٦).. حيث تترايد هذه المقاقيد مع خَفَضَ الجهد لتفس العزم بطريقة متاظرة لما كان يحدث مع ثيار العضو الثابت وتيار العضو الدائر.

وبذلك. يكون الشغير في إجمالي مضاقيد للحرّك المتعلّة في مجموع مفاقيد الحديد ومفاقيد التحاس كما في الشكل رقم (V). ويجب مالاحظة زيادة المفاقيد بزيادة العزم حتى عند الكفاءة العظمى على الرغم من تقص التيارات ومفاقيد النحاس مع زيادة الجهد عند العزوم الكبيرة

ويوضح الشكالان رقبضًا (٨- ٩) تغير قدرة الدخل وقدرة الضرج المحرك مع تفيير عزم الحمل عد الجهود المُحتلقة. أما الشكل رقم




(١٠) فبوضح التغير الكبير في كفاءة للحرك مع ثفير العزم علا الجهود المختلفة. ويتضح منه ثبات تيمة الكفاءة العظمي علد ٨٥,٦٨٪ لهذا الصرك. كما تتبين الصلجة إلى خفض الجهد عند عازم الحمل النخفض وزيادة الجهد كلمأ زاد عزم الحمل حتى نصافظ على الكفاءة العالية المحرك وبالتلى توفير الطاقة التي وستهلكها العرك. ويلاحظ أن الجهد يجب إنقاصه في الاحمال لخفيفة أو اللاحمل حتى يصبح حوالي ٢٠٪ من الجهد القان المحرك وبتزايد عزم الحمل يجب زيادة الجهد بالشكل الوضح ويصل الجهد إلى قيمته المثنة عد عزم حوالي (١٥٠ نبوتن سنز) وهو ما يعادلُ ١٥٪ من عزم الد الكامل الذي كانت تيمثه لهذا للصرك (١٠ ثيوتن مثر) .. أما بعد زيادة العزم عن ٦٥٪ وحتى وصوله ١٠٠٪ قبإن الجهد للسلط على للحرك يجب أن يزيد عن الجهد للقنن حتى تبغَّى الكفاءة بالقيمة العظمي. ولكن. هل نقبل بزيادة الجهد عن قيمته القننة؛ وكيف يحدث ذاك؛ وهل هذه الزيادة لن تتسبب في أبة خطورة على المركة.

تصمم المركات الكهربية عادة

يحيث تكون الكفاءة العظمى عند حمل أقل قليلاً من العمل الكامل.. وأن يقحل الحرك جهدًا يزيد عن الجهد القان بعدار ١٠٪ أو يقل عنه بعدار ٢٠٪ طبقا للمواصفات القياسية.. وذلك لأن جهد الشبكة الكهربية في المناطق القريبة من محول القوزيع يسمع له بالزيادة بمقدار ۱۰٪. وفي أبعد مناطق يمكن أن يقل بعقدار ۲۰٪ قإذا كـان عزم الحمل أكبس من ٦٥٪ من الحمل الكامل وكان الجهد أعلى من المقان. حافظنا على الكفاءة في حدود قيمتها العظمي. أمسا إذا كنان الجهد عقد القيمة المقنتة قبان الكفاءة نقل.. ويقل أكثر إذا كان الجهد أقل من المقنن كما يوضَّحه الشكل رقم (١٠). ولهذا. بجب زيادة الجمهد عن المقان بأي أسلوب حتى لو اضطررنا لاستخدام محول رفع في حالة الحركات كبيرة القدرة حيث يكون توفير الطاقة

كما بالحظ. أن عزم الحمل إذا كان كبيرًا ومساويًا لعزم الصَّمَّلِ الْعَلَمِ الصَّمَّلِ الْكَامِلِ الْمُحْدِثِ. فَإِنَّهُ بِزِيادةً الْجِهْدِ عن القيمة الفننة تنقص الفاقيد الكليسة المحرك ثم تعسود للزيادة



3 300 V 250 Losses At Maximum Efficiency 200 Iron At maximum Power Factor 150 100 180 50 Torque (N.m.) شَكَلُ رَقَمَ (٥): تَغْيِر مَقَاقِيد الحديد مع تَغْيِر العَزْم عَنْد جِهُود مَخْتَلَقَةً.

بزيادة الجهد هتى تتسارى مع مقاتنيد الجهد الثقنن عند جهد أعلى

من القنن بحــوالـي ١٥٪ ـ أي عند جهد حـوالي ٢٥٥ ف ـ وأطى من

منا الجهد عند منا الصحل الكامل

سوف تكون الفاقيد عالية عن مفاقيد

الجهد المقنن وتمثل خطورة الاحتراق

طفات المعرك كسا يوضعه الشكل

ويرجع السبب في هذه التغيرات.. إلى أن عزم المحرك يتناسب مسع

الثابت الناتج من تبار الغسنطة

Magnetising Current ومسجسال

العضو الدائر الناتج من تيبار العضو الدائر. فإذا زاد أأجهد. زاد تيار

للغنطة وسجالها مها يؤدي لنقص

تيار العضو الناشر بثبات العزم

وأنقناص تبار العنضبو الدائر يغقص

تيار العضو الثابت وبالتالي ينقص

مقاقيد النحاس، ولكن.. بأستحرار

زيادة الجهد عن قيمته المقنة بزناد

ثيار المغنطة زيادة كبيرة التشمع

الكبير في الحديد دون زيادة مجالً المغنطة بنفس المعدل. وبالتالي تزداد

تساؤلات حول

أجهزة توفير الطاقة

١- متى يفضل استضعام جهاز

عدما نحد أن الحمل على المحرك

التأثيري ثلاثي الأوجه تتغير قبيمته

من فيثرة إلى أخرى. وخصوصاً

عندما تكون معظم القنترات بحمل

متخفض عن الحمل الكامل المحرك

أو أن المحرك يعمل الفترات طويلة عند

اللاحمل. وهذا بجب استخدام جهاز

توقير الطاقة. أما إذا كان المحرك

يعمل باستمرار بالحمل الكامل فإنه

للحرك جهدًا مساويًا للجهد القنن.

أبدًا لاستخدام جهان تواسي لاً داعي أبدًا لاستخدام جهار موسير الطاقة لانه لن يوفرها حيث سيعطي

الفاقيد بمعدل كبير.

توفير الطاقة؟

كل من الجال للغناطيسي

المحركات الكهريبة؟

الطاقة عندما بكون الحمل أقل من العمل الكامل.. وذلك يخفض الجهد للسلط عليها.. مع الاحتياط من الآتي: أ- إن خفض الجهد سيؤدي إلى خَفْض عزم البدء المحرك. فإنا كان الطاقة وذلك في جميع الأحمال التي يكون عرصها ثابتًا مع تغير السرعة

 تبقى سرعة للحرك مع الحمل ثابتة بخفض الجهد عند استعمال أو الشائليترية وبالتسالي لا تحدث الجهد في حالة المصركات الشائيرية ذات الوجه الواحد فيؤدي إلى خفض السبرعة. وفي الأنبواع ألتي تحدوي الطاقة بامان خمصوصا عتمما

بصفة عاسة .. فإن كل أنواع الممركات الكهربية يمكلها توفير

عزم الحمل كيبرًا عند البدء قلا يجب خفض الجهد باستعمال جهاز ترفير سأل الرواقع والأوناش عندما يكون عزم الحمل مساويًا أو قريبًا من عزم الحمل الكامل المحدرك. أما إنا كبانُ العزم متضفضًا عن عزم العمل الكامل. فيمكن استخدام جهاز توفير الطاقة بشرط أن لا يؤدي إلى خاض عزم بدء المعرك عن عزم بدء الحمل وإلا رجب إلغاء عمل جهاز توفير الطاقة عند بدء الدوران. وتشغيله بعد بدء الدوران باستخدام مكونتاكتوره ليحدث «كويسري» By Pass على الجهاز عند البدء

الجهاز في حالة المحركات التزامنية مشاكل للحمل أو الحرك. أما خفض على مفتاح طرد سركزي سوف بوصل المضناح ويؤدي إلى احتراق ملقات البدء. أما النَّوح ذو الكتاف الدائم قلن تحدث له أية مشكلة. والهذأ يمكن استخدام جهاز تنوقير يستعمل مع حمل صروحي Fan ولا خدام أجهزة توفير الطاقة مع الشلاجات الكهربية المنزلية بأتواعها للغتلفة وكذلك أجهزة التكسيف والكماسات التعرديية.. ولايفضل استخدامها للمحركات العامة Universal Motors ذات عنظسو التوهيد والتي نعمل على التبيار

At Maximum Efficiency At Maximum Power Factor 300 V 100 July 300 200 280 220 V Torque (N.m.) شكل رقم (٧): تغير إجمالي مفاقيد المحرك مع تغير العزم عند جهود مختلفة

المتردد لأنه بخفض سرعتها

وعزومها بنسبة كبيرة. أما معركات

التيار المستمر فإن خفض الجهد

يؤدي إلى خفض السرعة بنسبة

كبيرة. ويمكن المعافظة على ثبات

السرعة بإنقاص تيار النجال. ولكن

توفير الطاقة يكون مصودًا.. ويحتاج

الجهاز إلى تحكم خاص عدما يكون

عزم الحمل منخفضًا للحصول على

القدر المناسب من قيمة تولمير الطاقة.

المتاحثة حتى الآن تُستخدم فقط مع المحركات التزامنية والتأثيرية ثلاثية

الأوجه والتأثيرية نات الوجه الواحد بالمكثف النائم. كما توجد أجهزة

تُستخدم مع الأحمال الكهربية التي

٣- كيف تتعرف على قبيمة الحمل

للتحرف على قبيسة الحمل

البكانيكي الموجود على المحرك الكبربي - لمعرفة مدئ حاجة المحرك

لجهاز توفير الطاقة من عدمه - ندير

المحرك الكهربي عند اللاحمل ونقيس

الحالة وهو تيار اللاحمل ها "عندما

يكون الجهد السلط على المحرك هو

الجهد المقان. ونقيس التيار الذي

التيار الذي ي

لفذه المصرك في هذه

لا تحتوي على معركات كهربية.

الموجود على المحرك الكهربي؟

ولهذا. فإن أجهزة توفير الطاقة

وبمعرفة تبار الحجل الكامل للمحرك ال من لوحة بيانات المصرك.. يمكن حساب النسبة الثوية لقدرة الحمل للوجود على للحرك P كنسبة من قدرة الحمل الكامل للمحرك والمعروف من لوحه بسائلة - من

P = V(IL - 10) / k ست k = (ln - lo)/10000


٤- ما هي المزايا الأخوى لجهاز توفير الطأقة؟


 تحسين معامل القدرة وبالتالي إنقاص الثيار وتحسين خواص الشبكة الكهربية وسعر استهلاك الطاقة الكهربية.

- تَشَغَيضَ صوت الحرك ودرجة حرارته وبالتالي إطالة عصر للحرك مع إنقاص حاجته للصيانة.

ه- هل يمكن أن يعمل جهاز توفير الطاقة بطريقة خاطئة؟

لكى يحمل الجهاز بطريقة صحيحة يجب أن يكون الجهد المسلط على للحدرك بأقل قبيمة عند اللاحمل. أي أن قرق الجهد بين طرف دخل ألجهاز ونفس الطرف من خرج الجهاز أكبر ما يمكن.. وبزيادة عزم الحمل يجب أن يزياد الجهد





على للحرك بمعدل الزيادة الموضح الشكل رقم(١٣). ويتخفض فرق الجهد بين طرقي دخل وخرج الجهاز بزيادة عـزم الحمل. والمؤسف أنه توجد بعض الأجهزة في السوق تعمل بطريقة عكسية بحيث يكون الجهد على المحرك كبيرًا عند اللاحمل ويتناقص بزيادة الحمل.. وهذا التشغيل يسبب خطورة على الحرك لأنه إذا ثم تصميل المصرك بالحمل الكامل فسوف يزناد التيار كثيرًا عن تيار الحمل الكامل المحرك مما يزدي إلى احتراق مافاته. وإذا تم تحميل المحمرك بحمل أقل من الحمل الكامل فإن الجهاز لن يقوم بتوفيسر الطاقة بل سوف تزداد.. ولهذا يجب اختبار الجهاز على الحدك جيدًا وقياس قدرة دخل المرك عند أحمال مختلفة لانها يجب أن تقل في جميع الأحمال باستخنام الجهاز عن حالة عدم

٦- هل يمكن استخدام جهاز توفير الطاقية المستخدم للمحركات التساثيسرية مع أنواع أخسرى من المصركات أو مع اصمال كهربية

يجب أن يشعر الجهاز بقيمة الحمل على المحرك حتى يعطى له الجهد للناسب. ويتم ذلك بنظام التغذية الخلفية Feed Back الجهار من تيار الحرك أو فدرته ثم حساب هد القاسب.. ولعمل هذه المسايات تستخدم معادلات حساب خواص الآداء للمحركبات التأثيرية پ قدرة ومواصفات المعرك.. وبالطبع.. قان هذه العادلات تختلف مع الأنواع الأخرى من للحركات.. لهِّذًا. قَإِنَّ الجهارُ السنَّخَدمُ مع المحركات التأثيرية لا يصلح للتشغيل مع أتواع أخرى من للحركات إلا إذا كان قابلًا للتعميل والعمل مع أنواع اخرى أو أحمال كهربية أخرى.

٧- هل يمكن استخدام جهاز توفير الطاقة الستخدم مع محرك سرعته ٣٠٠٠ لفة /دقيقة الحدد أضر ــة ١٠٠٠ أو ١٠٠٠ لغة / دقيقة؟

نعم لأن غسبط الجهاز لن يتغير من سرعة إلى لفرى لأن معنل تغير النَّبِار أو القَدْرة أو الجبهد اللازم مع العزم لا يتخير تـقريبا مع اخـثلاف سرعة للمرك

٨- هل بمكن استخدام جهاز توفير الطاقة للمحرك الموجود معه جهاز بدء دوران؟


إنّا كمان جهاز بدء الدوران من تو _ يهر بده الدوران من نوع أجهزة البدء الناعم Soft Starting وبه لمكان : - : وبه إمكانية توفير الطاقة.. فــإنه لا داعي الستخدام جهاز توفير الطاقة. لما إذا كان جهاز البدء ليس به إمكانية توفير الطاقسة أو كان البدء بالطرق التقليدية مثل مفتاح Star/Delta أو معانعات أو محولات.. فسإنه يمكن استخدام جهّاز توفير الطاقة بعد إتمام عملية بدء الدوران.

 ٩- هل يمكن استخدام جهاز توفير الطاقية مع محرك مستنخدم منعه جهاز مغير السرعة بنظام تغيير

عب استخدام جهاز توفير الطأتية مع وجود مغير السرعية بطريقة تغيير التردد Inverter ـ لأن جهاز توفير الطاقة يصنع عادة ليسعمل على تردد في حسود ٥٠ ذبذبة/ثانية.. وتغيير التردد يمكن أن يثلف ألجهاز، وإذا كان تغيير السرعة يتم بالطرق البسيطة مثل المانعات قلا داعي لاستخام جهاز توقير الطاقة. لأن المانعات تقوم بذك. كما أن الجهاز سوف يخفض السرعة

١٠- هل يمكن استخدام جهاز توفير الطاقة لبدء دوران المحرك؟

يمكن استخدام الجهاز الحد من تيار البدء العالي المصرك. وبذلك يتحقق الهدف الأساسي من أي طريقة لبدء الدوران.. ولكن يجب أنَّ يشتمل جهاز توفير الطاقة على إمكانية تصقيق ذلك باحتواثه على إمكانية العمل يندويًا أو أوتوماتيكيًّـــــ لضبط جهد الغرج.. لأنُ هذه الحالة سوف تتعلق بالتحكم يدريًا في جهد خرج الجهاز لإنقباصه في بداية




الدوران وزيادته بالشدريج المناسب مع زيادة سرعة الحرك

۱۱ – هل بمكن استخدام جهان توفير الطَّاقة مع محرك قدرته أقل من قدرة الجهاز.. أو مع مـجموعة محركات صغيرة؟

نعم يمكن ذلك إذا كان الجهاز به إمكانية تعديل التشخيل تبعا لقدرة المصرك، أما تشغيل الجهاز م مجموعة محركات صغيرة مختلفة القدرة ومجموع فدراتها يساوى أو يقل عن قدرة الجهارُ. فإنه ية أن تكون طبيعة أحمال الحركات متشابهة بحيث تتزايد عزوم الأحمال أو تنقص مع بعضها. أما إنا لخالف فلا يصح استخدام الجهاز لأنه يمكن أن يحسن آداء صحرك ويتلف أداء أخر وقد يعترق للحرك

۱۲ – هل يمكن استخدام جهان ثوفييسر الطاقية مع المصولات الكهربية؛


تعم.. إذا كانت أحمال المحول متشابهة وتحتاج إلى خلفض الجهد عليها.. قائه يقضل خفض الجهد على دخل المحول بدلاً من خفضه بعد خرج للحول حتى تنقص مفاقيد ناس والصديد في الحسول وتتمسن مواصفاته وتزداد الطاقة للوغرة.



١٣ - ما هي البيانات اللازمة لاختبار جهار توفير الطاقة؟

بتطب اختيار الجهان.. معرفة جهد التشغيل للمحرك وتبار الحمل الكامل وقدرة المحرك ونوعه ووجود حول خاص بالحرك من عدمه الأنه إذا كأن المحرك محول خاص به فيفضل استخبام الجهاز عند دخل المحول وبالتالي يجب ذكر جهود وتيارات دخل المحول في وجود المحرث بالحمل الكامل على خرج المحول. كما يفضل أن يقاس ويذكر الجهد الفطي الواصل المحرك قبل استخدام الجهاز.. ويفضل أيضًا قياس وذكر قيم تيارات المحرك عند لَحُوالَ النَّسُفِيلَ الْمُعْلَقَةُ وهي البيانات الأساسية.. ثم تحدد خيارات الجهاز من حيث عمله أوثوساتيكيًا فقط أم أوتنوماتيكيًا ويدويًا؟ وهل يقبل العمل مع محركات أقل قدرة أم لا؟ وهل يقبل العمل مع أنواع أخرى من المعركات أم لا أ وهل يعكن إعادة ضبط معدلات تغير الجهد أم لا؟ وهل يشتمل الجهاز على حماية للمحرك من زيادة التيار أو زيادة الجهد أم لا

في العدد القادم: محركات السرفوء



0.8 0.7 At Maximum Efficiency 0.6 Torque (N.m.) شكل رقم (١١): تغير معامل القدرة مع تغير العزم عند جهود مختلفة.

الكهرياء العربية ، العدد ٢٢

الحياجي هم الخرد العالى

محركات «السرفو» Servo Motors

أهم أنواع محركات التيار المستمر

د. فتحي عبد القادر

رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

ما زالت المصركات الكهربية تلقم اهتسامًا كبيرًا لتطوير تصميماتها وأشكالها بهدف تحسين خواصها لتفى بالاحتياجات المتعددة للأحمال الميكَانبِكية المضتلفة. وأكشر هذه المُحركَاتُ تطورًا في تصمــيماتها هي محركات «المسرقو»، وهذه للحركات تستخدم في أغراض التحكم الكثيرة جدًا بدمًا من أجهرة الطباعة أو الرسم بالحاسبات الإلكثرونية وأجسهسزة الروبوث إلى أجنحسة الطائرات وأجهزة الرادان

ومصرك الـ:سرضوء.. هو الحرك الكهربي الذي يحقق الآتي:

 ١- الاستجابة فائقة السرعة Fast Response لتوضيل وفحسل المنبع الكهربي، بمعنى، أن للحرك يجب أن تصل سَرعـته إلى السرعـة المُقننة له فمور توصيله بالنبع الكهربي.. ولا يجب أن ياضد المعرك فشرة زَّمنية للوصول إلى سرعته. كما أن الحرك يجب أن تصل سـرعتـه إلى الصـفـر قور فصل المنبع عن للحرك

٧- أن يقبل المصرك تغيمير سرعمته بعلاقة خطية مع جهد أو تردد المنبع. أي أن جهد المتبع إذا زاد بنسبة ١٠٪ مُمَّلًا فيجب أن تزيد السـرعة بنفس النسبية (١٠٪) وذلك في المحركات والسرفوه التي تتغير سنرعتها بتغير الجهد.. أما المركات التي تتغير سرعتها بتغير التردد فيهب أن تكون نسبة تغير السرعة بنفس نسية تغير التردد

٣- أن بيعقى المصرك مستنفراً في الأداء مهما تغير عزم الحمل المحدد له أو تم زيادة أو تخفيض قيمة جهد أو تردد المنبع المسلط عملية المصرك دون أن ينزلق أو ينفلت Slipping عن الوضع المحدد له بهذا التخير سواءً في الجهد أو التردد.

 أن يقبل المحرك تكرار عمليات القصل والتوصيل مهما تعددت. ومن أهم الشمروط التي يجب أن


تتحقق في محرك «السرفو» سرعة استجابة الحرك، ويتمثل العامل الرئيسي لتحقيق هذا الشرط في إنقاص عزم القصبور الذاتى للمحرث إلى أقل قيمة سكنة. وحميث أن عزم القصور الذائي (له) يتناسب مع طول العضو الدائر للمحرك (L) ومع مربع قطر العضو الدائر (0) أي أن أن JaD°L فإنه لنفس قدرة وحجم العضو الدائر يتم إنقياص عَـرَم النفـحسور الذائي بإنقساص قطر العنفسو العائر (D) وزيادة طلوله (١ـ) وهذا الـشكـل هو أهم مظهـر خارجي يمكن به مـعرفــة محرك «السرقوء من محرك القوى،

ونتنوع مسمركات «السرفو» بين مصركات تعمل علي القيار المستمر وأخرى تعمل على النيار المتردد.

ومن أهم أنواع محركات التيار المستمر والسرفوء ما يلي: ١- المحرك ذو العضو الدائر المفر

: Hollow Rotor DC Servo Motor

يتكون هذا المرك من عضو ثابت يشبه العضو الثابت لأي محرك تيار مستصر.. إلا أنه أقل في القطر وأكبر في الطول. أما العضو الدائر.. فقد تم تَثْمِينَ الْجَزِء الصَّدِيدِي له مَنْ جِهَةً واهدة مع احد أوجه الحرك لإنقاص عسزم القسصسور الذائسي ولايمكن الاستُسخناء عنه لأنه يسسَّبِ زيادة الجال المناطيسي لكل من العضو الشابت والعضو الدائر حتى يزداد عزم المصرك. وهذا الجزء عبارة عن اسطوانة من الحديد للصمت بها ثقب يسمح بدوران صحور دوران المحرك لميه.. أما موصلات العضو الدائر -Ar mature التي يمر بها التيار وينتج منها مجال العضو العائر ويصدث عليمها قموة وعزم الدوران.. فحد تم رصها ولصقها جبدا على اسطوانة من الالومنيوم على شكل كـوب تثبت قاعدته مع محور الدوران كصا يثبت عنضو التوحيد Commutator مع محور الدوران جهة قاعدة الكوب كمأ



في الشكل رقم (١)

ويمكن تصنيع الكوب من أية مادة عازلة غير معدنية. ويقضل الالومنيوم لأنه يسبب عزمًا ضرطيًا مع مجال العضو الثابث يساعد على توقف المحرك فحور فصل التعارعن العَصْد الدائر.. بالإضافة إلى أن اسطوانة الالومندوم كتلتها صغيرة وذات مشانة عالية مع سمكها الصغير. ويتم وضع الموصلات بخطوة لف تماثل ألات التيار المستمر العادية إلا أنها تكون مرصوصة بانتظام على سطح الاسطوانة من الخارج بداأ من وضعها في مجاري -كما في حالة محركنات القوى وهكذا يصبح الجزء الدائر عبارة عن الأسلاك النصاسيسة والاسطوانة الألومنيوم وعضو التوحيد مع عامود الدوران. وثم الاستخناء عنَّ دوران القلب الحديدي ليصبح العضو الدائر باخفُ وزنَّ مُمَّكنُ ويَالَّتَـالي اقَل عزمَ قصور ناشي لزيادة سرعة استجابة الممرك عندأبدء الدوران والثوقف


أما الأقطاب الموجودة في العضو الشابد فهي مثل أقطاب محركات القوى.. يمكن أن تكون مغناطيسًا Fermanent Magnet L... أقطاب حسديدية على كل قبطب ملف بحيث توصل الملفات مع بعضها إلى منبع ثيار مستمر. وبرغم أن العضو الدائر يخدني أيضَّا بمنبع تيار

مستمر.. إلا أن الأقطاب لا تغذى بنفس منبع العضو الدائر.. وعادة ما تغذى منفصلة Separate Excited كما سيتضح من طرق التحكم في هذا للحرك

وهذا للصرك يعمل بشفس نظرية عمل صحركات التيار للستسرحيث ينشأ مجال مغناطيسي من العضو الدائر يتعامد في الفراغ مع الجال المغناطيسي النائج من العيضو الثابت فينشأ عرم دوران المصرك. وأهم ما يجب مالاحظته من نثيجة هذا التكوين لمحرك والسرقوس أن عزم القصور الذائي للعضو الدائر أصبح صفيرًا جدًا حتى يساعد في سرعة استجابة المصرك... كما أن مقاومة أسلاك العضمو الدائر تكون عنالية لنصغر مقطع الاسبلاك مما يجحل محبرك والسرقوء يتحمل تكرار بدء الدوران دون الحاجة لاستخدام أي طريقة بده مثل إضافة مقاومة مع العضو الدائر

٢- المصرك ذو العسضو الدائر القــــرضى Disk Armature DC Servo Motor


في هذا المصرك يكون العض الدائر عبارة عن قرص من مادة عازلة مثل «القبر».. يثبت مع محور الدوران وترص الاسلاك على شكل لفات وتأصق على جهة واحدة من القرص أو على الجهتين وتوصل إلى



شكل رقم (٢): محرك النيار المستمر "السرفو" القرصى ذو الإقطاب العارزة.

شكل رقم (٣) : محرك التمار المستمر 'السرفو' القرصى ذو الأقطاب غير البارزة.

سرابط الحزورالياني الخرمتير



عضو توحيد Commutator يثبت أيضًا على القـرص. ويكون شكل كل لقة كما بالجزء الأيمن من قرص العسفسو الدائر Rotor Armature الموضح في الشكل رقم (٢). وعادة لا يستخدم القرص في هذا النوع من أي معدن مثل الالومنيوم لكشرة التوصيلات واللحاصات مع عضو التوحيد وصعبوبة عزلها عن الألومنيوم. برغم ميزة الألومنيوم في إيجاد عزم قرملي يساعد على سرعة توقف الحرك عند قصل الثيار عن العضو الدائر. وأحيانًا تكون أسلاك العضمو الدائر مطبوعة على سطح القرص «القبر» من الجهدين بنفس نظام الدوائر المطبوعة Printed Circuits .. ويكون عضس التوحيد في جميع الحالات في جهة واحدة منَّ القسرَص وتوصل إليه جمعيع اللفات في جهتي القرص.

أما العضو الثابت.. فيتكون من قرص من الصديد Iron Core ترص وتلصق على محيطه مختاطيسيات دائمة.. ويشبت على كل مختاطيس حــــذاء قـطب Pole Show لزيادة مساحة القطب وبالتالى زيادة الطول القعال من موصلات العضو الدائر لزيادة العزم.. وبذلك يأخذ هذا الجزء من العضو الثابت الشكل الموضح في الجرزء الأيمان من الشكل رقم (٢). ويوضع هذا الجازء ينصيث يواجبه حذاء القطب من جهة قرص العضو الدائر ويكرر جـزء أخـــر بنفس هذا الشكل من العضر الثابت في الجهة الأخرى من قرص العضو الدَّاثو.. أو يعكن الاكتفاء بجهة واحدة من العضو الثابت على أن تكون الجهة الثانية قرصًا حديديًا فقط الاستكمال مسار خطوط الجال المغناطيس وفي هذه الحالة تقل خطوط المجال المغنَّاطيسي وينقص عزم المحرك.

وبراعى في حالة تماثل جهني العضو الثنابت - كما بالشكل رقم (٢) - أن يكون القطب الشمالي N


عند القرص في جهة بحيث يكون أمامه ثمامًا من ألجية الأخرى للقرص قطب جنوبي 3 لتساعد الأقطاب بعضها البعض بحيث تزداد خطوط المبال المغناطيسي التي تخترق قرص العضو الدائر.

وفي الأنواع الحديثة من هذا المحرك تصنع التابت بحيث تكون غير بارزة ويظهر التابت العضو الثابت بشكل قرص من قطعة والمددة مستوية - شكل رقم (٢)- حيث ساعد هذا الشكل في إنقاص حجم الحرك بنسبة كبيرة وأصبح تجمعه وتصنيعه وتكلفته أبسط.

۳- مصرك «السرفو» بدون فرش Brushless DC Servo Motor:

نظرا لما للقرش الكربونية وعضو التوحيد من مشاكل كثيرة بسبب تأكل الفرش من الاحتكاك بعضو التوحيد وحدوث شرارة بين الفرش وعضو الثوحيد تسبب تآكلأ أيضا في عضو الترحيد مما يؤدي إلى اجة هذه المحركات للمسيانة المستمرة ويصبح عمرها الافترانسي حسيسرًا.. فسفي هذا للحسرك ثمّ الاستغناء عن كل منّ عضو التوحيد والقبرش وأصبح المصرك يتكون من غـضـو دائر عبارة عن أقطار مغناطيسية دائمة -Permanent Mag net Poles - تكون قطيين أو أكثر. ويوضع الشكل رقم (٤) مكونات هذا النوع من محركات والسرفوه عندمنا تكون أشطاب العنصو الدائر قطمان فقط،

ولكي يتم دوران هذا العضو الدائر فيان العضو الشابت يجب أن يشتمل على عدد مضاعف من أقطاب العضو الدائر.. وتكون أقطاب العضو الثابت إما بارزة Salient Poles كما في الشكل رقم (٢).. أو غير بارزة يشكل اسطوائي Cylindrical Poles ويوصل ملفا كل قطبين مقابلين على الشوالي أو على الشوازي.. وبذلك



يشكل القطبان الرأسيان ملفًا واحدًا في الاتجاء الرأسي كما في الشكل رقم (٥).. ويشكل القطبان الأفقيان الملف الأفقى.

ولكي يدور العسفسو الدائر،
يستخدم نظام - يتبع في كلير من
أنواع مسحركان «السرفو» أو
مصركان القوى التي تحتوي على
أقطاب مغناطيس دائم في العضو
الدائر وتعمل على منبع تيار مستعر
منفات أقطاب العضو الثابت بحيث
بنقس عدد أقطاب العضو الثابت بحيث
تكون على مصور متعامد مع محور
ولكن أقطاب العضو الثابت بحب أن
تكون على مصور متعامد مع محور
أقطاب العضو الدائر... أي أن بينهما
تطاب العضو الدائر... أي أن بينهما
تكون على مصور متعامد مع محور
زاوية في الفراغ مقدارها ١٠٠ درجة
للمرب الحران بالكبر قيمة.
للمرك بالكبر قيمة.

ومع دوران العضو الدائر.. يجب تبديل توصيل التيار بين اللف الرأسي واللف الأقلقي وفي الجاه يحافظ على نفس الجاه دوران العضو الدائر.. ويتم ذلك بالتتابع اللازم أو توماتيكيا تبعًا لصركة دوران العضو الدائر. ولا يجب أبدًا لان سرعة دوران المحرك تتغير من الصفر إلى قيم مختلفة.


وتستخدم لذلك عدة موحدات ضوئية Photo Diodes تثبت مع


امام كل موحد لبة صغيرة مثبتة مع العضو الثابت تقوم بإسقاط شعاع ضرئي على الوحد حتى يصبح في وضع توصيل On .. ويكون بجا اللمبة والموحد قرص رقيق يثبت على محصور دوران العضو النارس مع دوران العضو النارس بسقوط ضوء اللمبة على الوحد ليكون في وضع On خالال فسترة ويعدها يقع الجزء غير المقرض بين الموحد واللمبة على الوحد القرص بين الموحد واللمبة على الوحد والمبة علي الموحد والمبة علي الموحد والمبة علي الموحد الموضع القصل ويتحول الموحد إلى وضع الفصل ضوء المرابة على الموحد الم

العضو الثابث للمصرك يحيث يكون

مع الملقين ومنبع التيار المستمر كما بالشكل رقم (٥). حيث يستخدم مع كل علقه أربعة موحدات ضوفية. ويتم ترتيب توصيل الموحدات كما بالجدول الموضع بالشكل رقم (٥) لوحد رقم 4 قيمر النيار في الف الأفقي في اتجاه من اليمين إلى الهسار وبالتالي يكون مجال العضو الذائر يتم توصيل عوران العضو الذائر يتم توصيل دوران العضو الذائر يتم توصيل لوحد رقم 6 والوحد رقم 7 ليمير

ويتم توصيل الموحدات الضوئية





التيار في اللف الرأسي في اتجاه إلى أعلى في الحالة الله أعلى في الحالة B. وفي الحالة C الثالثة C يتم 2 والموحد رقم 2 ليتحرك مجال العصو الشابت إلى الوضع C في اتجاه أضفي.. وفي الحالة الرابعة D يتم

توصيل الوحد رقم 5 والوحد رقم 8 ليسر التبار في اللف الراسي في الشكل الاتجاه إلى الاسطل المين في الشكل بالوضع D. ويذلك يكون المحضو الدائر قد تحرك لفة دوران واحدة... وران للعضو الدائر بحيث تتم هذه الخطوات أوتوساتيكيا مع دوران

العضو الدائر.

ويذلك.. تجد أن النسار في اللف الرأسي الالأفقي الوالتيار في اللف الرأسي الالوضع الواقي دوران العضو الدائر بالوضع المبين في الشكل رقم (٥). عبد نجد أن تيار اللف الاقتفي يمر خلال زاوية أخرى ١٠٠. ثم يوصل ولكن في اتجاه مضاد خلال أوية ١٠٠. ثم يعلم خلال زاوية ١٠٠ ثم يعلم خلال زاوية ١٠٠ أن النبار في اللف الرأسي نفس شكل تغيير التيار في اللف الرأسي نفس شكل تغيير التيار في اللف الرأسي تقدرات القصل للثيار في اللف ترصيل التيار في اللف الرأسي كما بالشكل رقم (٥). الأفقي عي فقرات توصيل التيار في اللف الرأسي كما بالشكل رقم (٥).

ويتم توصيل للوحدات الشمانية بالتحابم السابق عن طريق القرص المثبت مع محور دوران العضو الدائر والذي به جزء مغرغ يسمح بسقوط الضوء الناتج من اللمبة على الموحد المقابل لها. فقي الحالة A يواجه الموحد 1 والموحد 4 وبذلك يسقط ضوء من اللمبة المقابلة للموحد 1 وضوء من اللمبة المقابلة للموحد 4 على هذين الموحدين ليتحولان إلى وضع التوصيل ON – الشكل رقم ولائر يحل الجرء للفرغ في العضو القرص محل الجزء للفرغ في الحالة القرص محل الجزء للفرغ في الحالة

180 270 360 B C D

Resp. Assert E in F in G in H .

Flux Direction at Different Curey.

Currents	
(JITTERES.

شكل رقم (٨) : تتابع توصيل ملقى العضو الثابت خلال ثمان مراحل .

B فيحجب الضوء عن الوحدين 1 4, وبالتسالي يقطع الشجيار عن الرور بمسار فدين الموحدين خلال اللف الأفقي التصول الموحدين إلى وضع الفصل 0ft. إلا أن الجزء المفرغ من موحدين آخرين 6 , 7 حيث بحولهما أي وضع القوصل OFt بعد أن كانا في وضع القوصل OFF ليحر الشيار التحول أتو ماتيكيًّا أيضًا من الحالة B إلى الحالة C والحالة D ثم تشعاقب مؤد الصالات صوة أخسري لكل لفة وران للعضو الدائر.

ويتم توزيع الوحدات الثسانية ولياتها وتثبيتها مع جسم الحرك يحيث تأخذ الأوضاع الوضحة في الشكل رقم (٦). ومع دوران العضو الدائر خلال المراحل الأربعة.. يتحرك القرص بالنسبة للموحدات كما بهذا العضو الثانية مع حركة دوران العضو الدائر في الراحل الأربعة كما بالشكل رقم (٧) حيث بلاحظ أن حركة تغير أقطاب العضو الثابت تثم عركة بدوران واحد عو نفس في اتجاه دوران واحد عو نفس اتجاه دوران واحد عو نفس اتجاه دوران واحد عو نفس اتجاه دوران العضو الدائر.

و يلاحظ أنه في بداية الحسالة A في النابت تكون متعامدة في القراع مع أقطاب العضو الثابر أي أن الزاوية بينهما 6 تكون أو فيكون عسرم دوران المصرف أكبر ما يمكن لأن العزم يتناسب مع العضو الثابر أي وجسيب الزاوية بينهما 6 . أي أن (6) إلى العضو الدائر العنصو الدائر العنصو الدائر العنصو الدائر العنصو الدائر الإلية الزاوية العضو الدائر الإلية الزاوية الدائر (6) وجسيب الزاوية بينهما 6 . أي أن (6) أو المناسو الدائر الإلية الزاوية الدائر الإلية الزارة الدائر الإلية الزارة الدائر الإلية الزارة الدائر الإلية الزارة الدائر الإلية الإلية الزارة الدائر الإلية الإلية الذائر الإلية الدائر الإلية الإلية الدائر الإلية الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الإلية الدائر الإلية الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الدائر الإلية الإلية الإلية الإل

الوحدين 1.4 في الحالة A ليمر التيار في الملف الأقفي من البحين إلى اليسار حيث ياخذ للجال الغناطيسي الأنجاد الأضفي المبين بالوضيع A في الشكل رقم (٨).. وبعد ٥٤ لدوران العضبو الدائر تنصل إلى الحالة B حيث بيقي الموحدان 4.1 في وضع توصيل ويضاف إليهما الموحدان 6 . 7 حيث يصبحان في وضع توصيل.. وبذلك يمر النيار في هذه الحالة في كُلْ مِنْ الْلُقَيْنَ الْأَفَقِيِّ والرأسي معَّا فياخذ المجال الغناطيسي أتجاه الوضع B الذي تحرك براوية 8 عن الوضع A كما بالشكل رقم (٨).. ثم نصل إلى الحالة C حيث سر النيار في الملف الراسي وينفحل عن الملف الأَفْقي لأنه يتم في هذه الحالة C تومسيل الموحدين 6 و 7 فسقط. وهكذا.. تتخير أوضاع التوصيل والغصل في بقية الصالات حتى الحسالة H في لفسة دوران واحدة العضب الدائر أثم تتكرر نفس الحالات

وفي هذه الطريقة يبقى التعيار وأ مارًا باللف الافطى والتياري ا عارًا بالملف الواسي طنوال زاوية دوران للعبضو الدائر مقتارها ١٣٥ كما بالـشكل رقـم (٨) بدلاً مـن ٠٠ في الطريقة السابقة.. حيث يكون الجزء المقدرغ من القرص الدوار مس لزاوية أ ١٢٥. ويدور القرص من حالة إلى أخسري بزاوية ٥٤ كمما بالشكل رقم (٩). وبقلك ينشأ في الحالة A | قُطْبِأَنْ فِي الاتجاه الأفقي.. أما في الدجاء الحالة B فينشأ قطبان في الاتجاء الراسي مع قطيين في الاتجآء الأفقى كما في الشكل رقم (١٠).. حيث بالاحظ ترتيب الأقطاب بحيث تكون قطب شمالي N يليه قطب شمالي ثان يليه قطب جنوبي S ثم قطب جنوبي ثان منى تكون مسمصلة الأقطاء عبارة عن تطبين فقط شمالي وجنربي كلاهما باتساع كبين

A 1.4

C 6.

B 1.4.6.7

D 6.7.2.3 H 5.8

Sequence of Diodes Connecti

E 2.3

F


G 5.8


2.3.5.8

ولا يجوز أن يكون ترتيب الأقطاب شسمالي ثم جنوبي ثم شسمالي ثم جنوبي لانها في هذه الحالة سوف تمثل أربعة أقطاب من العضو الثابت. ومع قطين من العضو الدائر فيإن عزم الدوران سيكون صغر وأن يدور العضو الدائر.

والترتيب الصحيح لتتابع أقطاب العضو الثابت في الحالات الثمانية من A إلى H يجب أن يكون في اثجاه مع دوران العضو الدائر كما يوضحه الشكل رقم (١٠).

في العسدد القسادم: التحكم في محركات التيار' المستمر «السرفو»





مصركات «السرنو» Servo Motors

(۲) التحكم في محركات التيار المستمر «السرفو»

د. فتحي عبد القادر

رذيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

تختلف محركات والسرفوه الق تعمل على مصدر التيار المستمر DC Servo Motors اختلافات كثيرة عن محركات التيار المستمر التقليدية DC Power Matars. وأهم ما يميسز محركنات والسرفور أنهنا تقصمل تكرار عمليات التشغيل والبدء Multy Starting باي عدد من المرات. وحيث أن محركات آلتيار المستمر التقليدية بجب أن يستخدم معها وسيلة بدء حركة .. لأن ثيار عضو الاستنتاج Armature عند البدء يزيد علي عشـرين ضعف تيـار الحمل الكامل. وتشمش وسيلة البدء في إضافة مقاومة متغمرة بالتوالي مع عضو الاستنتاج أو إنقاص جهد عضو الاستنتاج عند البدء.

وتنظرًا للتكرار الزائد في بده دوران محركات والمسرفوء.. إلى جانب ضرورة سبرعة الاستجابة Fast Response.. فيانه لا يمكن إضافة صقاومة مع عضو الاستنتاج عند البدء ثم إناقياصها مع زيادة السبرعية لأن ذلك يؤدي إلى تبياطؤ الششفيل والإخبلال بسرعة الاستجابة. ولهذا.. فإن موصلات عضو الاستنتاج في محركات والسرقوء تكون ذأت مساحة مقطع مسغمير مما يؤدي إلى زيادة مقماومة عضو الاستئتاج ذاته بحيث لا يحتاج الإضافة مقباومة بده دوران.. كما أن نقص مقطع الموصلات هذا يؤدئ إلى خقض وزن عنضو الاستنتاج وبالقالي خفض عبزم القصور الذاتي للعضو الدائر مما يساعد على زيادةً سرعة استجابة المرك.

وبهذا نجد أن مقاومة عضو الاستنشاج في مصركات «السرقو» تكون اكبر بكثير من نظيرتها في

مدركات التيار المستمر التقليدية حيث تصل إلى حوالي ١٠ أضعاف... وهذا الفرق جوهري وأسناسي لتنفسيس ذواص الأناء الضئلفة لمصركات «السرقوء مع منظومات التحكم ويسبب اختلافات كشيرة مع خواص الأداء المركات التيار الستمر التقليدية

وتنصصر منظومات الشحكم في مصركات والمسرفوء في الطريقتين

١ – التحكم في جهد عضو Armature Control וلاستنتاج

يقصد بالتحكم هناء التحكم في سرعة دوران محرك «السرقو» والذي يتم بتغيير الجهد السلط عملي عضو الاستنشاج ـ مع تثبيت الجهد السلط على ملفات المجال Winding-Field والذي يتم بتوصيل ملفات المجال إلى مصدر تيار مستمر ثابت الجهد بالقيمة المقننة للفات المجال. أما عضو الاستنتاج فيوصل إلى منبع جهد ثيار مستمر بحيث يمكن التحكم في شيمة هذا الجبهد وذلك باستخدام دوائر تقطيم الكثرونية Chopper Circuits. أما إذا كان المفهم المتساح ذا شيار مشردد وجه ولحد أو ثلاثة أوجه.. فتستخدم قنطرة ترحيد Bridge Rectifier ثابتة الجهد مع ملفات المجال وقنظرة ترحید اٹابرستوں، Thyristor Bridge Rectifier مع عسند الاستنتاج كما بالشكل رقم (١) وذلك لتخيير الجهد السلط على عضو الاستنتاج بتغيير زاوية إشعال ،الثايرستور، Firing Angle .

ولتشغيل مصرك والسرقوء بهذا النظام.. يتم أولاً ضبط السرعة المراد تشغيل المصرك بها وذلك بضيط مقارمة مشغيرة Potentiometer

الضبط زاوية إشعال «الثابرستور» أو ضـــيط أى تـظام يضــــيـط زاوية «السرفو» ومحرك القوى. الإشعال.. وهذا الضبط لا يؤدي إلى تشفيل والشايبرستوره.. بل ية الضغط على المفتاح (ON) ليتم تغذيةً بوابة Gale دالثايرستور، حتى يعمل المصرك ويدور بعسيث ينصل إلى سرعته في وقت صغير جنًا، ويبقى المحرك دائرًا طوال فقرة الضغط علم الفتاح (ON). وعند عدم الضغط على هذا المفسّاح يقف المحرك فسورًا. ويمكن تكرار المضغط على المفتياح

> تبديل طرفي عضو الاستنتاج. ولكن.. كيف تتغير سرعة محرك والسرفو، بهذه الطريقة؟ وكيف يتأثر أداء المحرك بتغيير عزم الحمل؟ وما القرق بينه وبين محدك ألقوى مع هذا الأداء؟

> حتى وصول الصمل إلى الوضع


المطلوب. ولعكس اتجاه الدوران يتم


حيث أن سرعة الدوران N لاي مصرك ثيار مستمر تتناسب طرديا مع القوة الدافعة الكهربية E لعضو الأستنتاج وعكسيًا مع مجال الأقطاب ة... أي أن (N ≪ E/9) ... رحـــيث أن E= V_e - I_or_a عندما يكون جــهـد التحكم المسلط على عضو الاستنتاج V وتيار عضو الاستنتاج Ia ومقاومة عنضو الاستنتاج ٢٥ .. ومع ثبات سجال الأقطاب (عند قيمته المُقتنة في هذه الطريقة فبإنّ سرعة الدوران أ م تصبح (V_c - I_aV_a) كا N∞ (V_c - I_aV_a) ومن هذه العلاقة نجد أن سرعة دوران المحرك N تتغير بتغير جهد التحكم على عضو الاستنتاج ولا كما

بالشكل رقم (٢) عند قيم مختلفة لعرزم الحمل T_L لكل من مصدرك

وفي هذا الشكل.. نجد أن سرعة الدورانَّ تزيد خطياً مع زيادة جمه التحكم على عضو الاستنتاج. وهذه الضاصية الخطية هامة ولازمة المحركات والسرفوه لتبسيط مكونات جهاز التحكم في السرعة. وتلاحظ... أن الحرك إذا كان بدون حمل قإن أي جهد ولو صغير يؤدي إلى دوران للحرك.. أما إذا كان للصرك سيبدأ دوراته وهو مصمل قإنه يحتاج إلى جهد لكي يبدأ في الدوران.. ويزداد هذا الجمهد اللازم للدوران كلم، زاد الحمل على المصرك. وعند اللاحمل يكون تيار عضى الاستنتاج ها قريبًا من الصفر.. وبذلك يكون الجزء واهآ في معادلة السرعة قربيبًا من الصفر.. اي أن السرعة N تتناسب مباشرة مع الجهد ع V_c . أي أن (N $\propto V_c$). ويكون خط نغيسر السرعة واحد لكل من محرك «السرفو» ومحرك القوى كما في الشكل رقم (٢).

ومع زيادة عزم الحمل على المحرك وحبيث أن العرزم يشغاسب مع تيار عضر الاستنتاج أي أن (وا عد T_L م) .. فإنه لنفس عنزم الحمل وعند سنرعة دوران ثابتة فإن جمهد التحكم اللازم لهذه السرعة يكون كبيرًا في محرك «السرفوء عنه في محرك القوي وذلك لزيادة الجنزء واها في صحرك والسرقوء عن محارك القوى بسب زيادة وا في مصرك والسرفوء عنها في مصرك القوى - وكما في الشكل





تظهر هنا خاصية هامة وفاصلة بين محرك والسرقوء ومحرك القوئ.. فغي محرك القوى تتناقص السبرعة بدرجة بسيطة مع زيادة عزم الحمل على المصرك عند ثبات جمهد عنصو الاستنتاج وهو جهد التحكم كما في الشكل رقم (٢).. بينما تتناقص السرعة بدرجة كبيرة في محرك «السرفو» مع زيادة عنزم التعمل كما بالشكل وذلك بسبب زيادة مقناومة صفسو الاستنشاج ra اللازمة للاستغناء عن وسيلة بدء الحركة في محرك «السرقوء، ومع إنقاص الجهد تنقص السرعة كما بالشكل مع بقاء جميع الحالات خطية عند جميع العزوم والسرعات والجهود.. وبذلك تتضح أهمية المحافظة على خاصية العلاقات الخطية اللازمة لمصركات والسرفوء كما أن ميل المنحني بيقي ثابتنا عند أي جهد وأي عـزم مما يجعل ثابت ألعلاقات الخطية بنفس القيمة لأي عـزم وأي جهد مما يؤدي إلى تبسيطُ مكونات جهاز التحكم في جهد عضو الاستنتاج.

وحيث أن تيار عضو الاستنتاج


يتناسب مع العزم بعلاقة خطية.. فإن تغير هذا التيار مع تغير السرعة والعزم لكل من صحرك طلسرفوه ومصرك القوى يآخذ شكلأ مشابها لتغير العزم كما في الشكل رقم (٤).. وفيه نجد أن محرك القوى عند أي جهد وبزيادة العزم حتى عزم الحمل الكامل (٩,٥ نيوتن متر) يزداد التيار حتى تيار الحمل الكامل (٧,٥ أمبير) .. كما أنه يمكن تحميل للحرك بعرّم الحمل الكامل حتى عند الجهود المنذفضة.. أما محرك «السرفو» فإنه لا يمكن تصميله بنفس عزم الحمل الكامل إذا قل جهد عضو الاستنتاج عن الجهد المقنئ وبالشالي يتناقص التيار عن تيار الحمل الكامل.

وتشغير تسدرة خرج المصرك مع تغير السرعة عند الجهود للختلفة كمآ بالشكل رقم (٥).. حيث تكون قدرات خرج سحرك والسوقوه أقل منها في محرك القوى.. أمنا قدرة دخل المحرك بالشكل رقم (٦) فـتكون عـاليـة عند الجهد للقان وتتسساوى عند نفس العبرم لكل من محبرك والمسرفوه ومحرك القوى لتساوى التيار.. إلا أن

قدرة خرج محرك والسرقوه ثقل عند المحرك. ويضفض جهد التَّ تنفغض قدرة الدخل كما بالشكل.

٧– التحكم في جهد المجال Field Control

في هذه الطريقة.. ينتم النحكم في سرعة محرك «السرفو» بالتحكم في



نفس العزم بنفس التيار لزيادة القدرة المفقودة في مقاومة عضو الاستنتاج الكبيرة في حالة محرك «السرفو» وحميث تكون المسرعة أقل في هذا

ونؤدي محصلة قدرة الضرج وقدرة الدخل إلى كفاءة المصرك Motor Efficiency المبينة في الشكل رقم (٧) – حيث تنخفض كفاءة محارك والسرقوء عبن كفاءة محرك القوى بسبب القدرة العالية الستهلكة في مقاومة عضو الاستنشاج الكبيرة فيّ محرك «السرفو».. ويتم التضحية بالكفاءة المتضفضة فني منصرك «السرقو» في سبيل الحصول على خواص والسرفوء.. إلا أن باختيار عمرم كمل مناسب يعكن أن يحجل محرك والسرقوه عند الكقاءة العظمى لكل سرعة بالجهد الناسب لها.

وحيث أن سرعة الصرك تتناسر

قيمة جهد تغذية ملفات الاقطاب مع

الاستنتاج ثابتًا عند القيمة المقننة.

ويلاحظ.. أن هذا الجهد المقنن برغم

ثباته عندما يكون للحرك ساكذا فإنه

خطورة على محرك والمسرقوء كما

يحدث لمرك القوى حيث يمر تيار

يزيد على عشرين ضعف تيار الحمل

الكامل.. بل يمر في محرك «السرفو» تيار يساوي تيار الحمل الكامل فقط..

لان مقاومة عضو الاستنتاج عالية

وفي هذه الطريف الشحكم.. يتم

ترمسيل طرفي عفسو الاستنشاج إلى

القنطرة ثابتة الجهد كما في الشكل

رقم (٨). عندما يكون الصدر تيارًا

مترددًا ثلاثم الاوجه.. وتوصيل ملفات

الجال في محسوك «العسرفو» إلى القنطرة التي تحسّوي على وحداث «الثاير ستور» حيث يكن التحكم في


قيمة جهد الخرج إلى ملقات الجال.

في محرك والسرقوء.


بب مىرور تىيار عـــال يمثل

بقناء الجنهد المسلط على عنت





Power Motor 1400 V_=220 V Output Power (W) 1000 800 Servo Motor 400 140 800 Speed (r.p.m) شكل رقم (ه) : تغير قدرة خَرج المحرك مع تغير السرعة عند جهود تحكم مختلفة في عضو الاستنتاج.






عكسبيًا مع مجال الأقطاب ﴿ الذي يتناسب طرديًا مع نيار ملغات المجال أو جبهد ملفات الجال ٧١ .. فيإن سبرعسة المصرك في هذه الطبريقية $N \propto (V_a - I_a \hat{r}_a) / V_1$... $N \sim (V_a - I_a \hat{r}_a)$... وبالتالي تثغير سرعة للحرك عكسيًا مع تغير جهد المجال كما بالشكل رقم (٩) حيث تتناقص السرعـة بزيادة جهد التحكم في المجال V_r عندما يكون المصرك بندون حسمل أو مع أحمال خفيفة حبث يكرن الجزء واوا في معادلة السرعة صغيرًا.. أما مع عنزوم الحمل الكبيبرة فإن خفض الجهد الأحهدف زيادة السرعة يتبعه ضفض ثيار الجال وا. وعند العزم الثابت للحمل $T_L \approx I_{alj}$. (الثابت للحمل $T_L \approx I_{alj}$).. وبالتالي يزداد تيار عضو الاستنتاج إن زيادة كبيرة عند العزوم الكبيرة مما يزيد الجـــزء _ه إ_ها في صـــــادلة السرعة حيث تنقبص السرعة بسبب زيادة La بنسبة أكبر من زيادتها بسبب خفض بل. وتكون النتيجة _ مع العزوم الكبميرة ـ نقص السسرعة

مع خفض ٧٠ بدلاً من زيادتها بمثل ما كنان يحدث مع العزوم الصغيرة للحمل. أي أن تغيير جهد التحكم في للجال ٧٠ مع العزوم الكبيرة يغشل السرفوه بجانب مشكلة عدم توفر العلاقة الخطبة لتغير السرعة مع مجال الخصول على سرعات عالية وتحكم الحصول على سرعات عالية وتحكم الصغيرة. وهذه السرعات العالية يصعب الحصول عليها بنظام التحكم في جهد عضو الاستنتاج.

أصا في محركات القوى.. ونظرًا لصغر يرا وبالتالي صغر الجزء وارا في معادلة السرعة أي أن نقص السرعة نتيجة هذا الجزء يكون أقل بكثير من زيادة السرعة نشيجة لخفض الإ وبالتالي خفض ال - فإن زيادة السرعة تتحقق بسهولة بخفض جهد التحكم في المجال في مصركات القوى سواة كانت العزوم صغيرة أو كبيرة الحمل كما في الشكل رقم (1).

وبهدا الاسلوب للتحكم في



السرعة، فإن سرعة المحرك تتغير يتغير عزم الحمل عند جهود تحكم في المجال ٢٧ ثابثة كحما في الشكل بإمكانية المعمول على سرعات عالية تزيد على ضعف ما كان يتم الوصول الاستنتاج، ويلاحظ أنه برغم تغير العزم لأي جهد عضو بشكل خطي فإن معدل هذا التغير عبير عنه بمبل خطوط الخراص عقد بيضتاف من جهد إلى آخر ما يحتم تغيير وابت علاقات جهاز عبر حتم تغيير عبير عدو التي تجدر عما يتغير العزم لات جهد بالتي تغيير شوابت علاقات جهاز عبر حتم تغيير ثوابت علاقات جهاز عبر


ويوجد معامل مهم في منظومات التحكم يسمى بمعامل الاضمحلال المساحي Factor(Kg). وهذا للعامل يعبر عن محل تغير العزم بالنسبة السرعة. أي أن Factor محل تغير العزم بالنسبة السرعة. أن أن ذلك يعني أن السرعة تتغير الملأ ويقاوم أي إخلال يعني أن السرعة تتغير الملا ويقاوم أي إخلال بالسرعة المضبوط عليها لو حدث تغير العزم الحمل. ويوضع الشكل بالسرعة المضبوط عليها لو حدث تغير لعزم الحمل. ويوضع الشكل رقم (١٠) أن هذا العامل وكان حيد تكم بالطي قيمة عند أكبر جهد تمكم بالميال الا ويتساوى مع منظوسة المحال الا ويتساوى مع منظوسة المحال الا ويتساوى مع منظوسة المحال المحال والمحال الا ويتساوى مع منظوسة المحال المحال الا ويتساوى مع منظوسة المحال المحال الا ويتساوى مع منظوسة المحال المحال


التحكم في هذه المنظومة.


التحكم بتغيير جهد عضو الاستنتاج. أما مع منظومة التحكم بتغيير جهد المجال.. فيإن هذا المعاصل بتناقص بتناقص جهد المجال كما يوضحه تزايد ميول المنحنيات في الشكل رقم (۱۰).. بينما كان بلا ثابنا عند القيمة الكبيرة بتناقص جهد عصصو الاستنتاج في الشكل رقم (۳).

أما ثيار عنضو الاستنتاج.. فإنه يتغيىر بتغير السرعنة عندجهود تحكم المجال المضتلفة كمما بالشكل رقم (١١) حيث ينخفض التيار مع زيادة السبرعة والبثيبارات العباليبة لعضبو الاستنتام عند أي سرعة تكون مع جهد تحكم المسال الأقل لنقص ثيار المسال وتصويضمه بزيادة تيسار عم الاستنشاج. وعلى الرغم من أن معمل تغيير ثيار عضو الاستنتاج مع تغيير السرعة ثابت لكل جهد تحكم في الجال فإن هذا العدل يتفيس من جهِد إلى أخر .. بينما كان هذا المعدل ثابتًا لأي جهد تحكم في منظومة الشحكم عن طريق جهد عضو الاستنتاج أكما بالشكل رقم (٤).

وفي منظومة التحكم بتغيير جهد المجال، تتغير قدرة خرج المصرك بتغير السرعة كما في الشكل رقم (١٢)، ونظرًا لزيادة مدى السرعة..







فقد أمكن الحصول على قدرة خرج عظمى في حدود ٢٠٠ وات من هذا المعرك خُلال فقرة تغمير في السرعة من ٦٥٠ – ٢١٠٠ لفة/دقبيقة.. بدلاً لتغير السرعة من ٧٠٠ – ١٠٠٠ لفة/دقيقة بمنظومة التحكم في جهد عضو الاستنتاج - شكل رقم (٥).

وتتسغير أسدرة بخل م «السرقو» مع تغير السرعة عند جهود تمكم مخطَّفة لدائرة المجال كما بالشكل رقم (١٣).. حـــيث تـكون منخفضة في السرعات العالية.. ولهذا تتحسن كفاءة المحرك في السرعات العالية بمنظرمة التمكم في جهد للجال كما في الشكل رقم (١٤) حيث تصل الكفاءة إلى ٨٠٪ لهـذا المعرك.. بينما كائت أقبصي كمفاءة ٦٣٪ بمنظومة الشحكم في جهد غضو الاستنتاج كما بالشكل رقم (٧).

مزايا منظومة التحكم في جهد عضو الاستنتاج:

١- تشغير السرعة والعزم وتيار عضو الاستنتاج تغيرًا خطيًا مع تغير جهد القحكم- مما يؤدي إلى تبسيط

V,=100 V

130

160

190

190

2000

1500

Speed (r.p.m) شكل رقم (١٣) : تغيرُ قدرةً دخل المحرك مع تغير السرعة عند جهود تحكم مختلفة في المحال .

منظومة ومكونات جهاز التحكم ٢- يبقى معدل التغيير لأي من سرعنة والعسزم وتبيار عسن الاستنتاج بالنسبة لجهد التحكم $(dN/dV_a) \cdot (dT/dV_a) \cdot (dI_a/dV_a)$ ثابتًا مع أي قيمة لجهد التحكم مما يزيد من تبسيط منظومة ومكرتات جهاز التحكم

٣- قبيمة عالية وثابثة لمعامل الاضممال Inherent Damping (dT/dN) عما يــؤدي إلي ســـرعــــة استجابة المدرك للغصل والتوصيل وعكس اتجباه الدوران والتنغبيرات الطارثة في عزم الحمل،

 ٤- ممانعة عضو الاستنتاج أقل كليرًا من ممانعة ملفات الأقطاب مما يجعل ثابت الزمن Time Constant لعضو الاستنتاج صغيرا غيقل زمن التيارات الانتقالية Transient Currents عند التحكم عن طريق عضو الاستنتاج مما يزيد من سرعة استجابة محرك والسرقوء.

٥- يمر تيار عضو الاستنتاج عن طريق الفسرش Brushes وعنضسو التوحيد Commutator عند دوران

Servo Motor

500

1600

1400 €¹²⁰⁰


1000 800

400

200

Input 600 Power Motor

1000



المصرك فقط دون فسترات الشوقف.. كما يكون التيار صفيرًا مع الاحمال الخفيفة مما يصافظ على الفرش وعضو التوحيد وينزيد من عمر المحرك وتقل حاجته للصيانة.

مرزابا منظومة التحكم في جهد الحال:

١- إمكانية الصعمول على س عالية من المحرك.

٧- مدى كبير لتغير السرعة بريد على ضعف المدى مع منظومة التحكم في جهد عضو الاستنتاج.


 ٢- استمرارية قدرة الفرج العالية التي يمكن الحصول عليها من المحرك خَلَالُ مدى كبير لتغير السرعة.

 أ- كفاءة أعلى للمصرك عن صالة التحكم في جهد عضو الاستنتاج.

 ٥- قدرة جهاز التحكم والقدرة التي بتم التحكم فيها تكون صغيرة ولمي حدود ١٠٪ من القدرة الناظرة مع منظومة الشحكم عن طريق عنضو الاستنتاج.. الأمر الذي يخفض سعر منظومة التحكم عن مشيلتها في جهد عضر الاستنتاج.

ويحتم وجود المزايا والغيوب لكل من منظوماتي التحكم في تشخيل مصركات التيار المستمر والسرقوء ضرورة دراسة ظروف تشغيل المعل التي تمكن من اختيار منظومة التحكم التناسبة منهما. فإذا كان الحمل بحتاج إلى تغير السرعة خلال مدى محدود وأقبصني سرعة ثقل عن ٠٠٠٠ لفة/دقيقة.. فيفضل است منظومة التحكم في جهد عد الاستنتاج واختيأر محرك بقدرة حوالي ضعف قدرة الحمل حتى يمكن تغيير السرعة خلال للدى المعد.. وكلما قل مدى تغير السرعة كلما أمكن استخدام صحرك بقدرة أقرب إلى قدرة الحمل. أما إذا كان الحمل يحتاج إلى تغير السرعة خلال مدى كبير وإلى سرعات عالية تزيد على ١٥٠٠ لفة / بقيقة فيفضل استخدام منظومة الشُحكم في جهد المجال مع اختيار محرك بقدرة كبيرة في حدود ٣ أمثال قدرة الحمل. .

في العدد القادم، محركات التيار المتردد والسرفوء



V,=100 V

مصركات «السرفو» التسأثيرية

Induction Servo Motors

د. فتحي عبد القادر

رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية مندسة شبين الكوم

تتميز محركات السرفو، التأثيرية على محركات النيار المستمر السرفو، بيساطة التركيب وبالتالي رخص الثنن. ويعده وجود فرش أو عضو توحيد Commutator أو حلقات انزلاق وبالتالي عدم حاجتها تقريباً إلى الصيانة معايزيد من عمرها. ويصغر مفاقيد الاحتكاك مما يحسن من كفاءتها.

ولما كان من أهم متطلبات محركات «السرقو» أن تكون باقل قيمة لعزم القصور الذاتي حتى يكون المحرك سريع الاستجابة Fast عنى محرك «السرقو». Response في تحور الدوران كبيراً وطوله في اتجاه محور الدوران كبيراً كما في الشكل رقم (١)، وهذه الايعاد في أهم سمة تميز الشكل الخارجي لاي نوع من محركات «السرقو» عن محركات «السرقو» عن محركات «السرقو» عن محركات السرقو» عن محركات القوى التقليدية.

ولإنقاص عزم القصور الذاتي أكثر يتم إنقاص وزن الجزء الدائر بيتم إنقاص وزن الجزء الدائر فقط هي التني تدور حيث تشكل هذه الاوصلات مسجود اسطوانة من الالومنيوم مقرغة ومشيئة مع عامود الاومنيوم على شكل قرص في جهة واحدة وينك يصبح الجزء الدائر ممثل الكوب الالومنيوم المثبت في عامود الدوران من منقصف قاعدت من عامود الدوران من منقصف قاعدت ويسمى بالعضو الدائر للفرغ الحال عامود الدوران من منقصف قاعدت من منتصف العدد الدوران من منقصف قاعدت من منتصف العدد الدوران من منقصف قاعدت من منتصف العدد الدوران من منقصف قاعدة الحدد الدوران من منقصف قاعدة الحدد الدوران من منقصف قاعدة الدوران من منقصف قاعدة الدوران من منقصف قاعدة الدوران من منقصف العدد العدد الدوران من منقصف العدد الدوران من من من منقصف العدد الدوران من منوان العدد العدد الدوران من منوان العدد العدد العدد

وكما كان في مصركات التيار

الستمر السرفود. فإن الجزء الحديدي اللازم لاستكمال مسار المجاوب المناطيسي في العضو الدائر.. يكون ثابتاً مع أحد جانبي للحرك كما بالشكل رقم (١).. ولا يسمح بدورانه لكي ينقص عزم القصور اللاتي للمحرك.

والعيضو الشابت للمصرك Stator يعاثل العضو الشابت لمحرك القوى الشاثيري ذي الوجه الواحد.. حيث يكون من النوع الاسطواني -Cylindri cal وليس من الشوع ذي الأقطاب الشابت مجموعستان من اللفات متعامدتان في القراغ بنظام وضع ملفات البعد Starting والدوران Running في محرك الوجه الواحد التأثيري.. إلا أن مجموعتي الملفات متسماثلتين في عدد اللقات ومسلحة مقطع الأسلاك التصاسية... بيتما تختلف مجموعتا اللفات في محرك الوجمة الواحد التأتيري.. وت إحدى الجموعتين بعلف المجال Field Coil والجموعة الثانية بعلق التحكم Control Coll كما في الشكل رقم (١).

يؤدي الشكل الاسطوائي المفسرة للعضو الدائر في محركات «السرفو» التأثيرية إلى زيادة مقاومة العضو الدائر إلى نحو عشرة أضعاف فيمتها في محركات القوى التأثيرية. وهذه الزيادة في المقاومة لازمة لتحقيق هدفين اساسين. الأول جعل منحنى عزم المصرك مع السرعة يميل بحيث

Stator Core Rotor Fixed Rotor Core Field Coll Stator Core Rotor Core
Core
Control Coll


made (1) . accl. "Rotor Core Fixed Rotor Core Rotor Core


يكون آداء للحرك مستقراً Stable لمدرك مستقراً المحفر حتى عند آية سرعة من الحسفر حتى سرعة الترامن كما في الشكل رقم في محوك القوى قدرب سرعة التزامن فقط كما بالشكل. والهدف الثاني من زيادة مقاومة العضو الدائر.. هو إنقاص تيارات للحرك عند البدء حتى يتحمل تكرار البدء ويران الحاجة لاي وسيلة بدء دوران كما بالشكل وسيلة بدء دوران كما بالشكل

بدين الشكل رقم (٢) عــزوم كل من محرك «السرفو» الناثيري ومحرك الوجه الواحد الناثيري عندما يتم تغذية ملف واحد فقط في متردد.. حيث ينشأ مجال مغناطيسي متودد. قيل القيمة والاتجاه ويقع في محور واحد في الفراغ هو محور الملف. ويسحس هذا المجال بالمجال المتحرد الله على المجال بالمجال يمكن تحليك إلى مجالين كل منهما دائري في القراغ وثابت القيمة -Cir

ورد أحدهما بسرعة التزامن في انجاء دوران بسرعة التزامن في انجاء دوران العسم الله الدوران الاسمور الدوران الامامي Forward وينتج عزماً أماميا الشزامن أيضاً ولكن في عكس انجاه دوران العضو الدائر ويسمى بالمجال الغلمي Backward الذي ينتج عزماً الامامي والخلفي هي العزم الكلمي T. وتكون محصلة العزمين

ومن المهم. مسلاحظة الفرق بين المعزم الكلي اكل من صحرك القوى ومحرك السرفوء.. حيث تجد أن العزم الكلي لمحرك القوى سوجب بينما يكون العحزم الكلي لمحرك القوى العزم الكلي متد بده الدوران يساوي الصلح الأي محرك القوى بأية وسيلة حتى ولو ما الدوران والعمل. أما محرك السرفو، المحرك المحرك عند أنة محال على الدوران والعمل. أما محرك والسرفو، المحرك عند أنة محالة على على على عند أنة محالة على على عند أنة محالة على عند أنة محالة المحرك عند أنه محرك القول المحرك عند أنه محالة المحرك عند أنه محرك المحرك عند أنه المحرك عند أنه محرك المحرك عند أنه محرك المحرك المحرك عند أنه محرك المحرك عند أنه محرك المحرك المحرك عند أنه محرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك عند أنه المحرك المحر







متظومة التحكم.

ومن الخواص الهامة في محركات والسرقوه تسيمة معدل تغيير السرعة بالنسبة لجهد التحكم dN/dV_c. وكلما كان هذا المعمدل ثابتماً عند كل عزم وينفس القيمة مع تغير العزوم على المصرك.. أدى ذلك إلى تحسن أداء منظومة التحكم وتبسيطها ونقص نسبة الخطأ في الوصول إلى السبرعة المطلوبة.. ويتنضح ذلك من المنحنسيات المبسينة في السُكل رقم (٦).. حيث كلما كان تُغير السرعة مع تغير جهد التحكم خطياً كان معدل التغيس dN/dVc ثابتاً. وكلما كانت المنصنيات عند العزوم المختلفة متوازية بقسى معدل التغير dN/dVc واحداً لجمسيع العزوم، ويلاحظ أن خواص محرك االسرفوه التأثيري بمنظومة الشحكم لمي قيمة الجهد Vc.. يؤدي إلى خراص قريبة من الخطية ومن الثبات مع تغير العزوم خصوصاً عندمما يكون المعرك ممحمالا وليس


تتنفير كفاءة للصرك مع تغير السرعة عند جهود التحكم المختلفة كما بالشكل رقم (٧).. حيث تزداد مع زيادة جهد التحكم لزيادة العزم وبالتالي قدرة الفرج. وبالاحظ أن تكون منخفضة لأن المحرك يعمل عند انزلاق Slip كبير كما أن مقاومة التضحية بانخفاض الكفاءة للحصول على محرك يعمل حستقراً خلال كل الدى لتغير السرعة من الصفر وحتى سرعة التزامن وكذلك لسرعة والخطية في الخواص... ولكل المرعة التزامن وكذلك لسرعة والخطية في الخواص... ولكل المحاصل السخيابة والخطية في الخواص...

«السرقو». وبعقارنة هذه الكفاءة مع حالة محركات التيار المستضر «السرفو» - الحدد ٦٤- نجد أن كفاءة محرك النيار المستمر «السرفر» أعلى من كفاءة المحرك القائيري «السرقو».

٢- الشحكم في زاوية جهد ملف الشحكم Phase Control:

قي هذه الطريقة. يتم تثبيت قيمة جهد ملف التحكم Vc بدلاً من تغييره كما في الطريقة السابقة، وللتحكم في المحرك. يتم تغيير الزاوية الزمنية θ بين جهد التحكم Vc وجهد المجال Vc بدلاً من تثبيتها عند ١٠٠٠ في الطريقة السابقة. ويتم تغيير θ من الصفر حتى ١٠٠٠.

و تحتاج في هذه الحالة إلى وحدة الإزاهة علم مع ملف التحكم بحيث تكون قابلة لتغيير 0 من صفر إلى • أ. بينما كانت هذه الوحدة في الطريقة السابقة تثبت 9 عند ٩٠. ويتم الاستغناء عن صغير الجهد Variac الذي كان يستخدم في الطريقة السابقة.. ويبقى ملف المجال متصلأ مباشرة وباستمرار مع المنبع كما كان في الطريقة السابقة - شكل رقم (٨). وعنيدما تكون الزاوية θ تسارى ٩٠ أ.. أي أن 1= (θ) Sin (θ. فإن أداء المصرك يماثل تماما أداء اللمرك بطريقة التحكم السابقة عند جهد التحكم $V_C = V_r$ ونحصل على منحنى لعزم للصرك مع السرعـة -شكل وقم (٩) - مماثل ثماماً للطريقة السابقة - شكل رقم (٥)- حيث ينشأ مجال مغناطيسي دائري منتظم Circular Rotating Field. ولكتن.. عندما تكون الزاوية 9 مساوية الصفر.. فإن المجال المغناطيسي يصبح Pulsating Field في محور بين اللفين.. وتكون قيمــة خطوط المجنال بالمجمنوع الجبيري لجنالي



الملقين وليس بالمجموع الإنجاهي..

لأن الزاوية الضراغية ٩٠ والزاوية

الزمنية صفر. وعندسا تزيد الزاوية

الزمنية عن الصفر يكون مجموع

المجالين اتجاهياً ولنيس جبيرياً..

وتكون نتبجة جمع الجالين جبريا

عند 1 = 0 سبباً في الفرق الجوهري

والأساسي بين هذه الطريقة للتحكم

والطريقة السابقة. حديث يكون

الجال بضعف قيمة للجال في

الطريقة السابقة عثدما كنان جهد

التحكم ع٧ مساوياً للمسفر. وتكون

التقيجة الهامة لهذه الطريقة أن

منحتى عــزم للحارك عند 0=0 كله

سالب كما كان في الطريقة السابقة

ولكن بضعف قنيمة العنزم لزيادة

اللجال إلى الضعف كما بالشكل رقم

(٩) مقارناً بالشكل رقم (٩).. مما

يودى إلى تقاطع منحنى عزم الحرك


عند O.5 = (θ) Sin (θ) عند


العزم عند $V_C = 0.5$ في الطريقة

السابقة) مع محور السرعة عد

هذه الطريقة .. أي تساوي ميول المندنيات dT/dN ما يحسن من أداء منظومة التحكم في هذه الطريقة بأفسضل من الطريقة السابقة. ويوضح الشكل رقم (٩) خسواص المحرك عند فيم مختلفة للزاوية ومندنيات العزوم بهذه الطريقة. فجد تنسائل مع عزوم سحرك التيار الستمر دالسرقو، بمنظومة التاثيري في جهد عضو الاستنتاج.. وهي خواص خطية ثابتة الميول كما يجب أن تكون مع محركات «السوقو».

وقد أدى التصسن بهذه الطريقة للتمكم إلى العلاقات الغطية لتغير السرعة مع تغير عجادل التحكم في هذه الطريقة وهو (8) Sin (8 كن عزم المحرك يتناسب مع (8) Sin وليس مع 0. وتغير السرعة مع هذا المعامل كما في الشكل رقم (10) وضيه نجد أن العروم المختلفة للحمل يبقى هذا العدل ثابتا لكل الحالات كما بالشكل المعدل ثابتا لكل الحالات كما بالشكل





وهو ما يمثل أداءً جديداً لمحدرك «السرفو، بهذه المنظومة التحكم مقارنة بالمنظومة السابق كما يتبين من مقارنة الشكلين (١٠. ١٠).

وتشغير كضاءة المحرك بمنظومة التحكم في زاوية جهد ملف المتحكم كما بــالْشكُّل رقم (١١) حيث ينطبق متحقى الكفاءة عند 1=(Sin(θ مع منحنى الكفاءة عند V_C = V_r لتماثل الحالتين.. بينما تنخفض الكفاءة عند $V_C = 3$ عن الكفاءة عند $\sin(\theta) = 0.5$ 0.5V, وذلك لأن قــدرة دخـل ملف التحكم تبقى ثابتة تقريباً بتغسر الزاوية 9 من - أ إلى أية قيمة حتى الصفر يسبب ثبات أيسة جهد ملف التحكم. أما يمنظومة التحكم في قيمة جهد التحكم.. فإن قدرة دخل ملف التحكم تنقص بنقصان جهد التمكم مما يؤدي إلى تحسن كضاءة المحرك مع منظومة التحكم في قيمة جبهد التحكم عن منظومة النمكم في زاوية جهد التحكم

٣- التحكم في قيمة الجهد مع تغيسر الزاوية Amplitude and Phase Control:

تتصير هذه الطريقة ببساطة التكوين حيث تم الاستغناء عن وحدة الإزاحة Phase Shifter واستخدام مكلف بالتوالي مع ملف المجال يتولى إيجاد الزاوية الزمنية بين جهد المجال وجهد التحكم- ويستخدم منظم جهد رقم (Variac).


وباستخدام قيمة مناسبة لسعة المكتف. يمكن الحصول على راوية رفية \cdot بين مجالي ملف المحكم وملف المجال. وكذلك الحصول على جهد للف المجال $V_C = V_1$ مساو لقيمة الجهد للقن للف التحكم $V_C = V_1$ محتي تحصل على محال دائري منتظم Circular Rotating Field

بقيمة مساوية للطريقة الأولى عند $V_c = V_c$ ومساوية للطريقة الثانية عند 90=0 .. حسيث تكون عسروم المدرك باكبر قيم موجبة.. وتتساوي هذه العزوم للطرق الثلاث للتحكم.

يظهر شائير الكشف من رسم المتجهات المبين في الشكل رقم (١٧) بأخذ اتجاه تيار المجال عا في الاتجاه المبين في اتجاهه قيمة الجهد Few عن المكافئة لملك المجال، ويجمع قيمة الكافئة لملك المجال، ويجمع قيمة الكافئة الملك المجال، المانعة الكلية المكافئة الملك المجال، ويجمع جهد المكلف على ويجمع جهد المكلف عن المجال، ويجمع جهد المكلف عن المجال على جهد المكلف من نقصل على والذي هو نقسه الجهد المتبع لا والذي هو نقسه الجهد المتن لم للمال المحدد المكلف على المجهد المتنا على المحدد المتنا المتنا المحدد المتنا ا

ويلاحظ.. أن اليسمة علا سوف تتساوى مع قيمة جهد المنبع V برغم أن Ve=V-IeXce لأن الطرح اتجاهي وليس جبرياً. ويحدث هذا الشساوي عندما تكون الزاوية بين V_F والجهــد Rewعl بمقددار ٥٤ والزاوية بين ع٧والجهند ٧ بمقندار ٩٠. وفي هذه الحالة.. ونظراً لتساوى جهدى اللفين Vo, VF وتماثل تكوين الملقين.. فإننا نصصل على الجال الدائري المماثل ثماماً للمجال الدائري الناتج من الطريقة الثانية للتحكم عند 90 = 0. ويكون ثيار ملف التمكم ال مساويا لتيار ملف المجال F وبينهما زاوية ٠٠ ألتسماوي المقاومة المكافسة والمائعة الكافئة للطلبن حيث يكون المجال الكلى دائرياً منتظعًا.

وللتحكم في سرعة المصرك. يتم إنقاص السرعة بإنفاص الجهد Vc عن قيمة الجهد V باستشنام مغير الجهد فيتغير كل من التيار Ig والتيار المهد فيتغير كل من التيار Ig والتيار المسرعة يؤدي إلى تغيسر كل من



المقاومة الكافئة للملقين Row, Rew بوالمانعة للكافئة للملقين Xow, Xew مما يسبب نقص الزاوية بين النيارين عا. م. عن . أ. ولهذا يصبح التحكم المربقة تحكمًا في قبيمة جهد التحكم مؤدياً إلى تغير الزاوية بين تياري الملقين وبالشالي الزاوية بين جهدي الملقين وبالشالي الزاوية بين


ولهذا.. فإن خواص الأداء للمحرك بهذه الطريقة للشحكم يجمع بين خسواص الأداء بالطريقة الأولى وخواص الأداء بالطريقة الثانية.

وبعد. فقد قدمنا أهم نوعين من محركان «السرفو».. وهما محركان «السرفو» ذات القيار المستصر ومحركات السرفو» القائيرية. أخرى من محركات «السرفو» مثل محركات المعانعة المغناطيسية ومحركات التعويق للغناطيسية والمحسوكات الخطوية.. وهده سوف نتناولها بمشيئة الله في اعداد قادمة تحث عنوان «الحركات الخاصة».

كما نود أن نشير.. إلى أن تعبير «تضفيل السرقو Servo Drive» منصبح يستضدم كثيراً في هذه الأيام مع مصركات القوى.. ولا يعني ذلك أن محرك القوى أصبح يعمل كمحرك عندما تصبح وسيلة التعبير يطلق محرك القوى سريعة الاستجابة وبالتالي تجعل المصرك سريع الاستجابة الاستجابة لتغيير السرعة عندما يطلب ذلك.. وسريع الاستجابة يطلب ذلك.. وسريع الاستجابة يتبير السرعة عندما يطلب ذلك.. وسريع الاستجابة يتبير السرعة عندما يتبير السرعة عندما يتبير السرعة عندما يتبير السرعة الطاوية إذا يتبير السرعة عندما التبيد السرعة عندا القيمة المطلوبة إذا الذقصان.

وقد أصبحت سرعة الاستجابة هذه سهلة المثال بعد التطور السريع في سرعة أداء المسابات وتعديلها بالحاسبات الإلكترونية الحديثة وباستخدام أنواع ضاصحة من الترانزستور سريع الاستنجابة للتوصيل والفصل.

في العدد القادم: مـولـــــدات ، التــــاكو،



مولسدات «التساكو» Tachogenerators

د. فتحي عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

بالشكل رقم (٢).. حيث تثبت جميع

ملفات عضو الاستنتاج على السطح

الضارجي لاسطوانة مفرغة من

الالومنيوم على شكل كوب يثبت مع

مسحسور الدوران وتتسصل أطراف

اللقات بعضو التوحيد -Commuta

tor المثبت مع محور الدوران.. ويذلك

تدور ملفات عضو الاستنتاج وعضو

التوحيد فقط. ويبقى الجزء الحديدي

الموجود داخل أسطوانة ملفات عضو

الاستنتاج شابئا دون دوران لإنقاص

قيمة عزم القصور الذاتي للمواد

وهذا الجزء الحديدي لازم الستكمال

الدائرة المغناطيسية لمجال الأقطاب.

كما أن المولد يكون قطره صغيراً

وطوله كبيرًا في اتجاه محور

الدوران وذلك أيضنا لإنقباص عنزم

وهناك شكل آخر لمولد النسيار

المستمر ءالتاكوه.. حيث يكون عضو

الاستنشام على شكل قبرص من

والغبيرو تلصق علييه لفنات عضو

الاستنتاج والتي تتصل بعضو التوحيد الثبت على نفس القرص..

وبذلك يكون الجزء الدائر هو القرص

فقط بما عليه من سوصلات عضوي

الاستنتاج والتوحيد وهكذا.. يصبح

وزن العنضو الدائر وبالتالي عنزم

القصور الذائي أقبل سا يعكن. أسا الأقطاب.. فستكون من المعاطيس

الدائم التي تشكل هي الأخرى على

شكل قرص في كل من جهتي قرص عضو الاستنتاج كما بالقطاع المين

وتلاحظ. أن النقسوة الدافسسة

الكهربية E المستنتجة في مولدات

بالشكل رقم (٢).

القصور الذاتي

سبيق الحديث عن منظومات مختلفة للتحكم في المصركات الكهربية .. مثل التحكم في السرعة أو خلال قشرة بدء الدوران أو خلال فترة التوقف. وفي منظومات التحكم هذم تكرن هناك حاجة لقياس سرعة دوران الحبرك والحصول من ومسيلة القيباس على جهد كهربي يتناسب مع السرعة. وهذا الجهد.. إما أن يوصل بجهاز قياس السرعة Tachometer لمعرفة قيمة السرعة.. أو يدخل في دائرة التخذية الخلفية Feedback في منظومة التحكم لتتم مقارنته بجهد أساسى مكافئ للسرعة للطاربة -Speed Refer ence كما بالشكل رقم (١).

وهذه الرسيلة التي تعطي جنها يتناسب مع السرعة النعلية للمحرك. هي مولد «التاكو» Tachogenerator الذي يمثل مكونًا رئيسيًا من مكونات منظومة التحكم، وهو يختلف كثيرًا عن المولد الكهربي التقليدي Power فنه الشروط التالية لكي يعمل كمولد متاكد «

 ان لا يمثل عبا تحميل ميكانيكي على الأجزاء الدوارة الطلوب التحكم فيها. أي لا يستهلك قدرة ميكانيكية من للنظومة بقدر الإمكان.

 آن يكون عنرم القصور الذاتي للمولد صغيرًا جداً حتى لا يؤثر على الأداء الديناميكي لمنظومة التحكم بزيادة فئرة التأرجح للوصول إلى حالة الاستقرار.

٦- أن يكون ثابت الزمن الكهربي
 Time Constant L/R

الإمكان حتى ينغص زعن الفشرات الانتقالية Transient Periodsما يحسن من أداء منظومة التحكم.

 3- أن تكون العالقة بين سرعة الدوران وجهد خرج المواد عالقة خطعة.

 ان تكون نسبة الخطأ في قبصة جبهد خبرج مولد «الشاكو» – عن العلاقة الخطية – أقل ما يعكن -Mini mum Amplitude Error.

٣- أن تكون نسبة الخطأ في زاوية جهد خرج المولد أقل ما يمكن -Mini mum Phase Error وذلك في مولدات «التاكو» التي تعطي جهداً متردداً.

ومسوف ثرى فيما بعد. كيف تتحقق هذه الشروط في الأنواع الختلفة لموادات «التاكو».

أ- مولد «التاكو» ذو التيار المستمر DC Tachogenerator:


أسا العضو الدائر Rotor. فهو يمثل عضو الاستنتاج Armature الذي تأخذ منه جهد ضرح الولد. ولكي ينقص عزم القصور الذاتي للمولد.. فإن عضو الاستنتاج يكون من النوع المفرغ Hollow Rotor كما


الثيار المستمر تتناسب مع سرعة الدوران N ومجال الاقطاب ف. أي أن A α N ع. وحيث أن مجال الاقطاب ف اتبت لان الاقطاب مغناطيس دائم. فإن N B .. أي أن القوة الدافعة الكهربية المستنتجة بالمولد تتناسب خطيًا مع السرعة.. وهذا شرط الساسي يجب أن يتحقق في مولدات «الناكو».

أسا المشاكل الذي تظهر في هذا النوع من المولدات. فنتمثل في:

 ١- ظهـــور تذبذبات Ripples في جهود الضرج تكون قيمتها واضحة في السرعات البطيئة كما في الشكل رقم (٤) الذي يبين تغير قيمة جهد الضرج مع الزمن عند سرعة دوران ١٥٠ لقة/دقيقة.. حيث بكون الجهد عبارة عن جزء تاو مستصر ثابت القيمة محملاً بجازء آخر تيار مستحر متغير القيمة. وهذا التذيذب ناتبج من عمليات التوحيد التي يقوم بها عضو الترحيد Commutator لجهود ملقات عضو الاستنتاج. حيث نكون جهود هذه الللسات بشكل متسردد AC. ولإنقاص قيمة هذه التذبذبات.. يجب زيادة عدد ملفات عضو الاستنتاج وبالتالس عدد قطع عضسو التوحميد وكذلك. يجب عمل ميل Skewing في ملفات عنضو الاستثناج بدلاً من ان تكون موازية لمحور الدوران.. كما أن زيادة طول الشغرة المهوائية في الدائرة المغناطيسية بين الأجزاء الدوارة والأجزاء الشابشة يؤدى إلى إنقاص هذه التذبذبات.

ومع زيادة سرعة دوران المولد.. تتضاءل قيمة هذه القديديات بالنسية





للجسهد الرئيسسي ثابت القب ويتحسن شكل الجهد كما بالشكل رقم (٥). ويؤدي ظهـــور هــــــه القذيذيات إلى مشاكل لمنظومة التحكم حيث تتغير قيعة جهد خرج مولد «المتاكو، من لحظة إلى اخرى برغم ثبات السرعة. فيصعب تحديد قيمة السرعة القطية.

٢- احْشَالُكَ جهد خْرِج الولد مع ثبات السرعة (حتى وإن كانت السرعة عالية) باختالاف قيمة القيار المأخصوذ من المواد والمار بدائرة التحكم. وهذا الاختىلاف هو ما يعبر عن الخطأ في قبيمة الجهد -Ampli tude Error وهو الناشج من هبوط الجهد في مقارمة عضو الاستنتاج. فإذا كنان جهد الخرج عند اللاحمل ٧٥. فإنه بتوصيل المولد إلى الحمل الذي هو بائرة الشحكم.. قان جهد الخرج يتخفض بحيث يصل إلى VI.. حدیث أن VI=Vm·IR عندمــــــا یکون التيار هو ا ومقاومة عضو الاستنتاج هي R. ولخفض هذا الخطأ.. يجب أن تأخذ دائرة التحكم تيارًا بأقل فيحة سكنة.. وهو سا يتحقق مع أجهارة القياس والنحكم الإلكترونية الحديثة. ويوضح الشكل رقم (١) الاختلاف في قبيمة جنهند الخرج مع تنفيير السرعة عند قميم مختلفة لقاومة دائرة الصعل على صولد «التاكبوء.، حيث ينخفض الجبهد كلما نقصت مقاومة الحمل التى تعنى زيادة

ويمكن حصد العينوب الرئيسية لمولد النيبار المستمر والتاكن، في وجود التذبذبات في جهد الضرج.. وكذلك وجود الخطأ في قيمة الجهد.. إلى جانب المشلكل الناتجة عن عضو التوصيد مثل الصاجة للصيانة باستمرار.. كما أن التركيب المعقد

Speed = 150 (r.p.m.)

لهذا المواحد بجعل ثمنه مرتقعًا. وتشركسز أهم ملزايا همذا اللوك في

وعلى البرغم من الاستشخدام الاساسي لمولدات والناكسو، في فياس سرعة العوران. إلا أنها تستخت أيضًا في قياس العجلة -Accelera وترصيل جهاز قياس العجلة -Accel erometer على طرفى المقاومة كما بالشكل رقم (V). فــإذا كانت سـرعة الدوران ثابتة.. فإن جهد المولد يكون ثابت القيمة ولا يصر تيار في المقاومة R. وبالتالي يكون جهد الخرج على أطراف المقاومة دصفر، بما يعنى أن العجلة تساوي اصفرا ويكون المكثف مشحونا بجهد يسماوي جهد للعجلة قبيمة تزايدية تظهر على تيار شحن الكثف. وكلما كان معدل حيث بضرغ المكثف شحنت وتترقف جهاز قياس العجلة.

العلاقة الخطية للجهد مع السرعة. وعدم وجود خطأ في زاوية الجهد.

lion وذلك بترصيل مقاومة ومكتف بالتوالي على أطراف خرج المولد.. المولد. وعند تــزايد الســرعــة.. يكون أطراف الخوج على المقباوسة لمرور زيادة السرعة كبيرة.. كان تيار الشحن أكبر وقيمة العجلة أكبر. ومع تناقص السرعة.. ينعكس اتجاه التيار قيمة التيار على معدل التناقص حيث تظهر قبمة العجلة التناقصية على

ب- موليد «التاكو» التائيري Induction Tachogenerator


يعطى هذا المولد جهدًا يتناسب مع سرعة الدوران.. ولكنه جهد مــــــردد AC. والمهم في هذا الجهد المتردد.. أن تردده ثابت سهما تغيرت السرعة.. رهذه خناصية فريدة لا يوفنرها أي مولد تيار مقردد تقليدي وهذه الخاصية لابد من وجودها في مولد والشاكوء حتى يمكن مقارنة جهد

0.2

6.4

0.8

شكل رقم (1): تذيذبات الجهد في السرعات المنخفضة .




المولد مع جهد السبرعة القبياسي Speed Reference في منظومات التحكم

ويتكون مولد التاكسوء التأثيري من عضمو ثابت به ملفين متعمامدين في الفراخ.. أصدهما يفذي من منب ثياًر مشردد ويمثل ملف المجال Field Winding (F). والآخر يمثل الخرج Output Winding (O) الذي تستنتج مه الشوة الداضعة الكهربية التي تتناسب مع سرعة الدوران.

أما العضو الدائر للمولد. فهو يماثل العضو الدائر لمرك والسرفوء التأثيري.. حيث يكون الجـزه الباثر منجسرد اسطوانة سنفسرغسة من الألومنيوم لها قاعدة تثبت مع محور الدوران كـما بالشكل رقم (٨).. ويوجهد بداخل هذه الاسطوانة أسطوانة أخرى من الحديد المصمت بها ثقب في المنتصف يكفي لحور

الدوران – تكمن أهميتها في استكمال مسار الجال الغناطيسي حتى يمكن الحاقظة على قيمة خطوط المجال بأكبر عدد ممكن. وتثبت هذه الاسطوانة الحديدية في أحد جوانب المولد لكسي تكون ثابتــــة دون دوران حثي ينقص عزم القصور الذاتي للموك.

وعند تغذية ملف للجال من منبع متردد (٥٠٠/ث).. فان ملف المجال ينشئ خطوط مجال مىغناطيسي ثمر في اتجاه محور ملف للجال وتُستكمل مسارها في العضو الثائر فأطعة الاسطوانة الالومنيوم القي هي الجـزء الدائر في المولد. وهذا المُجـالُ المغناطيسسي يكون مشغيـرًا في عدد خطوطه من لحظة إلى أخرى.. كما أن اتجاهه ينعكس لأن منصدره تيار متسردد وهو صا يسمى بالممال 4



4

المتنبنب Pulsating Field. ونتيجة لهذا التغيير والانعكاس. تستثنج الحق دافعة كهربية في الاسطوانة الالومنيوم حتى وليد كانت ساكنة بنفس نظرية استنتاج القوة الدافعة الكبربية الثانجة من التحويل Trans- ويكون ترددها مساويا لتردد تغذية ملف المجال ولا متابر مفير سرعة الدوران مادام تيارملف المجال قابدًا.

ونظرًا لأن الأسطوانة الألومنيوم تمثل لفات مقصورة على نقسها. فإن تيارًا مشرداً يمر بالاسطوانة وينشا عنه مجال مخاطيسي في نفس محور طف الجال. ونظراً لأن ملف الخرج متعامد في الفراغ مع ملف للجال. فإنه عند سكون العضو الدائر لن تستنج بعلف الضرح أي قوة دافعة كهربية برغم وجود مجال مغناطيسي من ملف المجال ومن المجالين متعامدين على ملف الخرج.

وعند دوران العضو الدائر.. نظل El في الاسطرانة الألومنيوم باقبية.. إلا أن قبوة دافعة كهربية أخرى وتسسمي (Rotational e.m.f.(Er وتسسمي تخيرات في الدوران تتزايد قبيمتها خطيًا مع زيادة السرعة. وبرغم تغير قيمتها. فإن ترددها بيغي ثابنًا عند نفس قبيمة تردد تغذية المبال. وتتعير El عن El بأن المجال المغناطيسي الناتج عنها بكون محوره عصوديًا على مصور ملف المجال. أي في اتجاه محور ملف المجال. أي في اتجاه محور

وبطريقة آخرى.. فإنه يمكن تعثيل السطوانة العضب الدائر بعلقين ثابتين في القراغ مهما تغييرت السرعة.. كلاهما مقصور على نفسه.. أحد هنين الملقين D يكون مسحوره في اتجاه ملف المجال.. والثاني D يكون مصوره في اتجاه ملف الخرج كما بالشكل رقم (4). وعند سكون بالشكل رقم (4). وعند سكون

العضو الدائير.. تستنتج بالتصويل EnD في ملف الغضس الدائر D.. ولا تتَتَج أي شيء في اللف Q الأنه متعامد على كل من مجال اللف D ومنجال الملف F. أما عند الدوران.. قَانْ Eio تَبقَى سوجودة كنما هي في الملف D.. وتظهــر القــوة الدافـــ الكهربية من الدوران Era في الملف Q بعبد أن كانت وصفر، عند السكون.. وتشزايد Ero خطيًّا مع زيادة سرعة الدوران ولما كان محور الملف Q في اتجاه محور ملف الخرج فإن تيار ومجال الملف Q ينتجان قوة دافعة كهـربية بالتحويل En في ملف الخسرج، وهكذا.. يكون خسرج المولد E16 ناتجاً بالتحويل من جهد ناتسج من المدوران Era. وهكذا.. يكون خرج المولد متناسبًا مع سرعة الدوران. ويلاحظ.. أن جميع الجهود الستنشجة تكون جيبية Sinusoidal وثابتة التردد مثل جهد تغذية ملف المجال.. مهما تغيرت سرعة الدوران. ويزيادة سرعـة الدوران.. يزداد

جهد خرج مواد «التاكو» التأثيري زيادة خطية كما بالشكل رقم (١٠).. إلا أنه في السرعات العالية لا يبقى تيار ملف الجال ثابتًا رغم ثبات جهده.. بل يتناقص بتاثير زيادة تيار النهاية إلى تناقص جهد الخرج عن القيمة الخطية كما بالشكل وعند تحميل المولد.. يتناقص جهد الخرج مرة أشرى بسبب مبوط الجهد في مقاومات وممانعات المولد.. الأسر الذي يؤدي إلى الخطأ في قيم الجنهد Amplitude Error. إلا أن هذا الخطأ يكون صخيرًا إذا كان حمل مولد «التاكو» يكافئ حملاً سعويًا -Capao itive Load.. ويزداد الخطأ إذا كان الحمل يكافئ حملاً ماديًا Resistive Load.. ويزداد الخطأ أكثر إذا كان الحصل حثيًا inductive Load كما بالشكل.

ويظهر في مولد «التاكو» التأثيري خطأ ثـان.. ألا وهو الخطأ فـي زاوية


| No Load | No

جهد الخرج Phase Error. ويتضح ذلك من الشكل رقم (١١) الذي يبين تغذية مجال مولد «التاكو» التأثيري وتوصيل جهد الخرج ٧٥ مع جهد السرعة القياسي ٧٢.. حيث يثم طرحهما ليكون الناتج هوجهد التحكم الا التحكم التي التي التي التحكم الت حيث يتم توصيل هذا الجهد ٧٥ إلى منظومة التمكم الرئيسية للتمكم في سرعة مصرك القوى. فبإذا كان ٥٧ أقل من ٧٠. قإن هذا يعني أن سرعة محرك القوى آقل من السرعة للحددة المطلوبة.. وعندئذ يكون الجهد Vc موجبًا ويعمل علي زيادة سرعة المصرك إلى أن يتمساوى ٧٥ مع ٧٠ وتبقى السرعة ثابتة على ذلك وإذا حدث وزاد الحمل الميكاتيكي علي المرك. فإن سرعة المرك تنخفض وبالتالي ينخفض الجهد Vo للمولد وتظهر قيمة للجهد ٧٤ تعمل على إعادة السرعة إلى ما كانت عليه. أما عند الرغبة في زيادة السرعة أو إنقاصها.. فإننا نزيد أو ننقص الجهد Vr فتظهر قيحة للجهد Ve تعمل على زيادة أو إنقاص السرعة إلى القيمة المطلوبة. وإذا ظهـر خـطأ في زاوية جهد خرج مولد «الشاكو» الشَّاثيري

الأ. فإن ذلك يؤدي إلى وجود قيمة خطأ للجهد الا. فإذا كان VV يساوي VV في القيمة. وجب أن يكون VV في الصغراء. إلا أن وجود خطأ شرح الوجه (أوية تؤدي إلى تواجد قيمة قيمة خطأ للجهد VV وهو ما يسمى بالخطأ للجهد VC وهو ما يسمى بالخطأ النائيج من الزارية عادية إلى ممانعة وهذا الخطأ. ينتج من الخيا إلى ممانعة إلى ممانية إلى مانية إلى ممانية إلى مانية إلى ممانية إلى مانية إلى ممانية إلى ممانية إلى ممانية إلى ممانية إلى مانية إل

وبرغم هذين الخطاين في مسوله والتأكره التأثيري.. وحيث يمكن النقاب عليهما وإنقاصهما إلى أقل فيمة ممكنة. فإن هذا المولد يتسير كشيراً على سوله التيار المستمر التأكوه حيث لا يوجد به عضو توحيد ولا تقهر مضاكله ولا يوجد من مضاكل، كما أنه أقل تكلفة وبالتالى أقل سعراً واطول عمراً.

مذا.. ويمكن استنخدام مسولا «التأكو» التأثيري في قياس العجلة Accelerometer.. وعندئذ يتم تغذية ملف للجال من مصدر تيار مستمر





بدلاً من التيار المقردد. وعند ثبات السرعة.. يكون جهد خرج الولد صفراً مهما كانت هذه السرعة.. لإن القوة الدائمة ألك الكهربية في الموران فقط وينتج عنها مجال الدوران فقط وينتج عنها مجال التجاه مضاد لانجاه الدوران. وهذا التجاه مكن الأمام بالنسبة لإي طف في العاشف الذائر أن مجال العضو الشابت.. وبالتالي لا ينشأ من مجال العضو الشابت عنى أي مالخار أية فوة داشعة كهربية في أي من ملخات العضو الشابت عثل ملف مالخوران عثل ملف الخوران عثل ملف الخوران عثل ملف الدوران عثل ملف الخوران عثل ملف الخوران عثل ملف الخوران عثل ملف الخوران عثل ملف المنت.

إلا أنه بشغير سرعة الدوران. تتغير قيعة وسرعة للجال الدائري الناتج من العضو الدائر، لكن.. يبقى مجال العضو الدائر ثابنًا في الفراغ بالنسبة للف الضرج.. إلا أن تغير قيمة الجال الدائري مع تغير السرعة ينتج عنه قوة دافعة كهربية في ملف الغرج قزيد قيمتها مع زيادة معدل تغير السرعة.. وبذلك يعبر جهد الخرج عن قيمة عجلة الدوران -Ac-

جـ – مولد «التساكو» الترامني Synchronous Tachogenerator

هذا المواد. يمكن أن يكون العضو الدائر له عبيارة عن الأقطاب المغناطيسية الدائمة حتى لا تحتاج إلى تيار تغذية وبالتالي لا تحتاج إلى بالعضو الثابت مجموعة واحدة من بالعضو الثابت مجموعة واحدة من تيار الدخرج وإن كانت قيمته سوف يتسزايد خطياً مع السرعة. فإن ترديه السرعة وهذا الجهد المنفير التردد لا يمكن مضارفته مع جهد السرعة إلى أخرى بهنا القياسي الاختلاف التردد من يمكن مضارفته مع جهد السرعة الى أخرى، لهذا، فإنه يتم السرعة إلى أخرى، لهذا، فيانه يتم السرعة إلى أخرى، لهذا المهدان المؤرى المؤرى

Field Voltage F

D O Output Voltage


Work (*): Tartifu dikin listing like the same lik

والعضو الدائر لمولد التاكو التاثيري

قوحيد جهد الخرج لأي مولد متاكو، تزامني إلى جهد تيار مستمر باستخدام دوائر التوحيد -Bectifi و .ers . إلا أن هذا المولد يتعيز عن المولد ني التيار الستمر في عدم وجود عضو توحيد أو حلقات انزلاق أو فرش.. وفي هذه الصالة يفضل أن تقسم ملفات العضو القابت إلى عدد من الأوجه لا تقل عن شلافة وذلك لزيادة جهد وشرة الضرج وإنقاس التذبذبات في جهد الضرح بعد

والزيادة أكثر في جهد وقدرة القرج، وأيضًا لإمكانية القحكم في جهد الخرج وإنقاص التذبذيات بدرجة أكبر. يستخدم فوغ خاص من الوادات التزامنية يسمى باللوع من الوادات التزامنية يسمى باللوع غذا النوع، أن عدد أقطابه كشيرة لإنقاص التنييات، ويرغم ذلك فإن على الأكثر، على الأكثر، على الأكثر، ويمكن وضع ملقي الأقطاب في ويمكن وضع ملقي الأقطاب في ويمكن وضع ملقي الأقطاب في وضعهما في العضو الثابت على لا أنه يقضل وضعهما في العضو الثابت حتى لا

ويتكون العضو الدائر كما بالشكل رقم (١٢).. من اسطوانة من الصديد المسمت ويتسرك جزآن من أطراف الاسطوانة على شكل دائرة منتظمة.. أصا الجزء المتوسط من الاسطوانة فيتم به تقنيح مجاري موازية لمحور



الدوران لينم تشكيل مجاري Slots وأسنان Teeth. حسيت يشكل مجموع عدد المجاري وعدد الاسنان عدد الأقطاب للمولد.


أما العضو الثابت. فتوضع به مجموعة ملفات الضرع بالطريقة التقليدية. مع الاخذ في الاعتبار أن الخطوة القطية تساوي عرض السنة أو المجرى العضو الدائر حديث يتمماوى عرض السنة مع عرض المجرى، كما بوضع بالعضو الثابت ملف تغذية الاقطاب وبتم لف كل عوران المولد.


ويتم تغذية ملقي الأقطاب الشبتين بالعضو الشابت. بالشيار المستمر حيث ينشأ عنهما مجال مغناطيسي في اتجاه محسور الدوران. ولكي يصل هنا الجال إلى ملفات الضرج في العضو الشابت. يجب أن يكن مسال ملف الأقطاب الأول مضائا لجال ملف الإقطاب الأاني حتى ينتشر المجال خارجًا من الجزء الأوسط بالعضو الدائر إلى ملفات الضرج بالعضو الدائر إلى ملفات. وتنشأ

الاقطاب من اختلاف كشافة الجال المغناطيسي حتى تكون باكبر قيمة لها خلال كل سنة من اسنان العضو الدائر.. كما تكون كثافة المجال باقل قيمة خلال كل مجرى من مجاري سنة قطبًا ذا مجال كبير.. وكل مجرى قطبًا ذا مجال كبير.. وكل مجنعا مقاطيسي ذي كشافة عالية تم أخر ذي كشافة أقل.. تستثنج أخر ذي كشافة أقل.. تستثنج بها القوة الدافحة الكهربية المطاسوية.. وتكون بشكل تيار من ديد، والحول بشكل تيار على منردد يتم توحيده للحصول على منردد يتم توحيده للحصول على

وهذا المولد.. يكون جهده خطيًا مع تغيير السرعة.. وتكون نسسية التنبذيات به أقل من الأنواع الأخرى بل وأقل من صولد النيار الستصر «الشاكو».. كما أن نسبة الخطأ في قيمة الجهد Amplitude Error أقل من الأنواع الأخرى.

العدد القادم: الحسركات الخطيسة





المسركات الخطية Linear Motors

د. فتحى عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

> يتكون أي محسرك كنهاربي من جزئين. جـزء ثابت وآخر متـحرك.. والجزء المتحرك في معظم الحركات الكهربية يتصرك حركة دورانية تناسب معظم الأحصال البكانيكية.. وفي بعض المركات (الخطية) بتحرك الجبزء المتحرك حركمة خطية أفقية أو رأسية أو مائلة لنناسب عدداً من الاستخدامات يكون معظمها داخل المسائع لنقل أجزاء المنتجات في مراحل التصنيع المختلفة أو نقل امات المتنوعة والنبي يكون من الأفضل نقلها بهذه للحركات الخطية التي تكون على شكل سيور معدنية تختلف كشيرا عن السيور المطاطية الثي تحركها محركات دوارة تقليدية.

وللدركات الخطبة تشعده من ناحبة الشكل ونظرية العمل بصيث يصعب حصر جميع مذه الأنواع قمن ناحمة طول الشوار أو السافة الكلية للحركة.. توجد أنواع يكون مشموارها بمحدوداً في بضمعة سنت يحت رات وهي ما تسمى بالمركبات الدافعة Actuators. وأنواع يصل مشوارها إلى عدة أمثار تمثل غالبية المركات الغطية وأنواع يصل ممشوارها إلى عدة كيلوم ترات مثل القطارات. إلا أننا.. يجب أن نفرق بين قطارات السكك الحديدينة التي تعمل بالمصركات الكهربية الدوأرة والني تكون مهمة محرك الديزل فبها تشغيل مولد كهربي كبير يغذي المدرك الكهربى الرئيسي الذي يشخل القطار وهو مأ يحدث في قطارات النسكك الحديدية حالياً.. وقطارات المترو التي تديرها ايضا محركات كهربية دوارة يكون المصدر الكهربي لها هر خط ممتد

على طول المسار، أسا القطارات التي تعمل بالمحركات الخطية.. قائها ما زالت محدودة العدد ضي قليل من بلدان العالم مثل اليابان والمأنيا.

وبالاحظ.. أن جميع أنواع المحركات الكهربية الدوارة مثل محركات التيار المستمر وجميع أننواع محركات التيار المتغير - يوجد لها نظير في الحركات الخطية - وجميع الأنواع الفطية.. يمكن أن تكون بشكل مسسطح أو أنبوبي كما بالشكل رقم (١).

ولأن المركبات الخطية التبأثيرية هي أكثر أثواع المصركات الخطية شيوعاً.. فإننا سوف نتناولها بشيء من التقصيل..

الحركات الخطبة التأثيرية Linear Induction Motors

في النوع التقليدي الدوار من المركات الشائيرية.. لو تصورنا أننا قمنا بقطع كل من العضو الثابت والعبضو الدائر وتم فبردهما بحبيث يصبحان بشكل مسطح بدلاً من الشكل الدائري - فسإن هذا الشكل يكون هو المحرك الخطى التأثيري. أي أن جرثي للحرك يكون أحدهما من رقائق ألصلب السليكوني بشكل مسطح به فــتــدات الجــأري التي توضع بها الملفات النصاسية التي تغذي من للنبع الكهديس وتعثل جزء الابتدائي في المحرك - والجزء الثاني يشبه الجرء الأول إلا أن المجاري يوضع بكل مثها موصل واحد ويتم عمل قصر على جميع هذه الموصلات من الجهدين بما يناظر العضو العائر قفص السنجاب في المعركات الدوارة. ونظراً لأن المحرك يجب أن يتحرك مسافة طويلة.. فإن جزئمي المحرك

Flat Linear Motor Rotating Motor شكل رفم (١): المحركات الدوارة والخطية الدسطحة والأنبوبية

يجب أن يكون أحدهما قنصيد وهو

الذي يقصرك أمام الجزء الشانى

الطويل الـذي يكون ثابئــــاً. والجــزَّة

القصيد يمكن أن يكون هو الجزء

الابتدائي Primary الذي به الملقبات

ويكون المسرد الطوبل هو الشانوي

Secondary الذي يه تقص السنجاب

أو العكس.. أي يكون الجزء القحدير

هو التانوي والجره الطويل هو

S-Double Sided Electrically


بالشكل رقم (٢).


كما أن أتجاه مسار خطوط الجال المغناطيسي يمكن أن يكون في اتجاه مستعرض بالنسبة لاتجاه الحركة أي Transverse Flux كسا بالشكل رقع (٢).. أو يكون نسي الاتجماء المطولي لصركة المسرك Longitudinal Flux كما بالشكل رقم (٣) والذي يمكن أن ترضع فيه ملغات الابتدائي بالنظام الطقى للثلاثة أوجه Gramme Ring أو بالنظام السطحي Surface. كما أن شرائح الصلب السليكوني يمكن ان تستبدل في اي نوع بسبيكة حديدية مصمعة Composite اكثر

- لماذا يستخدم المصرك الخطي التأثيري في القطارات الكهربية؟

بالإضافة إلى أن استخدام أي محرك كهربي في الركمات أو القطارات سوف يؤدي إلى عدم ثلوث للبيشة بأي أدخنة كالتي تنتج مع محركات الديزل.. فسإن المحرك الكهربى الخطي يتميز على الحرك الكهربي الدوار عند استخدامه في

الابتدائي. وعادة.. إذا كان الجزء الطويل هو الثانوي قان قلفص السنجاب يستبدل بشريحة طويلة من الألومنيوم. وفي هذه الصالة فإن الابتدائي يواجه الشريحة الألومنيوم ويليها جزء حديدي لاستكمال مسار سمهولة فسى التصنيع. وهذا التعدد النجال المغناطيسي للمصافظة عليه الكشير في أنواع المصركات الخطية باكب عدد ممكن من الخطوط التاثيرية يمكن أجمالها في المخطط المغناطيسية. وبذلك يكون الجذء الموضح بالشكل رقم (٤). المديدي مزدوجاً في جهمتي الشريد الألومنيوم ويس Life . Double Sided Magnetically كانت ملقات الابتدائي في جهة واحدة ... Single Sided Electrically يسمى لأنه يمكن تقسيم ملفات الابتدائي إلى تصفين بحيث يرضع نصف في جهة من الالومنيوم والنصف الشائي في الجهة الثانية ريسمي في هذه الحالة





القطارات في إمكانيسة الوحسول بسهولة إلى سرعة عالية جداً للقطار. ولان سرعة القطار تقدرب من سرعة الحركة التزامنية (Vs) للمجال الغناطيسي السيار -travelling Mag netic Field الناتج من أقطاب الجزء الابتسدائي في المسرك - المناظر للمجال التأثري في المحرك الدوار -وتكون السرعة الشزامنية للمجال Vs-2/Tp .. حيث f هي تردد المنبع بالذبذبة في الشانيـة – Tp هي طول الخطوة القطبيسة بالمتسر لأجسزه الابتدائي من للصرك وعندما يكون تردد المنبع 50 Hz فإن Vs=100 Tp (م/ث) أو Vs = 360 Tp (كم/س). أي أن مسرعة تحرك المجال عندما تكون طول الغطوة القطبية مشر واحد سوف تصل إلى إلى ٢٦٠كم /الساعة. ويعضاعفة طول الخطوة القطبية تتخباءف سرعة الجال وتكون سرعة القطار قربية من

سرعة المجال العالية جداً هذه. - طرق تحسيل القطار على خط السير:

في القطار الذي يعمل بالمصرك الخطَّي التَّــأثيــري.. يكون الجـــزء الابتدائي من الحرك الذي يحوي ملفات الثلاثة أوجه موجودًا بالقاطرة المتحركة والتي تدم تغذيتها من المصدر الكهسربي خسلال خطوط كهربية تماثل الخطوط التي تغذي محركات المشرو .. أما الجرء الثانوي من المصرك فيكون عبادة عبمارة عن شريحة من الألومنيوم بطول خط بيسر الذي يحمل إلى عسدة كيلسومتراث وتمثل تكىلفة عاليسة عند إنشاء الخط وهذه الشريصة إما أن تكون أفقية كسا بالشكل رقم (٥) حيث يوضع أسلفها شريحة حديدية بطول الخط لاستكمال مسار المجال الغناطيسي.. أو تكون رأسية كما بالشكل رقم (٦).. ويكون الجرزء الابتدائي من النوع المزودج.

أما تحصيل القطار على خط السير فيتم بواحدة من الطرق الثلاث التالية: أ- الطريقة الأولى. باست خدام عجلات مثل قطارات السكة الحديد التقليدية كما في الشكل رقم (٥).

ب- الطريقة الثانية } برفع القطار عن الأرض بواسطة قسوة ألتشاف المغناطيسسي Repulsion Type الناتيج من مجال ملف مثبت باسفل القطار كما بالشكل رقم (٦) ويقطع سجال هذا الملف شريصة من الألومنيوم مشبقة على الأرض بطول خط السبير لبينشأ بها قوة دافعة كهربية وتبار ومجال بحدث قوة تنافر مع مجال الملف ليبرقع القطار إلى أعلى مسافة كنافية للس بسهولة. وقوة التنافر هذه. يجب أن تكون كجيرة بالقدر اللازم لحمل القطار بالكامل بجسميع أوزانه وحمولته. ولهذا.. يجب أن يكون ثيار الملف عسالياً جداً.. مما يدعن إلى تصنيعه من صوصلات فسائلة التوصييل Superconductors يتم تبريدها إلى أقل من درجة الصفر (كلفن) لتصبح مقاومة الملف المادية (صفر) وبالتالي تكون القدرة المستنهلكة باللف (صنفر).. ومثلك لا ترتقع درجة حرارة اللف من أي تيار كهربي يمر به مهما كانت قيمته. ولهي الشكل رقم (٦) يستخدم ملـغان من هذا النوع أسفل القطار جهتى اليمين والبسار لرفع القطار باتزان

أجا الطريقة التالثة أم يرفع القطار بواسطة قوة الجذب المغناطيسي Al- المختلف المغناطيسي Al- المغناطيسي المغناطيسي القطار المعلم مشيئة على الأرض بطول خط السير كما بالشكل رقم (٧).. حيث يشيء اللف مجالاً مغناطيسياً قويا يمر من خلال القلب الحديدي للملف ويستكمل مساره خلال شريعة الحديد.. فتنشأ قوة الجذب التي وتوي إلى رفع القطار. والملف هذا

Double Sided Magnetically-Single Sided Electrically Single Sided Electrically

Linear Induction Motors

Moving Primary

Sheet Secondary

Longitudinal Flux

Gramme Ring

Flat

Transverse Flux

e Sided

شكل رقم (t): مخطط الإثواع المختلفة للمحركات الخطية التاثيرية

Moving Secondary

Composite Secondary

Transverse Flux

Tubular

الشوصيل حسى تسمح بمرور تيار عال جــداً كـاف لإنـــــاج مــــجــال مغناطيسي يقوي على رفع القطار.

أيضاً يصنع من الموسالات قائقة

المشاكل التي تظهر مع المحركات الخطية:

بتحويل الحركات الكهربية بجميع أنواعبها من المحركات الدوارة إلى محركات خطية . تظهر مشاكل لم تكن موجودة في المحركات الدوارة.. من أهمها:


۱ - تأثيسوات البدايسة والفهسايسة End Effects:


نتيجة للطول الإبتدائي للحدود وعدم أكتمال الدائرة المغناطيسية كما كانت في للحركات الدوارة. تستنتج تيارات ومجالات مغناطيسية في منطقتي الأمام والخلف للمحرك -نهاية الدخول Entry End ونهاية الخروج Exit End - وهذه الجالات


تؤثر بالضرر على المجالات الأساسية للمحرك.

فإذا تصورنا أن المصرك التأثيري الدوار يدور بسرعة التزامن.. قان العخسو الدائر لن تستنتج به شوة دافعة كهربية أو تيار أو مجال لأن سرعة دوران العضو الدائر هي نفس سرعة مجال الابتدائي ولا يقطع الثانوي من مجال الابتدائي.. أما في للمسرك الخطي فسإنه إذآ تمسوك يسرعة التزامن - التي تساوي سرعة تحرك الجال المغناطيسي للابتدائي وبشتبع جنزء من شريط الألومنيوم عندسا يدخل بالصرك فإنه يقطع سجال الابتدائي فنستنتج به قوة داقعة كهربية وتيار ومجال مغناطيسي يضاد المجال الغناطيم للابتدائي فيضحف الجال في منطقة الدخول كما بالشكل رقم (٨).

وبعد منطقة الدخول - أي منطقة







الوسط - يصبح مجال الابتدائي متواجداً خلال الثانوي (شريط الألومنيوم). إلا أنه لا يصدت قطع من مجال الانشدائي الشريط الالومنيوم التساوي سرعتهما بالنسبة ليعضيها. قييقي المجال كما عودون إنساد أن وزيادة كما من شريط الالومنيوم من الصوك سوف يتلاشي المجال المقتاطيسي سوف يتلاشي المجال المقتاطيسي قوة دافعة كهربية وقيار ومجال ساعد المجال الأصلي من الاستدائي على متعاد المجال الأصلي من الاستدائي على مساعد المجال الأصلي من الاستدائي على مساعد المجال الأصلي من الاستدائي على مساعد المجال الأصلي من الاستدائي على المجال الأصلي من الاستدائي على المجال الأصلي من الاستدائي

فيزيده كما بالشكل رقم (٨).

أي أن مضول أي جزء من شريط الالومنيوم داخل المحرك تشيجة لحركة سبر القطار يؤدي إلى إنقاص المجالة المخول المجالة المخول منطقة المخول سرعة سير القطار، الأن جزء المخاطسي من الصغر قبل المخول المناطبيسي من الصغر قبل المخول إلى المعقر بعد المخروج (في منطقة المخال بعد المخروج)، وهذه التغيرات في منطقة المخال المخروج (في منطقة المخال المخروج المن منطقة المخال المخروج المن منطقة المخال، وقده التغيرات في منطقة المخال المخروج المناطبية عناطة المخال المخروج المناطبية المخال المناطبية المخال المناطبية المخال المناطبة المخال المناطبة المخال المناطبة المخال المناطبة المخال المناطبة المناطبة المخال المناطبة المخال المناطبة المخال المناطبة المخال المناطبة المناط

أله ورقوي فرماية تؤدي إلى خفض قوة الجرونقص كفاءة الجرونقص كفاءة المورة.

لَّ عدم تماثل الدائرة المغاطيسية والمجال المغاطيسية والمجال المغاطيسي المام الشلالة عدم تماثل معاملات الأوجه Phase وهي مسفاومات وممانعات كل وجه - الاسر الذي يؤدي إلى عدم تماثل تيارات الثلاثة وربع مما ينتج عنه تشويه في شكل وربع مما ينتج عنه تشويه في شكل الجيبي في في في شكل الجيبي في في ذيروي إلى ويادة صفافيد الصديد في المحرك ونقص

أخر في قوة الجر وكفاءة المحرك ومعامل قدرته.

ولإنقاص تأثيرات الأطراف -End Ef lects يثم عمل الآثي:

إنقاص عدد الموصلات في المجرى في متطقمتي الأطراف.. ويكون ذا تأثير ملصوط في محركات السرعة المنفضة وأقل تأثيراً في مصركات السرعة العالية.

ريادة طول الخطوة القطبية Pole
 منطقة في منطقتي الاطراف عن منطقة الوسط.


- زيادة عدد الأقطاب الكلية للمحرك.
 - زيادة القاومة الدوعية للجزء الثانوي من الحرك.

۲- تأثيرات الحواف العرضية Transvers Edge Effects:

في للحركات الدوارة، يكون طول العضو الدائر مساويا لطول العضو الثابت. وإذا تم عمل ذلك في المحرك الخطي بجعل عرض الشانوي وهو الإنكائي كما بالشكل رقم (١).. فإن الشيارات الخضحة بالشكل تبعاً لأقطاب الاستدائي. ونبعد أن الاجراء الضعالة من هذه الغيارات والتي تددث قدة الجرهي الإجراء الراسية. أما الاجزاء الإنشية أن الإجراء الراسية. أما الاجزاء الإنشية أما الاجزاء الإنشية فإنها لا تحدث قدة الجرهي أو المائلة فإنها لا تحدث قوة جر

ونظراً لتساوي عرض الثانوي مع عرض الثانوي مع عرض الاستدائي. فإن طول الأجزاء الرأسية للتيارات يكون أقل من عرض الانتيارات لا شخاص الشانوي لا سنتكمال مساواتها تحت بقية الرأسي الفعال غساراتها تحت القيارات الرأسي الفعال غساراتها المتيارات التيارات وبالتالي نقص قوة الجر

وللتخلي على هذه المشكلة. يجب زيادة عرض الشائوي المتحسل في شريط الالومنيوم ليكون دائماً بعرض أكبر من عرض الابتدائي كما بالشكل رفع (١٠) عما يسسبب زيادة في



شكل رقم (٨) : تأثير الإطراف على تغير المجال في منطقتي الدخول والخروج

تكاليف إنشاء خط السير، ولا يجب زيادة العرض بنسبة كبيرة لأن ذلك يؤدي إلى زيادة مقاومة الشائوي لمرور الشيسارات مما بسبب زيادة للفاقيد الكبربية ونقص كفاءة المحرك.

- القوى المؤثرة على المحرك:

عند توصيل الابتمائي في المحرك الغطي التأثيري إلى للنبع الشلاثي الارجه. تنشأ القوى الافقية والراسية التالية:

أ- أسوة الجر الأف قية Force . وتسمى احيانا Force . وتسمى احيانا Force . وتشمى الميانا Force . وتشمى الميانا شهرة لقوة . متضادتن.. القوة الأمامية الإساسية . للجر forward Force . القوة الخلفية الجر. وهانان الـقـونان تشاطران . العسرمين الامسامي والخلفي في الحرادات الدوارة.


وإذا كانت تيارات الثلاثة أوجه متماثلة والدائرة المغناطيسية متماثلة وكثافة للجال المغناطيسي بشكل جييي وقيعة الجال المغناطيسي لجميع الأنطاب واحدة وثابتة. فإن قوة الجر تكون كلها أماضية ولا توجد فوة خلفية مضادة.. كما كان يحدث بسهولة في المدركات الدوارة

من تواجد عزم أمسامي فقط دون وجود عزم خلفي، أما في المحركات الخطية ويسبب وجود مشاكل Erd لنقوة الافتقية سوف تتواجد بها قوة خلفية تتزايد مع تيسارات الشلاتة أوجب أو الدائرة المخاطيسية أو بارامترات الاوجه أو الدائرة وتتون محصلة القوتين الافقيتين في الاتجاء الأمامي وتشل قوة الجر التي تتغير بتغير السرعة أو الانزلاق Sip بشكل بقير كما في الشكار رقم (١١).


ب- القوى الراسية Normal Force أو المتعامدة مع القوى الأنقية... وتتكون من القوى الثلاث الآنية

١- قوة التنافر بين شويط الالومنيوم وملقات الإبدائي وتسمى -Alumin ... وهي ننتج من نتاج من نتاج من نتاج من نيار شريط الالومنيوم الثانوي مع للجال الناتج من الإبتدائي. وحيث أن تيار الثانوي وبالتالي مجاله يتغير بتغير السرعة ويساوي الصفر عند سرعة الثانون... فيان قوة التنافر هذه تتغير كما في الشكل رقم (١٣).

٢- قرة التنافر بإن الشريحة الحديدية



شكل رقم (٩) : شكل تيارات الثانوي عند تصاوي عرض الثانوي مع الابتدائي



Back Iron الموجودة أسطل شبريط الالومنيسوم كما بالشكل رقم (٥) ويسين مطقنات الايتسدائي وتس Iron Repulsion Force وتنتج مذه القوة من تنافر المجال الناشج عن تيار الشريصة الحديدية مع مجال طفات الابتدائي.. ولهدا يجب أن تكون الشريحة الصديدية من الصديد المسمت وليست من رقائق الصديد المعزول حمتي يزداد تيمارها وتزداد قرة التنافر هذه لأن هذه القوة تساعد

التَّعْلَبُ على قوة الجذب التي تنشأ.

وتتغير قلوة التناقار هذه بتغير

في رفع القطار أثناء السير وكذلك في

الابتدائي أكثر من اللازم.

٢- قوة التجاذب بين الشريحة

الحديدية ومحجال ملضات الابشمائي

وتسسمي Iron Attraction Force.

وتكون هذه القسوة ثابشة مع نغسيس

السرعة كما بالشكل رقم (١٣) عندما

يكون تيار الابتعاثي ثابتاً. وإذا كان

الممرك من النوع ذي الابتدائي الزدوج


فسإن هذه القموة تكون بين حديد كل

جِزَّء ومجال ملف الجِزَّء الأَخْرِ إلا أَنْهَا


السرعة أيضاً مثل القوة السابقة كما في المشكل رقم (١٣). وإذا كسان المصرك من النوع ذي الابتسائي المزدوج كسا في الشكلين (٦)، (٧). فإن قبوة القتافر هذه تقبل لأن حديد الابتدائي في الجهتين من رقائق الصلب السنيكون لخفض مضانيد الصديد وعدم رقع درجة حرارة

رُيادة أو تقصاناً.. أي أن القوة الثالثة يكون تأثيرها صغرا عندما يكون الابتدائي من النوع المزدوج وثكون مصصلة أأفرى الثلاث السابقة كما بالشكل رقم (١٢).. فتكون قبوة تنافر عند البدء وفي السرعة المنخفضة. وقنوة تجاذب في السبرعيات العالبية القربية من سرعة التزامن.

في العدد القادم: الآلات الكهربية الخاصة



9000 8000 7000 -€ 5000 4000 £ 3000 £ 2000 10000 1000 02 03 04 0.5 شكل رقم (١١): تغير قوة الجر في المحرك الخطي مع تغير السرعة





ت وقاكس: ١٠/١٥٣٠٥ - محمول: ١٠/١٥٣٥٤١/١٠٠ E-mail: egysys@link.net

لدورانه باية وسيلة خارجية طالما كان ملف واحد هو الذي يتم تغذيته من المثبع الكهربي.

كما يالحظ.. أن تفذية طف واحد في صحرك القبوى يؤدي إلى احتراق هذا اللف إذا بقي العضو الدائر ساكناً لأن تيار البدء أعلى كشيراً من تيار الدوران كسا في الشكل رقم (٢).. أما مصحرك «السرفو» قبإن تيار بدئه يكون صغيراً وقريباً من تيار الدوران. لهذا.. لا توجد أية خطورة على اللف إذا بقي صوصالاً بالمنبع سواءً كان المحركُ دائراً أم ساكناً. وفي محرك «السرفو» التأثيري. يسمى هذا الملف الذي يوصل بالمنبع باستحرار بملف الجـــال لأنه يناظر في آدائه ملف الجال في مصركات التيار المستمر حيث يتحمل استمرار توحميك بالمنبع الكهربي سواء كان المحرك ساكناً أم دائراً.

ولتشخيل محرك «السرفو» التأثيري. يبقى ملف الجال متصلاً الناثيري. يبقى ملف الجال متصلاً عبد وصول المنابع الداني و وهو ملف التحكم - بالمنبع الخاص به الناتج من ملف الجال على قدرماة اللحرك، وتوقيفه السريح لكي يصبح المحرك وتوقيفه السريح لكي يصبح سريع الاستجابة المتوقف. أما إذا التحكم عند الرغبة في إيضاف المحرك. فإن التوقيف بأخذ زمناً المحرك. فإن التوقيف بأخذ زمناً طويلاً لفقد العزم الفرملي الذي ينشأ من ملف المجال.

التشفيل والتحكم في محرك والسرفو ، التأثيري

ويتم تشغيل محرك «السرفو» التأثيري والتحكم فيه بأي من الطرق

V₀=0.5 V_F

1000

1200

V_C=0.75 V_r

الثلاث التالية: ١ – التحكم في قيمة جبهد ملف التحكم Amplitude Control:

لمي هذه الطريقة. يتم توصيل ملف المجال مباشرة وباستمرار إلى منبع تيار متردد ذي وجه واحد كما بالشكل رقم (٤). أما صلف التحكم.. فتستخدم معه رحدة إزلحة Phase Shifter للححسول منها على جهد للثحكم Vo يتأخر أو يتقدم بزاوية زمنيــة ٩٠ عن جهد ملف الجال ع٧ولتغيير فيسة جهد ملف التحكم. يستخدم مغير لقيمة الجهد مثل -Vari ac. وبذلك.. قإن الجمهد VF إذا كان في الاتجاه الرأسي _ كما في الشكل رقم (٤) _ يكون ثابت القيمة . بينما يكون جهد التحكم Vo أفقياً وستغير القيمة حيث تكون أكبر قيمة له Vc1 مساوية لجهد المجال Ve. أما الجهود الأخدى و٧٠٥ ، ٢٥٧ فانها ثقل عن

وحيث أن ملفى المجال والتحكم متعامدان في الفراغ ومتحاثلان في عدد اللغات. فإنه بتوصيلهما إلى الجهدين VC1, VF التساويان في القيمة وبينهما زاوية زمنية ١٠ أ.. فإنَّ المجال المغناطيسي الناتج عنهما يكون مجالاً دائرياً ثابت القيمة -Cir cular Rotating Field پنتج عــزم دوران أمسامي فسقط Forward Torque تكون قيمت موجبة عند أية سرعة كسا في الشكل رقم (٥).. عندما يكون جهد التحكم ٧٠ يساري الجهد المقنن ،V. وعندما يقل Vc عن ٧٠.. فإن الجال الغناطيسي يبقى مجالاً دائرًا Rotating ولكنه ليس ثابت القيمة.. بل تتنفير قبيمته من لحظة إلى أخرى بحيث تدور قيمته على منصيط قطع ناقنص ويسنمى Elliptical Rotating Field وها

25

2.0

1.5

0.0

-1.0 -1.5


(N. 02

Vo=Vr

V_C=0.0

400

شكل رقم (٥): تغير عزم المحرك مع تغير السرعة عند جهود تحكم مختلفة



المجال المغناطيسي يكافئ مجالين كل منهـمـا Circular Rotating Field أحددهما أمامي والشاني خلفي ومختلفين في القيمة بحيث يكون المبال الخلفي مساويا المعنر عند قيمة المجال الخلفي إلى أن يتساوى المجال الخلفي مع المجال الامامي عند المجال الخلفي مع المجال الامامي عند Vc = 0.

وتكون عزوم للحرك كما بالشكل رقم (٥) عند جهود التحكم للختلفة خلال تغيير السرعة من الصفر إلى سرعة التزامن حيث نلاحظ ما يلي:

 ١- عند ٧٠ = ٧٠. يكنون العسرة موجباً عند جميع السرعات.. أي أنه عزم مصرك Motoring Torque.

 Y_- عند $V_0 = 0$ يكون المنزم سالباً عند جميع المسرعات. أي أنه عزم قرملي Braking Torque.

 ٣- عندما يكون ٧٥ بين الصفر والجهد المقتن ٧٠ . يكون العزم موجباً في السرعات المنخفضة وسالباً في السرعات العالية.

النظر إلى شكل سج سوعة
 العزوم الموجبة.. نجد أنها تأذذ

شكلاً قريباً من شكل عزوم صحرك التيار المستمر «السرضو» عندما يتم التحكم فيه بتغيير جهد عضو الاستنتاج وهي خواص جبيدة ومرغوبة.

 مجموعة العزوم الموجبة تأخذ شكلاً قريباً من الخطوط المستقيمة... وهو هدف يجب الوصول إليه في أي محرك وسرقوه.

آ- العيب الرئيسي لهذه الخواص... هر أن ميل هذه المنطبات ليس ثابتًا... أي أن منعدل تغيير العزم بالنسبة تحكم إلى جهد آخر... وهو منا يظهر من تقاطع منحني العزم عند نصف جهد التحكم (/200 - 70) مع محور السرعة عندما يكون العزم مساويًا للصغر. حيث نجد أنه يتقاطع عند سرعة في حدود ٧٠٪ من سرعة التزامن. ولو كان هذا التقاطع عند حيث بالترامن.. لكانت من سرعة الترامن.. لكانت حيولها واحدة وهو هدف بيسط عبولها واحدة وهو هدف بيسط





Vc=0.25 Vr

المحرك التأثيري ذو العضو الدائر المصبت

Solid Rotor Induction Motor

د. فتحي عبد القادر
 رئيس قسم الهندسة الكهربية واستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

تتناول هذه الدراسة.. عدة أنواع من المحركات الكهربية الخاصة أو ما يسمى بالألات الخاصة -Special Ma chines.. التي هي تعديل لمصركات تقليمية لإعطأء خراص محددة لكل نوع. وغالها سا تكون هذه المحركات ستغيرة أو متوسطة القدرة.. وهي اكثر أنواع المحركات الني تجري عليها الابمساث لتطوير تكوينهسا وتطوير وسائل التحكم فيها، وأول هذه المحركبات هو تعديل المحرك الضأثيري ثلاثي الأوجه من المنوع ذي القفص السنجابي Squirrei Cage ليمسيح العضب أأماثر كله مجرد قطعة حديد واحدة مصحت Solid Rotor كما بالشكل رقم (١)

ويتم تعديل هذا المصرك العروف بتميزه على معظم الحركات. بهدف الحصول على المهزات التالية:

ا- تبسيط مكونات العضو الدائر بدلاً من استخدام رقائق الصلب السليكوني وتفقيع مجار بها ورصها بحيث تأخذ الأوبة عسيل مصحدة. ثم صب اللجاري وتشكيل الحلقات السرفية End Rings في الجساري وتشكيل العضو الدائر لقنفس السنجاب.. حيث تستخدم قطعة من الصلب الطري للجزء الحديدي من العضو الدائر القائم اللاماني..

7- ضمان عمر أطول للعضو الدائر للصحت دون حاجة للحسيانة. حيث يجتاج العضو الدائر للقفص السنجابي إلى الصيانة عندما يحدث قطع في الحلقات الطرفية أو في موصلات الجاري نتيجة لتبارات القصر العالية عند حسدون أخطاء أو عند شكرار عمليان بدء الدوران بمعدلات عالية.

7- زيادة مدى تغير السرعة مع اتزان المحرك، صقى يمكن استخدام وسيئة بسيطة التحكم في السرعة عن طريق تغيير جهد العضو الثابت حيث يمكن تغيير السرعة من الصقر وحتى قرب سرعة الناامات.

إلاست قناء عن وسيلة بده الدوران
 لنقص النيارات عندالسرعات المختلفة.

 قحمل تكوار بدء الدوران لأي عدد من للوات في الساعة.

 آوريع أقد شال لكشافة الجال المغاطيسي على مديط العضو الدائر بديث تكون جيبية Sinusoidal.
 وبدون توافقيات مجاري العضو الدائر كانت Aotor Slot Harmonics

تحدث مع قفص السنجاب، وبالتالي تتلاشى مشاكل هذه الشواققيات من زيادة المفاقيد ونقص العزوم وزيادة الضوضاء،

٧- نقص مستوى الضوضاء Noise بنسبة كبيرة عن محرك القفص السنجابي.

 ٨- معامل قدرة أفضل من مصرك القفص السنجابي وطول المدى الكبير لتغير السرعة.

نظرية التشغيل

تعتبر نظرية تشخيل هذا الحرك. هي نفس نظرية نشخيل الحرك التأثيري التقليدي ذي العضو الدائر ذي القفص السنجابي. إلا أن التيارات الأساسية في المضو الدائر كانت تمر الأومنيوم في القفص السنجابي. أما العضو الدائر شر في الجسم الحديدي وتوزيعاً في خطوط موازية لمجاري المعضو الثابت، وتستكمل مساراتها الدائر في هذا الحرك لا يجب أن يكون الدائر في هذا الحرك لا يجب أن يكون العضو الدائر موف تكون صغيرة جداً مرجمة لا تعطي أي سجال كلف من الحرف الدائر سوف تكون صغيرة جداً من رحمة لا تعطي أي سجال كلف من الحرف الدائر سوف تكون صغيرة جداً بعضو الدائر موف تكون صغيرة جداً لحضو الدائر الإيجاد عزم من الحرك.

اختلاف الخصائص

يرجع اختلاف الخصائص بين مصركي القفس السنجابي والعضو الدائر المسمت إلى الأسباب التالية:

١- تواجه النيارات مقاومة مادية مكافحة Taquivalent Rotor Resistance ذات قيصة أعلى بكتير من المقاومة المادية الكافئة للعضو الدائر ذي القفص السنجابي.. تعر في حديد العضو الدائر الصحت.

 ٢- تتغير قيمة المقاومة المكافئة للعضو الدائر ذي القفص السنجابي مع تغير السرعة. تتيجة لظاهرة الثاثير السطحي Skin Effect في سوصلات العمضو العاشر الألومنيوم التي يكون مقطعها هو شكل مجري العضوى الدائر.. حيث تكون المقاومة عند بدء الدوران عالية لمرور التيار في الجزء الضارجي من الموصلات جهة سطح المضمو الدائر حيث تكون مساحة للوصلات التي يعر بها الثيار صغيرة وبالنالى تكون مقاومة العنضو الدائر كبيسرة. ومع زيادة النسسرعة.. يقل التأثير السطحي لنقص تردد الغضو الدائر مما يجعل التيسارات تعر في مساحة أكبر من الموصلات الألومنيوم وبالتنالى تشقص المقناوسة المكافشة للعضبو الداشر كاسا زادت سبرعة المصرك. وهذا الشغير في مقاومة القفص السنجابي يحسن من خواص هذا المرك ليقربه من خواص الحرك ذي العضو الدائر لللفوف Wound Rotor بحيث نتزايد عزوم للحرك ذي

السرعة خلال بدء الدوران. أمنا العنضو الدائر المصنعت.. فيإن مقاومته الكافئة تاخذ شكلاً مختلفاً في القيمة والتغمير.. لأن مصارات التيارات في العضو الدائر المصمت تعشمه على ساران خطرط المجال المغناطيسي فيه. وتختلف مسارات الجال.. مع ثغير سرعة العضو الدائر. فعند سكون المرك خلال لحظة بدء الدوران. تكون خطوط المجال المغفاطيسي بالشكل الشقليدي الموضح في الشكل رقم (٢) للمحرك المكون من قطبين. وهذا الشكل لخطوط المجال.. يؤدي إلى تبارات منتظمة الشكل في اتّجاه محدور الدوران التعامد على اتجاه خطوط الجال الغناطيسي. وتخطف كثافة هذه التيارات شيعة واتجاها من نقطة إلى

القنفص السنجابي طوال فقرة تزايد


أخرى على مصيط العضو الدائر.. إلا أنها تكون شب ثابتة خلال خط نصف قطر عن سطح العضو الدائر إلى المركز وهذا الشكل بجعل طول مسارات التيار كبيراً عند بدء الدوران.. وبالتالي تكون المقارمة الكافئة للعضو الدائر عالية.


ومع دوران العضو البائر. قان خطوط الجال المغناطيسي تأخذ الإشكال القوسة الموضحة في الشكل رقم (٢) والتي تؤدي إلى زيادة كشافة المجال المغناطيسي قرب سطح العضو الدائر وتناقصه نحو الداخل. وبالتالي يقل طول مسارات المتيارات حا يؤدي إلى تقص المقاومة المكافئة للعضو الدائر الصمت مع زيادة سرعة الدوران.

وعلى هذا. فإننا تجد أن المقاومة الكافشة للعضو الدائر تتغير مع تغير السرعة أو الانزلاق Silp كما في الشكل رقم (٣).. حيث زاده مقاومة العضو البائز الممدن للزيادة القاومة التوصية للآلومنيوم المستخدم في القفص السنجابي.. وتكون المقاومات بالنسب الموضحة في الشكل رقم (٣).

الاختلاف الكبير في قيم وصعدل flo- الاختلاف الهروب للعضو الدائر - flo- تغير ممانعة الهروب للعضو الدائر في ثيات ممانعة الهروب للعضو الدائر في القضم السنجابي عند قيمة صغيرة كما بالشكل رقم (٤)... لأن ممانعة الهروب لا تكاد نثاثر يظاهرة - flot الناتية في القفص السنجابي...

إلا أنه بسبب انتظام خطوط المجال المغاطسي وتوزيعه البين في الشكل رقم (٢) عند بدء الدوران للعسفسو الدائر المست. فإن الجال الأساسي المسغنط Magnetising Flux يزداد. وبالتالي يكون للجال الهارب صغيراً. ومن ثم. فإن ممانعة هروب العضو الدائر المصحت عند السكون تكون المائر المصحت عند السكون تكون







سغيرة جداً كما بالشكل رقم (٤).

ومع زيادة سبرعة المفسو الدائر وتقوس خطوط الجال المعنط وتزاهمه قبرب السطح الضارجي للعضو الدائر –شكل رقم (٢)– تحد زيادة للمجال الهارب وبالتالي زيادة ممانعة هبروب العضو الدائر المصمت بنسبة كبيرة مع زيادة السرعة كما بالشكل رقم (٤).

طرق التطوير

نظرأ لزبادة المقاومة المكافئة للعضو الدائر المصمت بنسبة كبيرة عن الققص السنجابي.. فإن عزوم المحرك تتخفض خصرصاً في السرعات العالية. ويثم تطوير ألدرك ذي المضو الدائر المصمت لزيادة هذه العزوم بالطرق الغالية:

١- إضافة قشرة خارجية من النحاس على سطح العنضس الدائر وتصنع هذه القشرة بطريقة التنكيل الكهربي -Coal ing لتكون رقيقة وشديدة الألتصاق بالسطح الخبارجي للعضس الدائر.. مما يؤدي إلى نقص المقاومة الكافئة للعضو الدائر عند جميع السنرعان وبالشالي تتحسن خواص الأداء للمحرك

٢- صب حلقة نصاسية في كل من طرقى العشو الدائر كسا بالشكل رقم (٥). لتمر من خلالهما تيارات العضو الدائر في الاطراف مستل الصلقسات الطرفسية End Rings في القسقص السفجابي منا يؤدي أيضاً إلى مزيد من نقص المقارمة المكافسة للعضبو الدائر وبالثالي تحسن أكثر لشواص الأداء المحرك ذي العضو الدائر الصدت

٣- جعل الجزَّء الداخلي للعضو الدائر -حول محور الدوران - من التصاص بشكل اسطوانة داخلية كعا بالشكل رقم(٦).. مما يؤدي إلى للزيد من نقص القَّالُومَةُ الْكَافِئَةُ لَلْعَضُو الدَائِرِ. كَمَا تَوْدِيَ هذه الاسطوانة النصاسية الداصلية إلى تقص في سائعة هروب العضو الدائر.. حما يؤديُّ إلى المزيد من التحسن في هُـواص المحرك. ويطلق على هذا النوع أحياناً اسم الجلبة أو Sleeve Rotor.

والتأرجح والقلقلة حول سسرعة معينة دائراً ذي قطس سنجابي.. لانه في الدائر أية تيارات أما في العضو الدائر

٤- عمل مجاري في المنطح الخارجي العضو الدائر في اتباه محور الدوران كما بالشكل رقم (٧) ويسمى بالعضو الدائر المشعق Slitted Rotor وذلك بطريقة مشابهة لمجاري العضو الدائر ذي القنفص السنجابي.. إلا أنها تكون ذات عـرض وعمق أقـُل. أما عــد هذه المجارى .. فيماثل عدد مجارى العضو الداثر ذئ القغص السنجابي وينفس شروطه حتى لا تظهــر مـشـــاكل تواققيات منحنى العزم مع المسرعة وما يتبعها من مضاكل نقص العزوم خلال فترة بدء الدوران. وعادة ما تُوضَع في هذه الجاري موصلات من النصاس أو من الالومنيوم على شكل شرائح Strips.. يتم توصيلها مع بعضها من الطرفين خلال الحلقات الطرفعية End Rings لتشكل شغص سنجاب رقمق، ولا يجب أن نقول هذا أن العضم الدائر عاد كما كمان عضوا الشغص السنجابي التقليدي تمر كلُّ نيارات العضو الدائر تقربياً في الثفص ذاته ولا يعر برقبائيق حمديد ألعبضمو المسمت من هذا النوع Slitted Rotor. قإن جزءًا من تيارات العضو الدائر يمر بالقفص السنجابي وجزءًا أخر ذا قيمة عالبية يمر بصديد العضسو الدائر الصمت. مما يجعل كالاً من المقاومة

شكل رقم (٥) إضافة حلقتين

حاسبتين إلى العضو الدائر المصمت

المكافئة وممانعة الهروب للعضو الداثر بقيم مثاسبة لإعطاء عزوم عالية خلال تغير السرعة لدى كبير مع ثيارات مناسبة في كل من العضو الدائر والعضو الثابت يتصملها للصرك بسهولة. وما زالت الأبحاث مستمرة لتطوير هذا المصرك الوصول إلى أية خاصية محددة تكون مطلوبة خواص الأداء

Squirrel Cage Rotor

ů6 0.7 8.0

يتم حساب خواص الأداء لهذا المصرك من الدائرة المكافشة له والتي تشب الدائرة الكافئة للمصرك ذي الققص السنجابي. والتبسيط.. يمكنّ تثبيت قيم صقاومآت وممانعات الدائرة المكافشة مع تغير السرعة في المحرك ذي القفص السنجابي. أما في محرك العضو الدائر المسمن فيجه أن تكون شيمة المقاومية الكافئة رممانعة الهروب للعضو الدائر متغيرة مع تغير السرعة كما بالشكلين رقمي (٢)، (٤).

ونظرا لأن هذا المعرك يعتبر تعديلا للمحرك ذي العنضو الدائر ذي القفص أ فسوف نوضح شواص الاعداد لثلاثة أنواع من للحركات لكي تقضع الفروق بينها.. وقد أخذتُ منقاومنات وممانعنات هروب العضبو الدائر مشغيرة مع السرعة كما بالشكلين رقمي (٣، ٤).

 أ- للحرك ذو القفص السنجابى Squirel Cage Motor

يونسح الشكل رقم (٨) تفدير عــزم المحرك مع تغيير السرعة مئذ السكون عند بدء الدوران. وحتى الوصول إلى سرعة التزامن. ونلاحظ.. أن المحرك ذي القفص السنجابي إذا تم زيادة الحمل عليه بعد أن يتم تشغيله.. فإن سرعته تتخلص من حوالي ١٥٠٠ إلى حوالي ١٤٠٠ لفـة/دِقْيَقَـةٌ عند الحمل الكامل.. وإذا تم زيادة عزم الحمل عليه أكشر من ذلك فإن تيباراته ومفاضيده تزداد ولا يتحملها المحرك، ولا يجب أن بيقي للحرك ذي القفص السنج عاملًا مع الحمل خلال مدى السرعة ر حسمى حسوالي ١٤٠٠ الفة/دقيقة.. وتسمى هذه النطقة من السرعات المستان من السرعات بمنطقة عدم الانزان -Un stable Region. أما المنطقة من ١٤٠٠ - ١٥٠٠ لغة/دفيقة استسمي بمنطقة الانزان Stable Region. وأهم عبوب هذه الخواص أن المحرك ذي القالص السنجابي لا يمكن تغيير سرعته خلال كل منطقة عدم الانزان باستخدام الطرق البسيطة لتخيير السرعة عن طريق تغيير الجهد المسلط على العضو الثنابت للمحرك وهذه النطقة من السرعاث منطقة عريضة تصل إلى ٩٢٪ من سرعة الحرك عند اللاحمل ب- المصرك ذو العسطىسو الدائر

185

140

120

100

80

Leckage


Rotor


Conventional Solid Rotor


Developed Solid Rotor

04

شَكَل رقم (1) تَغْيَر ممانَعات هروب العَضُو الدائر مع تَغْيَر السرعة








المصمت التقليدي Convential

:Solid Rotor



السرعة. وتلاحظ. أن مصرك القفس

رن ۱۵۰۰ وات عسنسد

السنجابي يأذذ تيارات عالية بنسبة كبيسرة عن للحركين الآخرين. والأهم.. أنه برغم زيادة عسزوم الحسرك ذي العنفسو الدائر المسمنة المطور عن المركع الأذرين خلال منطقة واسعة من السرعيات المنفقضة .. فيإن تبارات تكون أقبل من تيسارات المحسرك ذي القنفص السنجابي وذلك لما تسب مقاومة وممانعة فروب العضو الدائر المممت الطور عن تحسين - أي زيادة في الزاوية بين مجال العضو الثابت والعنضو الداشر. ويكون للحرك في المضو الدائر المصمت التقليدي أقل المحركات تبارا عنداية سرعة لزيادة

قدرة خبرج للحركات الثلاثة مع تغير السرعة .. حيث أن أكبر قدرة خرج بمكن المصول عليها من محرك القاص السنصابي.. أي أن قدرة الصعل الكامل ١٤٠٠ الله / دقيقة. وبرغم انخفاض قدرة الخرج لمدركي العضو الشائر المصمت التقاليدي والمطور عن خرج الحرك ذي القنفص السنجابي يسبب صنغر السرعات التي يعمل عندها المحرك.. إلا أنه يمكن الصمسول على أشدرة خرج مناسبة طوال مدى كبير لتغير السرعة.

العضو الدائر المسمت الطور.. إلا أنها سأ زالت منخفضة في السرعات النخفضة كما بالشكل.

Current

Developed Solid Rotor

Conventional Solid Refer

Squirrel Cage Roter

شكل رقم (٩) : تغير تيارات المحرك مع تغير السرعة

1000

1200

ويوضح الشكل رقم (١١) تغمير

قدرة دخلُ المركات الشَّلَانَة مع تغير

السرعة.. حيث تكون قدرة بخل للحرك

ذى العضو الدائر المصمت المطور بأعلى

القيم خمسوما عند بدء الدوران..

ىسىب مقاومة عضوه الدائر التي تزيد

من مصامل قدرته، ومع زيادة السبرعة

أما الشكل رقم (١٣).. فـلمنه يعطي

خواصاً هامة للمحركات الثلاثة.. لأنه

يبين تغير الكفاءة مع السرعة لكل

محرك. وتبالاحظ من هذا الشكل.. أن

المصرك ذي القنفص السنجابي تكون كفاءته (صفر) عند اللاحمل عند

سرعة ١٥٠٠ لفة (دقيقة. ومع زيادة

عزم الحمل تتزايد كالماءته حتى تصل

إلى أقصسي كفاءة في حشود ٨٠٪ ثم

تتقص فليبلأ عندالصعل الكامل عند

سرعة ١٤٠٠ لفة/ دفيقة.. وبالي

المتحشى من السسرعة ١٤٠٠ إلى السرعة (مدار) السياسية السرعة (مدار) لا يعمل المحرك فيها

بانزان مع الحمل أما المصرك ذو

العضو الدائر الصمت التقليدي.. فإن

كفاءته تقل عن الحرك ذي القفص

السنجمابي.. وثقل بنسب أكبر في

السرعات المنخفضة .. وهو ما يعتبر

من أبرز عبوب هذا المحرك والندى ما

زالت الابصات تجري لتطويره وتجد

أن الكفاءة قد تحسنت مع المحرك ذي


تتخفض قدرة الدخل كما بالشكل.

ويوضح الشكل رقم (١٣) تغسير معامل قدرة المركان الثلاثة مع تغير السرعة. ونجد أن معامل القدرة للمحرك ذي القفص السنجابي بتــزايد من أصغر قيمة عند اللاحمل وحشي أكبر قيمة عتدالحمل الكامل عند سرعسة ١٤٠٠ لفة / دقيقة .. بينما في الصركين الأخرين بشرايد معامل القدرة من نفسر القيمة عند اللاحصل ويستمر في التزايد مع الخفاض السرعة. ويبقى سعامل القيرة مرتفعاً طوال مدى كبير من السرعات المنضفضة ويكون أعلى في المحرك ذي العضو الدائر للصمت المطور عنه في النُّوع الثقابدي كما بالشكل.

وثلاحظ.. أن معامل القدرة العالى هذا خلال مدى واسع من السرعة قد يجعل المدرك ذي العضو الدائر المممت فسي غير حاجة إلى مكشفات لتحسين معامل القدرة كما يحدث مع للحرك ذي القنفس السنجابي.. معاً يعتبر من معيزات للحرك ذي العشو الدائر المسمت

الاستخداسات

تستخدم هذه المحركات للأحمال التي تصناح إلى عنزم بدء عال للعنعل




بعد دوران المعرك عند اللاحمل. تكون سرعة هذا المدرك عالمة. قرب سرعة التزامن (١٥٠٠ لفة/بقيقة). وبِرْيادة عرم الحمل. تنخفض السرعة تدريجها. ويمكن تحميل المصرك بعزم أكبس من عزم الحمل الكامل للمحرث ذي القفيص السنجابي.. لأن القيارات سوف تكون منضفضة كسا يظهر من الشكل رقم (٩). واللهم في هذه الخواص. أن منطقة الانزان أصبحت عريضة وأصبح المحرك قنابلأ لأن يعمل مع الحمل عند أية سـرعة ابتداءً من الصفار حتى قرب سرعنة التزامن (١٥٠٠ لفة/دِقيقة) ولا توجد منطقة كل من مقاومته ومماتعة هرويه. عدم انزان. وأصبح من السهل التحكم ويوضع الشكل رقم (١٠).. تغيير في السرعة بابسط طرق تغيير الجهد


جـ- المصرك دُو العنضو الدادُر للصحت المطور Developed Solid

السلط على العضو الثابت.

وقي هذا المحرك أمكن زيادة عزوم للحرك والوصول إلى عزوم بدء عالية كشيراً عن للصركين السنابقين. مع الاحتفاظ بخاصية الانزان خلال كل السرعات كما في الشكل رقم (٨).

ويوضح الشكل رقم (٩).. تغيير تيارات المحركات الشلاثة مع تغير





عند السرعات المنخفضة بعزوم عالية. كما تحتاج لتغيير السرعة خلال مدى كبير. ومن أمثلة هذه الإحمال. أحمال الجر الكهربي Traction بانواهب المختلفة. والأحمال فات العزم الثابت مع تضيير السسرعة ممثل الروافع والاوناش. وسيبور فقل الأحمال والسلالم المتحركة.

كما يستضدم للحرك تن العضو الدائر المصمت وهو في ضالة فحرملة Braking Operation عندما يضدي العضو الشابث بالتيار الستمر ليعطي عزماً فرمليا عالياً خلال مدى كبير من

تغير السرعة أفضل كثيراً من القفص السنجابي الذي ينتج عزماً فرملياً عالياً قرب سرعة الصغر فقط وليس خلال مدى كبير من السرعة كما في العضو الدائر المصحت. وتست خدم عملية سواء كان للحرك بعمل كسحرك ثم فرملة إضافية. أو يستخدم كفرمة في يراد فرملته بنائه دون الاستعانة بأية فرصة إغراض ومنها عمليات التحميل الاغراض ومنها عمليات التحميل الاعراضية للمحركات عند اختبارها الاصطناعية للمحركات عند اختبارها (اجهزة البينادوميتر -Dunamome الدائر (اجهزة البينادوميتر -Danamome الدائر (احهرة العينادوميتر -Janamome الدائر (احهرة العينادوميتر -Janamome الدائر (احهرة العينادوميتر -Janamome الدائر (احم). كما.. يستخدم العضو الدائر

المسمت عندما يعمل ينظام القرماة للربط الكهروسيكانيكي بين مسول كهريي سرعته ثابتة وحمل يصناج تغيير قبمة النبار السشمر الذي يغذي به المحضو الشابت، وفي هذه الصالة... ميث يتم المعلود لاورانية.. حيث يتم عامود دوران المحل.. ويتم ربط مع عامود دوران المحركة في السرعة علمود دوران المحل.. ويتم ربط مع عامود دوران المحل. ويتم ربط المربة وتسمى هذه الطريقة بالربط النابة.

Speed (r.p.m.)

من العضوين الثاب والدائر المحرك المحرك المحرك المعادية Speed

شكل رقم (١٣): نغير معامل قدرة المحرك مع تغير السرغة
مدما يعمل ينظام القرملة بالتيارات الإعصارية التي التيارات الحضو
مرعته ثابتة وحمل يحتاج الإعصارية التي هي تيارات الحضو
قيرة يتم الحصول عليها عند الدائر المصحت... حيث يتم هذا الربط
ق الثيار المستمر الذي يغذي بين المصرعة والديسي ثابت السرعة
من العضوين الثابت والدائر المائر المصمت) تسمح بتغيير سرعة
مركة الدورانية... حيث يتم

الرئيسي،

Squirrel Cage Flator

Developed Salid Rator

Conventional Solid Rotor

0.7

0.6

0.5

0.4

0.1

0.0

في العدد القادم: محرك المائعة الغناطيسية

> المصريـــــــة للأنظمة الصناعية

أنظمة PLC وشاشات تحكم HMI مغيرات سرعة AC & DC

أنظمة تحكم في الشد Tension Control


حساسات وعدادات لمختلف التطبيقات

Telemetry & RTU'S

تطوير ومبيانة خطوط الانتاج

مركز صيانة متكامل لاصلاح مغيرات السرعة والكروت الإلكترونية

ع عصارات الفسردوس - السدور الأول - شفة 14 يجوار نبادى السكة الحديد - م. نصير - القاهرة توفاكس : ١٨٤٣٤٩ - محمول : ١٥٣٣٥٤٤ - ١٠٠ - E-mail: egysys@link.net



معرك المهانعة المفتاطيسية التزامني Synchronous Reluctance Motor

د. فتحى عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شين الكوم

> بعثير هذا المصرك تعديلاً للمحرك الشرّاميّي الشقليدي منّ النوع دّي الأقطاب البساررة Sallent Poles بهدف الحصول على للزايا التالية: الاستخناء عن ملفات الأقطاب وبالتالى توفير تكلفتها عند التصنيع. ٣- توفير الطاقة الكهربية التي كانت تستهلك في صلفات الأقطاب.. مما يؤدى إلى الوَّفَر في تكاليف التشغيل المستمرة Running Cost


> ٣- الاستخناء عن مضطومة تغذية طفات الأقطاب وما بازمها من حلقات انزلاق وفرش كربونية تحتاج للصيانة الستمرة.. ويصبح المدرك من النوع الخالي من الفرش Brushless.

 أ- الاستغناء عن ملفات الجال.. حتى يتبح الفراغ الذي كان لازما لها إمكانية وضع قفص سنجابي Squirrel Cage أفنضل يعطى عنزم بدء دوران وعنزم اضمملال Damping Torque عاليين.

ويماثل العضو الثابت Stator لهذا المرك. العضو الثابت للمحرك الشرامني أو الحدك التأثيري.. أما العضو الدوار للمحرك Rotor فإنه -في النوع التقليدي - يكون عبارة عن طوانة من الحديد المصمت يتم قطع أجزاء منها لتشكيل ما يشبه الأقطاب البارزة كما في الشكل رقم (١).

نظرية عمل الحرك

يتم تغذية العضو الثابت من مصدر ثلاثي الأوجه لبنشأ مجال مغناطيسي دائري Rotating Field تقسوم أقطابه بجذب الأجيزاء البارزة للعضو الدوأر لتدور بنفس سرعة للجال الدوار التزامنية الثابتة بثبات تردد المصدر. ولهذا. يكون هذا الصرك من النوع




سرعتُ الترامنية Ns من العسلاقة (Ns = 60 f/p) حيث. 1 تردد الصدر و p عدد ازواج الألطاب.

ويلاحظ. أن عدد الأجزاء البارزة من العضو الدوار مساو لعدد الأقطاب التي ينتجها العضر الثابِّث وهي أربعةً - شكل رقم (١). وعندما يكون المحرك دائراً بدون حصل. فإن صحور الجم البارز من العنضو الدوار يكون واقعاً في منتصف سجال قطب العض الشَّايت.. أي أن مصور العضــو الدوار منطبق على محور قطب العضو الثابت. ويسمى منحور العضنو الدوار بالنور الباشر Direct Axis أو Direct Axis. أما المصور المقعامه عليه والذي يقع عند أكبر طول للثغرة الهوائية بأين العضو الشابت والعضو الدوار- فب طلحور التعامد Quadrature Axis (Q-Axis). والتعامد منا هو زاوية ٦٠ دُرجة كـهربية التي تساوي ٥٤ درجة ميكانيكية للمحرك ذي الأربعة أقطاب.

ومع تصميل للصرك بأي حمل ميكانيكي. يتأخر محور العضو الدوار عن محور قطب العضو الثابت بزاوية في الفراغ تسمى بزاوية الحمل

التزامني Synchronous الذي تتحدد



كان العضو الدوار على شكل أسطوائة دائرية بدون أي قطع قبها - X: ممانعة

الهروب للوجه للعضو الثابت.

Load Angla والتي تشزايد بنزايد عازم

الحمل إلى أن يصل العزم إلى أقصاه Maximum Torque أو Pull Out

Torque حيث تصل زاوية الحمل إلى 6 ٤

درجة كهربية. ويضرج المحرك عن

التراسن وتصل سرعته إلى الصغر إذا

أنّ زاوية أقتصى همل كانت ٩٠ درجة كهربية في المصرك النزامني التقليدي..

لأن العزم كمان (صفراً) عند زاوية حمّل

(صفر). وكذلك عند زاوية جمل ١٨٠

درجة كهربية. أما في صحرك للمانعة

التناطيسية.. فإن العزَّم يكون (صفراً)

تشابه الأجزاء البارزة في العضو الدوار وبدون أي قطبية شمالية أو جنوبية..

فإن العزم يكون (صفراً) مرة ثانية عند

رَاوِيةُ حِمْلُ ٩٠ دَرَجِـةٌ كَهِـرِبِيةٍ.. لأنه لن

تحدث قوة جذب بين مجال العضو الثابت

والأجزاء البارزة من العضو الدرار

عند زاوية حمل (صفر).. ولكن بس


تجاوز عزم العمل هذه الثيمة، ويالحظ


ويتم حســاب عزم الدوران T لهذا المحرك من العادلة رقم (١)..


تأثيرشكل العضو الدوار على خواص الحرك .


يؤثر شكل العضو الدوار على قيمة كل من Xq Xd واللــــــان تــؤثران بدورهما على باقي خواص المصرك والعاملان الرئيسيان في تحديد شكل العنفسو الدوار هسا. عمق الجيزه المقطوع من العضو الدوار والذي يؤثر على قيمة طول الشغرة الهوائية 92 في المحور المتعامد Q-Axis. والمعامل B وهو نسبة عرض الجزء البارز من العضو الدوار Pale Arc إلى عرض الخطوة القطبية Pole Pitch أي أن B Pole Arc/ Pole Pitch =. ويتلخص تأثير هذين العاملين في

 ١- تأثير طول الثغرة الهوائية g₂ تكون النفرة الهوائية وي في المحور









ومن هذه الحسابات تحصل على

خواص الأداء للمحرك عند قيم

يبين الشكل رقم (٤) تغير كل من

م Xα, Xα مع تغير النسبة B. وعندما

تساوي 6 ألواحد الصحيح فإن هذا يعني أن الحضو الدوار اسطواني

بدونؓ قطع اي جــــزء مٺه وٽکون ڀڳ

مساوية X وياعلي قيمة لأن مجال

لتقص المعاوقة المقتاطيسية. وبتقص

قيمة B تنقص كل من Xq, X كما

بالشكل.. إلا أن و X تكون أقل من و X

وهو منا يسبب نشاة عنزم المانعة

النغناطيسية التزامني Synchronous

ويلاحظ.. أنه بنقص قسيمسة 8

(نقص عدرض الجــزء البــارز) فــإن

خطوط المجال المغناطيسي الناتجة من

العضــو الثابت تتركــز في هذا الجزء

البارز مما يؤدي إلى نقص عدد هذه

الخطوط لسبيع. الأول هو أن نقص

B يؤدي إلى زيادة مساحة المنطقة بين

الجزئين المارزين مما يزيد من المجال

الهارب leakage Flux وبالتسالي

ينقص الجال الذي يمر خسلال العضوّ الدوار Magnetising Flux مما يؤدي

Reluctance Torque

العضس الثابت يكون بأكمر قيم

مختلفة للنسبة B.

الماشر D-Axis باقل قيمة ممكنة بحيث تسمح قبقط بدوران العضو الدوار دون احتكاك بالعضو الناابت حتى يمكن زيادة ن. وبالتالي يزداد عرم المصرك وينشفض التيار وتتحسن خواص المورك.

أما القضرة الهوائية 20 في المحور المتصاحد، فيئم حساب تأثيرها من المعادلات أرقام (٢)، (٢)، (٤)، (٤).

وبأخذ قيمة 6.6 = 0.8 وبأخذ قيمة 9.6 = 0.3 الله وجساب ثابير ثغير 92 على عند 45 = 8. ومن المحسادلات السابقة. تحصل على الشكل رقم مع زيادة 92 بمعدل كبير في البداية ثم يتناقص معدل الزيادة بحيث يمكن الاكتفاء بقيمة في حدود 10 مم في هذا المشال لطول الشفرة 92 الذي مو كل من يتنايع كل من قيمة كل من المشكل رقم (1).

 ٢- تأثيب عرض الجزء الببارز من العضو الدوار:

لبيان هذا التأثير - تغير 8 - يجب مساب بقية خواص الاداء كما يلي: - بعد حسساب كل من Xo, X

 $g_1 = 0.3 \cdot 10^{-3}$ والعزم الأقسمي بأشد - 3.0 $g_2 = 15 \cdot mm$.mm $g_1 = 15 \cdot mm$.mm $g_2 = 15 \cdot mm$. $g_3 = 15 \cdot mm$. $g_4 = 15 \cdot mm$. $g_5 = 15 \cdot mm$. $g_6 = 15 \cdot mm$. $g_{10} = 15 \cdot mm$. $g_{10} = 15 \cdot mm$. $g_{10} = 15 \cdot mm$.

- يتم حساب ثيار للحور للباشر ها من العالقة أن Cos أو $V(X_0)$ = ها.. وكذلك ثيار المصور العصودي ها من العالقة أن Sin أو $V(X_0)$ = ها. ويتم حساب التيار الكلي للوجه في العضو الثابت أ من العلاقة أنها + أنها = أ..

 كما يتم حساب مفاقيد حديد العضو الثابت P₁ من العلاقة P₂ = 3V²/R_m عيد حيث Rosa هي المقاومة المكافئة المفافيد حديد العضو الثابت ثلوجه.


ويتم حسباب مقاشيد نحاس العضور الثابت ، P من العبلاقة ، 38°2 م. P.. حيث ٢١ هي مقاومة ملقات الوجه في العضو الثابت.

 كما يتم حساب قنرة الدخل للمعرك Pin من العلاقة:

$$\begin{split} P_{in} &= P_{out} + P_i + P_c \\ &= I_{out} / P_{in} \\ &= I_{ou$$

إلى نقص به... أما السبب الشاني فهو زيادة تشجع حديد الجزء البارز من العضو الدوآر كلما نقصت فينة 8 مما يؤدي إلى نقص قيحة كل من 80, أم عن فيمتهما بإهمال تأثير التشبع كما بالشكل رقم (٤).

أما العرزم الأقصى المصوك.. فإنه يثغير بتغير B كما بالشكل رقم (٥).. حيث يصل العزم الأقصى إلى الصَّفُر عدما تكون B مساوية للصفر أو الواحد الصحيح لتساوى كل من , إلا هX عند هاتين القيمتين. ويتزايد العزم الاقصى بين 0 = 6 ، 1 = 6.. وتحدث أقصى فيمة له عند 0.13 = 8 بإهمال تأثير التشبع المغناطيسي. وبالحدّ تأثير التشبع في الاعتبار.. فإن أقمس قيمة للعزم الاقمس تنقص من 16.2 Nm إلى 11.2 Nm لهـ المحرك.. وتحدث عند 0.45=8. ورغم ذلك.. فإن الـشكل رقم (٥) لا يعتــبر كانبيا لاختبيار أنضل قيمة لعرش الجزء البارز بالنسية لخطوة القطب B عند قيمة 0.45 = 8 مثلاً.. لأن تنخير تيار دخل المحرك مع تغيير β المبين في الشكل رقم (٦) له بخل كبير في اخْتيار ١٦.. حيث نجد أن الثيار يتزايد






2.0 Seturation Effect

2.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Pole Arc / Pole Pitch

2.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 Pole Arc / Pole Pitch



بمعدلات مختلفة كلما نقصت B.

ولهذا.. قإن الشكل الأضضل الختيار

أفضل قبيمة βيتحدد بأخذ تغير كل

من العزم والشيار في الاعشبار.. وفلك

من نسبة العزم إلى الشيار / Torque

Ampere الموضع في النشكل رقم (٧).. حيث تحدث أعلى قيمة باخذ

التشبيع في الاعتبار عند 0.55 = 8 –

وإذا أخَذت 6=0.6 فإن العزم لكل أمبير

لا ينقمن كثيراً عن حاله 0.55 = 8. في

حين ينقص التيار بنسبة جيدة مماً

يحسن كفاءة المصرك ويحافظ أينضأ

على قيمة عالية لمعامل القندرة كما هو

وإذا لم يحدث تشبع سغناطيس

للحديد.. ينخفض تبار المرك وتتزايد

عزومه وتكون أفضل قيمة للنسبة 8

هي 0.25 - شكل رفع (V). إلا أن

ــقــيق ذلك. يـتطلب زيادة حــ

الشابت مما يؤدي إلى ربادة التكاليف

بنسبة لا تعادل الزيادة في عزوم

المحرك أو نـقص تباره وتتـغبر قدرة

دخل وخرج المحرك مع تغير 8 كما

بالشكل رقم (٩).. حيث يؤدي التشيع

إلى نقص هذه القدرات.

العضس ألدوار وبالتالي حجم العنف

موضّع بالشكل رقم (٨).

خواص الأداء للمحرك

من (۱۰) إلى (۱٤).

يبين الشكل رقم (١٠) تغمير زاوية الحمل مع تغير العزم.. حيث تتزايد الزاوية بمعدل شب خطى مع العزوم الصغيرة ثم تتزايد بمعمل كبير قرب العزم الاقصى الذي يحدث عند زواية ٥٤. أما تغير تيار الحرك مع تغير العزم - شكل رقم (١١) - فببدأ بقيمة عالية عند اللاحمل مثل لُلحُ ركنات الشَّاشِيرية.. بِينِما يِمكنَ التمكم في تبار اللاحمل في المحركات التزامثية ألشقليدية بضبط قيسه تيار مجال الأقطاب بحيث يمكن أن يصل اللاحمل. ويعتبر هذا النبار العالي عند اللاحمل فني محتركنات المسأنعة المغناطيسية آحــد عيوب هذا النوع من المركات. ولإنقاص هذا التيار.. يجب إنقاص طول الشغرة الهوائية في المصور المبنائس بقندر الإمكان ومع

ومن الضواص الهامة التي شاع



التحار Torque/Ampere.. حيث

يجب زيادتها بقدر الإمكان لأنها

0.8 0.4 0.5 0.6 Pole Arc / Pole Pitch

Effect

الشكل رقم (١٢) تغير هذه النسبة مع تغيير عزم الحمل على المصرك بدون أي عمليات تحكم لتحسينها.. حيث تشزايد مع زيادة العزم وتصل إلى أقصي قسيمة عند عسرم أقل قليلاً من العزم الاقتصى. ويجب أن يكون عنزم الصمل الكامل للمحدرك عند أقصى نسبة للعازم/الأمبير. وهذه النسبة.. حتى القيمة العظمى منها.. تعشير صغيرة في هذا المصرك بالشكل الشقليدي للعنضو الدوار بسبب الاستغناء عن ملفات مجال العضو الدوار مما يحتم زيادة نسبة العزم/الأمبير بتمسين شكل العضو الدوار وكذلك بتوجيه للجال

كهربية عند أي قيمة لعزم الحمل. ويبين الشكل رقم (١٣) تغير كل من قدرة بخل وخرج المعرك سم تغير عزم

المغناطيسسي للعضو الثابت. بحيث

تكون زَاويةٌ الحمل بُمقدار ٤٥ درجة

شكل رقم (٩) : تغير قدرتا الدخل و الخرج مع تغير نسبة عرض الجزء البارز إلى الخطوة القطبية المعل. حيث تنصل قندرة خوج هذا المعرك إلى حوالي ١٠٥ هـ صان. وتكون كفاءة هذا المحرك مناسبة الأنها في حدود ٨٠٪ عند الحـــمل الكامل - شكل رقم (١٤) وذلك يسبب سلاشناة مقاقبيد ألعضُو الدوار. أما معامل الشدرة لهذا المدرك فيكون منخفضاً كما بالشكل حيث تقل أقصى قيمة له عن ٤٥، وهي قيمة منخفضة حتى عن قبيمة سعامل القدرة في للحوكات التاثيرية لنفس القدرة من الحركات لهذا. يعتبر معامل القدرة للتضغض لمركنات للسانعة

0.1

ağ 1500


100

تحسين خواص الحرك

المغناطسية أحد عبوبها الرئيسية.

يعطى الشكل الققليدي البسط للعضو الدوار الموضح في الشكل رقم (١) أَدَاءُ مِتُوافِسِعاً لِلْمِحِرَكِ يِستَدعي


التطوير لتحقيق الآهداف النالية: ۱- زیادة X_d وخفض پا حتى نزداد ة بينهما (_هX/_هX) وبالتالي يزداد ألعزم الأقصى وقدرة ضرج المحسوك: ويتم زيادة الله بإنقساص القارسة المغتاطيسية Reluctance في الحور الباشر D-Axis بزيادة مساحة المديد الذي شربه خطوط المجال الغناطيسي أي هذا المسور وكذلك إنقاص طول التغرة الهوائية بين العنسو الدوار والعضو الثابت بقدر الإمكان. أما




مع تغير عزم الحمل على المحرك.. تتغير خواص أدائه - الأشكال أرقام

تيار المدرك إلى قرب الصقر عند تزايد عزم الحمل.. يتزايد التيار بمعدل منخنض كما بالشكل

استَضَامها حديثًا.. نسبة العُزم إلى





إنقاص "X.. فيستم بزيادة طول الشغرة الهوائية خلال المحور العمودي Q-Axis لإنقاص عدد خطوط المجال المغناطيسي التي يعكن أن تصر خالال هذا المحور". ــا يتم- خـــــلال هذا المصور – قطع أجزاء بأضلية أو عمل عوارض أو حواجز للمجال Flux Barrier فيه

٧- إنقاص تيار المصرك خصوصاً عند اللاحمل: ويتم ذلك بتصنيع العنصو الدوار من رقائق الصلم السليكرني ذي النفاذية -Permeabili ليَّة العالية عن الصديد اللغفاطي المصمت.. الأمر الذي يؤدي أيضاً إلى إنقاص الشيار عند جميع الاحمال.. وبالشالي تحسسين معامل القدرة وزيادة نُسبة العزم إلى الأمبير.

٣- زيادة العزوم التناثيرية -Induc tion Torques اللازمة لبيدء دوران المحرك: ويتم ذلك الأن عـزم المانعـة الغناطيسية Reluctance Torque المصوب من العادلة رقم (١) ينتج فقط عندما يدور الحرك بسرعة الترامن. آما في السرعات الأقل خلال فترة البدء.. فيجب أن يعطى عزماً تأثيرياً كافياً خصوصاً إذا كان يبدأ دورانه بالحمل وليس بدون حمل. ويشواجد هذا العـزم الذائيـري بشكل يشبه عزم المحرك التأثيري بععل قفص

Cage بشب اللَّقَمَن السَّتِجَابِي في المحرك التأثيري. وكلما كان هذا القنفص موزعنا على المحيط الخنارجي للعبضو الدوار بشكال منتظم وباكبر مساحة ممكنة.. كانت عزوم البدء عالية.

ولتحقيق هذه الأهداف.. يتم تصنيع العضو الدوار لمصرك المانعة المغناطيسية بالأشكال التالية:

أ- العضـــو الـــدوار المجــ Segmental Rotor

وهو مكون كما بالشكل رقم (١٥) من ٤ قطع من الحسديد المص يف ضل أن تكون من رقاشق الصلب السليكوني بعدد مسساو دائماً لعدد اقطاب العضو الثابت.. وتوضع بحيث يكون بينها مسافة في الحور الباشر تملأ بالألومنسوم الذي ينقص الجال المغناطيسي للمحور العمودي وبالتالي ينقص X₀. في الوقت الذي يعمل فيه هذا الألومنيوم مع الالومنيوم الداخلي الموجود حبول محور الدوران كنقفص ينتج العــزم التاثيري.. ويــكون الجزء المقطُّوع من السطح الخِـــارجــي لكل قطعة Cut-out غسروريا لزيادة طول الثفرة الهوائية في المحور الصمودي

ويمكن ملؤه بالالومنيوم لزيادة تأثير القفص والعزم التأثيري 0.8

0.7


0.6

0.5

0.2

Poe 0.4

Efficiency 0.3




ب- العسفسو الدوار ذو الرفسائق التحورية Axially Laminated Rotor

ويتكون كما بالشكل رقم (١٦) في المصرك ذي الأربعة اقطاب من أ حموعمات من رقبائق الصلب السليكوني كل منهما يتم تشكيلها بحيث توضع سوازية لمعور الدوران يث سر الجال الغناطع لأقطاب العفسس الثابت خسلال المحور المباشر D-Axis. حبيث يعر مجال قطب العضو الثابت إلى العضو الدوار خلال المحور المباشر ثم إلى المحور المباشــر المجاور ثم إلى قطب العــ الشابت الجاور. وتكون العاوقة المغناطيسية خلال هذا السار باقل قيمة حتى تزياد يX بقدر الإمكان.. بينما توضع فواصل من سواد غيـر مغناطيسية بَين كل مجموعتين. ويمكن ونسع عدة فواصل داخل كل مجموعة لزيادة المعاوفة المغناطيسية في طريق المجال المغتاطيسي الذي يحاول المرور خلال المحور المعموديّ Q-Axis حتى تكون مX بأقل قميمة مسكنة لزيادة العـــزُم. وينتم صب الومنيسوم في الأجزأه الضارجية بشكل قفص مشتملاً على الحلقتين الطرفيتين End Rings لينتج عزم البدء التأثيري.


جـ– العـضــو الدوار ذو عـوارض اللحال Rotor with Flux Barriers

يتكون هذا العضمو الدوار كسما بالشكل رقم (١٧). من رقائق الصلب السليكوني بشكل يقارب شكل العضو الدوار للمُعرك التــاثيري.. إلا أن تفتيح المجاري Slots لا يكون بشكل سجار بأثلة ومنتظمة الشوزيع كالمصرك التأثيري.. ولكن جزءًا من هذه للجاري يشكل عوارض للمجال المغناطيسي في للحور العمودي تكون عميقة لزبادة المعارفة في المحور العسودي وبالتالي إنقاص X, ويشرك جزء في الحور العمودى قبرب مصور الدورأن بدون تفتيح وذلك للتماسك الميكانيكي بين أجرزاء كل شريحة من المطب السليكوني. وتشكل بفية للجاري ؟ مجموعيَّات من الصاري الغلقة على

السطح الضارجي بصيث يشرك بين كل مجموعة منها جزَّء خال من الجاري في المصون المباشس يسسمح بزيادة مج الحور المباشر وبالثالي ربادة بX لريادة عزم المصرك. ويتم صفن الألومنيوم المنصبهر في جميع المجاري أتتشكيل القفص اللازم لعزم البدء التأثيري.



شكل رقم (١٥) : الغضو الدائر المجزأ



D-Axis شكل رقم (١٧) : العَضُو الدائر ذو عوارض المجال

Flux Barrier

الكهرياء العربية. العدد ٦٩

Torque (Nm.)

شكل رقم (١٤) : تغير الكفاءة ومعامل القدرة مع تغير عزم الحمل

محرك المانعة المناطيسية الانتقالي Switched Reluctance Motor

د. فتحى عبد القادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الألات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم

> يعتبر هذا المصرك تعديداً لمحرك المانعة الغناطيسية النزامني -Syn chronous Reluctance Motor. المصول على الميزات التالية:

> ١- إيجاد عسرتم بده دوران دون الحاجة إلى القنص السنجابي -Squir rel Cage المستخدم في محرك للمانعة للغناطيسية الترامني.

> ٢- إمكانية الدوران بزاوية مصدة ثم التوقف. مما يتيح استخدامه في منظومات القحكم الموضعي Position الاستخدام التي يكون الهدف منها تصريك الصمل الميكانيكي بزاوية معينة.. أو نقل الحمل مسافة محددة كما في منظومات «الروبوت».

> الحصول على عزم بدء دوران بقيمة عالية يناظر عزم بدء محرك الترالي Series Motor.


 إمكانية الحصول على سرعات عالية جداً مثل محرك التوالي.


 إطالة العمر الاقتراضي للمحرك أكثر من محرك التوالي... وتقليل الحاجة إلى الصيانة.. حيث أنه لا يحتري على عضو شرحيد Commutator أو قرش Brushes.

مكونات الحرك

يتكون المحرك من عضو دواو على شكل اقطاب بارزة أو اسنان Teeth من الحديد المصحة أو وقائق الصلب السليكرنسي.. ولا يوضع على هذه الاقطاب أي ملفات. والعضو الثابت.. يتكون من عدد آخر من الاقطاب البارزة أو الاسنان من رقائق المطب السليكوني.. ويوضع على كل قطب ملف.. ويسمى كل قطبين متقابلين وجه Phase ... ويجب أن يكون عدد أسنان العضو الثابت مقتلفاً عن عدد ويران المحرك.. ويران المحرك.. ويران المحرك.

وأكثر الحركات شهرة من هذا النوع.. ذلك الذي يتكون فيه العضو الشابت من سخة أسنان أي ثلاثة أرجة وعدد أسنان العضو الدوار من أربعة أسنان.. ويسمى بالمحرك أيضاً بسنة مسكل رقم (١). ويصنع المحرك أيضاً بعدد ١/٨ سنة أو الاسنان أعدد وأشكال أخرى. ولهذه ويؤدي الاختسلاف بين هذه الانواع إلى اختلاف قيمة زاوية التمرك





للعضو الدوار لكل لبضة كهربية Pulse يتم تضنية أحد الأوجه بها.. وبالتالي تضتلف بقية خواص الأداء لكل نوع عن الأخر.

ومن المكونات المهمسة في هذا المحرك.. قرص خفيف من البالاستيك أو الالومنيسوم يشبت على عسمود الدوران به قشحسات قدرب للصيط


الخارجي.. حيث تلبت ابة صغيرة وموحد ضوئي Photo Diode مع جسم المحرك بعيث تكون اللمبة في إحدى جهتى القرص والموحد الضوئي أمامها في الجهة الأخرى حتى يصل ضوء اللمبة إلى الموحد عندما تقع فاتحة القرص بينهما.. ويحبب الضوء بعد مرور الفتحة عند دوران القسرص ويؤدى الضوء

الساقط على الموحد إلى قيامه بتوصيل التيار إلى وجه العضو الثابت الواجب توصيله في هذا الوضع لاستان العضسو الدوار، وتسمى هذه الجموعة مبين موضع العضو الدوار Rotor Enceder.

نظرية عمل الحرك

يتم تغذية هذا الصرك بالتسار المستمر DC. بينما بذئي محرك المسانعة المغناطيسية الشرامني من مصدر تيار متردد AC. وإذا تم تغذية هذا المحرك الانتقالي بالتيار المتردد. يصعب التحكم في قيم تيارات المحرل الني يعطي عنوماً عالية واستقراراً في الاداء.

وإذا ثم تغذية أحد الأوجه - الوجه A مثلاً - بالتيار المستمر.. قإن أقرب سنتين من أسنان العضي الدوار ستنجذب إلى سنتي الوجه A كما فر الوضع الأول بالشكل رقم (٢). وإذا استمر التيار في الوجه A لأي زمن. فإن العضو الدوار سوف ببقى ساكناً في هذا الموضع. ويتم الموران من هذا المرضع بتغذية الوجه B مع فصل النيار عن الرجه A.. فينتقل اللجال المغناطيسي للعيضو الثابت من الوجه A إلى الوجه B في اتجاه بوران عقارب الساعة . إلا أن أقرب سنتين في العضو الدوار إلى الوجه B تجعل العضو الدوار يدور في اتجاه عكس عـقارب السـاعة كـما في الوضع الثنائمي بالشكل رقم (٢). وبهذا.. يتحرك العضو الدوار بزاوية انتقال (θ) Step Angle یتم حساب $\theta = \theta_r - \theta_s$ نيستها من العلاقة ($\theta = \theta_r - \theta_s$). حيث وθ هي زاوية سنة العضو الدوار



 S_r وتساوي $(s/S_r)^2$. وتكون S_r $S_$

ولاستصرار دوران المحرك بزاوية θ آخري.. يتم توصليل الوجه C مع قصل الوجه B عن المصدر.. فسيأخذ العنصو الدوار الوضع الشالث في الشكل رقم (٢).. ثم يتم توصميل الوجه A مع فصل الوجه C فيــأخذ العسضو الدوار الوضع الرابع في الشكل رقم (٢). وهكذا.. يكون العنضو الدرار قند ثم دورانه بزاوية · أَ بعد ثلاث سرات يتم فيها تغيير التوصيل.. حيث يدور هذا المحرك في كل مرة زاوية ٣٠ وهي الزاوية ۵. وعلى ذلك.. تكون عدد مرات التوصيل (عدد النبضات Pulses اللازمة لدوران العضو الدوار لفة واحدة) هي (360/0) وتساوي ١٢ نبضة لهذا ألحرك ٦/ ٤ سنة.

ويلاحظ. أنه بعد تبديل التوصيل من الرجه A إلى الوجه B ثم الرجه C. يتكرر ذلك إلى الوجه A ثم B ثم C وهكذا. ولا داعي لمحكس التسيار مثلاً في الوجه A بعد الوجه C لان ذلك من شائه عكس القطبية من الشمالي N إلى الجنوبي S والعكس.

ولما كان العضو الدوار غير معنظ.. فإن قوة الجنب سوف تكون واحدة سواءً كان النقطب شمالياً أو جنوبياً، ولكن عكس الثيار هذا.. يتم إذا كان العضو الدوار نا مغناطيس دائم -Permanent Mag مغناطيس دائم نالعصري المحركات وليس في هذا المحرك.

ويتم تبديل توصيل التيار بواسطة Rotor Encoder يقدوم بتوصيل وقصل الترانزستورات المبينة في الشكل رقم (٢) عن طريق

فتحات القرص.. إلا أنه عند فصل آي وجه وتلاشي التيار تستنتج قوة دافعة كبهرسة سلفات البرجه تضاف على چهد الصدر ليظهر جهد عال على التراتزستور يؤدي إلى احتراقه. لهذا.. يجب إخماد هذا الجهد -Volt age Suppression حيث تستخدم عدة طرق أهمها توصيل موحد Diode على طرفي الوجمة في اتجماه لا يسمح يعرور تيمار من المصمدر الرئيسي خلال الشرائزستور حتى لا يحدث قسصر على كل من الوجه والمصدر.. ويتم التوصيل كما بالشكل رقم (٢). ويمر التيار بالوجه عند التوصيل. حيث يتزايد بالندريج مع الزمن نظراً لوجود حث ذاتي -١١١ ductance (L) للوجه ويتم حساب التيار من العلاقة

I= (V/R) (1-e-Vt)


حيث V جهد المنبع – R مقاومة الوجه – τ ثابت الزمن ($\tau = UR$) الزمن – τ الزمن

وعند الفصل.. تتسبب الطاقة المُضَرَّنَة في طفات الوجه في صرور قيار في نفس اتجاه الثيار خلال فقرة التوصيل.. حيث بمر هذا التيار من خلال الموحد بشكل تيار دائري -Cir التيار من العلاقة:

 $1 = (V/R) (e^{-(t-t_0)/\tau})$

و يكون 11 هو زمن فستسرة التوصيل، وإذا كان الشيار في فسرة التوصيل قد وصل إلى قيمة أقل من (V/R). فيستبدل بالجزء (V/R) في العلاقة السابقة.

ويلاحظ.. أن هذا التسبار الدائري يحدث عزماً سالباً ينقص العزم الكلي لأنه يتواجد مع تيار الترصيل الوجه التالي، لهذا.. يجب إنقاص هذا التيار الدائري بقدر الإمكان مع المحافظة على الجهد على أطراف القرائزستور بقيمة منذفضة بقحملها.. كما يجب



تعديل فشرة الشوصيل بحيث لا يتواجد التيار الدائري مع ثيار الترصيل بقدر الإمكان.

الأداء الانتقالي للمحرك


كلما كان الشيار كبيراً خبلال فقرة الترصيل مع ثبات جهد المنبع كان ذلك أفضل. لانه بعضي زيادة عجرم المصرك. إلا أن زيادة مسعامل الحث فقض الشيار كما بالشكل رقم (أ). خقض الشيار كما بالشكل رقم (أ). لهسنا. بجب زيادة طول الشعر الهوائية بين العضو الثابت والعضو الدوار وضغط لللغات حول الاستان بحيث تكون باقل طول ممكن لنفس عدد اللفات حتى ينقص معامل العث الزاتي وبالتالي تزداد مساحة مقعطع الاسلاك لإنقاص ثابت الزمن


وكلما زاد معل التوصيل والقصل
- Number of Pulses/Sec
زمن فترة التوصيل وقل التيار كما
بالشكل رقم (٩). ويزياد هذا المعدل
كلما زادت السرعة خلال فقرة بده
الدوران للمعرك. حيث باخذ نغير
التيار في أي وجه الشكل رقم (١)..
وتكون القيمة المتوسطة لنيار الوجه
(كلما زاد عدد مسرات القوصيل


والفصل أي عدد النيضات للتيار في الثانية) في تتاقص كما بالشكل رقم (٧). ويبالحظ، أن زيبادة عسد النيضات يعني زيادة السرعة. لأن المحرك يدور بسرعة الزامنية مع عدد النيضات. لأن اللغة الواحدة لدوران في هذا للحرك ٦/٤ سنة.. وبالتالي يتم حساب السوعة N باللقة في يتم حساب السوعة N باللقة في الدقيقة من عدد النيضات و في الذائية بالعلاقة 20/12 النيضات و في التانية بالعلاقة 20/12 التانية بالعلاقة 20/12 التانية بالعلاقة 20/12 التانية بالعلاقة 20/12 التانية العلاقة 20/12 التانية العلاقة 20/12 التانية بالعلاقة 20/12 التانية العلاقة 20/12 التانية العلاقة 20/12 التانية العلاقة 20/12 التانية العلاقة 20/12 التانية بالعلاقة 20/12 التانية العلاقة 20/12 التانية 10/12 التانية 1

ولزيادة عـزم الحرك وبالتـالي إمكانية زيادة السرعة.. يجب زيادة جهد المنبع ذي التيار السنمر.. حيث ياخـذ التـيار الشكل رقم (٧). ويراعى.. أن وهـول التيار إلى تيار الحمل الكامل الذي تتحمله ملفات الحرك يحد من زيادة الجهد إلى قيم أعلى.

ولكي يعمل للحدث باستقرار-تقوم كل نبضة بتحديك العضو الدوار بزاوية ۴٠ - بجب أن يتحقق شرطان: أن يكون الجهد المسلط على للحدك كالها لإموار تبار بقيمة تعطي عرصاً كافياً للتقلب على عزم الحمل







1.0 Pu V= 0.8 Pu 0.00 0.02 0.04 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 Time (Sec.) شكل رقم (٨): نغير النيار وزاوية العضو الدوار مع الزمن عند جهود مختلفة العضو الدوار، ويكون العزم الأقصى عند زاوية انصراف أكبر من نصف

وعزم الاحتكاك في المحرك.. أن يبقى التيار زمنا كافيا لتصرك العضو رقم (۸). الدوار زاوية ٢٠ كاملة. لانه إذا كان الجهد متضفضاً كما بالشكل رقم Static Torque (٨).. أي بقيمة (V = 0.8 pu) مثلاً..

فإن التيار سوف يكون منخفضاً كما

وخلال زمن توصيل مقداره

١.٠٠. سوف يتحرك العضو الدوار

زاوية ٢٥ فـقط كـمــا بالشكل. وفي

النبضة النالية سوف يتحرك زاوية

أقل سن ٢٥ لأن العسزم سسوف

ينخفض لزيادة الزارية عند التوصيل

عن ٢٠.. وفي النبخسات التسالية

يتناقص العزم حتى يصل إلى الصفر

عندمـــا تكون الزاوية ٥٤ وبالشــالي

يتوقف الدوران.. ويقال أن المصرك

خرج عن تزامضه. أما إذا كان الجهد

أكبر سن الحالة السابقة ويقيمة

V = 1 pu. قبان الستيار يسكون كافسياً

بالكاد للوصول إلى زاوية تصرك

٣٠. وإذا زاد الجهد عن ذلك =٧)

(1.2 pu). قإن العفسو الدوار سوف

ينحرك بالزارية ٢٠ في أقل من زمن

يمكن بسمهولة قميماس العزم الاستانيكي للمحرك. حيث يترك المصرك ساكنأ ويتم توصعيل وجمه واحد إلى المعدر ذي التيار المستمر ويبقى التيار مارآ بالوجه حيث يصل إلى حالة الاستقرار وتكون قيمة التسيار ا هي V/R = ا. ثم نقسوم بتطيق وزن صغير في طرف سلك مسرن أو خسيط مناسب ويستم لف الطرف الشاني للضيط حبول عسود دوران المصرك أو حسول طارة ذات قطر مناسب على العصود. ومع هذا التعليق.. يتحرك العضو الدوار زاوية ضد قوة الجذب المغناطيسي الناتيج من تيار العضو الثابت.. وتقاس هذه الزاوية ..ومن ثم يتم حساب العـزم من قيمة الوزن ونصف قطر الطارة. وكلما زادت قيمة الوزن للعلق - أي

فترة التوصيل لزيادة العزم.. وسوف يؤدي ذلك إلى حصدوث تذبذبات الـزاوية ٥٤ في هذا للحـــرك للحركة حول الزاوية ٢٠ كما بالشكل ٦/ ٤سنة . وتكون زاوية أقصى عزم حوالي ٢٨ لهذا المحرك بسبب تغير عسدة خطوط المجسال المغناطيسسي

الغائج من العنصو الثابت بطريقة

غبير منقظمة مع تغيسر زاوية الانصراف. وكلما زادت الزاوية عن

زاوية أقصى عزم.. يجب تحميل عزم

أقل من العـرّم الأقصى كمــا بالشكل

رقم (٩). وبوصول الزاوية إلى ٥٤٠

يكون العزم (صفر).. لأن سنة وجه

العضو الشابت تكون في منتصف

المساقة بين سنتى العضو الدوار مما

يجعل قوة الجذب متساوية لسنتى

العضو الدوار الأمر الذي يحول دون

تحرك العضو الدائر بأي زارية. ومع

زيادة الجنهد المسلط على للحارك.

تزداد العزوم كما بالشكل رقم (٩).

إلا أننا نـلاحظ.. تناقص الـزيادة في

العسرَم برغم الزيادة المنتظمسة في

الجبهد وبالتالي في تيار العضو

الثابت.. ويرجع ذلك إلى القشبع

النائسج في الحديد والذي يؤدي

إلى نقص مصعبل تنفيس للجال

العزم الاستاتيكي للمحرك

زاد العزم - نزداد زاوية انصراف

بالنسية للتيان

V= 1.2 Pu

1.2 Pu

Current

1.0 Pu

0.8 Pu

Angle

Current (A) And Rotor

20


15


10


كما يجب سلاحظة.. أن المصرك أثناء الدوران يتم تبديل التوصيل فيه من وجمه إلى أخر. وعندما يكون المحرك بدون حمل.. قإن زاوية سنة العضو الدائر بالنسبة لسئة العضو الثابت في بدء التومسيل تكون مساوية ٣٠ أي هذا المصرك ٦٠ إ سنة - الخط الرأسي في الشكل رقم (٩). ومع تحميل المحرك.. تزهاد هذه الزاوية عن ٢٠ بمقدار زاوية الحمل Load Angle التي تزياد بزيادة عزم الحمل. ولهذا.. لا يمكن تحميل للحرك خلال الدوران بقيمة العزم الاقصى.. حيث يقل عزم الحمل عن ذلك.

خواص الأداء للمحرث

لحسباب خواص الأناه للسحرك... نجد أن الحزم T في أي لحظة يتم حسابه من العلاقة ألT= 0.5 F dl. (αθ). حيث: 1 تيار المرك في اللحظة المطلوب حساب العزم عندها - الله) (dθ) معدل ثغير معامل الحث الذاتي للوجه بالنسبة لشغير الزاوية بين سنة العضو الدائسر وسنة الوجه في العضو الثابت. وفلاحظ. أن كل







قيمة لحظية للشيار اتعطى عازما أقصى عند θ تساوي ٣٨ .. أما معامل الحث الذاتي للوجه (L) فإنه يتغير بتغير الزاوية بين سنة العضو الدوار وسنة الوجه 6. حيث تكون ـا بأكبر قيمة لنها الما عندما 0 = 0.. بينما تكون بأقل قبيمة ها عندما تكون $\theta = 0$ في هذا المحرك (٦/ ٤ سنة). ويمكن حسّاب قيعة كل من لهــا ، وL بطريقة مشابهة للمستخدمة مع سرك المسانعة المغناطي الشزامنسي.. حيث نجد أن يها = ١٨ ىC.. وتكون يا هي معامل الحث الذاتي للوجه عندما يكون العضو الدوارُ اسطواني الـشكل.. وتكون بــا أكبر من يها ويتم حساب المعامل وC من العلاقة

 $C_d = a + (1-a) \{\beta + [(Sin (\pi B) /\pi)]\}$

حيث: a نسبة أصغر طول للثفرة الهواشية إلى أكبر طول – β نسبة طول شوس سنة العضو الدوار إلى طول خطوة سئة العضو الدوار،

كما يتم حساب ها من الملاقة: $L_a = L_a C_a$

Such $C_0 = a + (1-a) \{B - [Sin (\pi B) / \pi]\}$

وخلال هذا التغير في السرعة..

أما التغير (dL/de) خلال تغير الزاوية من الصقر إلى ٥ أ.. فيتم حسابه بمعرفة التغير dL من العلاقة التقريبية

 $L(\theta) = L_0 + (L_d - L_0) \cos(4\theta)$ ومتقاضل هذه العبلاقية بالنسم للزاوية 0 تحصل على:

 $dL/d\theta = -4 (L_d - L_0) \sin (4\theta)$

وبإهمال الإشارة السالمة.. يتم حساب عزم المحرك T من العلاقة: $T = 2F (L_d - L_q) Sin (40)$

وحديث أن النيار اللحظي يتغير مع تغير السرعـة كما بالشكلّ رقم (٦). فإن العزم اللحظى بأخذ شكلاً قريباً من شكل القيار بشبات الزاوية 9. وبأخذ 0 = ٢٨.. تحصل على العزم الاقتصى اللحظي ومنه يئم حسساب القيعة التوسطة للعزم الأقصى مع تغيير السرعة والتي تكون كسأ بالشكل رقم (١٠) عند جمهدين ۲۲۰، ۲۲۰ف حسیث بثناقس هذا العزم سع زيادة السرعة بشكل يشبه تغير عرزم محركات التوالي Series Motors

تتفير القيمة المتوسطة لأشيار الكلى

۲۲۰ ف مع نظیرہ عند جهد ۲۲۰ ف وعندمنا يعمل المحرك مع الصمل بحالة استقرار Steady State عند سرعة ٦٠٠٠ لغة/دقيقة.. يمكن حسباب زمن وصبول الصرك من سرعة الصغر إلى هذه السرعة وهو ما بسعى بزمن بدء الدوران ويتم ماب هذا الزمن t بالشانية من

1000

 $t = J / d\omega/(T-T_L)$

€ 1400

1200

1000

pue 600

Output Power

Input Power

V = 220 V

V = 330 V

2000

Speed (r.p.m)

شكل رقم (١٢) : تغيرقدرة بخل وخرج المصرك مع تغير السرعة

Output Pow

5000

الداخلى للمحرك كدما بالشكل رقم

(١١).. حيث يتناقص التيار بمعال

كبير مع زيادة السرعة.. مما يمكننا من

زيادة الجهد بقيم عالية إلى القيمة

التي توصلنا إلى أقمس تيار يشحطه

المحرك.. ولا خوف من زيادة التشبع

بزيادة الجهد لأن التشبع يزداد بزيادة

أما تغيير كل من قدرة دخل وخرج

المحرك مع تغير السرعة. فإنها كما

بالشكل رقم (١٢).. حبيث تكون قدرة

الدخل عالية بدرجة كبيرة عن

المركات التقليدية عند السرعات

المنخفضة بسبب زيادة التيار.. ثم

تتناقص قدرة الدخل مع تزايد قدرة

الخرج بزيادة السرعة لشقشرب فدرة

المرج من قدرة الدخل عند السرعات

العالية. ولهذا. يفضل أن يعمل هذا

المحرك باستمرار عند السرعان العالبة

متى تكون كفاءة المصرك عالية..

وبشزايد جهد للصرك تشزايد الدرة

وتشغير كضاءة للحرك مع نغير

السرعة كما بالشكل رقم (١٣).. حيث


تستمر في الزيادة كلما زادت السرعة.

الخرج كما بالشكل.

التبار وليس بزيادة الجهد

حيث: ل معامل القنصور الذاتي للأجزاء الشحركة - T عزم الحرك $d\omega = 2\pi dN / 60$ – 2 $\pi dN / 60$ – 3 T_L وتكون dN هي الجازء الصافيار عن تغير السرعة - حيث يتم إجبراء هذا التكامل رقمياً على الصاسب الآلي، وتنتج علاقة تغير السرعة مع زمن يدء الدوران كما بالشكل رقم (١٤) والذى يبئ تزايد السرعة بمعدل كبير عنَّ للحـركات التقليديـــة، وتصل السرعة إلى قسيمتها الستهانية في زمن أقل كلما زاد جهد التشخيل ب زيادة عزم الحرك كما بالشكل.

في العدد القادم: الحركات الخطوية



0.8 0.7 0.6 Efficiency 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Speed (r.p.m) شكل رقم (١٣) : تغيركفاءة المحرك مع تغير السرعة


المركات الخطوية Stepping Motors

د. فتحى عبد القادر
 رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية - هندسة شبين الكوم

يستضدم هذا النوع من المحركات قي التحكم الموضعي -Position Con trol سواهٔ كان التحكم بزاوية واحدة صغيرة للحمل أو عدة زوايا.. أو مساقة ولحدة صغيرة أوعدة مسافات متكررة.. كما في ألات الطباعة للحاسب الآلى التي تحتاج لتحريك الورقة مسافة سنطر رأسيا للانتقال إلى السطر التبالي لكتابيته وهكذا.. كما تحتاج رأس الكتابة إلى لتحريكها أفقيا لمسافة حرف واحد أو أكثر. ويستخدم هذا الحرك أيضاً في الإنسان الآلي Robot وكشيس من المعدات التي تتطلب تحكماً موضعياً. حيث يثم تغذية المصرك بنبضة واحدة عيارة عن تيار مستمر لزمن سيط.. تؤدى إلى دوران العنصو الدوار للمحرك زاوية مسغيرة نقل كشيراً عن زاوية مصرك المسانعة للغناطيسية الانتشالي Switched Reluctance Motor. وعندمسا تتم التخذية بعدد معين من النبضات.. قان الدوران يتم بنقس العدد من الزوايا المتساوية النتي يسمى كل منها بزاوية الخطوة Step Angle. مع ملاحظة أن أية لبضة تغذى أحد ملَّفات العضو الثابد.. والشبضة التالية تعذى ملفاً أخر.. كما كان يحدث في محرك المانعة اللغنا اسمة الانتقالي.

مكونات الحرك

يشب عذا المصرك في شكويته مصرك للمسائعة الغناطيسية الانتقالي.. إلا أنه يختلف في عدد وشكل أستان كل من العضو الثابت والعضو الدوار بحيث يزداد عدد الاستان لإسقاص زاوية الخطوة. وتعتد الفكرة الاساسية لهذا المحرك على إحداث قوة جذب بين سنتين من كل من العضو الثابت




شكل رقم (۱): محرك خطوة ثلاثة أوجه ۲۰ سنة ذو خطوة ۱ درجات

والعضو الدوار عند تغذية العضو الثابت بالتيار الستمر.. بينما تقل قرة الجحث بين باقي أسنان العضو الثابت والعضو الدوار. وعند نقل تغذية العضو الثابت إلى ملك أخر.. تحدث قوة الجحد بين سنتين أخريين مما يؤدى إلى دوران العضو الدوار زاوية خطوة واحدة.

وتتعدد أنواع وأشكال هذا المدرك تعدداً كبيراً للمصول على زاوية خطوة تضتلف من شكل إلى أخر... وكذلك لزيادة عزم المدرك وتبسيط دوائر التحكم في التشغيل. ومن أهم هذه الأنواع:

١ ـ محرق للمانعة المغناطيسية المتغيرة Variable Reluctance


ويتكون من عدد سحدود من الاقطاب البارزة في العضو الثابت إلا أن حذاء كل قطب Pole Shoe يتكون من عدد من الاستان بحيث تعطى مجدوع آستان هذه الاقطاب جملة أستان العضو الثابت التي تختلف في الدوار الذي يتشكل من الحديد بدون أبة ملفات. ويوضع على كل قطب في العضو الثابت ملف يوصل بالتوالي



شكل رقم (٣): محرك خطوة أسنانه غير متلائمة ولن يتمكن من الدور ان

مع ملف القطب المقابل ليـشكل كل قطبين متقابلين وجهاً ولحداً كما في الشكل رقم (١).

ويتراوح عدد أوجه العنضو الثابث بين وجهين إلى حوالي خمسة أوجه. وعند تغذية الوجنة الأول Phase A بالقيار للسقمر.. ينشأ مجال مغناطيسي يجذب أسنان العنصو الدوار لتصبع مقابلة لأسنان الوجه A كما بالشكل. أما بقية أسنان العضو الدوار فإنها لا تكون سقابلة الأسنان أي من الوجهين الأخرين C.B. ويلاحظ أنْ خَطَوةُ أَسَنَّانَ القطب تساوى خطوة أسنان العنضو الدوار مما يجعل ثلاثة من أسنان القطب تنطبق مع ثلاثة من أسنان العضو الدوار حتى يزداد المعزم عن حالة انطباق سنة واحدة لكل من القطب والحضو النوار. وعند تبديل التقذية بنقصل الوجمه A وتوصيل الوجه B لمصدر التيار المستمر.. يجذب مجال الوجه B أقرب أسنان العضو الدوار فسيدور في اتجاه عقارب الساعة بزاوية خطوة واحدة.. ويتم بعد ذلك تبديل التوصيل من الوجه B إلى الوجه C ريدور العضو الدوار زاوية خطـوة ثانيـــة. وهكذا.




شکل رقم (۳): محرك خطوة آربعة اوجه ۱۵ سنة تو خطوة ۲ درجات


تتكرر زاوية الخطرة بتكرار تبسيل التوصيل.

ويتم حساب زارية الخطوة لمحرك الشكل رقم (١) يحساب زاوية الوجه B بالنسبـة للوجه A والتي تكون ١٠ ثم حساب الزاوية بين سنة العضو الدوار رقم ١ المقابلة لمنشصف الوجه A وسنة العخسو الدوار رقم ! التى سوف تتحارك لتكون في منتصف الوجه Bوهذه الزاوية بين السنة ١ والسنة ٤ تساوى ثلاث زوايا سنة. وحيث أن زاوية السنة تساوى ٦٠٠ مقسوعة على عدد أسذان العضو الدوار والتي تساري ٢٠ سنة في هذا الشكل. لمان زاوية السنة تكون ١٨ وبالتالى تكون الزاوية بين السنتين ١٠٠٤ مــقــدارها ٥٥ وبذلك تكون زاوية الخطوة لهذا المحرك هي ٦٠ -ع = أ. بينما كانت زاوية هذه المطوة في مصرك المانعة الانشقالي ٢٠١ سنة مقدارها ٣٠أ.

ومن هذا. تسستنج العسلافة الرياضية العامة لحسساب زاوية الخطوة لهسنا النوع من المصركات الخطرية.. من زاوية سنة العضم الدواريا وعدد الأوجه m حيث نجد



شكل رقم (1): محرك خطوة ذو الممانعة المتغيرة مكون من جزاين



شكل رقم (٥) : محرك خطوة من ثلاثة أجزاء ١٣ سنة لكل من العضوين الثابت والدوار - مجاله قطرى

ئن (θ = Çr / m) ئن

ويلاحظ.. أن عدد أسئان العضو

الدوار يجب أن يتناسب وعدد أسنان وعدد أوجه العضو الثابت بحيث يعطى زاوية الخطوة التي نحتاجها. قإذا وضعنا نفس العضو الدوار ٢٠ سنة في عضو ثابت أربعة أوجه كما بالشكل رقم (٢).. فيإن المعضو الدوار اس يدور في أي أتجاه الأن تغذية الوجه A تجعل أسنان العضو الدوار مقابلة تصامأ لاسنان الوجه A كما بالشكل. وبتبديل التوصيل إلى الرجه B. تكون أسنان العضو الدوار مقابلة لمنشصف المساف بين أسنان الوجب B وهذا الوضع لن يسبب أي حركة للعضد الدوار وبالتالي فإن الحرك لن يتمكن من الدوران بأى خطوة عند تبسديل التوصيل إلى أي من الأوجه الأربعة ويمكن جعل كل قطب يسئل وجها كسما بالشكل رقم (٣) المكون من أربغة أقطاب أو أربعة أوجه والعضو الدوار مكون من ١٥ سنة.. وعند تغفية الوجب A تنطيق ثلاثة من أسنان العنفسو الدوار مع ثلاثة من أسنان وجه العضو الثابت كسا بالشكل ولا تتطبق بقنية أسنان العضو الدوار مع أسنان أي وجه أَخَـر في هذا الوضع. وعند تغــذية الوجه B بدلاً من الوجه A.. يتحرك العضو الدوار في اتجاه ضد عقارب الساعة بزاوية ١ لتنطبق أقسرب أسنان للعضب الدوار مع أسنان الوجه B . وهكذا.. يسمتمسر الدوران مزاوية الخطوة في نفس الاتصاء مع التبديل إلى بقية الأوجه.. إلا أنه يجب ملاحظة أن عازم هذا المحرك يقل عن عزم المصرك الذي يمثل الوجه فيه قطبان كما كان في الشكل رقم (١). ٢ ـ محرك للمنائعة المغناطيسية المتغيرة متكرر الأجزاء Multi Stack :Variable Reluctance Motor

هناك أربعة أنواع من هذا المرك:

أ - النوع الأول: يستخدم التغلب على

نقبص العسارم فني الثوع الموضح

بالشكل رقم (٣) حيث يتكون المحرك

من جزأين ستكررين بحيث تكون أقطاب الجرزأين على نفس للصور الموازي لمحور عاصود الدوران. بينما ينحرف العضو الدوار للجيزء الثائي عن العضو الدوار للجزء الأول بزاوية تساوى نصف زاوية خطوة السنة كما بالشكل رقم (٤).. وتكون زاوية الخطوة لهذا النوع مي $2m/2 = \theta$. وبيتم تغذية الوجه A للجزء الأول مع الرجه C الجيزء الثاني ثم الوجه B الجراء الأول مع الوجه D للجزء الثاني وهكذا.

ب-النوع الشائي: يستخدم ضيه التكرار لانتشاص زاوية الضطوة في أحوال كثيرة تتطلب ذلك. فإذا أخذنا المصرك الموضح في الشكل وقم (١) والذي كنانت زاوية خطوته ٦.. فنانه يمكننا الحمسول على زاوية خطوة بنَّكُ قسيمة هذه الزَّاوية.. أي بعقمدار درجتين فسقط إذا تم تكرار أجزاء الحدرك لتصبح ثلاثة أجزاء بديث ينحرف العضو الدوار للجزء الثاني بزاوية درجتين عن العضو الدوار الجرزء الأول. وينصرف العصصو الدوار للجزء الثالث بزاوية درجتين عن العضو الدوار للجزء الثاني.. إلا أن الشغسذية هذا تتم للوجه A في الجزء الأول ثم تستبدل للوجه A في الجزء الثاني ثم تستبدل للوجه A في الجــز ؛ الثــالث.. ثم تكرر فــي باقي الأوجه مع الأجزاء الشلاثة.. وفي كل مرة يتحرك العضو الدوار بزاوية درجتين. ولهذا النوع.. يتم حساب زاوية الخطوة من العلاقة (mn /برً = θ)... حيث m عدد الاوجه - n عدد صرات المتكرار - ي زاوية خطوة سنة العنضو الدوار. وفي هذا النوح لا يشترط أن تتساوي مرات التكرار بعدد الأوجه.

 جــ الغوع القالث: وهو ذو عزم أكبر بأضعاف مضاعفة من الانواع السابقة. وضيه يتكون كل جـزء من عدد متساو من الأسنان في كل من العضويين الثابت والدوار كسا في الشكل رقم (٥) الذي تكون قيه عدد الأستان ١٢ سنة لكل من العنصو الشَّابِت والعــضـو الدوار.. ويوضع ملف حول كل سنة من أسنان العضو

شكل رقم (٦): محرك خطوة من ثلاثة احراء

١٢ سنة لكل من العضوين الثابت والدوار –مجاله محورى

الثابت وتوصل جميع ملقات العضو الثابت معاً بالتوالي أو القوازي حس جهد وتيار مصدر التفذية. وشثل جميع هذه المفات وجمها واحمما مثل الوجه A مع مالحظة أن كل سنة تمثل قطباً يضتلف في قطبيته عن السنة المجاورة.. ويحكون عدد خطوط المجال المغناطيسي القلج من جميع هذه الأقطاب الاثنى عشر متماثلاً لكل قطب مع الآخر. ولا يجب هذا عمل الملفات بطريقة المصركات التقليدية (التأثيرية مثلاً) بصبث تكون نصف عدد الأسنان اليمنى مثلاً قطباً شمالياً والنصف الأيسس قطباً جنوبياً.. لأنه قى هذه الحالة سوف تكون كمثافة الجال المغناطيسي في منتصف القطب عساليــة ونقــل في أطراف كل قطب (طبقاً للتورُيع الجميين لكشافة المجال) الأصر الذي يتقص كشيراً من عزم للحرك


وفي هذا النوع.. تم زيادة العرزم لانه عند توصيل الوجه A تحدث قوة الجذب بين عدد الأسنان جميعها للوجه ـ ١٢ سنة ـ وليس بين جـزء فقط من الأسدان كما كان في الأنواع السابقة. والوجهان الثاني B والثالث ۵ هما تكرار للوجـــه الأول A بكل أجزائه. إلا أن العضو الدوار للوجه B يتحرف عن العضو الدوار للوجه A. كسا أن الوجه C يتصرف عن الوجه B بزاوية تعمادل ثلث زاوية السنة عندما يكون عدد الأوجه ثلاثة. ويمكن أن يكون عدد الأوجه أكثر من


ثلاثة.. وفي هذه الصالة ينصرف كل عضو دوار عن الأحْسر بزاوية تساوي زاوية السنة مقسسومة على عدد الأوجـــه.. وزاوية الانحــــراف هذه تساوي زاوية الخطوة. وكلما زاد عدد الأوجه نقصت زاوية الخطوة حيث يتم حسابها في هذا النوع من العلاقة $(\theta = \zeta r / 2m)$

ويتم دوران العضو الدوار في هذا النوع بتخذية الوجمه A من مصد التعار المستمر ثم تبديل التغذية بالوجه B ثم بالوجه C ثم بالوجه A صرة أخرى. وهكذا.. تتعاقب تغذية جزء ثم الذي يليه ولمهذا.. يسمى هذا المصرك وبالشعاقية Cascade... وتكون خطوط مجاله المغناطيسي في الاتجاه القطري Radial Flux كسا بالشكل رقم (٥).

د - النوع الرابع: يتميز عن النوع الثالث في أنه تم استبدال عدد الملفات الكثيرة لكل وجه (١٢ ملف) بعلف واحد يكون مصوره في اتجاه محور دوران المحرك ويعطى خطوط منجال مغناطيسي في اتجاه محور الدوران كما بالشكل رقم (٦).. ولهذا قارنه يسمى «بالمصرك ذي المصال المغناطيسي المصورى، Axial Flux ويتم تشفيل هذا النوع بنفس الأسلوب للنوع الثالث.

وعندما يراد أن يكون العنضو الدوار ذا وزن خفیف حـشي يقل عزم







القصور الذاتي وتتعسن خواص أدائه الديناميكي.. يستخدم شكل قرصي Disk Type للعضو الدوار كما بالشكل رقم (٧) بدلاً من الشكل الاسطوائي السابق ويتم حساب زاوية الخطوة بنقس طريقة الذوع الثائث.

٣ ـ المحارك ذو المغشاطيس الدائم Permanent Magnet Motor:

يست خدم المغناطيس الدائم في العضو الدوار لمحرك الخطوة لزيادة عسرم الحسوك. ولكى يسعسمل عذا الثانيت على عدد من الإنطاب يساوى ضعف عدد أقطاب العضو الدوار وجها. وكل وجه يعطى عند تغذيته بالتيار المستمر عدداً من الاقطاب العضو الدوار يساوى عدد أقطاب العضو الدوار عدداً المناب العضو الدوار كما بالشكل رقم (٨).

وعند تقلذية الوجه الأول.. يأخلذ العضو الدوار الوضيع المبين بالجزء A من الشكل رقم (٨).. حيث تنشا أقطاب همذا الوجمه وبسينهما أقطاب الوجمه الثاني لكن بدون أي مجمال مغناطيسي منها. ويتبديل التغذية من الوجه الأول إلى الثاني.. تنشأ أقطاب الوجه الشانس كما بالجزء B من الشكل رقم (٨) وتظهم قسوى التجاذب والتثافر بين أقطاب العضو الثابت والعنضو الدوار في هذا الوشع مما يسبب عزماً يدير العضو الدوار في اتجاه عقارب الساعة حتى يتصرك زاوبة خطوة يستقر بمدها في الوضع المين بالجزء C من الشكل رقم (٨).. ثم يتم تبديل التفذية من الوجه الشاني إلى الوجه الأول مع مالحظة أن تغذية الوجه ؛ الأول فني هذه المرة ينجب أن يشم بحيث يكون التعار في اتجاه عكسى لما كان عليه في المرة السابقة حتى يستمر في الدوران في ننفس اتجاه عنقارب السساعنة وإلا عساد العضسو الدوار في الاتجاه المضاد إلى الوضع

وعلى هذا.. فإن تصافب توصيل الأوجب يتم من الوجب الأول إلى الثنائي ثم إلى الأول فالثنائي وهكنا مع عكس اتجاء النيار لكل وجه في كل مرة عن للرة السابقة.


ويتم هسساب زاوية الخطوة في هذا النوع بالعلاقة (m/v)= 0) حيث زاوية قطب العضو الدواري رعدد الأوجب m. وتكون زاوية الخطوة للنوع الموضح بالشكل رقم (٨) =

وقي توع ثان لهذا المحرك يشمل الوجه جميع أقطاب العضو الثابت ويكون عدد أقطاب العنضو الدوار مساو لعدد اقطاب الحضو الشابت... كما أنَّ المحرك يجب أن يتكرر مرتينُ على الأقل Two Stack وتكون أتطاب العضو الدوار للجزاين علي استقامة واحدة.. بينما تتحرف أقطاب العضو الثابت للجزأين عن بعضهما بزاوية تساوى نصف زاوية القطب. ويمكن تكرار الأجزاء _ (الأوجه) _ أكثر من مرتبين لإنقاص زاوية الخطوة.. ويكون انصراف كل جازء عن الأخر بزاوية تساوى زاوية القطب مقسومة على عدد الأوجه. ويتم حساب زاوية الخطوة لهذا المصرك من العلاقة $(\theta = \zeta t/2m)$

وفي نوع ثالث لهسنا المصرك. يتشكل الوجه من ملف واحد يكون محووياً. أي أن مجاله المفتاطيس في اتجاه مصور المحسل Axial Flux... وتشكل أقطاب العضو الثابت بشكل مخلبي Claw Poles أي أن الإقطاب تكون كالخالب المتعاخلة كما بالشكل رقم (1)... وتكون أقطاب العضو الدوار معندة لجزئي المحرك وبعدد مساو لعدد إفطاب العضو الثابت كما بالشكا...

وينفس أسلوب النوع الشاني... تنصرف أقطاب العضو الشابت لكل جزء عن الأخر بزاوية تساوى زاوية القطب مقسومة على عدد الأجراء عدد (الأرجه) - وتحسب زاوية الخطوة من العلاقة (2m برً = θ). لا - المحرك للهجن Hybrid Motor

يعتبر هذا النوع هجيناً من محرك المانعة المتغيرة ومحرك المفاطيس



المتغيرة أو المغناطيس الدائم.

ويتكون للحرك كما بالشكل رقم (۱۰) من مستقاط بس دائم بشكل اسطواني حبول محبور الدوران. يحيط به جزءا المعضو الدوار للسنن الماثل لمصرك المانعة الغناطيسية المتخيرة ذي الجزأين بالشكل رقم (٤) كما أن العضو الثابت لهذا المحرك بمنائل أيضا المعضو الشابت لمحرك الشكل رقم (٤). ويتم تغذية الوجه A في الجزء الأول سع الوجه C في الجيزء الشائي ليعطى الجيزء الاول دائمًا قطبًا جنوبيًا S مقابل القطب الشمالي N في العنفسو الدوار.. بينما يعطى الجزء الشائي دائماً قطباً شمالياً N مقابل القطب الجنوبي S للعضو الدوار. وبتبديل التغذية كساحدث في مجرك الشكل رقم (٤) إلى الوجيه B في الجيز، الثاني.. يتصرك العضو الدوار زاوية خطوة بعزم كبيـر عن محرك الشكل

ويثم حساب زاوية الغطوة بنفس

(E) can

طريقة مسحرك الشكل رقم (3).
ويلاحظ أن تعاقب تغذية الأوجه يتم
مرة لاي وجه. ولا يتم عكس اتجاه
التيار كما يحدث مع محرك
الغناطيس الدائم. كما يلاحظ. أن
غلاط للجال المغناطيسي الناتجة من
تغذية أقطاب العضو الثابت يجب أن
تكون في نفس اتجاه خطوط للجال
الغناطيسي الناتجة من المغناطيسي
ويزداد المرتم.


ولتكرار أجزاء هذا المصرك. يتم تكرار الجزاين معاً مرتين لإنقاص زاوية الخطوة إلى النصف. أو يتم تكرار الجزاين ثلاث مرات لإنقاص زاوية الخطوة إلى اللك.


منظومات تغذية أوجه الحرك Excitation Systems

يتم ترصيل ملفات أوجه المحرك وتغذيتها من مصدر التيار الستمر باى من الطرق الثلاث التالية:

۱ ـ تغذیة وجه واحد One Phase . Excitation:

رقى هذه الطريقة.. يتم تغذية وجه واحد ثم فصله وتغذية الوجه الثانى ثم فصله وتغذية الوجه الثالث ولكس اتجاه الدوران.. يتم عكس تعاقب الاوجه من الاول إلى الثالث مم الثانى وهكذا. وبتغيير التغذية من وجه إلى أخر.. يتحرك العضو الدوران زاوية خطوة واحدة.. وتكون





شكل رقم (١١) : منظومة (إنجاه واحد للنيار وطف واحد للوجه – النغنية إما وجه واحد أو وجهان معاً)



أسنان العضو الدوار على استقامة أسنان وجه العضو الثابت المغذى. ٢ - تفذية وجهين صعا Two Phase Excitation:

يتم تغذية وجهين معاً على التوازى حيث يغذى الوجه الأول مع الوجه الناس والدوران بزاوية خطوة يتم تغذية الوجه الثالث، ولزاوية خطوة أخرى يغذى الوجه الثالث مع الوجه الأول وهكذا، وتكون أوية الخطوة في هذه الطريقة السابقة، إلا أن أسنان العضو الدوار المضو الدوار على السابقة، إلا أن أسنان العضو الدوار المضو الدوار المضو الناب المغذيين وإنعا في المضو على السنتوار.

وتتعيز هذه الطريقة عن السابقة. في إحداث عزم اضمصلال لتارجح العضو الدوار عند الانتقال من زاوية إلى أخرى.. مما يؤدى إلى سبرعة استقرار العضو الدوار. ويحدث هذا الاضمحلال Damping بسبب توصيل الوجهين على التسوازي مما يؤدى إلى تيار دائري بينهما ظح من التارجع ذات.

٣ - تفذية وجهه ثم وجهين Single Phase/ Two Phase:

فى هذه الطريقة.. يتم تغاية الوجه الاول ويأخذ العضو الدوار وضع استقامة استانه مع استان الحضو الثابت. ثم يغذى الوجه الثاني دون فصل الوجه الأول فيتعرك العضو الدوار نصف زاوية خطوة. ثم ناوية خطوة أخرى وهكذا. بالتبديل من وجه إلى وجهين ثم وجه ثم وجهين وفي كل صرة.. يتم التحول بنصف زاوية الخطوة، ولهذا تسمى وجهين وفي كل صرة.. يتم التحول بنصف زاوية الخطوة، ولهذا تسمى الخطوة نصف الحالية المحالة الحاليقة نصف الخلوقة نصف الخلوقة نصف الخلوقة نصف

منظومات توجیه التیار Drive Circuits

يتم توجيه التيار في أي وجه بأي من الطريقتين التاليتين: ١ ـ اقجاه واحد للقبار Unipolar Drive :

تستخدم هذه الطريقة مع للحركات من النوع ذي السائعة اللغناط سية التغيرة Variable Reluctance حيث يمر التيار في اثجاه واحد في أي وجه مع الانتقال من زاوية خطوة إلى أخرى ومَع تكرار تبديل الشغذية من وجه إلى أخسر لا يكون هذاك مما يدعمو لعكس اتجاه النيار في أي وجه عن اتجاهه في المرة السابقة.. لأن أستان العضو الدوار تنجنب إلى أسنان العضو الثابت سواء كان العضو الثابت قطبا شمالياً أو جنوبيًا. الأمر الذي يبسط كشيرا تصميم الدوائر الالكترونية اللازمة لتغذية أوجه للصرك. حيث يمتاح مصرك الثلاثة أرجه إلى ثلاثة مفاتيح الكترونية فقط

٢ - اتجاهان متضادان للتيار Bipolar Drive:

تستخدم هذه الطريقة مع محركات المغناطيس الدائم وبعض أنواع المصرك الهجون. حيث أنه عند تبديل التقذية من وجه إلى الأوجه الأخرى ثم العودة إلى نفس الوجه يبلزم عكس اتجاهه في المرة السابقة حتى يستمر المصرك في الدوران في نفس الاتجاه. مما يتطلب الدوران في نفس الاتجاه. مما يتطلب ريادة عدد المضائيح الالكترونية بحيث يكن لكل وجه أربعة مفاتيح بدلاً من عقداح واحد كما في الطريقة السابقة.

منظومات ملفات الوجه Phase Winding Systems

تنظم سلفات كبل وجبه بإحدى الطريقتين التاليتين:

ا ـ مجموعة واحدة Unifilar winding:

تتكون ملقات الوجه الواحد عادة من ملفى تطبين متقابلين بحيث تشكل مجموعة واحدة متصلة على التوالي أو التوازى.. وتستخدم هذه الطريقة مع محركات المانعة المغناطيسية المنعورة. ٧ - مجموعتان متضابقان Billar Winding:

يتم في هذه الطويقة مضاعفة ملفات كل وجه بحيث تختص مجموعة بإنتاج مجال مخفاطيسي في اتجاه معين وتختص الجموعة الأشرى بإنتاج مجال في الاتجاه الضائد مما يؤدي إلى القاص عدد الفسائيم الاكترونية إلى النصف وذلك بدلاً من

الفاتيح الكشيرة اللازمة لعكس اتجاه التيار مع محركات الغناطيس الدائم

ويعض أنواع الحوك المهجن. تـوضـح الاشـكـال (١١) - (١٤) أمثلة لمنظومات: الثقنية وتوجيه التيار وملفات الوجه.

ومنعت عرجه.

بوضح الشكل رقم (١١) منظومة
(اتجاه واحد الثيار وملف واحد الوجه
وتغذية وجه واحد) - والجدول (a)
بهاذا الشكل يوضح شتابع تغذية
الأوجه بتابع توصيل المفاتيح
وتستخدم هذه الطرفة وهى الأبسط
مع محركات المائعة للفناطيسية
مع معركات المائعة للفناطيسية
للتغيرة... وعادة ما تكون الفاتيح Sa
الاستجابة الفصل والتوصيل.

كما بوضح الجدول (b) تتابع منظومة (اتجاه واحد التيار وطف واحد الوجه وتحذية وجهين معاً) وهي يسيطة وتستخدم مع محرك المائعة المغناطيسية المتغيرة وتتفوق على منظومة الجدول (a) في سرعة استقرار حركة للحرك وخفض تذيذبات هذه الحركة.

ويوضح الشكل رقم (١٣) منظومة (اتجاه واحد للتيار وملفان للوجه وتغذية وجه واحد) كبديل لنظومة الشكل التالى رقم (١٣) مع خفض عدد المفاتيح إلى النصف. لكن بوجود ملفين للوجه بدلاً من ملف واحد ويبين الجدول (a) تتابع توصيل المفاتيح لست خطوات. ولتكرار الخطوات يتم تكرار نفس التنابع.

يبين الجدول (٥) بالشكل رقم (١٢) تتبايع منظومة (اتجاه واحد للتيار وملفان الوجه وتغنية وجبين مما) رهى بديلة النظومة الجدول (٤) بهذا الشكل مع التفوق عليها في سرعة استقرار المحرك الظع عن تغنية كل وجهين معا.

ويبين الشكل رقم (١٣) منظومة (اتجاهان متضادان التيار وملف واحد الهجه وتضنية وجه واحد) حيث تحدوى على ١٢ مفتاحاً لحرك ثلاثة أوجه ويتم تتابع توصيل المفاتيح كما بالجدول الحصول على ست خطوات ولتكرار هذه الخطوات يكرر مفس التتابع، والاضطرار لاستخدام هذه المتقومة المقدة لا يتاتى إلا في حالة استخدام محركات نات مغناطيس دائم وبعض أنواع الحرك للهجن


ويبعن الشكل رقم (١٤) منظوعة (اتجاهان متضادان الثيار وعلف واحد الوجه وتغذية وجهين معاً).. وهي بديلة لمنظومة الشكل رقم (١٣) في حالة وجود علف واحد الوجه وتتفوق عليها في خفض عدد اللمائيج إلى النصف وكذلك سرعة استقرار حركة المداد

ويمكن استنتاج منظومات أخرى لشعمل عند تغذية وجه واحد ثم وجهين معاً.. وأيضا منظومات تعمل مع أي أعدد أخرى لأوجه للحرك.

ويلاحظ أن خسواص الأداء لهستا للحرك تتشابه كثيراً مع خواص الأداء لمحرك المائعة المغناطيسية الانتقالي

في العدد القادم، محركات العاوقة الغناطيسية





من سيرعة التزامين.

وحيث أن العضو الدوار يكون منظم الشكل في محرك المعاوقة ألفناطيسية. فإن ممانعة المغنطة المختلف من المحور الباشسر Axis Cuadra تكون مساوية لمانعة المغنطة من المحور العصودي مغناطيسية. يجب إنقاص لا يرادة المقاومة المغناطيسية المساوري وذلك بإنقاص كصية الحصور في عدد من العضو الثابت.

ويتم إنقاص X بعدة طرق منها:

- قطع عدة أجزاء مساوية لعدد الإقطاب من السطح الخسارجي للاسطوائة الحديدية ذات متحني التعويق المغناطيسي العريض كما بالجسزء A من الشكل رقم (1) للمحرك ذي الاربعة أقطاب.

- قطع الأربعة أجهزاء من السطح الداخلي للاسطوانة العديدية كما بالجزء B من الشكل رقم (٩).

وتتميز الطريقة الثانية بالحافظة على انخفاض تذبذبات العزم في المحرك. إلا أن عسرم المسانعة المغناطيسية فيها يكون أقل منه في الطريقة الأولى. ولا يجب المغالاة في قطع أجزاء كبيرة من الاسطوانة الحديدية سسواء من الخسارج أو الداخل. لأن الزيادة الكييسرة في حسجم الجسزء للقطوع يؤدي إلى بنسبة كبيرة عن الزيادة في عزم المائعة المغناطيسية.


وللسحافظة على عزم التعويق المغناطيسي عالياً وعدم وجود تذبيات في العزم يتم الإيشاء على الاستعواثة العديدية الفارجية المنعة من الملب الناشف Hard والخاصة بإيجاد عرم التعويق المغناطيسي بدون قطع من

الداخل أو الضارج.. ويتم إضافة اسطوانة داخلية مجزأة من الحديد المطاوع Sof Iron لتسعملي عسرتم المانعة الغناطيسية كما بالجزء C من الشكل رقم (٩). وينشأ عرم الماتعة في فده الحالة بنفس نظرية مصرك الممانعة المغناطيس Segmental Reluctance الجــزة Motor والذي سبق الحديث عنه في العسدد (٦٩). ويبلاحظ في هذا النوع.. أن سحمك الاسطوانة الضارجية يجب أن يقل قليالاً عن مثيله في المصرك الشقليدي حقي يجبر المجال المغذاطيسي على المرور في الاسطوانة الداخلية المسزأة وبالتالي إيجاد عزم مناسب

٢ - محرك المعاوضة والمقتاطيس الدائم Hysteresis _ Permanent Magnet Motor

يتم في هذا النوع إضافة المغناطيس الدائم إلى العضو الدوار لمدرك المعاوقة المغثاطيسية حتى يزداد عسرم المدرك عند سسرعة الترامن بمقدار العرم الناشج من المغشاطيس الدائم. وينتم وضع المغناطيس الدائم بالحضو الدوار بعدة طرق.. منها الطريقة الموضحة بالجسزء A من الشكل رقم (١٠). ريجب المصافظة على ترتيب قطبية المغناطيسيات الدائمة كما بالشكل.. لأن تبديل القطبية في اثنين منها مثلاً يؤدى إلى إنقاص عدد الاقطاب الناتجة من المغناطيسيات الدائسة عن عدد أقبطاب العضو الشايت مما يؤدى إلى تدهور عزم اللحرك

يودي إلى تدهور عدم المحرف.
وتتميز الطريقة الأخرى الموضحة
عن الطريقة السابقة.. في المحافظة
أكثر على عزم المعاوفة وزيادة أكثر
في عسرم المغناطيس الدائم.. مع
مسرورة للمسافظة على ترتيب
القطبية الموضح.. لأن تبديل قطبية
تطبين متقابلين مثلاً يجعل الدائرة



شكل رقم (١١) : العضو الدوار لمحرك المعاولة والممانعة والمغناطيس الدائم

المغناطيسية لجال الغناطيسيات الدائمة تكتمل خلال المضو الدوار مون العبور إلى العضو الشابت.. وفي هذه الحالة يتالاشي عنزم المغناطيس الدائم

وقى محرك المعاونة والمغاطيس الدائم.. يرزداد عسرم المحسرك من المغناطيس الدائم فقط عندما يكون دائراً بسرعة النزامن.. وهى السرعة النزامن. وهى السرعة الدوران باستقرار مع الحمل. أما المغناطيس الدائم لا يسبب أية زيادة والدوران.. فإن وجود المغناطيس الدائم لا يسبب أية زيادة

في العرزم.. بل العكس فيأنه يسبب بعض الشياكل مثل تذيذبات العرزم التي لم تكن سوجودة في محرك للعاوقة المغناطيسية التقليدي.

العاوف المعافيسة المعيدي. ٣ ـ محصرك للعاوفة والمانعة وللغناطيس الدائم - Hysteresis و Reluctance - Permanent Magnet Motor

يجــمع هذا النوع.. بين الانواع الشلانة للعزوم من المعاوقة ومن المعاوقة ومن المعاوقة ومن المعاوقة ومن المعاوقة ومن المعاوفة في العضو الدوار يشكون من اسطوانة خارجية من الحديد المعاونة من الحديد المعاونة المغناطيسي.. كما توجد اسطوانة المغناطيسي.. كما توجد المطاوع المغناطيسية.. المعاونة المغناطيسية.. المعاونة المغناطيسية.. المعاونة المغناطيس الدائم كما بالشكل رقم (١١) لايجاد عرم الدائم.

ويتميز هذا ألنوع بعزوم تزامنية عالبة وتحسن باقى خواصه عن الانواع السابقة.

في العدد القادم: محركات الغناطيس الدائم

خسراً!

جهاز اختبار يمكنك الاعتماد عليه في ..

إصلاح الكروت الالكترونية



- يختير و ICs في الدائرة بدون الحاجية إلى الإزالية من PCB.
- يختبـــر داCs بكل وظــــائفها وإنواعـهـــا Digital & Analog Devices .
- بعمل بتقنيدة OSM VI التي تتبح مفارنة جميع احتمالات VI Signature.
- يوف رك تكلف قصراء كارت جديد أو إصلاحه لدى الغيدر،
 - سابقة أعمال عريقة : مصنع الإعترونيات - ABB - مصنع 40 الحربي - مصرالمستاعات الكيماوية - بتروجل للتكري

منابعة الإفكارونيات - ABB - مصنع 10 المربى - مصرفا صناعات الكيفاوية - يتروجل للتكريس مصنع وسام - هيئة كاريساء مصبر - وزارة التافييم - اركسبو للصناعسات الدوائيسة تصنع للفسري والنسيسج - العربيسة البريطانيسة - ABD.

انسل الأن أو مدجا للنظم المتكاملة من المتكاملة والمداون المداون المداو

ه ميدان المسلحة - الدقى - ت: ٣٣٨٤٨٣١ - ٣٢٧٠٥٠١ - فاكس: ٧٤٩٢٦٨٠

الكهرباء العربية العدد ٧٢

محركات الماوقة المناطيعية Hysteresis Motors

د. فتحى عبد القسادر
 رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الألات الكهربية ـ هندسة شين الكوم

يعتبر هذا النوع من المحركات غربيا في تكوينه ونظرية تشغيله وخواصه عن باقى أنواع المحركات الكهربية، فهو يتميز ببساطة التركيب والدوران بسرعة التزامن الثابئة مثل المحركات التزامنية. وعند بده الدوران يعطى عزما عاليا يكاد يكون ثابتا منذ البده ومساوياً الاقصى عزم محركا تاثيريا.

مكونات الحرك

يتكون المصرك من عضو ثابت يماثل العضو الثابت للمصركات التأثيرية ثلاثية الأوجه أو ذات الوجه الواحد من رفائق الصلب السليكوني على شكل اسطوانة بها مسجاري لوضع الملفات التي تكون إما ثلاثية الأوجب أو ذات وجسه واحسد بمجوعتين للبده والدوران.

أما العضو الدوار المصرك.
في تكون من اسطوانة من الصديد
المصمت بنقس طول رقائق حديد
العضو الثابت ويمساحة مقطع كافية
الناتج من العضو الثابت. وتكون
هذه المساحة شاملة لكل العضو
الدوار حستى مصور الدوران في
الحركات صغيرة القدرة. أما في
المحركات الأكبر. فإن جزءاً من
العضو الدوار بين مصور الدوران
العضو الدوار بين مصور الدوران
العضو الدوار بين مصور الدوران
والاسطوانة الصديدية يملاً عادة
والاسطوانة الصديدية يملاً عادة
بالالومنيوم - شكل وقم(١).


وتنشأ الخواص الأساسية لهذا المحرك واختالافها عن باقى انواع المحركات. من نوعية الحديد

الستخدم في اسطوانة حديد العضو الدوار.. والدي يكون من شوع ذي معاوقة مغناطيسية كبيرة.. وهو ما التعويق الغناطيسي Hysteresis وهو المحديدية نات الصلابة العالية Magnetic Materials والستسى Magnetic Materials والستس الدوار هنا لا يحتوي على أي العضو الدوار هنا لا يحتوي على أي المقادة وبالتالي نباته لا يحتوي على أي المقادة من أي مصدر كهربي.

نظرية التشغيل

ينشا دوران كل الحركات الكهربية من قدوى الجذب والتنافسيين أقطاب العضو الدوار عدا محركات المائعة المغاطيسية Peluciane Motors ولفطرية Stepping Motors حسين تنشأ الاقطاب من العضو الثابت نقطا، وينشأ عزم الدوران من جذب المحدودية البارزة من العضو الدوار والذي لا يشترط وجود أقطاب به

أما الدوران في هذا المصرك. قاته ينشأ من أقطاب العضو الثابت التي يستنتج منها أقطاب في العضو الدوار تتأخر عن أقطاب العضو الثابت بزاوية في الفراغ وينشأ العضو الثابت والأقطاب المتنتجة العضو الثابت والأقطاب المتنتجة بالدوار لا تنتج من نيار يستنتج في الدوار لا تنتج من نيار يستنتج في الدوار لا تنتج من نيار يستنتج في





العضو الدوار نفسه كما كان في الحرك التأثيري مثلاً. وإنما تستنج باسلوب خاص بهمة المصرك من نظرية التعويق المغاطيسي.

وإذا تم عمل ملف على قطعة من حديد العنضو الدوار وتم إسرار تيار متردد بهذا الملف.. فالله يمكن معرفة ثيم كثافة المجال المغناطيسي الناتسج عن هذا التيار من منحنى التحويق المغناطيسي لحديد العضو الدوار كما بالشكل رقم (٢).. حيث عندما يكون التبار (مسفر) وفي الانجاه للزيادة الموجية (نقطة A) تكون لكثافة الجال المغناطيسي 8 تيمة سالبة تعبر عن المغناطيسية التبقية في الصديد وبريادة الثيار.. تتخفض كثافة المجال وباستمرار زيادة التيار . تتزايد كتافة المجال في الاتجاه الموجب إلى أن يصل التيار إلى أقصى قيمة له عند النقطة C حيث تكون كثافة المجال في

أقصى قبعة لها أيضاً، وبتناقص التيار. يتناقص كثافة الجال إلى أن تصل إلى قيمة موجبة عالية عند النقطة D يرغم وصحول التيار إلى الصغر. وعكذا. يتكرر هذا الجزء من المتعنى في النصف السالب للتيار، ونصحمل على صنعنى التسعريق للغناطيسي، مع ملاحظة أن تغير التيار هو نفسه تغير شدة المجال المغناطيسي H الذي يعثل الأمبير لغات

وإذا تم رسم نفس قبيع كل من شدة وكشافسة المجال مع الزمن.. تحصل على الشكل رقم (٣) مع نفس تتابع النقاط (B ، A ...).. حيث تكون موجة شدة المجال المغتاطيسي تابعة لشكل موجبة التبيار كموجبة جبية Sinusoidal بينما تآخذ موجة كثافة الجال الغناطيسي شكلأ مختلفا عن الشكل الجيبي، وأهم ما يجب ملاحظته في هذا الشكل.. أن سوجة كشافة الجال المغناطيسي تتأخر عن موجة شدة المجال بزاوية β مما يعتبر سبيناً رئيسياً لتشوه عنزم للمحرك.. وكلمسا زادت الزاوية β زاد عسرم المصرك وتكون أقمصي زيادة عندسا تصل هذه الـزاوية إلـي ٩٠٠ .. إلا أن هذه البزاوية تكون فسي العسمادة في حدود ٢٠ وفضاً لضواص الأنواع المثاحة من الحديد للاستخدام في هذا للحسرك ويالحظ أن عده التزاوية تكون صغيرة جداً في أنواع الحديد النظيري أو المسطناوع Soft Iron أو الصلب السليكوني.. حــيـث يكون






عرض منحنى التعويق المغناطيسى ضيفاً جدا لإنقاص سفاقيد الحديد. ولهناا. فإن سنل هذه الانواع لا تصلح للاستخدام مع هذا المصرك لأن العسرم الناتج سسوف يكون صفداً حداً.

ونظرا لأن العضو الشابت لهذا الحرك يمر به ثلاثة تبارات ثلاثية الأوجه في المحركات ثلاثية الأوجه.. وتياران ببنهما زاوية زمنية في محركات الوجه الواحد.. فإنه بنتج لهذه الثيارات من العضو الثابت عدد من الأقطاب تدور في الفراغ فميما يطلق عليه المجال الدائري Rotating Field. ويمر مجال هذه الأقطاب من ذلال الجنزء الصديدى للعنضو الدوار.. حيث يستثثج قبه نفس عدد أقطاب العضو الثابت بسبب التعويق المغناطيسي الغريض لحديد العنضو الدوار.. وتتساخر أقطاب العسضو الدوار عن أقطاب العضو الثابت في القراغ بالزاوية (التي تكون ثابتة تقسريبا مننذ بدء دوران العنضسو الدوار.. وخلال تــزايد السرعــة حتى الوصول إلى سرعة التـــرُامن. وفي هذه الحيالة. يتناسب عزم المحرك T مع مجال العضو الثابت و@ ومجال العضو الدوار ء6 وجيب الزاوية β. ای آن Tα Ø_s Ø_r sin β … ریکون مذا العزم شابك القيمة عند أية سرعة. بوحسول للحرك إلى سرعة التزامن. فإنه بينقي عند هذه السبرعة كناي سرك تسرّامني من السنوع الذي ستسوى على المنغناطيس الدائم بالمضو الدوار. إلا أنه يتقوق على محصرك المغتاطيس الدائم في العجرم الكبسير والمستقسر مون تذبذب طوال فترة تزايد السرعة عند البدء.. بيثما يكون عنزم محبرك المغناطيس الدائم خلال هذه الفشرة مسغيراً وبه تذبذبات كثيرة.

ى تحليل أداء الحرث د. عندما تكون طفات العضو الثابت

لهذا المدرك من النوع ثلاثي الاوجه. فإن الدائرة المكافئة لطوجه تكون كما بالشكل رقم (٤)، ونظراً لأن حديد العصف الدوار يكون من النوع المصمت وليس كرقائق.. فإن الثيارات الاعصارية أو الدرامية -Etidy Cur rents تتواجد بالعنضو الدوار وتنتج عنزماً تأثيرياً Induction Torque.. مما بجعل الدائرة المكافئة لهذا المحرك مشابهة للدائرة الكافشة للمصرك التأثيري مع إضافة القاومة Rh لتعبر عن التعويق المضناطيسي في المحرك. وقد وضحت هذه المقاومة بالتوازي مع ممانعة المغنطة Xm المعبرة عن مجال للغنطة لأنها تتأثر مباشرة بمجال للغنطة الواصل من العضو الشابت إلى العضو الدوار. وبهذا تحصل على عبرُمنِ في هذا المعرك.. المزم الأساسي وهو عزم التعويق المغناطيسي Hysteresis Torque والعزم الثاني وهو العزم التأثيري Induction Torque وتكون قىيىت صغيرة بسبب تياره الصغير للزيادة الكبيرة في مقاومة حديد العضو الدوار Ri سقارنة بمقاومة الاسلاك النحاسية أو الالومنيوم في العضو الدوار للمحرك الثاثيري التقليدي.



 R_h هو تيار القاومة R_h كما بالشكل رقم (٤).


ويلاحظ. أن تسدرة الشعبويق المغناطيسي Ph تستهك كلها كمفقود تعويق مغناطيسي Ph في حديد المحضود ومع تزايد السرعة.. تتناقص الغضودة في الشعبويق المغناطيسي بعلاقة خطية.. لانها للغناطيسي لعديد العضو الدوار. أي المغناطيسي لعديد العضو الدوار. أي أن الكان الهي Ph. حديث S في Sip المغناطيسي المديد العضو الدوار. أي الانزلاق Sip على المغناطيسي لعديد العضو الدوار. أي الانزلاق Sip على المغناطيسي لعديد العضو الدوار.


أما قدرة التعويق المغاطيسي التي تعطى عـزم التعويق المغاطيسي تعطى عـزم التعويق المغاطيسي المخاطيسي الكلية $P_{\rm H}$ حسب الملاقة الغناطيسي الكلية $P_{\rm H}$ حسب الملاقة القدرة الكلية $P_{\rm H}$ تسـاوى مجـموع القدرتين ($P_{\rm H}+P_{\rm H}$) عند أية سرعة وعند السكون. تـكون كل القــدرة مغودة.. أي أن ($P_{\rm H}=P_{\rm H}$). أما عند سرعة المزامن.. فإن كل القدرة تكون سرعة المزامن.. فإن كل القدرة تكون أن ($P_{\rm H}=P_{\rm H}$).


وبذلك. يمكن حساب عزم التدويق الغناطيسسي $T_{\rm h}$ من العلاقة = $T_{\rm h}$ الغناطيسي $T_{\rm h}$ من العلاقة = $T_{\rm h}$ $T_{\rm h}$ من العلاقة الدرك. ومن البائرة المكافحة سرعة المحرك. ومن البائرة المكافحة


للمحدوك. يتم حسباب بقية خواص المعرك كسا في الأشكال أرقام (٥) -(٨).

ييين الشكل رقم (٥) تغيير عـــروم المجرك مع تغير السرعة.. حيث يبقى عزم الـتعـويق المغناطيسي ثابتًا منذ بدء الدوران وحسشى الوصسول إلى سرعة التزامن. أما العزم التأثيري.. فإنه يكون كبيراً عند البدء ثم يتناقص خطياً مع زيادة السرعة ولا يأخذ شكل عزم المحرك التأثيري التقليدي لأن مقاومة العضو الدوار تكون عالية مسثل المصرك ذى المحضسو الدوار المسمن Solid Rotor أو محسرك السرقو التأثيري.. كما أن نسبة العرّم التأثيرى نقل عن عزم التعويق المغناط يسي.. ويكون العرم الكلي للمحرك فو مجموع العزمين ـ شكل رقم (٩). وعلى هذا.. قإن هذا اللحرك يتميىز بالعزم الكبير خملال فثرة بده الدوران والذي يمكنه من البـدء وهو محمل والوصول إلى سرعت المستنفرة التي يعمل بها وهي سنرعة التزامن في زمن بسيط. ومع أن هذا المحرك يعد من المحركات الترامنية.. إلاأنه لايحسناج لأية وسيلة لبدء الدوران مسئل الملقسات أو القسفص الموجود في العضو الدوار للمحركات









التزامنية التقليدية.

يبين الشكل وقم (٦) تغير تيارات المحرك مع تغير السرعة.. حيث يبقى تيار التعويق المغتماطيسي في العضو الدوار ال ثابتاً تقريباً للثبات التقريبي للقوة الدافعة الكهربية على أطراف المقاومة هم. أما الشيار الشأثيري با فإن القيمة الأكبر له تكون عند البدء ويأخسنذ في التضاقص مع زيادة السرعة إلى أن يصل إلى الصفر عند سرعة الترامن.. وهو بقل في عمومه عن ثيار التعويق المغناطيسي للزيادة الكسرة في القاومة المادية لهذا التوع من الحديد المستخدم في هذا المرك. ويعتبر نيار الدخل وا هو مجموع

تيارات التعويق المغناطيسي والتبيار الثاثيري وتبار اللاحمل.. وهو - كما بالشكل ـ يشغب قليلاً مع تغير السرعة. ولهذا.. فإن الحرك يتحمل تكرار البدء ولا يحتاج لاية وسيلة لانقاص تيار البدء لأنه يقارب تيار الحمل الكامل للمحركء

يوضح الـشكل رقم (٧) تغــيـــر قندرات المحرك مع تغيير السرعة.. حبيث تكون قدرة الضرج التأثيرية

Induction Power النائجة من العزم التأثيري ذات قيمة صغيرة وتساوى الصقر عند بده الدوران وعند سرعة الشرّامن. أما قدرة ضرج الشعويق الغناطيسي Hysteresis Power. فهي القدرة السائدة والناتجة من عـرُم التعـويق المغناطيـسي.. وتكون مساوية للصفر عند السرعة (صفر) برغم وجود عزم النعويق المغناطيسي لأن هذه القدرة تتناسب مع السرعة... ثم تشرّايد خطياً مع السـرعـة كمـا بالشكل وتكون تسدرة الخرج الكلية هى مجموع قدرة الخرج الشأثيرية وقدرة خرج التعويق المقناطيسي. ويمثل قندرة نخل المصرك مجمعوع قدرات لخرج والقدرات المفقودة في كل من رقبائق حديد العنضو الثنابت والمقناومسة المادية للغنات العسضسو الثابت.. ويأخذ تغير قدرة الدخل الشكل الوضح

يبين الشكل رقم (٨) كفاءة المحرك ومعامل القدرة وتغيرهما مع تغير السرعة .. حيث تتزايد الكفاءة بزيادة السرعة لزيادة قدرة الخرج.. وتكون قيم الكلناءة متخفضة لصغبر قدرة خرج هذا المسرك (في حدود \$ \$

وات). أما معامل القدرة فإنه يبقى ثابتاً تقریباً (حول ٦٠٠).. وهي تعتبر قبية متخفضة فيما تعد إحدى عيوبه. المميزات والعيسوب

مما سبق.. يتبين أن لهذا المحرك العديد من المميزات التي ساعدت على شيوع استخدامه منهاد _ بساطة التكوين.

_ يعمل بسرعة التزامن مثل سحرك المغثاطيس الدائم

 عرم عال خلال فاترة البدء، مما يمكنه من البدء بأحسال عالية العزم ويجعله بتمتع بخاصية البدء الذاتى .Self Starting

- الاستقرار خلال فقرة البدء وسرعة القنزامن بدون تذب ذبات في الحزم. بسبب الشكل الانسيابي للعضس

- تحمل تكرار البدء دون الصاجة لوسيلة إنقاص التيار عند البدء. _ عمر اقتراضي طويل ولا يحتاج

لصبانة تذكن ـ بعمل بدون فسجيج يذكر -Noise

لهذه الأسباب.. شاع استخدام هذا الفوع من المسركات في الأونة

الأخيرة فيما بناسيه من تطبيقات مثل السماعات الكهديبة والمؤقستات.. Timers أجهزة التسجيل الصونية والمرثية Record players.

أما العيوب الرئيسية لهذا المحرف فتتمثل في:

 كبر حجب ووزنه بالنسبة لقدرته مقارئة بالانواخ الأخرى من المحركات مما بؤدى إلى ارتفاع ثمنه.

 ارتفاع تياره بالنسبة لقدرته. وانضفاض كقاءته وصغر معاط


أهسم أنواعسه

يهدف تتوع مسحرك المعاوفة المغفاطيسسية إلى تحسين خواص الأداء.. حيث أن العبب الرئيــ للنوع الشظيدي هو انضفاض العازم وبالتالى نقص قدرة خبرجه بالنسبة لحجب يسبب قلة كشافة المحال المغذاطيسي المتبقى في الحديد والتي تقل كيثيراً عن كشافة الجال المغناطيسي النائجة من ملفات العضو الدوار التي يمر بها تيار.

ويتمثل التثوع.. في تهجين المحرك بأنواع أخرى من المحركات مع الإبقاء على العضو الدوار بدون ملقات يتم تغذيتها من الخارج حتى يظل المحرك من الثوع الذي بدون فسرش -Brush less لما لذلك من مصيــزات. ومن أهم هذه الأنواع:

١ ـ محرك المعاوقة والمباثعة للفناطيسية - Hysteresis : Reluctance Motor

يهدف هذا النوع إلى إيجاد عزم ممانعة سغناطيسية Reluctamce Torque بالإضافة إلى عزم المعاوقة الغناطيسية Hysteresis Torque. ويحدث هذا العرزم المضاف فلقط عند سرعة الترامن. ولا يزداد العسرم خالال كل فاشرة بدء الدوران.. أي في السرعات الأقسل



محركات المغناطيس الدائم Permanent Magnet Motors

د. فتحى عبد القيادر رئيس قسم الهندسة الكهربية وأستاذ الآلات الكهربية ـ هندسة شبين الكوم


> يدخل المغناطيس الدائم في كثير من المحركمات الكهربة التي تعمل على أي من التيارين السنمر أو المتردد ليشكل أياً من العــضـوين الثــابت أو الدوار للمحرك.. كما يتم تهجين بعض أنواع للمركبات الكهربية بالغناطيس الدائم لتحسين ضواص فذه المحركات وسميق أن تناولنا هذه الأنواع المهجنة غى الأعداد السابقة من والكهرباء

ومسوف نتناول في هذه الدراسة. أنواع للحركبات الكهربينة التي تعتمد على المغضاطيس الدائم بالكامل في تكوين العضو الشابث أو العضو الدوار المحرك.. إذ أن إستضدام الغناطيس الدائم في هذه للصركات يؤدي إلى تحسين كفاءة المرك وتوفير كل الطاقة الكهربية التي كنانت تستخدم لإيجاد نفس الجال المغناطيسي عن طريق طفات توضع حول جسم الأقطاب ويصر بها تيار مستصر. وبالتبالي توفيسر تكاليف هذه اللفيات ويؤدى استخدام المغتاطيس الدائم أيضاً إلى تشخيل بعض الأنواع من هذه الحركات دون حاجة إلى استخدام قرش كريونية Brushless أو حلقات انزلاق Slep Rings أو عضو تبوحيد Commutator. كسا يؤدي إلى ندرة حاجة المحرك للصبيانة وبالثالي زيادة عمره الافتراضي. إلا أن هذه المحركات تتعرض لسواء استخدام وعدد من الشاكل تؤدى إلى إضعاف للغناطيس الدائم أو تدهور مجاله المغناطيسي مما يتلف شواص المصرك ويصبح غيمر

صالح للاستخدام. وللتعرف على هذه الشاكل.. علينا بيان كيفية الحصول على المغناطيس الدائم ومعرفة العوامل التى تؤثر عليــه وتؤدى إلى إضــعــاف مجاله المقناطيسي،

يتكون المغناطيس الدائم من قطعة من الصديد الصلب أو سبيكة مواد حديدية.. ويتم وضع هذه القطعــة في دائرة مغناطيسية من الحديد الطرى أو رقائق الحديد السليكوني الموضوع علیها ملف یمر به ثیار کهریی عال بقدر الإمكان على شكل نبضة لجزء بسيط من الثانية حبيث تتم مغنطة المغناطيس الدائم. ويوضح الشكل رقم (١) طريقة بسيطة يتم بها إتسام عملية المغنطة.. حيث يوصل مكلف C عالى السعة بقدر الإمكان إلي مصدر تيار مستمر ذي جهد مناسب الجهد الذي يتحمله المكثف.. وتوصل على الشوالي مضاومة R تحد من تيار شحن الكثف ليكون مناسباً لمصدر التيار المستمر. ويتم أولاً ترمسيل الفتاح S في الوضع رقم 1 لعدة دشاكق تكفى لشحن الكثف ووصول جهده إلى قيمة جهد مصدر التيار الستمر.. ثم يتم توصيل المفتاح للوضع 2 قتمر كل شحنة الكثف العالية خلال اللف لقترة جرَّء من الثانية نتم فيها المغنطة.

من هذا.. ينضح أن عملية للغنطة تتم في زمن بسيط كما أن عملية إزالة الغنطة بمكن أن تشم أيضاً في زمن بسيط وينفس الأصلوب بحد تبديل طرفي الملف. إلا أن تبيار إزالية المغتطبة يجب أن يكنون أقبل من تيار



للغنطة وبالقدر اللازم فقط لوصول كشافة المجال إلى الصخر دون قبيسة موجبة أو سالية.

تناقص كثافة الجال الغناطيسي

يرجع الأساس لكل عمليات المغنطة وعمليات إنقاص أو إزالة المغنطة إلى منحنى التعويق المغناطيسي-Hystere sis Loop لحديد المغناطيس الدائم كما بالشكل رقم (Y).. حيث يصل التيار أثناء الغنطة إلى أقصى قيمة له تجعل شدة المجال المغناطيسي (H) عند نقطة مثل C.. وتكون أقصى كشافة للمجال المفناطيــسي(B).. عند نقطة (D).. وبثلاشي تيار المغنطة أو رصول (H) إلى الصفر.. يتبقى بحديد المغتاطيس الدائم مغناطيسية متبقية عالية تعثلها النقطة E. وبوضع هذا الغناطيس الدائم أبعد مغنطته - في الصرك الكهربي.. قإنه يتعرض لتاثير عدة عوامل تؤدى إلى إنقاص كتافة للجال المغشاطيس الثائجة عشه. ومن أهم

منده العواميل:

١ ــ الشغرة الهواشية بين العيضو الدوار والعضو الثابت:

تؤدى هذه الثغرة إلى إنقاص كثاقة المجال الغناطيسي لتصبح عند النقطة F بدلاً من النقطة E .. وتصبح النقطة F راقــعــــة على منحنى تعــــويق مغناطيسي آخر يعتبر أفضل من منحنى التمويق الأساسي الذي كنان بدون ثغرة هوائية. ويرجع ذلك إلى أن كَتَافَةُ الْمِالِ الجِديدة F _ ولو أنها أقل من E ـ إلا أنه يصعب إضعافها إلى كنافة مجال(صفر) مثلاً.. حيث يوصلها إلى ذلك شدة مجال H مماكس كبير حتى النقطة G _ أي سالبة - وتكون أكبر من حالة المتمنى بدون ثغرة. حبيث تكون H السالجة حتى النقطة K كما بالشكل رقم (٣). وهذا يعنى.. أن وجود التَّصْرة الهوائية بين العنضم الثابت والمعضم الدوار يجعل المغناطيس الدائم أكشر تحسلأ لظروف إضبعاف مجاله. وإذا حدث تغيير لأبعاد الدائرة المغناطيسية بحيت يؤدي ذلك إلى زيادة المقساوم المغناطيسسيية لمسار خطوط اللجبال القناطيسي. قإن هذا التقيير يشبه في تأثيسره زيادة طول الشفسرة الهواثيسة.، والعكس.

٢ ــ للجال المغناطيسي الخارجي:

عند تعرض المغضاطيس الدائم لمجال مغناطیسی خارجی من أی مصدر مثل العضو الدوار عندما يكون للغناطيس الدائم بالعضو النثابت أو العكس.. فإن للجال الخارجي إما أن يساعد مجال المختاطيس الدائم Magnetising أق


0.8


0.4


0.0 Mg

-0.4

-0.8-1.2







بعاكسه Demagnetising. وإذا كالت كشافة مجال الغناطيس الدائم عندالنقطة ٢ ـ شكل رقم (٣) ـ قــإن اللجال الضارجي الساعد ينقل كشافة الجال الكلية إلى نقطة أكبر مثل M. وبتلاشى هذا المحال المساعد.. تعود كثافة للجال إلى النقطة F عبر منحنى تعويق مسغير FM يسمى بمنحنى التعويق الفرعي Minor Hysteresis Loop. أما إذا كان الجال الخارجي يعاكس مجال المغناطيس الدائم.. قإن كشافة الجال تنشقل من النقطة F إلى النقطة N على المتحنى الأسساسي، وتقل كثافة المجال ولاتعود إلى ما كانت عليه عند النقطة F بتلاشى هذا المجال الخارجي الماكس. بل تعود إلى قبيمة أقل عند النقطة O عجر المنحثي السفرعي NO. وهكذا.. فالن تعسرض المغناطيس الدائم الجسال مغناط يسى معاكس يؤدى إلى نقص كثافة مجاله حش بعد أن يزول المجال

٣ ــ ارتفاع درجة الحرارة:

تتتج زيادة درجة حرارة الغناطيس الدائم عادة من زيادة مقاقيد المحرك... وتكون هذه الزيادة مقبولة في أحوال التشغيل العادية. أما إذا حدثت دوائر قصر Short Circuit في بعض ملفات المصرك.. أو تحميل زائد عن الصمل الكامل للمسحرك دون أن تقموم أدوات حماية الحرك بقصله عن الصدر.. وكذلك إذا حدث حريق مسجارر للمحرك فسإن درجة حرارة المغناطيس الدائم ترتقع بدرجة عالية تؤدى إلى نقص كثأفة المجال المغناطيسي للمقتاطيس الدائم. مما يجعل متحتى التحويس المغناطيسي بالكامل داخل منحنى التصريق الاساسي قبل زيادة درجة الحرارة .. مما يعنى بالتالي أن المغتناطيس الندائم أصبح لا يتحمل الجال المغناطيسي الخارجي العاكس. وتكون درجات الحرارة عنالية بدرجة

كبيرة بحيث تؤدى إلى إضعاف المغناطيس العاثم وهنناك مسواد مغناطيسية مختلفة مثل Alnico تتحمل درجات حرارة حتى ١٠٠ م. الإجــهادات الميكانيكيــة

يؤدى تعسرض للفناطيس الدائم للاهتىزازات والصدمات وإجهادات الضغط.. إلى تـقص كـثـافـة الجـال المغناطيسي. بينين الشكل رقم (٤) نقص منحنى إضعاف للغنطة -De magnetisation Curve کلمسا زاد خط البكانيكي على ج المفذاطيس الدائم، ومع استحداث مواد جديدة تستخدم لتصنيع الغناطيس النائم.. أصبح تأثيس مسئل هذه الإجهادات الميكانيكية ضعيفاً.

ه ــ مرور الوقت والترهل:

لوحظ أنه بمرور الوقت. ثقل كثافة مجال المغناطيس الدائم حتى دون أن بتعرض لعوامل خارجية كالسابق الإشارة إليها. وترجع أسجاب فذا الضعف إلى حاجة جنزيئات حديد المغتاطيس الدائم إلى المساقطة على اتجاهاتها التي تم ضبطها في اتجاه محدد أثناء عملية المغنطة. وإذا ترك مخناطيس دائم قبي الهواء لعدة سنوات دون وضع أجزاء حديدية تكمل مساره المغتاطيسي وتحافظ على اتصاهات جزيشاته في نفس الاتصاه الاساسى.. فإن كثافة مجاله تضعف.

٦ ــ الإشعاع:

يؤدى تعسرض للغناطيس الداثم للإشعاع بانواعه المختلفة إلى نقص طفيف في كثافة مجاله الغناطيسي. لذلك.. يجب استخدام وسائل حاجبة Shielding لهذه الإشعاعات عن للغناطيس الدائم

مواد المفتاطيس الدائم

يصنع المغتى طيس الدائم من صواد مختلفة كل منها عبارة عن سبيكة من عسدة عناصسر. ويهدف التتوع إلى الحصول على مواد أكثر تح لدرجات الصرارة العالية أو المجالات الضارجية المضعقة أو الإجهادات الميكانيكية وخلافة.

وأكثر المواد شيوعاً في الاستخدام.. هی سبائك تسمی Alrico تشكل منجمنوعة عناصس مكونة من الالومنيوم والنيكل والكوبالت ونسبة طفيفة من التيثانيوم والنحاس. تصل نسبتها إلى نحو ٢٠٪ والباقي هو

الحديد وباختلاف نسب العنامسر السابقة إلى الحديد. تتواجد نوعيات مختلفة من سبيكة Alnico كسا في الشكل رقم (٥). حيث تعطى «Alnico 5» كثأفة مجال مغناطيسي عالية تصل إلى (1.3 Tesla).. إلا أنَّه إذا تعرض لشدة مجال معارض بسيطة في حدود (60 KAT/m) فيان مجاله يتلاشى. أما «Alnico B» فتعطى كثافة

حسال أقل (0.8 Tesla) بينما لا يتلاشى مجاله إلا إذا تعرش لشدة مجال عالية تصل إلى (T40 KAT/m) كما بالشكل.

Alnico 6

H(KAT/m)

شكل رقم (٥) : منحنى إضعاف المغنطة لمواد مختلفة

Alnico 7

Alnico 8

(Heat) 0.5


وهذاك سبائك كثيرة أخرى غيرها تستضدم في تصنيع الغناطيس الدائم Cunico, Cunife, Remalloy, مستل Femite طبقاً لطبيعة استخدام المغناطيس الدائم.

وعندما تذكر الخواص المغناطيسية لنوع المادة المستخدمة في المغتاطيس الدائم أو يتم مقارنتها بمواد أخرى يذكر فقط الربع الثائي من منحني التعويق المغناطيسي الذي تكون ضيه كتافة الجال الغناطيس B موجية وشدة المجال المغناطيسي H صالبة.. لأن هذا الربع من المنحلي هو العب عن حالة المغناطيس الدائم بعد المغنطة وعن مدى تحمله للعوامل الخارجية المؤثرة كما بالشكلين رضمي (٤، ٥) حيث يسمى منحنى إضعاف الغنطة .Demagnetisation Curve

أنواع محركات المغناطيس الدائم أ ــ محركات تعمل على الثيار المستمرة

> وهي نوعان أساسيان. ١ ـ المحركات ذات الموحد:

إوهى محركات تقليدية يمثل فيها المغناطيس الدائم العنصق الثنابت..






ويمثل العضو الدائر عضو الإستنتاج وعضو التوحيد، وما زال هذا النوع من المحركات يتم تصنيعه ويستخدم على تحلق واسع في المحسرة في جميع أنواع السيارات وخلافه،. وفيها باخذ المخاطيس الدائم صوراً متعددة كما بالشكل رقم (1).

Y ــ التحركات اللافرشية Brushless DC Motors :

وهي محركات حديثة يشكل فيها للمتناطيس الدائم الحصص والدوار على عدد بسيط من الملفات موزعة على المحيط الثابت فيحتوي على المحيط، ويتم تبديل تخذية هذه المقات على المتابع مع حدركة دوران المحيط، ويذلك يتم الاستغناء عن الكرونية، ويذلك يتم الاستغناء عن الكرونية بحيث يصبح للحرك نادر الصاحة للصيانة ويزداد عصره الحاجة للصيانة ويزداد عصره المغلل هذا النوع يمكن الرجوع إليها في العصد درقم ٦٣ من «الكهرية».

پ ــ محركات تعمل على التيار المتردد ذى الوجه الواحد:



وتوجد أيضاً بنوعين: \ _ المحركات الدفعية -Impulse Mo tors:


وهي محركات تستخدم على نطاق راسع في للرُقتات الزمنية Timers التي تركب في كشيس من الأجهازة والمعدات. ويشكون العضو الشابت من ملف واحد مصوره في اتجاه محور دوران الحرك.. ويتحمل جهد الصدر الذي يكون عادة ٢٢٠ ف. ٥٠ دَارث.. ويعطى هذا اللف عدداً من الأقطاب في حدود ٢٤ قطباً بنظام الأقطاب التغلبية Claw Poles كما بالشكل رقم (٧). ويتكون العضو الدوار للسحرك من اسطوانة المغضاطيس الدائم التي تعطى عدداً من الأقطاب في حدود ٢٠ قطباً. وفي هذا النوع من للحركات .. يضتلف عدد أقطاب العضو الشابث عن عدد أقطاب المحضمو الدوار لكي يتواجد عزم عند بدء الدوران بالنظام

وتعتمد تظرية العزم الدفعي -١٢١١ pulse Torque خلال فتترة بدء الدوران على اختلاف الخطوة القطبية للعضو الدوار عن العضو الثابت. وفي الحظة وصول تيار العنضو الثابت إلى الصفر خلال موجة التيبار المتردد.. تنشأ قوة جذب بين أقطاب المغناطيس الدائم وحديد الأقطاب البارزة من العضو الثابث. وبين لحظات تواجد القيار بالقيمة الوجية أو السالبة. يشذبذب العنصو الدوار في كل من اتجــاهي الدوران.. ولكي ينــدفع في أتجاه واحد تستخدم سقاطة Pawi وكامة Camميكانيكية أو أي نظام سكائيكي يجبسر العضسو الدوار علم القفيز في النجاه دوران واحمد وعندئذ يندفع ليدور بسمرعة النزامن Ns التي يتم حسابها مئ عدد أقطاب العضو الدوار ذي المنشاطيس العاشم 2P وتردد المنبع f من العلاقة (No = 120 1/29) مثل أي محرك تزامني

 ٢ - ألمصركات ذات المغضاطيس الدائم والقطب المظلل:

وهي محركات تعتمد على إيجاد عزم تأثيري لبدء الدوران بتحنيع المغتاطيس الدائم من سبيكة فات مقاومة نوعية Resistivety صغيرة تسمح بعرور تيارات كافية بها لإبجاد عزم البدء التأثيري .. أو وضع قفص سنجابي مبسط بالعضو الدوار مع المغتاطيس الدائم لإنتاج العزم التأثيري

أماً العضو الشابت. فيشكل قطبين _ أو أربعة أقطاب _ باستخدام ملف لكل قطب أو ملف واحد للقطبين في حالة للحرك ذي القطبين.. وعلى كل قطب توضع حلقة نصاسية تشكل القطب الغلال للحصول على مجال



مغناطيسسى دائرى، ويذلك تستج تيارات العضو الدوار أو الققص عزماً تأثيرياً في بدء الدوران ، وبعد زيادة السرعة بنتج المغناطيس الدائم عزم المحرك الاساسى القرامني،

جـــ محركات تعمل على الشيار المتردد ثلاثي الأوجه:

يتكون العضو الثابت في هذا الذوع عن الحركات من ملفات ثلاثية الأوجه موزعة على محيط مجارى العضو الشابت بما يمسائل تماماً المسركات التأثيرية التقليدية ثلاثية الأوجه. أما العضو الدوار.. فإنه يحتوى على للغناطيس الدائم يعدد من الأقطاب مساو لعدد أقطاب العضو الثابت.

وقى مثل هذا النوع من المحركات.. إذا نم توصيل العضو الثابت بمصدر ثلاثي الاوجــه ٥٠ ذ/ث مــثلاً وكــان العضو الدوار يحتوى على المغناطيس الدائم فقط. فإنه لن يشمكن من بدء الدوران لأن أقطاب المعضمو الدوار تكون ساكنة ولن تتمكن من التجاذب مع أقطاب العنضو الشابت التي تدور بسرعة الترامن لهذا.. يجب أن يشتمل العضو الدوار على وسبلة تعطى عسزما ثاثيريا مسثل قسفص السنجاب مننذ بداية الدوران وحنى الوصول إلى سرعة قريبة من سرعة التزامن.. والتي عندها يستمر المحرك في الدوران بمسرعة الشرّامن الثابشة بشبات التردد. إلا أن هناك مـشــاكل تحدث يسبب تواجد كل من قنفص السنجاب والمغناطيس الدائم.. لأنه في الحرك الترامني التقليدي الذي تنتج أقطاب العنضس الدوار فينه من تيبار مستمر يمر بملقات أقطابه.. لا يجب توصيل التيار المستمر إلى الأقطاب إلا بعدان تصل سرعة العضو الدوار إلى أقسمني سسرعة تنتتج من العسزم التأثيري، وإذا تم توصيل التيار المستمس عند البدء يتسارجح العضسو الدوار بقـدْبدْبات دون أن يــــّــمكن من الدوران بنعسومسة ودون أن تزداد

رقى للحرك ذي المُغناطيس الدائم..

شكل رقم (٩) محرك العضوالدو اردي المغناطيس الخارجي والقفص الداخلي تحدث مثل هذه المشاكل لأنه يمائل الأقطاب الغذاء بالتيار المستمر

الأقطاب الغذاه بالشيار المستصر. والذلك، تستخدم عدة أشكال من العضو الدرار للحد من هذه الشاكل .. ومن ذلك:

 ١ ـــ العضو الدوار دو المقناطيس الدائم بدون قفص سنجاب:

يتميز هذا النوع بأن الاقطاب تشغل كل العضو الدوار مما يؤدى إلى مجال مغناطيسي عال من كل قطب.. ويزداد عزم تزامن المصرك وبالتالي قدرة خرجه بالنسبة لحجم الحرك، ولكي بمدأ المحرك في الدوران.. قبإنه يجب أن يعمل على جهــاز مغير تردد وليس من المصدر المباشس ثابت الشردد.. بحيث يغذى اللحرك عند البدء بتردد منشقض يمكن أقطاب العضو الدوار من مسلاحمقة دوران أقطاب المعضمو الشَّابِث - ثم يتزايد التردد بالشدريج المناسب لاستصرار ملاحقة العضو الدوار لزيادة سسرعة دوران أقطاب العضو الشابث وذلك حثى الومسول للسرعة الطلوبة بالتردد المناظر.

- العــــضـــو الدوار ذر للغناطيس
 الناخلي والقفص الخارجي:

توضع أقطاب المغشاطيس الداشم في الجزء الدلظي من العضو الدوار حول محور الدوران - كحا بالشكل رقم (٨) - وخارج هذه الأقطاب توضع الشرائح الحديدة وقفص السنجاب. إلا أنه.. يجب مالحظة أن الجـزء الخاص بقفص السنجاب فنا يختلف كثيراً عن القفص السنجابي التقليدي للستخدم في المصركنات التسأشيرية وذلك لكي يتوافق مع وجود المغناطيس الدائم.. حيث يتم قطع جنزء من حديد القفص Flux Barrier في المصور بين كل قطبين ليمنع مجال المغناطيس الدائم من إكسال دائرته المغناطيسية خلال حديد القافص.. لأنه يجب أن تكتمل الدائرة اللغناطيسية للمغناطيس الدائم خلال حديد العضو الثابت حتى ينتج عبزم التسزامن للمحسرك وفي نفس الوقت. فـــان هذا النقطع لا يكون

بآلكامل لحديد القفص ويترك جزء من المحديد ليسمح بعرور صجال أقطاب العضو الشابت بالعضو الدوار عندما يكون هذا اللجال في أي موضع عندما يكون هذا اللجال في أي موضع أن القطع بالكامل يحسن ويزيد عزم في العسزم الشائيسري خالال بدء البوران.. يترك جزء بعون قطع كما اللوران.. يترك جزء بعون قطع كما بالشكل وإن أدى ذلك إلى نقص بسيط في عزم القزامن.

ومن هذا النوع.. هناك أشكال أخرى للعضو الدوار لتحقيق نقس الأهداف بأساليب مختلفة.

٣ ــ العــضــو الدوار ذو المغناطيس
 الخارجي والقفص الداخلي:

ويسمى Service Magnet Rotor. وفيه.. وفيه.. وفيه .. Service Magnet Rotor. وفيه .. المحيط الخارجي العاشي الدائم على بالتوزيع المبين في الشكل رقم (٩) .. يتواجد فيه .. مع باقى جسم العضو يتواجد فيه .. مع باقى جسم العضو الدوار .. رقصائق صطب المحضو الدوار .. أو يوضع بها قفص العضو الدوار .. أو تستبدل الرقائق والقنص بسبيكة حديدية .. كما بالشكل .. تتميز

بالعرض الضيق لمنحنى التعويق المغناطيسي حتى تسمع بمرور خطوط للجال المغناطيسي في أي اتجاه خلال فترة بدء الدوران تتميز هذه السبيكة منخفضة عن العديد التقليدي حتى تعطى عزما تاثيريا عاليا خلال فترة البده. ويلاحظ، أن هذا الشكل يحقق مرور الجال الغناطيسي في أي اتجاه مرور الجال الغناطيسي في أي اتجاه مرور الجال الغناطيسي في أي اتجاه

عند بدء الدوران لإيجاد العسرم التأثيري. ولا يحتاج لحواجز الجال Flux Barriers التي كانت مستخدمة في النوع السابق. لأن حديد العضو الدوار لا يكمل دائرة المجال المثاليس المغناطيس الدائم - كما بالشكل رقم (*) - وهذه ميزة كبيرة لهذا النوع. ٤ - العصصو الدوار ذو المغناطيس


ويسمى Deep PM Rotor. وقيه. يتم استخدام مغناطيس دائم رقيق ذى كثافة مجال صغناطيسى عالية بحيث يكون عميف بالقرب من سطح العضو الدوار إلى قرب محور الدوران كما بالشكل رقم (١٠). ويكون باقى جسم العضو الدوار إما من رقائق الصلب السليكوني يشكل بها قفص



السنجاب.. أو من سبيكة حديدية كما كان في النوع السابق. ويتيح هذا التحريع لاقطاب المتناطيس الدائم مسارات متعددة المجال أقطاب العضو التابت في كافة الاتجاهات من العضو خلال بدء الدوران مع عزم تزامني عال بعد استقرار سرعة المصرك. عال بعد استقرار سرعة المصرك. المغناطيس الدائم.. بإزاد المقطاب عن محور التماش القطري مسافة مناسبة كما بالشكل رقم (١١)

حتى يزداد كل من العزم الناثيري

والعزم التزامني المحرك.



وفي كل الأنواع السابقة التي تعمل على التيار المشردد ثلاثي الأوجه.. إما أن يكون المصدر الكهربي هو المصدر التقليدي نو التردد الثابت (٥٠ دَرْث) وفي هذه الحسالة يجب أن بعطي المدرك عزماً تأثيرياً عالياً خلال فترة البده.. أو يكون المصدر هو أحد أنواح أجهزة تغيير التردد وفي هذه الحالة يمكن أن يكون العزم التأثيري للمحرك معفيراً ويكون كاقياً لتوصيل المحرك إلى السرعة التزاملية.

في العدد القادم، اختبار الحركات الكهربيسة

